



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

LA CALETA

Servicio de Manejo de Residuos Sólidos
INVENTARIO DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
Enero 2023

| FICHA | DESCRIPCIÓN | Año | MARCA | CAPACIDAD | ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso) | TENENCIA (propio – alquilado – prestado) | CHASIS | PLACA | CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA |
|-------|------------------------------|------|--------------|-------------|--|---|-------------------|------------|--|
| 401 | Camión compactador Gris | 1998 | MARK | 8 Tonelada | En operación | Propio | 1M2K195C4TM008690 | EM00401 | Cerrado |
| 402 | Camión Compactador Blanco | 1989 | TRUCK | 10 Tonelada | En operación | Propio | 1M2K127C9JM011294 | EM00402 | Cerrado |
| 408 | Camión compactador Azul | 1989 | TRUCK | 12 Tonelada | En operación | Propio | 1M2K127C9JM011294 | EM00408 | Cerrado |
| 410 | Camión compactador Blanco | 2010 | MARK LEUDUMP | 15 Tonelada | En operación | Propio | 1M2AU02CXAM004093 | LEU6410 | Cerrado |
| 411 | Camión compactador Blanco | 2012 | MACK LEUDUMP | 15 Tonelada | En operación | Propio | 1M2AU02C8CM005570 | Exhibición | Cerrado |
| 412 | Camión Compactador Azul | 2005 | HINO DUTRO | 2 Tonelada | En operación | Propio | XZU3010008820 | X626407 | Cerrado |
| 414 | Camión Compactador Blanco | 2010 | MACK LEUDUMP | 19 Tonelada | En operación | Propio | 1M2AU02C8AM004142 | Exhibición | Cerrado |


Rafael Betances
Enc. De Transporte y Equipo





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

LA CALETA

Servicio de Manejo de Residuos Sólidos
INVENTARIO DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
Enero 2023

| FICHA | DESCRIPCIÓN | Año | MARCA | CAPACIDAD | ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso) | TENENCIA (propio – alquilado – prestado) | CHASIS | PLACA | CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA |
|-------|-----------------------------|------|----------------|--------------|--|---|--------------|---------|--|
| 1133 | Daihatsu Mitsubishi Rojo | 2002 | DAIHATSU-V11 | 1.2 Tonelada | En operación | Alquilado | V21863018 | S001133 | Abierto sin lona |
| 1073 | Daihatsu Mitsubishi Azul | 1995 | DAIHATSU-V11 | 1.2 Tonelada | En operación | Alquilado | V119033823 | L201073 | Abierto sin lona |
| 00 | Rodillo | 1979 | INGERSOLL RAND | 0 | En Reparación | Propio | 53985 | OR00237 | Abierto |
| 406 | Greda Amarillo | 1974 | CLARK | 0 | En operación | Propio | 617A064 | OR00406 | Abierto |
| 409 | Pala Mecánica Amarilla | 1976 | CATERPILLAR | 0 | En reparación | Propio | 41K6329 | EM00409 | Cerrado |
| 706 | Volteo | 1980 | MARK | 0 | En operación | Propio | DM1886SX2497 | EM00403 | Abierto |
| | | | | | | | | | |


Rafael Betances
Enc. De Transporte y Equipo

