

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							LU	MA							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													100.0%	
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													100.0%	
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Arismar.
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Res. Nuevo Amanecer.
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Club De Los Leones.
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Venencia.
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mercadito.
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Tamarindo.
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Rosalía.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

					Febrero del 2023																													
					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
11	39229	Villa Altagracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																												83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Altagracia.	
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Corporanea.	
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																												83.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Solares Almirante.	
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Almirante Dentro.	
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ramón Matias Mella.	
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Batey Monserrat	
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisa Oriental.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							LU	MA									
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Educadores.
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Radiante.
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisas del Este.
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Hainamosa.
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Los Molinos.
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Trinitarios II.
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Prados.
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							LU	MA							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Regina.
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Moneda de Brisa Oriental.
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Miranda.
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																													100.0%	
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													100.0%	
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													100.0%	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

					Febrero del 2023																													
					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
38	39214	Farallones	Ma. Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Farallones.	
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Grua.	
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.	
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Restauradores y Kennedy.	
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Corales y Restauradores.	
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Nuevo.	
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Flores.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

					Semana 1														Semana 2							Semana 3								
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Laureles.	
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los San Juaneros.	
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Liberación.	
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.	
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.	
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Manzana 23 y 24.	
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Villas Colinas.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	Semana 1					Semana 2					Semana 3					% de Cump	Observaciones					
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA	DO	LU
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Perla Parte 2da.
59	39218	Las Acasias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Las Acasias y Corambal.
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Buena Ventura.
62	39221	Mendoza C/Duarte y Ravoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																					100.0%	
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																					87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Nuevo Amanecer.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
					Semana 1					Semana 2					Semana 3																			
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Agua Loca y Luz María.	
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Maranata.	
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Club de Aduanas.	
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Invidorex.	
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												100.0%		
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																												83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.	
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																												83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Hoyo.	
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Pinos.	
75	39213	Invicea	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																												87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Invicea.	
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																												100.0%		

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

Febrero del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

					Semana 1														Semana 2							Semana 3								
					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																													100.0%	
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Cancela Arriba.
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													83.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Rivera del Caribe.
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	



Encargado de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Febrero del 2023																													
Circunscripción No. 1					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM		■																											91.7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Ozama.
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM						■											■												83.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Alma Rosa I.
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																										■			91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Resp. Palma De Alma Rosa.
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																		■											91.7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer, la ruta Sector Capotillo.
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM			■																										91.7%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Alma Rosa II.
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM						■																							91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Faro.
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																										■			91.7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa María.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023																																		
Circunscripción No. 1					Semana 1					Semana 2					Semana 3																			
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	% de Cump	Observaciones
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																												83.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Palma de Alma Rosa.	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																												83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Hogar.	
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																												91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Carolina.	
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																												91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Hamarap.	
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																												91.7%	El camión sufrió una averia en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Villa Olímpica.	
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																												83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Américas.	
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																												83.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.	

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023

Circunscripción No. 1					Febrero del 2023																												% de Camp	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM		■																											83.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta Calero.
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																													83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Los Angeles.
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM			■																										91.7%	El camión sufrió una averia en el motor, por lo que se calentó, se quedo sin realizar la ruta Franconia.
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM									■																				91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Valle del Este.
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													91.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta Calle Primera Maquiteria.

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023

Circunscripción No. 1					Semana 1					Semana 2					Semana 3					% de Camp	Observaciones													
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA	DO	LU	MA							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91.7%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Campana.
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																													91.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Res. Mil Flores.
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																													91.7%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Residencial Paraiso Oriental.
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																													91.7%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial del Este.
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																													87.5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Antares.
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													83.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Planetas.
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																													83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023

Circunscripción No. 1					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO				
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																											83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.		
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																											83.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.		
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																											83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Mameyes.		
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																											83.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Trinitarios.		
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																											83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Duarte.		
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																											100.0%			
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																											91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Alpes I.		
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																											91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Carola.		
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																											91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Alba.		

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Febrero del 2023																													
Circunscripción No. 1					Semana 1					Semana 2					Semana 3																			
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												100.0%		
38	38596	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Mieses	
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																												83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Residencial Mella.	
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																												91.7%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Narciza.	
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												83.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.	
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Mi Sueño.	
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																												83.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Isabel.	
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																												91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.	

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023

Circunscripción No. 1					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																													91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Amanda I.
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																													83.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amanda II.
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91.7%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Residencial Oasis.
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta Alpes II.
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																													91.7%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Esperanza.
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91.7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas La Lotería.
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																													91.7%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																													83.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas Ensanche Isabelita.



Ayuntamiento
Santo Domingo Este

Ciudad Limpia y Asegurada

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Febrero del 2023

Circunscripción No. 1					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones						
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			MI	JU	VI	SA	DO	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																												91.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta El Italia.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 2					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones
					Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1					Semana 2					Semana 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																												91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cabirma del Este.	
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																												87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.	
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												100.0%		
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda.	
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												100.0%		
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																												83.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Don Oscar.	
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												100.0%		
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miercoles y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																												87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Amapola.	

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Febrero del 2023																													
Circunscripción No. 2					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																													87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Altos de Cancino.
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													83.3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91.7%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Juan Pablo II.
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91.7%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																													83.3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													83.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Katanga.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 2					Febrero del 2023																												% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1					Semana 2					Semana 3																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															91.7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															83.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															91.7%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer, la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Febrero del 2023																													
Circunscripción No. 2					Semana 1					Semana 2					Semana 3																			
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												100.0%		
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												83.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.	
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																												83.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.	
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ramón Emilio.	
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												83.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Ensanche Felicidad I.	
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												91.7%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Gómez Díaz.	
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																												83.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Felicidad II.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01 marzo, 2023

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Febrero del 2023																													
Circunscripción No. 2					Semana 1							Semana 2							Semana 3															
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91.7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Pidoca.
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91.7%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													91.7%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

