

**Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En
Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo
Este De Junio del 2023**

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (44) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (30) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2023

Circunscripción No. 2: tiene cuarenta (40) **camiones**, en horario matutino tenemos trece (13) **camiones compactadores grandes**, cinco (5) **camiones compactadores pequeños** y seis (6) **camiones volteo cielo abierto**, en horario nocturno tenemos seis (6) **camiones compactadores grandes**, ocho (8) **camiones compactadores pequeños** y dos (2) **camiones volteos cielo abierto**, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Julio del 2023

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,







REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2023

Junio del 2023

Circunscripción No. 1					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Ozama.
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa I.
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Resp. Palma De Alma Rosa.
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84.6%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Sector Capotillo.
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															84.6%	El camión sufrió una averia en el motor, por lo que se calentó, se quedo sin realizar la ruta Alma Rosa II.
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Faro.
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Villa María.
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															100.0%	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Hogar.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2023

Circunscripción No. 1					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																	
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carolina.
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															100.0%	
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Olímpica.
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																															84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Américas.
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																															92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Calero.
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															100.0%	
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															100.0%	
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Franconia.
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Valle del Este.
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Calle Primera Maquiteria.
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					Junio del 2023																															
Circunscripción No. 1					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Brisal.
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Alpes I.
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															100.0%	
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cancino I.
38	38596	Residencial Mises	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															100.0%	
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Mella.
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Narciza.
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Bello Campo.
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															100.0%	
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															100.0%	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 1					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Amanda II.
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Oasis.	
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																														100.0%		
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Esperanza.	
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																														100.0%		
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																														92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta El Rosal.	
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita.	
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Italia.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Lic. Augusto Márquez
Encargado de Operaciones
ASDE DPTO. OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Junio del 2023

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

				Junio del 2023																																
				Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
				JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100.0%	
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco.
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Katanga.
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100.0%	
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100.0%	
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100.0%	
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100.0%	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Junio del 2023																																
Circunscripción No. 2					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.		■										■																				92.3%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.		■																														92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.		■																														84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.						■																										92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Ramón Emilio.
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Gómez Díaz.
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Pidoca.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Junio del 2023

Circunscripción No. 2					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

LIMPIEZA
ASEO URBANO
Lic. Augusto Marquez
Encargado de Operaciones
DPTO. OPERACIONES



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																												% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■							■							■							■					77.8%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Llave.	
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Los Corales.	
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					100.0%		
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm						■																								87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Res. Nuevo Amanecer.	
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Club De Los Leones.	
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					100.0%		
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%		
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■						■							■							■					76.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Tamarindo.	
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%		
11	39229	Villa Altagracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Altagracia.	
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm					■						■							■							■					87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Corporanea.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

					Semana 1				Semana 2				Semana 3									% de Cump	Observaciones												
					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			DO	LU	MA	MI	JU	VI						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Solares Almirante.
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																														77.8%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														77.8%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Enfermera.
16	39217	Ramón Matías Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ramón Matías Mella.
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisa Oriental.
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														77.8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisas del Este.
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hainamosa.
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														75.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																		
					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI							
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Trinitarios II.	
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Prados.
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mirador del Este.
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta La Moneda de Brisa Oriental.
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Miranda.
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																															77.8%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															77.8%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Frailes III.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															83.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Farallones.
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Canaria.
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Grua.
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Corales y Restauradores.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3

Xenakis Invertments

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Nuevo.
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Marbella.
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															77.8%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Número II.
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Brisa del Este.
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															75.0%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Flores.
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los San Juaneros.
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															77.8%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Liberación.
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																												% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Manzana 23 y 24.
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villas Colinas.
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															77.8%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Perla Parte 2da.
59	39218	Las Acasias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															75.0%	El camión sufrió una averia en el motor, por lo que se calentó, se quedo sin realizar la ruta Las Acasias y Corambal.
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Buena Ventura.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																														% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															75.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Coquitos.
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Nuevo Amanecer.
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Agua Loca y Luz María.
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Club de Aduanas.
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Invidorex.
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																															84.6%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, se quedo sin realizar la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta El Hoyo.
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Pinos.
75	39213	Invicea	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Invicea.
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Ureña.
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cancela Arriba.
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Rivera del Caribe.
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	



Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/7/2023

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2023

Circunscripción No. 3					Junio del 2023																												% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																															88.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	



