



**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Septiembre del 2023

**Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En  
Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo  
Este De Agosto del 2023**

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

**Circunscripción No. 1:** tiene cuarenta y cuatro (**44**) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (**30**) **camiones compactadores grandes** y ocho (**8**) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (**5**) **camiones compactadores grandes** y un (**1**) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (**44**) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Septiembre del 2023

**Circunscripción No. 2:** tiene cuarenta (40) **camiones**, en horario matutino tenemos trece (13) **camiones compactadores grandes**, cinco (5) **camiones compactadores pequeños** y seis (6) **camiones volteo cielo abierto**, en horario nocturno tenemos seis (6) **camiones compactadores grandes**, ocho (8) **camiones compactadores pequeños** y dos (2) **camiones volteos cielo abierto**, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

**Circunscripción No. 3:** tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.





**Ayuntamiento**  
**Santo Domingo Este**  
*Ciudad Justa y Creativa*


**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Septiembre del 2023

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

**Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.**

Atentamente,



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/9/2023

Circunscripción No. 1					Agosto del 2023																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	LU	MA	MI	JU					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																															85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Ensanche Ozama.	
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa I.	
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															100.0%		
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Sector Capotillo.	
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa II.	
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Faro.	
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															92.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa María.	
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Palma de Alma Rosa.	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															100.0%		
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Carolina	
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															100.0%		



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 1					Agosto del 2023																												% de Cump	Observaciones			
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Olímpica.
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Las Américas.
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calero.
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Franconia
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																100.0%	
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Campana.
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Res. Mil Flores.
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																100.0%	
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

Circunscripción No. 1					Agosto del 2023																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Antares.	
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Planetas.	
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Coquitos.	
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Farallones.	
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															92.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio La Isabela.	
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Los Mameyes.	
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Trinitarios.	
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																															85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta El Duarte.	
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Brisal.	
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%		



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/9/2023

Circunscripción No. 1					Agosto del 2023																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	LU	MA	MI	JU					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carola.	
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															85.7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta El Alba.	
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cancino I.	
38	38596	Residencial Mises	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															100.0%		
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Mella.	
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Narciza.	
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Bello Campo.	
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Mi Sueño.	
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Isabel.	
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															100.0%		
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															100.0%		
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amanda II.	

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

Circunscripción No. 1					Agosto del 2023																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															85.7%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Oasis.	
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															85.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Alpes II.	
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Esperanza.	
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Lotería.	
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%		
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Isabelita.	
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Italia.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

**LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**OPERACIONES**  
 Lic. Augusto Márquez  
 Encargado de Operaciones



**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 2					Agosto del 2023																															% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU		
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cabirma del Este.
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Lucerna I.
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Lucerna II.
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda.
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Cachón de la Rubia.
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa.
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miercoles y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Amapola.
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																100.0%	
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 2				Agosto del 2023																												% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				Semana 1							Semana 2							Semana 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	LU	MA	MI	JU		
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Juan Pablo II.
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sábado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Katanga.
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sábado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sábado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													100.0%	
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																													88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA**  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

					Agosto del 2023																																
Circunscripción No. 2					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	% de Cump	Observaciones							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ramón Emilio.
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Felicidad I.
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																100.0%	
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Felicidad II.
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																84.6%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Pidoca.

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA  
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 2					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Invi y La Milagrosa.
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

**LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
ASDE DPTO. OPERACIONES  
Lic. Augusto Marquez  
Encargado de Operaciones





**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

Agosto del 2023

Circunscripción No. 3					Agosto del 2023																												% de Cump	Observaciones				
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																			
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Los Corales.
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Arismar.
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Res. Nuevo Amanecer.
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Club De Los Leones.
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mercadito.
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Tamarindo.
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
11	39229	Villa Altigracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																	85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Altigracia.
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Corporanea.



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

1/9/2023

Agosto del 2023

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														90.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Enfermera.
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														90.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ramón Matias Mella.
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														90.0%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Batey Monserrat.
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Brisa Oriental.
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Educadores.
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Hainamosa.
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Molinos.
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Trinitarios II.





**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Prados.
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Mirador del Este.
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Moneda de Brisa Oriental.
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																														90.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																														90.0%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Farallones.
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Residencial Canaria.
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Grua.
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Restauradores y Kennedy.
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Nuevo.



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

Agosto del 2023

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones									
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU						
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Marbella.
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Número II.
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Burrito.
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Laureles.
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Liberación.
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villas Colinas.



**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Perla Parte 2da.
59	39218	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Las Acacias y Corambal.
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Buena Ventura.
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Nancy Nadensha.
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Nuevo Amanecer.





**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Jerusalén.
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Agua Loca y Luz María.
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Club de Aduanas.
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invidorex.
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ana Teresa Balaguer.
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																														85.7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta El Hoyo.
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
75	39213	Invicéa	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Invicéa.
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Agosto del 2023**

Circunscripción No. 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones								
Xenakis Invertments					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU					
NO.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Arriba.
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Rivera del Caribe.
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

