



**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Febrero del 2024

***Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y
Cobertura De Enero Del 2024***

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (44) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (30) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.



**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Febrero del 2024

Circunscripción No. 2: tiene cuarenta (40) camiones, en horario matutino tenemos trece (13) camiones compactadores grandes, cinco (5) camiones compactadores pequeños y seis (6) camiones volteo cielo abierto, en horario nocturno tenemos seis (6) camiones compactadores grandes, ocho (8) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) fiscalizadores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) camiones compactadores, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces por semana. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



**Ayuntamiento
Santo Domingo Este**
Ciudad Justa y Creativa

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Febrero del 2024

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,





REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/2/2024

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones							
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																								84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Ozama.
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																								85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																								85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Resp. Palma De Alma Rosa .
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																								92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Sector Capotillo.
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																								92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Alma Rosa II.
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																								84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa Faro.
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																								92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa María.
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																								100.0%	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																								92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Mi Hogar.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

Circunscripción No. 1

Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

Circunscripción No. 1					Enero del 2024																																
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Calle Primera Maquiteria.	
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Campana..	
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Res. Mil Flores.	
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Paraiso Oriental.	
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial del Este.	
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Antares.	
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Planetas.	
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															100.0%		
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.	




REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 1

Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones		
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																							84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																							85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Mameyes.
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																							92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Sector Los Trinitarios.
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																							100.0%	
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																							92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Brisal .
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																							84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Alpes I.
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																							92.3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Carola.
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																							92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Alba.
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																							85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cancino I.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 1

Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones		
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	
38	38596	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																							92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Mieses.
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																							85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella .
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																							92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Narciza .
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																							92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																							84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Mi Sueño.
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																							84.6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Isabel.
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																							92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Arco Iris.
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																							85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Amanda I.
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																							85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Amanda II.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 1					Enero del 2024																																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones															
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI							
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Oasis.	
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Esperanza.
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio La Lotería.
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabélita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Italia.

Leyenda	
Días Cumplidos	White
Días Incumplidos	Black



Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 2


Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones									
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																										92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Cabirma del Este.
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																										100.0%	
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Lucerna II
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										100.0%	
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cachón de la Rubia.
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																										92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Residencial Don Oscar.
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miércoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en la ruta Vista Hermosa.
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miércoles y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																										100.0%	
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																										88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Altos de Cancino.
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Juan Pablo II.
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																										85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco.
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																										84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Katanga.
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																										84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																										85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																										84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																										88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Circunscripción No. 2			Enero del 2024																																		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														92.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.		
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Moises II y Jardines Segunda Etapa.		
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.		
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.		
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														85.7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.		
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes,	08:00 a.m.-2:00																														100.0%			
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad I.			
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Gómez Diaz.			

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA


AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					% de Cump	Observaciones										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad II .
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Pidoca.
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100.0%	
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	White
Días Incumplidos	Black





AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja.		
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%			
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Los Corales.		
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Arismar.		
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta Res. Nuevo Amanecer.		
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Club De Los Leones.		
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Venencia.		
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Invieca		
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%			
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Rosalía.		
11	39229	Villa Altamirano	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Altamirano.		



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3					Enero del 2024																															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Prados.
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Regina.
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Moneda de Brisa Oriental.
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Miranda.
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															85.7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Frailes III.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.		
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Marbella.			
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta San Bartolo.			
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II.			
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																													92.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Farallones.			
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Canaria.			
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													100.0%				
41	39212	Villa Esfuerzo,Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													88.9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Villa Esfuerzo,Caña y Mango.			
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Restauradores y Kennedy.			

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Corales y Restauradores.		
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Nuevo.		
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Marbella.		
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Barrio Número II.		
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Burrito.		
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Brisa del Este.		
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Las Flores.		
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Laureles.		
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los San Juaneros.		



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024																SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
Circunscripción No. 3				SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones										
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa Liberación.											
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.											
54	39229	El Perla,Y Manz.11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta El Perla,Y Manz.11-9-7-13-1.										
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%											
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villas Colinas.										
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%											
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%											
59	39218	Las Acasias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Las Acasias y Corambal.											
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.											
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Buena Ventura.											
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.											



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI						
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.	
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Nancy Nadensha.	
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Nuevo Amanecer.	
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Jerusalén.	
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Agua Loca y Luz María.	
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Maranata.	
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Club de Aduanas.	
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Invidorex.	
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Ana Teresa Balaguer..	



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1												SEMANA 2												SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones						
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.					
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Hoyo.					
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Pinos.					
75	39213	Inviccia	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Inviccia.					
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%						
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.					
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%						
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cancela Arriba.					
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.					
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Rivera del Caribe.					



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01-02-24

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Enero del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Xenakis Invertments		RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														85.7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.		
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.		

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

