



**Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En
Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo
Este De Marzo del 2024**

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (44) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (30) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.



ASO DEL SECTOR COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE TURISMO Y ASOCIACIONES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Informe de Cobertura del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En
Los Sectores: Barrios Y/o Asesiones Del Municipio de Santo Domingo
Este De Marzo del 2024

El área de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos
se encargó de la supervisión de cumplimiento de las Rutas asignadas en todo el mes que
conforme el municipio de Santo Domingo Este se encuentran distribuidos para recibir
el servicio de recolección de residuos sólidos. El sistema GPS supervisión muestra el cumplimiento
de las rutas asignadas con los vehículos comunitarios, considerando el día de la salida
de los camiones de cada ruta y con los registros con los diversos sectores de la
municipalidad.

El servicio de recolección de residuos sólidos asignado a las rutas es el siguiente:

En el mes de marzo se asignaron las siguientes rutas:
Ruta 1: 10 camiones grandes y 10 camiones pequeños.
Ruta 2: 15 camiones grandes y 15 camiones pequeños.
Ruta 3: 20 camiones grandes y 20 camiones pequeños.
Ruta 4: 25 camiones grandes y 25 camiones pequeños.
Ruta 5: 30 camiones grandes y 30 camiones pequeños.
Ruta 6: 35 camiones grandes y 35 camiones pequeños.
Ruta 7: 40 camiones grandes y 40 camiones pequeños.
Ruta 8: 45 camiones grandes y 45 camiones pequeños.
Ruta 9: 50 camiones grandes y 50 camiones pequeños.
Ruta 10: 55 camiones grandes y 55 camiones pequeños.

I. Rutas asignadas a los sectores: Barrios y/o Asesiones que tiene cinco (5) camiones
grandes y cinco (5) camiones pequeños.

II. Rutas asignadas a los sectores: Barrios y/o Asesiones que tiene diez (10) camiones
grandes y diez (10) camiones pequeños.

III. Rutas asignadas a los sectores: Barrios y/o Asesiones que tiene quince (15) camiones
grandes y quince (15) camiones pequeños.

IV. Rutas asignadas a los sectores: Barrios y/o Asesiones que tiene veinte (20) camiones
grandes y veinte (20) camiones pequeños.

V. Rutas asignadas a los sectores: Barrios y/o Asesiones que tiene veinticinco (25) camiones
grandes y veinticinco (25) camiones pequeños.

Ayuntamiento Santo Domingo Este
SECRETARIA TECNICA
RECIBIDO
FECHA: 19/4/2024
FIRMA: J. A. Soto P.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Abril del 2024

Circunscripción No. 2: tiene cuarenta (40) **camiones**, en horario matutino tenemos trece (13) **camiones compactadores grandes**, cinco (5) **camiones compactadores pequeños** y seis (6) **camiones volteo cielo abierto**, en horario nocturno tenemos seis (6) **camiones compactadores grandes**, ocho (8) **camiones compactadores pequeños** y dos (2) **camiones volteos cielo abierto**, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



**Ayuntamiento
Santo Domingo Este**
Ciudad Justa y Creativa

**AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

1 de Abril del 2024

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,

Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
ASDE DPTO. OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Marzo del 2024

Circunscripción No. 1					Marzo del 2024																															% de Cump	Observaciones	
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM		■																														92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Ozama.	
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM				■																												92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa I.	
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																					■												84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Resp. Palma De Alma Rosa.
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM							■																									92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.	
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM											■																					92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa II.	
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Faro.	
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa María.	
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Palma de Alma Rosa.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Marzo del 2024

Circunscripción No. 1					Marzo del 2024																															% de Cump	Observaciones		
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO				
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM	█										█																						84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Hogar.	
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM						█																												84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carolina.
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																		84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Hamarap.
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																		84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Olímpica .
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																		84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Américas.
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																		84.6%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																		100.0%	
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																		84.6%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																		84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Angeles.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Marzo del 2024

Circunscripción No. 1					Marzo del 2024																															% de Cump	Observaciones			
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO					
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																		92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Franconia.	
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																			92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Valle del Este.
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																			92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle Primera Maquiteria.
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																			84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Campana.
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																			92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Res. Mil Flores.
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																			92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Paraiso Oriental.
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																			84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial del Este.
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																																			88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Antares.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

					Marzo del 2024																																
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Planetas.
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Farallones.
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Duarte.
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Brisal.
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Alpes I.
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carola.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Marzo del 2024

Circunscripción No. 1					Marzo del 2024																															% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Alba.
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Cancino I.
38	38596	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella .
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Narciza .
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Isabel.
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Amanda I.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

MARZO del 2024

Circunscripción No. 2					MARZO del 2024																															% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Juan Pablo II.
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.	
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Katanga.	
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Frutas.	
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																84.6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico.	
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.	

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

MARZO del 2024

Circunscripción No. 2					MARZO del 2024																															% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																	87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Moises II y Jardines Segunda Etapa .
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																	92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ramón Emilio.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Llave.
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Los Corales.
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Arismar.
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Res. Nuevo Amanecer.
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Club De Los Leones.
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mercadito.
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Tamarindo.
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Rosalía
11	39229	Villa Altagracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Altagracia.
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																																87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Corporanea.
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																																90.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Enfermera.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones				
Xenakis Invertments					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ramón Matias Mella.	
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisa Oriental.
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Educadores.
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Brisas del Este.
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hainamosa.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																															% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Molinos.
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mirador del Este.
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Regina.
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Residencial Miranda.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Fr. Del Rosario Sánchez .
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Farallones.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																															% de Cump	Observaciones	
Xenakis Invertments					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial Canaria.
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Restauradores y Kennedy.
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Corales y Restauradores.
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Nuevo.
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Marbella.



Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones	
Xenakis Invertments					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Barrio Número II.
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Burrito.
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Brisa del Este.
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Las Flores.
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Laureles.
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los San Juaneros.
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	



Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
54	39229	El Perla, Y Manz.11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Manzana 23 y 24.
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villas Colinas..
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
59	39218	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Las Acacias y Corambal.
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Buena Ventura.
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Nancy Nadensha.
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Jerusalén.
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Maranata.
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Club de Aduanas.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Invidorex.
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ana Teresa Balaguer.
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Hoyo.
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
75	39213	Invicéa	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Paraiso.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2024

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones				
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO	
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la Ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta La Ureña.
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cancela Arriba.
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Cancela Abajo.
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Rivera del Caribe .
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Ciudad Juan Bosch.



AÑO DEL AVANCE COMUNITARIO Y LA CULTURA
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/4/2024

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MARZO del 2024

Circunscripción No. 3					MARZO del 2024																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																																88.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

