



# *Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa*

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.

Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax809-574-2854

Jarabacoa, Rep. Dom.

29 de Julio del 2024

## **INFORME GENERAL**

### **Estimación de necesidades de zafacones en los espacios públicos**

El municipio de Jarabacoa cuenta con nueve (9) parques y un área verde, ubicados en diferentes puntos del casco urbano, tal y como se establece en el mapa anexo, Los mismos cuentan con un sistema de rutas y frecuencias relacionado con el barrido y servicio de recolección.

A continuación, se presenta una lista con las situaciones encontradas en cada uno de los zafacones colocados en los diferentes puntos. Cabe destacar que para realizar la estimación de estos contenedores fue elaborado un instrumento para llevar los registros diarios, iniciando a partir del día lunes 22 de Julio y finalizando el sábado 27. El levantamiento de las informaciones fue realizado de manera ininterrumpida. Los resultados se presentan en los formularios anexos al presente informe.

# RESULTADO DE LAS INSPECCIONES DIARIAS A LOS ZAFACONES INSTALADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE JARABACOA



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE DUARTE	ZAFACONES: 6
Inspección realizada por:	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-7-24		/				
23-7-24			/			
24-7-24			/			
25-7-24		/				
26-7-24		/				
27-7-24		/				

Horario en que se realizo la inspección:

6:00 AM a 8:00 AM

Observaciones: Rubricar Zafacones

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



D.P



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE: BOULEVARD	ZAFACONES: 5 Unidades
Inspección realizada por: <i>Guayenda Vanessa Durán</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-07-24		/				
23-07-24		/				
24-07-24			/			
25-07-24		/				
26-07-24		/				
27-07-24		/				

Horario en que se realizo la inspección:

6:00 AM a 7:00 AM

Observaciones: Concientizar vecinos Además  
Reubicar Zafacones y Colocar nuevo

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



D.P



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE JUNIOR	ZAFACONES: 2
Inspección realizada por: <i>Kristian Hernández</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-7-24		/				
23-7-24				/		
24-7-24			/			
25-7-24		/				
26-7-24			/			
27-7-24		/				

Horario en que se realizo la inspección:

Observaciones: *de 6:00 a 8:00 AM*

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



*D.P*



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE INFANTIL LAS 3,500	ZAFACONES: 2
Inspección realizada por: <i>Geperda Vanessa Duran</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-07-24				✓		
23-07-24			✓			
24-07-24			✓			
25-07-24			✓			
26-07-24				✓		
27-07-24				✓		

Horario en que se realizo la inspección:

*de 6:00 AM a 7:00 AM*

Observaciones:

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



*D.P*



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE BALAGUER	ZAFACONES: 2
Inspección realizada por:	<i>Guayenda Vanessa Durán</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-07-2024			/			
23-07-24				/		
24-07-2024			/			
25-07-2024		/				
26-07-2024		/				
27-07-24		/				

Horario en que se realizo la inspección:  
de 6:00 AM a 7:00 AM

Observaciones: \_\_\_\_\_

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



*D.P*



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE INFANTIL FRANCISCO SANCHEZ	ZAFACONES: 5
Inspección realizada por: <i>Daysi M. Quezada</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacíos
22-07-24		X				
23-07-24					X	
24-07-24					X	
25-07-24					X	
26-07-24					X	
27-07-24					X	

Horario en que se realizo la inspección:

8:00 a 9:00 AM

Observaciones: \_\_\_\_\_

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



*D.P*



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE EUSEBIO PERALTA (PINAR QUEMADO)	ZAFACONES: 2
Inspección realizada por: <i>Federico Antonio Rodriguez</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-07-24	/					
23-07-24						/
24-07-24					/	/
25-07-24				/	/	
26-07-24			/	/		
27-07-24			/			

Horario en que se realizo la inspección:

*7:00 AM a 8:00 AM*

Observaciones:

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



*D.P*



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

## INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE JAPONES	ZAFACONES: 2
Inspección realizada por:	Cristian Hernandez

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-07-24		/				
23-07-24		/				
24-07-24	/					
25-07-24		/				
26-07-24		/				
27-07-24		/				

Horario en que se realizo la inspección:

6:00 AM a 8:00 AM

Observaciones:

Rubicas Zafacones

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



D.P



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

### INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE LA CONFLUENCIA	ZAFACONES: 2 de 6 unidades
Inspección realizada por:	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22-7-24		/				
23-7-24				/		
24-7-24					/	
25-7-24				/		
26-7-24			/	/		
27-7-24			/			

Horario en que se realizo la inspección:

6:00 AM a 7:00 AM

Observaciones:

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



D.P



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  
Departamento de Desarrollo Social y  
Participación Comunitaria  
Departamento de Aseo y Ornato

### INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE	Area Verde #2	ZAFACONES:	2
Inspección realizada por:	Cristhian Hernandez		

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
22/7/24					/	
23/7/24					/	
24/7/24				/		
25/7/24					/	
26/7/24				//		
27/7/24						

Horario en que se realizo la inspección:

Observaciones: de 6:00 AM a 8:00 AM

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO



D.P



# *Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa*

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.

Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax809-574-2854

29 de Julio del 2024

## **Análisis de resultados**

Las inspecciones realizadas evidenciaron la idoneidad de los zafacones en cuanto a la ubicación y la cantidad de unidades para el depósito de residuos sólidos por parte de la ciudadanía. Como se puede apreciar en los formularios anexos, en los casos específicos de los parques Duarte, Boulevard, Junior Ortiz, Japones los zafacones estaban llenos debido a que los moradores vecinos de las proximidades depositan los residuos generados. Es obvio, que en esta zona los zafacones no son suficientes, por lo que se recomienda colocar otras unidades. Otras de las razones del cumulo de basura son la posición de los tanques o contenedores, pues realmente se trata de una incorrecta ubicación de las unidades, lo que se corrigió de inmediato.

## **Conclusiones**

La implementación de esta estrategia de monitoreo y levantamiento de informaciones relacionadas con la disposición de residuos sólidos produce resultados positivos, tales como:

- Se puede estimar la cantidad de residuos sólidos generados en las zonas donde están colocados los zafacones.
- Es posible conocer, aunque de manera parcial, el comportamiento de la ciudadanía ante la disposición de estos residuos.

- Las informaciones obtenidas permiten el rediseño de ubicaciones y rutas.
- Es posible identificar las necesidades de capacitación y concientización en segmentos poblacionales específicos.
- Se generan experiencias que pueden resultar muy útiles para la implementación de otras iniciativas relacionadas con la generación y la disposición de residuos sólidos en el municipio.

**Imágenes donde necesitan intervención para regularizar el servicio.**

**Boulevard**



**PARQUE BALAGUER**



## PARQUE DUARTE

