

Azua de Compostela Rep. Dom  
2 de Diciembre de 2024

**Informe de Cumplimiento de Rutas, Frecuencias y Cobertura  
Periodo Noviembre 2024**

El Departamento de Ornato y Limpieza se encarga de monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en todo lo que comprende el Municipio de Azua de Compostela. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: supervisión continua de camiones en ruta. Comunicación continua con la recolectora contratada, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

En la actualidad, se brinda el servicio de recolección una vez a la semana y diariamente en avenidas principales del municipio, se está brindado el servicio al 100% de la población correspondiente al municipio de Azua

Es importante destacar, los siguientes aspectos:

1. En todo el mes de agosto la recolección estuvo dentro de los parámetros normales con un porcentaje de cumplimiento de un 99 % de recolección.
2. Se rediseñó el Plan de recolección de residuos, estableciendo la recolección diaria en plazas, parques y zona de mercado municipal, y por otra parte, frecuencia semanal en las calles de los diferentes sectores.

Anexo, detalles del cumplimiento diario de la frecuencia y mapa de cobertura.



TROFILO RAFAEL NOVAS M.  
ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA



RNC: 4-16-00008-9

Av. Juan Pablo Duarte esq. Colón no. 1, Centro de la Ciudad, Azua, Rep. Dom.  
Tel. (809) 521 1684 | [www.ayuntamientodeazua.gob.do](http://www.ayuntamientodeazua.gob.do)