



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2025

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Mayo Del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cincuenta y seis (56) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y cinco (5) **camiones compactadores pequeños**, en horario vespertino tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y cuatro (4) **camiones compactadores pequeños** y en horario nocturno tenemos siete (7) **Camiones compactadores grandes**, de 3.5 toneladas, que a su vez tienen cuarenta y nueve (49) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee dos (2) camiones compactadores grandes y dos (2) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee tres (2) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene un (1) camion compactador grande y un (1) camion compactador pequeño y *Valle Del Este* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene treinta (30) **camiones compactadores** , en horario matutino tenemos diez (10) **camiones compactadores grandes**, dos (2) **camiones compactadores pequeños** y tres (3) **camiones volteo cielo abierto**, en horario vespertino tenemos (10) **camiones compactadores grandes**, dos (2) **camiones compactadores pequeños** y tres



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2025

(3) camiones volteo cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta y uno **(41) supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro **(4) polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino)**: tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte)**: tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur)**: tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos)**: tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene sesenta y siete **(67) camiones compactadores Grandes** y tiene ocho **(8) camiones compactadores pequeños**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante)**: tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- II. **Polígono (Los Tamarindos)**: tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer)**: tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda)**: tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- V. **Polígono (Los Frailes)**: tiene doces (12) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch)**: tiene once (11) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de **sesenta (60) camiones compactadores grandes**, **Roger Group**, con un total de **ocho (8) camiones compactadores pequeños** y **MT-GROUP** con un total de **siete (7) camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2025

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.



Ing. José Dolores Mateo Herrera

Encargado del Departamento de Operaciones



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|---------------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|----|-----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 1 | CG1-35 | Ensanche Ozama | Ma, Ju y Sá | 4:30PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Ozama. | | | |
| 2 | CG1-06 | Alma Rosa I | Lu, Mi y Vi | 4:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I. | | | |
| 3 | CG1-11 | Resp. Palmas de Alma Rosa | Lu, Mi y Vi | 4:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.6% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa. | | | |
| 4 | CG1-09 | Sector Capotillo | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Sector Capotillo. | | | |
| 5 | CG1-09 | Alma Rosa II | Lu, Mi y Vi | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa II. | | | |
| 6 | CG1-39 | Villa Faro | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Faro. | | | |
| 7 | CG1-11 | Villa María | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa María. | | | |
| 8 | CG1-12 | Palmas de Alma Rosa | Lu y Ju | 4:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Palmas de Alma Rosa | | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

| Circunscripción No. 1 | | | | | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|--|
| El Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 9 | CG1-16 | Mi Hogar | Lu y Ju | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Mi Hogar |
| 10 | CG1-14 | Carola | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carola. | |
| 11 | CG1-18 | Hamarap | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hamarap. | |
| 12 | CG1-27 | Villa Olimpica | Ma, Ju, Do | 4:30PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Olimpica. | |
| 13 | CG1-30 | Las Américas | Ma Vi y Do | 4:30PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Las Américas. | |
| 14 | CG1-37 | Respaldo Los Tres Ojos | Lu, Mi y Vi | 4:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos | |
| 15 | CG1-12 | Calero | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Calero. | |
| 16 | CG1-30 | Los Molinos | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Molinos | |
| 17 | CG1-31 | Los Angeles | Lu, Mi y Vi | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Angeles. | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

| Circunscripción No. 1 | | | | | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| El Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 18 | CG1-33 | Franconia | Lu, Mi y Vi | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Franconia. |
| 19 | CG1-14 | Valle del Este | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Valle del Este. |
| 20 | CG1-32 | Calle 1era Maquiteria | Lu, Ju y Do | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria. |
| 21 | CG1-31 | Campana | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Campana |
| 22 | CG1-34 | Residencial las Flores | Ma, Ju y Sá | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial las Flores. |
| 23 | CG1-39 | Residencial Paraiso Oriental | Lu, Mi y Vi | 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Paraiso Oriental |
| 24 | CG1-16 | Residencial del Este | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial del Este. |
| 25 | CCP3-4 | Los Antares | Mi y Sa | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Antares. |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|-------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 26 | CG1-37 | Los Planetas | Mi y Sa | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Planetas. | |
| 27 | CG1-34 | Los Coquitos | Mi y Sa | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Coquitos. | |
| 28 | CG1-06 | Los Farallones | Mi y Sa | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Farallones. | |
| 29 | CG1-14 | Barrio La Isabela | Mi y Sa | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Barrio La Isabela. | |
| 30 | CG1-34 | Los Mameyes | Lu y Ju | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Mameyes | |
| 31 | CG1-35 | Los Trinitarios | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Trinitarios. | |
| 32 | CG1-18 | El Duarte | Ma, Ju y Sá | 4:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Duarte. | |
| 33 | CG1-16 | El Brisal | Lu, Mi y Vi | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Brisal. | |
| 34 | CG1-27 | Los Alpes I | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Alpes I. | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|-------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|-----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 35 | CG1-37 | Carolina | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carolina. | | |
| 36 | CG1-32 | El Alba | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Alba. | | |
| 37 | CG1-09 | Cancino I | Lu, Mi y Vi | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancino I | | |
| 38 | CG1-30 | Residencial Mella | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Residencial Mella. | | |
| 39 | CG1-12 | Narciza | Lu, Mi y Vi | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Narciza | | |
| 40 | CG1-33 | Bello Campo | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Bello Campo. | | |
| 41 | CG1-12 | Mi Sueño | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Mi Sueño. | | |
| 42 | CG1-16 | Isabel | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Isabel. | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

| Circunscripción No. 1 | | | | | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|---|
| El Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 43 | CG1-31 | Arco Iris | Lu y Ju | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Arco Iris. | |
| 44 | CG1-18 | Amanda I | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Amanda I. |
| 45 | CG1-37 | Amanda II | Ma y Sa | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amanda II. |
| 46 | CG1-09 | Residencial Oasis | Ma y Sa | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Oasis. |
| 47 | CG1-30 | Alpes II | Mi y Sa | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Alpes II. |
| 48 | CG1-32 | Esperanza | Ma, Ju y Sá | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Esperanza. |
| 49 | CG1-16 | La Loteria | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Loteria. |
| 50 | CG1-14 | El Rosal | Ma, Ju y Sá | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Rosal. |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Mayo del 2025

| Circunscripción No. 1 | | | | | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|---|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|---|
| El Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 51 | CG1-16 | Ensanche Isabelita | Lu y Ju | 6:30AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita. |
| 52 | CG1-06 | El Italia | Lu, Mi y Vi | 7:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Italia | |
| 53 | CG1-37 | Av.Charlie de Gaulle | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av.Charlie de Gaulle | |
| 54 | CG1-35 | Av.Las Americas | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Las Americas. | |
| 55 | CG1-11 | Av. San Vicente de Paul | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Av. San Vicente de Paul. | |
| 56 | CG1-09 | Av. Venezuela | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Venezuela. | |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

| | | | | | Mayo del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| Circunscripción No. 1 | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | % de Cump | Observaciones |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 57 | CG1-18 | Carretera Mella | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Carretera Mella. |
| 58 | CG1-11 | Av. Sabana Larga | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Sabana Larga. |
| 59 | CG1-12 | Av. España | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. España. |
| 60 | CG1-32 | Av. Iberoamericana | Lunes a Sabados | 6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. Iberoamericana. |
| 61 | CG1-34 | AV. 4 de Agosto | Lunes a Sabados | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. 4 de Agosto. |
| 62 | CG1-32 | AV. Fernandez de Navarrete | Lunes a Sabados | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta AV. Fernandez de Navarrete. |
| 63 | CG1-33 | AV. PDTE. Estrella Ureña | Lunes a Sabados | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. PDTE. Estrella Ureña |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 1 | CG1-21 CG-07 CCP3-3 | Cabirma del Este | Lunes, Miercoles y Jueves | 04:00 p.m.-12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Cabirma del Este. |
| 2 | CG-16 CG-23 CCP3-5 | Lucerna I | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.-12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Lucerna I. |
| 3 | CG1-21 CG1-29 CG-07 | Lucerna II | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Lucerna II |
| 4 | CG1-05 | Residencial Tito IV, Residencial El Bosque | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque. |
| 5 | CG-18 | Residencial Don Oscar | Martes, Jueves y Sabado | 04:00 p.m.-12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar. |
| 6 | CG-25 CG-08 CG-09 | Vista Hermosa I | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I |
| 7 | CG-18 CV-30 CV-62 | Residencial Amapola | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.-12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Residencial Amapola. |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| 15 | CG1-21 CCP3-5 | Barrio Puerto Rico Adelante | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.- 12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Barrio Puerto Rico Adelante. |
| 16 | CG-23 CV1-09 | Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros | Martes, Jueves y Sabado | 04:00 p.m.- 12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros. |
| 17 | CP-08 | Moises I y Jardines Primera Etapa | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.- 12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.6% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa. |
| 18 | CG1-30 CCP3-5 | Genesis y Ramon Matias Mella | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.- 12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella. |
| 19 | CG-23 | Moises II y Jardines Segunda Etapa | Martes, Jueves y Sabado | 04:00 p.m.- 12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa. |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 20 | CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30 | La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco. |
| 21 | CG-23 CG-22 CV1-09 | Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar | Lunes, Miercoles y Viernes | 04:00 p.m.-12:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.6% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar. |
| 22 | CG-19 | Ramón Emilio | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Sector Ramón Emilio. |
| 23 | CG-22 | Ensanche Felicidad I | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Ensanche Felicidad I. |
| 24 | CG-07 | Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz) | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz). |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|-------|---|---|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 25 | CCP3-5 | Ensanche Felicidad II | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II. |
| 26 | CV1-01 | Pidoca | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Pidoca. | |
| 27 | CG1-25 CCP3-01 | El Invi y La Milagrosa | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa. | |
| 28 | CG1-21 | Los Transformadores | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.6% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Los Transformadores. | |
| 29 | CG-07 | Vista Hermosa II | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa II. | |
| 30 | CG-16 | Carbonera kilombo | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carbonera kilombo | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|--------|--|----------------------------|----------------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 31 | CG1-05 | Bloque no.3 Agua Amazona | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Sector Bloque no.3 Agua Amazona. |
| 32 | CG1-29 | Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur. |
| 33 | CG1-30 | Residencial Belinda y Carretera vieja | Miercoles y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Residencial Belinda y Carretera vieja |
| 34 | CG1-32 | Guayabin Olivo | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Guayabin Olivo |
| 35 | CG1-34 | San Lorenzo, Lo Mina | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta San Lorenzo, Lo Mina |
| 36 | CG-19 | Lomisa | Lunes y Jueves | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Lomisa |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 37 | CG-23 | Respaldo K | Martes y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Respaldo K. |
| 38 | CG-22 | Los Tres Brazos I | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Tres Brazos I. |
| 39 | CCP3-01 | Barrio Puerto Rico detrás | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Sector Barrio Puerto Rico detrás. |
| 40 | CV-62 | Cachon Barrio | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.7% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Cachon Barrio. |
| 41 | CG1-29 | Central de Lucerna | Lunes, Miercoles y Viernes | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Central de Lucerna. |
| 42 | CV-61 | Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia. |



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 43 | CG1-05 | Los Tres Brazos II | Martes, Jueves y Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Tres Brazos II. |
| 44 | CG-07 | AV. Marcos Del Rosario | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer AV. Marcos Del Rosario. |
| 45 | CG1-05 | AV. Carretera Mella | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Carretera Mella. |
| 46 | CG1-12 | AV. Charles De Gaulle | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Marcos Del Rosario |
| 47 | CG1-21 | Av. Santa Luisa De Marillac | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Santa Luisa De Marillac. |
| 48 | CG1-29 | AV. Hector J. Diaz | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz. |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 2 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|---|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| Ayuntamiento de Santo Domingo Este | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 49 | CG-16 | Av. Sabana Larga | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Sabana Larga. |
| 50 | CG-19 | AV. Venezuela | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Venezuela. |
| 51 | CG-20 | AV. Prolongacion Venezuela | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. Prolongacion Venezuela. |
| 52 | CG-25 | AV. San Vicente De Paul | Lunes a Sabado | 08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. San Vicente De Paul. |

| Leyenda | |
|------------------|--|
| Días Cumplidos | |
| Días Incumplidos | |

Jose D. Mateo
 Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
 Encargado de Operaciones
 DEPTO. OPERACIONES
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | % de Cump | Observaciones | | | | |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|---------------|----|----|-------|--|
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | | | MA | MI | JU | VI |
| 8 | 38584 | AV. La Pista | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. La Pista |
| 9 | 38582 | Av. Marginal De Las Americas | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av. Marginal De Las Americas |
| 10 | 38592 | AV. Simon Orozco | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Simon Orozco |
| 11 | N-108 | BARRIO NUEVO | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUEVO |
| 12 | N-124 | BARRIO NUMERO II | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUMERO II |
| 13 | N-120 | BATEY MONSERRAT | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas BATEY MONSERRAT |
| 14 | F-16 | BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

| No. | FICHAS | RUTA | DÍAS | HORARIO | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | % de Comp | Observaciones | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------|---------|---------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI |
| 15 | N-108 | BRISA DEL ESTE | Lu y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BRISA DEL ESTE |
| 16 | 38902 | BRISA ORIENTAL | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BRISA ORIENTAL |
| 17 | 38595 | BUENA VENTURA | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BUENA VENTURA |
| 18 | 38927 | BURRITO | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BURRITO |
| 19 | N-120 | Calle Antonio Guzman | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Calle Antonio Guzman |
| 20 | N-123 | Calle Club Social | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Club Social |
| 21 | F-14 | Calle Pedro Bonilla | Lu a Sa | 08:00 a.m.-2:00 p.m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Calle Pedro Bonilla |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

| No. | FICHAS | RUTA | DÍAS | HORARIO | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cmp | Observaciones |
|-----|--------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 41 | 38927 | INVICEA | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta INVICEA | | |
| 42 | 38902 | INVIDOREX | Lu y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta INVIDOREX | | |
| 43 | 38913 | INVIMOSA Y NUEVO RENACER | Lu, Ju y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER | | |
| 44 | 38914 | INVIVIENDA | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta INVIVIENDA | | |
| 45 | 38923 | JERUSALEN | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta JERUSALEN | | |
| 46 | 38592 | La Cayena | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer La Cayena | | |
| 47 | 38598 | LA LLAVE | Lu, Ma, Ju y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.4% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LA LLAVE | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Circunscripción No. 3 | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 48 | 38593 | LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL |
| 49 | 38908 | LA UREÑA | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta LA UREÑA |
| 50 | 38593 | LAS ACASIAS Y CORAMBAL | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL |
| 51 | F-15 | LAS FLORES | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer LAS FLORES |
| 52 | 38902 | LOS COQUITOS | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta LOS COQUITOS |
| 53 | F-12 | LOS FRAILES II | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS FRAILES II |
| 54 | 38919 | LOS LAURELES | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS LAURELES |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|-----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 55 | 38904 | LOS PINOS | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PINOS | | |
| 56 | F-20 | LOS PRADOS | Lu y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PRADOS | | |
| 57 | 38905 | LOS SAN JUANEROS | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS SAN JUANEROS | | |
| 58 | 38926 | MANZANA 23 Y 24 | Ma y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer MANZANA 23 Y 24 | | |
| 59 | 38596 | MARANTA | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta MARANTA | | |
| 60 | 38917 | MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI | Lu, Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

% de Cump Observaciones

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | % de Cump | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------------|---------|---------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|---------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | | | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | | | | | |
| 61 | 38915 | MERCADITO | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.6% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta MERCADITO |
| 62 | 38597 | MIRADOR DEL ESTE | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MIRADOR DEL ESTE |
| 63 | 38582 | MOLINOS | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MOLINOS |
| 64 | 38584 | NANCY NADENSHA | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta NANCY NADENSHA |
| 65 | 38909 | NUEVO AMANECER | Lu y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER |
| 66 | 38585 | PARAISO | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta PARAISO |
| 67 | 38598 | PERLA PARTE 2DA. | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

| No. | FICHAS | RUTA | DÍAS | HORARIO | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|---|---------|---------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|-----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 68 | 38902 | RADIANTE | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RADIANTE | | |
| 69 | 38593 | RAMON MATIAS MELLA | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA | | |
| 70 | 38911 | REGINA | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer REGINA | | |
| 71 | 38901 | RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO | | |
| 72 | 38902 | RESIDENCIAL ARISMAR | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR | | |
| 73 | 38910 | RESIDENCIAL CANARIA | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones |
|-----|--------|-------------------------|---------|---------------|---------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|-----------|---------------|
| | | | | | SEMANA 1 | | | | SEMANA 2 | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 74 | 38592 | RESIDENCIAL LOS CORALES | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES | | |
| 75 | 38902 | RESIDENCIAL MARBELLA | Mi y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA | | |
| 76 | F-03 | RESIDENCIAL MIRANDA | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL MIRANDA | | |
| 77 | 38595 | Respaldo Villa Carmen | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen | | |
| 78 | 38903 | RESTAURADORES Y KENNEDY | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY | | |
| 79 | 38928 | RIVERA DEL CARIBE | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RIVERA DEL CARIBE | | |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA

| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % de Cump | Observaciones | |
|-----|--------|---|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|---|
| 80 | 38910 | ROSALIA | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta ROSALIA | |
| 81 | 38906 | SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo |
| 82 | 38910 | SAN BARTOLO con Farallones | Lu, Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta SAN BARTOLO con Farallones |
| 83 | 38582 | SOLARES ALMIRANTE | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta SOLARES ALMIRANTE |
| 84 | 38599 | TAMARINDO | Lu, Mi y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta TAMARINDO |
| 85 | 38910 | TRINITARIOS II | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer TRINITARIOS II |



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/6/2025

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 3 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|---|
| ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 86 | 38924 | TROPICAL DEL ESTE | Lu y Ju | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE |
| 87 | 38925 | VILLA ALTAGRACIA | Ma, Ju y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLA ALTAGRACIA |
| 88 | 38910 | Villa Carmen | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Carmen |
| 89 | 38905 | VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO | Ma y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO |
| 90 | 38906 | VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar | Lu y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar |
| 91 | 38907 | VILLA LIBERACION | Lu a Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.3% | Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA LIBERACION |
| 92 | 38925 | Villa Tropicalia | Ma, Ju y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.9% | Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Tropicalia |



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/6/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO del 2025

| Circunscripción No. 3 | | | | | MAYO del 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % de Cump | Observaciones | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|---------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------|----|-------|--|
| ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP | | | | | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | FICHAS | RUTA | DIAS | HORARIO | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | | | JU | VI | SA |
| 93 | 38901 | VILLA VENECIA | Ma y Vi | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA VENECIA |
| 94 | 38910 | VILLAS COLINAS | Mi y Sa | 7:00AM/3:00PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLAS COLINAS |

| Leyenda | |
|------------------|--|
| Días Cumplidos | |
| Días Incumplidos | |

Jose Dolores Mateo
 ALCALDÍA Santo Domingo Este
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
 Encargado de Operaciones
 DEPTO. OPERACIONES
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 GESTIÓN 2024-2028