



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2025

Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo Este De Junio del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema GPS, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cincuenta y seis (56) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y cinco (5) **camiones compactadores pequeños**, en horario vespertino tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y cuatro (4) **camiones compactadores pequeños** y en horario nocturno tenemos siete (7) **Camiones compactadores grandes**, de 3.5 toneladas, que a su vez tienen cuarenta y nueve (49) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee dos (2) camiones compactadores grandes y dos (2) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee tres (2) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene un (1) camión compactador grande y un (1) camión compactador pequeño y *Valle Del Este* que posee dos (2) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene treinta (30) **camiones compactadores** , en horario matutino tenemos diez (10) **camiones compactadores grandes**, dos (2) **camiones compactadores pequeños** y tres (3) **camiones volteo cielo abierto**, en horario verspertino tenemos (10)



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2025

camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y tres (3) camiones volteo cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta y uno (41) supervisores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños y un (1) camion volteo cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene sesenta y siete (67) camiones compactadores Grandes y tiene ocho (8) camiones compactadores pequeños, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene doces (12) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene once (11) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de **sesenta (60) camiones compactadores grandes**, **Roger Group.** con un total de **ocho (8) camiones compactadores pequeños** y **MT-GROUP** con un total de **siete (7)**



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2025

camiones compactadores grandes, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos **(2)** a tres **(3) veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,

ALCALDÍA Santo Domingo Este
DEPTO. OPERACIONES
LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. I						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	4:30PM																															91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Ensanche Ozama.		
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alma Rosa I.		
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Resp.Palma de Alma Rosa .		
4	CG1-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Sector Capotillo.		
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa II		
6	CG1-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Villa Faro.		
7	CG1-11	Villa María	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Maria.		
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Palma de Alma Rosa.		



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/7/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 1																																								
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4										
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones				
9	CG1-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mi Hogar.				
10	CG1-14	Carola	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Carola.				
11	CG1-18	Hamarap	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Hamarap.				
12	CG1-27	Villa Olimpica	Ma, Ju, Do	4:30PM																															91.7%	Falla mecanica en la manguera hidraulica se quedo sin hacer la ruta Villa Olimpica				
13	CG1-30	Las Américas	Ma Vi y Do	4:30PM																															92.3%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Las Americas.				
14	CG1-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.				
15	CG1-12	Calero	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Calero				
16	CG1-30	Los Molinos	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															91.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.				
17	CG1-31	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Angeles.				



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025
Circunscripción No. 1
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	ROUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
18	CG1-33	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Franconia
19	CG1-14	Valle del Este	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Valle del Este.
20	CG1-32	Calle 1era Maquiteria	Lu, Ju y Do	6:30AM																															92.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.
21	CG1-31	Campana	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															91.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Campana.
22	CG1-34	Residencial las Flores	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial las Flores.
23	CG1-39	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Paraiso Oriental.
24	CG1-16	Residencial del Este	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															91.7%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Residencial del Este.
25	CCP3-4	Los Antares	Mi y Sa	6:30AM																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Antares.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 1																																				
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	% de Cump	Observaciones
26	CG1-37	Los Planetas	Mi y Sa	6:30AM																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Planetas.
27	CG1-34	Los Coquitos	Mi y Sa	7:00AM																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Coquitos.
28	CG1-06	Los Farallones	Mi y Sa	7:00AM																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Farallones.
29	CG1-14	Barrio La Isabela	Mi y Sa	7:00AM																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.
30	CG1-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Los Mameyes.
31	CG1-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Trinitarios.
32	CG1-18	El Duarte	Ma, Ju y Sá	4:00PM																															91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Duarte.
33	CG1-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Brisal.
34	CG1-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															91.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Alpes I.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 1						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
35	CG1-37	Carolina	Ma, Ju y Sá	6:30AM																														91.7%	se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Carolina.			
36	CG1-32	El Alba	Ma, Ju y Sá	7:00AM																														91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer El Alba			
37	CG1-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cancino I			
38	CG1-30	Residencial Mella	Ma, Ju y Sá	6:30AM																														91.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Mella.			
39	CG1-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																														92.3%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Narciza.			
40	CG1-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sá	6:30AM																														91.7%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Bello Campo.			
41	CG1-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sá	6:30AM																														91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mi Sueño.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	ruta	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
42	CG1-16	Isabel	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															91.7%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Isabel.
43	CG1-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.
44	CG1-18	Amanda I	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															91.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Amanda I.
45	CG1-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda II.
46	CG1-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																															87.5%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Residencial Oasis.
47	CG1-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																															87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día , se quedo sin hacer Alpes II
48	CG1-32	Esperanza	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Esperanza.
49	CG1-16	La Loteria	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															91.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Loteria.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 1						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
50	CG1-14	El Rosal	Ma, Ju y Sá	6:30AM																														91.7%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Rosal.			
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																															88.9%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Isabelita.		
52	CG1-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Italia.		
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Charles de Gaulle.		
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															96.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Av. Las Americas.		
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.San Vicente de Paul.		
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															88.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Av.Venezuela.		



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
57	CG1-18	Carretera McIla	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carretera Mella.
58	CG1-11	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. Sabana Larga.
59	CG1-12	Av. España	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av.España
60	CG1-32	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Iberoamericana.
61	CG1-34	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta AV.4 de Agosto.
62	CG1-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer AV. Fernandez de Navarrete
63	CG1-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. PDTE. Estrella Ureña



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/7/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO del 2025


Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Circunscripción No. 1					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
64	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Ozama.			

Leyenda

Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2																																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															84.6%	Falla mecanica en la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Cabirma del Este.
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Lucerna II.
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															83.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Residencial Don Oscar.
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2						SEMANA 1								SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4								
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Amapola.	
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92.3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Altos de Cancino.	
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91.7%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Bloque No.10 "Santo Cristo de los Milagros".	
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Juan Pablo II.	
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vietnam.	
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio co Culo de Maco.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Katanga a la Derecha del lado del bulevar.			
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.			
15	CG1-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico Adelante.			
16	CG-23 CV1-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														91.7%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.			
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2																																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	% de Cump	Observaciones
18	CG1-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Milagrisa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama , Mil Flores y Barrio El Barco.
21	CG-23 CG- 22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Ramon Emilio.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2																																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sábado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Sector Las Cuchilla (Gomez Diaz).
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Ensanche Felicidad II.
26	CV1-01	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Pidoca.
27	CG1-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer El Invi y La Milagrosa.
28	CG1-21	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Transformadores.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Circunscripción No. 2					SEMANA 1								SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
29	CG-07	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa II	
30	CG-16	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carbonera Kilombo.	
31	CG1-05	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque no.3 Agua Amazona.	
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														91.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Katanga a la Izquierda con Los Mina Sur	
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														87.5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Residencial Belinda y Carretera Vieja.	
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Guayubin Olivo.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2					Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																	
					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo , Los Mina.		
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88.9%	Se Pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta Lomisa.		
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															87.5%	Se exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Respaldo K.		
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos I.		
39	CCP3-01	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico detras.		
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cachon Barrio.		



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
41	CG1-29	Central de Lucerna	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Central de Lucerna.		
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.		
43	CG1-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															91.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Tres Brazos II.		
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															88.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Marcos del Rosario.		
45	CG1-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Carretera Mella.		
46	CG1-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Charles de Gaulle.		



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2																																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV.Santa Luisa De Marillac.
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Hector J.Diaz .



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 2																																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	% de Cump.	Observaciones
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Sabana Larga.
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta AV. Venezuela.
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Prolongacion Venezuela.
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. San Vicente de Paul.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 3						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
1	38596	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta LA TORONJA.			
2	38597	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA			
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Amalia.			
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta ANA TERESA BALAGUER			
5	F-07	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Autopista San Isidro.			
6	38922	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AV.CLUB DE LOS LEONES.			
7	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV.Hipica.			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av. La Pista
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Marginal las Americas.
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															92.0%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av.Simon Orozco.
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BARRIO NUMERO II.
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BATEY MONSERRAT



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU					
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones			
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS				



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 3						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE			
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hace BRISA ORIENTAL.			
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BUENA VENTURA			
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BURRITO			
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman.			
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Calle Club Social.			
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														92.0%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla.			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 3						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
22	38584	CANCELA ABAJO	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta CANCELA ABAJO.			
23	38592	CANCELA ARRIBA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CANCELA ARRIBA.			
24	38594	Cancino Adentro y Zona Aldeleña	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														92.3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Cancino Adentro y Zona Aldeleña.			
25	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96.0%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Carretera Mella.			
26	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.			
27	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta CIUDAD JUAN BOCH.			
28	38595	CLUD DE ADUANAS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer CLUB DE ADUANAS			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta CORALES Y RESTAURADORES			
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CORPORANEA.			
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EDUCADORES.			
32	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Almirante.			
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																														91.7%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta EL HOYO			
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ.11-9-7-13-1			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Comp	Observaciones
35	N-108	ENFERMERA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta ENFERMERA.	
36	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTO.	
37	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92.0%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta FR.DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo,Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo.	
38	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta FRAILES III	
39	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta GRUA	
40	38597	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Hainamosa con av.Simon Orozco.	



JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones		
41	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta INVICEA			
42	38902	INVIDOREX	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta INVIDOREX			
43	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														92.3%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.			
44	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.0%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta INVIVIENDA			
45	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer JERUSALEN			
46	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92.0%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta La Cayena			
47	38598	LA LLAVE	Lu, Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																														94.1%	Presento una fall en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LA LLAVE.			



JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LA UREÑA
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta LAS FLORES
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS COQUITOS
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS FRAILES II
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS LAURELES



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Camp	Observaciones		
55	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PINOS.			
56	F-20	LOS PRADOS	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS PRADOS			
57	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS SAN JUANEROS			
58	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MANZANA 23 Y 24			
59	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MARANTA.			
60	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														91.7%	Presento una fall en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta MENDOZA C/DUARTE Y RAYOLI.			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.0%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MERCADITO.	
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta MIRADOR DEL ESTE.	
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MOLINOS	
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta NANCY NADENSHA.	
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER.	
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta PARAISO.	
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta PERLA PARTE 2DA	



JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer RADIANTE.			
69	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RAMON MATIAS MELLA			
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta REGINA.			
71	38901	RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta RES NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO.			
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.			
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL CANARIA.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.	
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA.	
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.	
77	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen.	
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.	
79	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RIVERA DEL CARIBE.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

					JUNIO del 2025																																	
Circunscripción No. 3						SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
80	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta ROSALIA.		
81	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo		
82	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta SAN BARTOLO con Farallones.		
83	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer SOLARES ALMIRANTE.		
84	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta TAMARINDO.		
85	38910	TRINITARIOS II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta TRINITARIOS II		

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones		
86	38924	TROPICAL DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TROPICAL DEL ESTE.			
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														91.7%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.			
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Villa Carmen			
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA ESFUERZO CAÑA Y MANGO.			
90	38906	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar.			
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLA LIBERACION			
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														91.7%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Tropicalia.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/7/2025

JUNIO del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y MT-GROUP					DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU				
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
93	38901	VILLA VENECIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta VILLA VENECIA.		
94	38910	VILLAS COLINAS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo VILLA COLINAS.		

Leyenda

Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDÍA
Santo Domingo Este
Jose Dolores Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
GESTIÓN 2024-2028