



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de octubre del 2025

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Septiembre Del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y diez (10) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis (36) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (1) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes*.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) **camiones compactadores grandes** y seis (6) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) **supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de octubre del 2025

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y cinco (45) **camiones compactadores Grandes** y Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes**, **Roger Group.** con un total de Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños** y **Waste Solution** con un total de Veinticuatro (24) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de octubre del 2025

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,



DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO

José D. Mateo

Ing. José Dolores Mateo Herrera

Encargado del Departamento de Operaciones



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	4:30PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Ensanche Ozama.	
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alma Rosa I	
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa.	
4	CG1-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Sector Capotillo.	
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														84,6%	El camión sufrio una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Alma Rosa II.	
6	CG1-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														92,3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Faro.	
7	CG1-11	Villa María	Ma, Ju y Sá	6:00AM																														92,3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa María.	
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Palmas de Alma Rosa.	
9	CG1-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4										% de Cump	Observaciones
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
19	CG1-14	Valle del Este	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Valle del Este.				
20	CG1-32	Calle 1era Maquiteria	Lu, Ju y Do	6:30AM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Calle 1era Maquiteria.				
21	CG1-31	Campana	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Campana.				
22	CG1-34	Residencial las Flores	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial las Flores.				
23	CG1-39	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Paraiso Oriental.				
24	CG1-16	Residencial del Este	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial del Este				
25	CCP3-4	Los Antares	Mi y Sa	6:30AM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Antares.				
26	CG1-37	Los Planetas	Mi y Sa	6:30AM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Planetas.				



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones	
27	CG1-34	Los Coquitos	Mi y Sa	7:00AM																															87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia , se quedo sin hacer Los Coquitos.	
28	CG1-06	Los Farallones	Mi y Sa	7:00AM																																87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.
29	CG1-14	Barrio La Isabela	Mi y Sa	7:00AM																																87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio La Isabela.
30	CG1-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																																88,9%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Los Mameyes.
31	CG1-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Trinitarios.
32	CG1-18	El Duarte	Ma, Ju y Sá	4:00PM																																92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer El Duarte.
33	CG1-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta El Brisal.
34	CG1-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Alpes I.
35	CG1-37	Carolina	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carolina.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
36	CG1-32	El Alba	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Alba.
37	CG1-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84,6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Cancino I.
38	CG1-30	Residencial Mella	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella.
39	CG1-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Narciza.
40	CG1-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.
41	CG1-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Sueño.
42	CG1-16	Isabel	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Isabel.
43	CG1-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Arco Iris.
44	CG1-18	Amanda I	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amanda I.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones	
45	CG1-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda II.	
46	CG1-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																																88,9%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Residencial Oasis.
47	CG1-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																																87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alpes II.
48	CG1-32	Esperanza	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Esperanza.
49	CG1-16	La Loteria	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Loteria.
50	CG1-14	El Rosal	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Rosal.
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita.
52	CG1-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Italia.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																															96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av.Charlie de Gaulle.
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																															96,2%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Av.Las Americas.
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																															96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. San Vicente de Paul.
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. Venezuela.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
57	CG1-18	Carretera Mella	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Carretera Mella.	
58	CG1-11	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Sabana Larga.	
59	CG1-12	Av. España	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Av. España.	
60	CG1-32	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Iberoamericana.	
61	CG1-34	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. 4 de Agosto.	
62	CG1-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta AV. Fernandez de Navarrete v.	
63	CG1-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. PDTE. Estrella Ureña .	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/10/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 1

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
64	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Ozama.	

Leyenda

Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Cabirma del Este	
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.	
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Lucerna II.	
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.	
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.	
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														100,0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Amapola.	
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Altos de Cancino.	
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".	
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Juan Pablo II.	
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vietnam.	
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar	
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.	
15	CG1-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Barrio Puerto Rico Adelante.	
16	CG-23 CV1-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.	
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	ROUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
18	CG1-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella	
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.	
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.	
21	CG-23 CG-22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.	
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ramón Emilio.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.	
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).	
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.	
26	CV1-01	Pidoca	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Pidoca	
27	CG1-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Invi y La Milagrosa	
28	CG1-21	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
29	CG-07	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Vista Hermosa II.	
30	CG-16	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carbonera kilombo.	
31	CG1-05	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Sector Bloque no.3 Agua Amazona.	
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur.	
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.	
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Guayabin Olivo.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Lorenzo, Lo Mina .	
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Lomisa.	
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Respaldo K	
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Tres Brazos I	
39	CCP3-01	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Barrio Puerto Rico detrás.	
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Sector Cachon Barrio.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
41	CG1-29	Central de Lucerna	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Central de Lucerna.	
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	
43	CG1-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos II.	
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Marcos Del Rosario.	
45	CG1-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Carretera Mella.	
46	CG1-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Charles De Gaulle.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Santa Luisa De Marillac.	
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz	
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Av. Sabana Larga	
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Venezuela .	
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Prolongacion Venezuela.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA			
No.	FICHAS	RUTA		DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul		Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. San Vicente De Paul.	

Leyenda

Días Cumplidos

Días Incumplidos

Jose D Mateo

Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones

GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	38596	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta LA TORONJA	
2	38597	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA.	
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amalia.	
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta ANA TERESA BALAGUER.	
5	F-07	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Autopista San Isidro	
6	38922	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AV. CLUB DE LOS LEONES	
7	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,2%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta AV. HIPICA.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. La Pista.	
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Av. Marginal De Las Americas	
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,2%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta AV. Simon Orozco.	
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.	
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BARRIO NUMERO II.	
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BATEY MONSERRAT.	
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS.	



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunseripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE.
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BRISA ORIENTAL.
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta BUENA VENTURA.
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BURRITO.
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman.
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Calle Club Social.
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,2%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle Pedro Bonilla.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
22	38584	CANCELA ABAJO	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta CANCELA ABAJO
23	38592	CANCELA ARRIBA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer CANCELA ARRIBA..
24	38594	Cancino Adentro y Zona Aldeleña	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													84,6%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Cancino Adentro y Zona Aldeleña
25	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carretera Mella.
26	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.
27	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													96,2%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta CIUDAD JUAN BOSCH.
28	38595	CLUD DE ADUANAS	Ma v Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Falla mecánica en la



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES.	
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CORPORANEA.	
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta EDUCADORES.	
32	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Almirante.	
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer EL HOYO	
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Camp	Observaciones
35	N-108	ENFERMERA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta ENFERMERA.	
36	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	
37	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo.	
38	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96,2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta FRAILES III.	
39	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta GRUA.	
40	38597	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hainamosa con av. Simón Orozco.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION

Nº.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones	
41	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVICEA..	
42	38902	INVIDOREX	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta INVIDOREX.
43	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.
44	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta INVIVIENDA.
45	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta JERUSALEN.
46	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,2%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta La Cayena.
47	38598	LA LLAVE	Lu, Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer LA LLAVE.



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LA UREÑA.
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS FLORES.
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS COQUITOS.
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS FRAILES II.



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
Nº.	FICHAS	RU TA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS LAURELES.
55	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LOS PINOS.
56	F-20	LOS PRADOS	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS PRADOS.
57	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer LOS SAN JUANEROS.
58	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer MANZANA 23 Y 24.
59	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MARANTA.
60	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI.
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,2%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer MERCADITO.



SEPTIEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MIRADOR DEL ESTE.	
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MOLINOS.	
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas NANCY NADENSHA.	
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER.	
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta PARAISO	
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta PERLA PARTE 2DA.	



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	TICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RADIANTE.	
69	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA.	
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hace REGINA.	
71	38901	RES.NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO.	
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR	
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA	



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																																	
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
No.	FICHAS	RUTA		DIAS	HORARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES		Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES	
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA		Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA	
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA		Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.	
77	38595	Respaldo Villa Carmen		Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Villa Carmen.	
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY		Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.	
79	38928	RIVERA DEL CARIBE		Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE.	



01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RLTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump.	Observaciones
80	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta ROSALIA.
81	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo.
82	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta SAN BARTOLO con Farallone.
83	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta SOLARES ALMIRANTE. .
84	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta TAMARINDO.
85	38910	TRINITARIOS II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta TRINITARIOS II.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/10/2025

					SEPTIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
86	38924	TROPICAL DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TROPICAL DEL ESTE.	
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.	
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96,2%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Villa Carmen	
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	
90	38906	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar.	
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96,2%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLA LIBERACION.	
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																														84,6%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Tropicalia	



01/10/2025

Circunscripción No. 3

ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION

No.	FICHAS	ROUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
93	38901	VILLA VENECIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta VILLA VENECIA.
94	38910	VILLAS COLINAS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta VILLAS COLINAS.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones