



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de NOVIEMBRE del 2025

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Octubre Del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y diez (10) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis (36) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (1) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este* que tiene (2) **camiones compactadores grandes**.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) **camiones compactadores grandes** y seis (6) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) **supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de NOVIEMBRE del 2025

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y cinco (45) **camiones compactadores Grandes** y Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes**, **Roger Group.** con un total de Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños** y **Waste Solution** con un total de Veinticuatro (24) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de NOVIEMBRE del 2025

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,

José D. Mateo
Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado del Departamento de Operaciones



ALCALDÍA

Santo Domingo Este**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO****DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 1										SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	4:30PM																															92,3%	se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Ozama.	
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I.	
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa.	
4	CG1-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Sector Capotillo.	
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa II	
6	CG1-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Faro.	
7	CG1-11	Villa María	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa María.	
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Palmas de Alma Rosa	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																																						
Circunscripción No. 1										SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3																		
		El Ayuntamiento de Santo Domingo Este		FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
9	CG1-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																																		88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Mi Hogar.	
10	CG1-14	Carola	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																		92,3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Carola.	
11	CG1-18	Hamarap	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																		92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Hamarap.	
12	CG1-27	Villa Olímpica	Ma, Ju, Do	4:30PM																																		92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Villa Olímpica.	
13	CG1-30	Las Américas	Ma Vi y Do	4:30PM																																		92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Las Américas.	
14	CG1-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																		92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.	
15	CG1-12	Calero	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																		84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Calero.	
16	CG1-30	Los Molinos	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																		92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1																			OCTUBRE del 2025																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3										% de Cump	Observaciones												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
17	CG1-31	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Angeles.
18	CG1-33	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Franconia.
19	CG1-14	Valle del Este	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																	92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Valle del Este.
20	CG1-32	Calle 1era Maquiteria	Lu, Ju y Do	6:30AM																																	92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Calle 1era Maquiteria.
21	CG1-31	Campana	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																	92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Campana.
22	CG1-34	Residencial las Flores	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																	92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial las Flores.
23	CG1-39	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	92,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Paraiso Oriental.
24	CG1-16	Residencial del Este	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																	92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial del Este.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
25	CCP3-4	Los Antares	Mi y Sa	6:30AM																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Antares.
26	CG1-37	Los Planetas	Mi y Sa	6:30AM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Planetas.
27	CG1-34	Los Coquitos	Mi y Sa	7:00AM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Coquitos.
29	CG1-14	Barrio La Isabela	Mi y Sa	7:00AM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo dia , se quedó sin hacer Barrio La Isabela.
30	CG1-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta de Los Mameyes.
31	CG1-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Trinitarios.
32	CG1-18	El Duarte	Ma, Ju y Sá	4:00PM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Duarte.
33	CG1-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Brisal.
34	CG1-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																84,6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedó sin hacer Los Alpes I.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1																			OCTUBRE del 2025																												
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																												
MI	JU	VI	SA	DO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones						
35	CG1-37	Carolina	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																				92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carolina.						
36	CG1-32	El Alba	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																				92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta El Alba.						
37	CG1-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																			92,9%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Cancino I.							
38	CG1-30	Residencial Mella	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																			92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Mella .							
39	CG1-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																			92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Narciza.							
40	CG1-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																			92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.							
41	CG1-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																			92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.							
42	CG1-16	Isabel	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																			92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Isabel.							
43	CG1-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																																			88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.							



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
44	CG1-18	Amanda I	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Amanda I.	
45	CG1-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amanda II.	
46	CG1-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Oasis.	
47	CG1-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alpes II.	
48	CG1-32	Esperanza	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Esperanza.	
49	CG1-16	La Lotería	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Lotería.	
50	CG1-14	El Rosal	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															84,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Rosal.	
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																															88,9%	El Camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Isabelita.	
52	CG1-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Italia.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																														
Circunscripción No. 1								SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3										
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones		
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Charlie de Gaulle.
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											92,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av.Las Americas
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. San Vicente de Paul.
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Venezuela.
57	CG1-18	Carretera Mella	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Carretera Mella.
58	CG1-11	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																											92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Sabana Larga.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		% de Cump	Observaciones
59	CG1-12	Av. España	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																									96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. España.	
60	CG1-32	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																									96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Iberoamericana.	
61	CG1-34	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																									96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. 4 de Agosto.	
62	CG1-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																									96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas AV. Fernandez de Navarrete.	
63	CG1-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																									96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. PDTE. Estrella Ureña.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

												OCTUBRE del 2025																										
Circunscripción No. 1										SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones	
64	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Ozama.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Circunscripción No. 2		Ayuntamiento de Santo Domingo Este		OCTUBRE del 2025																																	
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															85,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Cabirma del Este.	
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas Lucerna I	
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedó sin hacer la ruta Lucerna II.	
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.	
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Residencial Don Oscar.	
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Vista Hermosa I.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Circunscripción No. 2					OCTUBRE del 2025																																
Ayuntamiento de Santo Domingo Este										SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3													
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Residencial Amapola	
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															85,7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Altos de Cancino.	
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".	
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Juan Pablo II.	
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Vietnam.	
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas San Antonio con Culo de Maco.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 2										SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar.	
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.	
15	CG1-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico Adelante.	
16	CG-23 CV1-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.	
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															85,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Circunscripción No. 2		Ayuntamiento de Santo Domingo Este			OCTUBRE del 2025																																
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
18	CG1-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Genesis y Ramon Matias Mella.	
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,3%	El camión sufrio una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.		
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																													92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.			
21	CG-23 CG-22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																														92,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.		
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio .		



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																																					
Circunscripción No. 2					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																								
		Ayuntamiento de Santo Domingo Este		RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.		
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																84,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).		
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.		
26	CV1-01	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Pidoca.		
27	CG1-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,9%	Falla mecánica en el motor, se apagó, se quedó sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.		
28	CG1-21	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Los Transformadores.		



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Circunscripción No. 2		Ayuntamiento de Santo Domingo Este			OCTUBRE del 2025																																
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta San Lorenzo, Lo Mina.	
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Lomisa.	
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Respaldo K.	
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Tres Brazos I.	
39	CCP3-01	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico detrás.	
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cachon Barrio.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Circunscripción No. 2									SEMANA 1										SEMANA 2							SEMANA 3											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este									MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
41	CG1-29	Central de Lucerna	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Central de Lucerna.		
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.		
43	CG1-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos II.		
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Marcos Del Rosario.		
45	CG1-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Carretera Mella		
46	CG1-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Charles De Gaulle.		



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 2					SEMANA 1												SEMANA 2							SEMANA 3													
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Santa Luisa De Marillac.	
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz.		
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. Sabana Larga.		
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta AV. Venezuela.		
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Prolongacion Venezuela..		



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

OCTUBRE del 2025																																					
Circunscripción No. 2									SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m -10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																														92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. San Vicente De Paul.		

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Ing. Jose Dolores Mateo Herrera

Encargado de Operaciones

DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO

GESTIÓN 2024-2028

ALCALDÍA
Santo Domingo EsteDIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
1	38596	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LA TORONJA.		
2	38597	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA.			
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amalia.			
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta ANA TERESA BALAGUER.			
5	F-07	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Autopista San Isidro.			
6	38922	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													92,9%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta AV. CLUB DE LOS LEONES.			
7	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																													96,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedó sin hacer la ruta AV. HIPICA.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. La Pista.		
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Marginal De Las Americas.		
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta AV. Simon Orozco		
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.			
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BARRIO NUMERO II.			
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer BATEY MONSERRAT			
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

Reporte de Cumplimiento Semanal de Ruta y Frecuencia

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																																	87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE.			
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta BRISA ORIENTAL.				
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BUENA VENTURA.				
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta BURRITO.				
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman.				
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Calle Club Social .				
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla.				



ALCALDÍA

ALCALDIA
Santo Domingo Este

**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3										SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION										MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI							
No.	FICHAS	RUTA		DIAS		HORARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
22	38584	CANCEL ABAJO		Lu y Vi		7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta CANCEL ABAJO.		
23	38592	CANCEL ARRIBA		Lu y Ju		7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CANCEL ARRIBA			
24	38594	Cancino Adentro y Zona Aldeleña		Lu, Mi y Sa		7:00AM/3:00PM																													92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Cancino Adentro y Zona Aldeleña				
25	38926	Carretera Mella		Lu a Sa		08:00 a.m.-2:00 p.m																														96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Carretera Mella .			
26	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.		Lu y Ju		7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.			
27	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH		Lu a Sa		7:00AM/3:00PM																														92,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta CIUDAD JUAN BOSCH.			
28	38595	CLUD DE ADUANAS		Ma y Sa		7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas CLUD DE ADUANAS.			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES.		
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta CORPORANEA			
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EDUCADORES			
32	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																													84,6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta El Almirante.			
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																													92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas EL HOYO.			
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1.			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3									SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
35	N-108	ENFERMERA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																	88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta ENFERMERA.			
36	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.				
37	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo					
38	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta FRAILES III.					
39	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															90,0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta GRUA.					
40	38597	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Hainamosa con av. Simón Orozco.					



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3													
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
41	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta INVICEA.
42	38902	INVIDOREX	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta INVIDOREX.
43	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.
44	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVIVIENDA
45	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer JERUSALEN
46	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Cayena
47	38598	LA LLAVE	Lu, Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.	
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA UREÑA.	
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.	
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS FLORES.	
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS COQUITOS.	
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta LOS FRAILES II	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 3									SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta LOS LAURELES.	
55	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PINOS.	
56	F-20	LOS PRADOS	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS PRADOS.	
57	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS SAN JUANEROS.	
58	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas MANZANA 23 Y 24.	
59	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta MARANTA.	
60	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															91,7%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI..	
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MERCADITO	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 3		ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION		OCTUBRE del 2025																																	
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta MIRADOR DEL ESTE.	
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta MOLINOS.	
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta NANCY NADENSHA.	
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER.	
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta PARAISO.	
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hainamosa con PERLA PARTE 2DA..	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta MIRADOR DEL ESTE.	
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta MOLINOS.	
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta NANCY NADENSHA.	
65	38909	NUEVO AMANECER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECER.	
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta PARAISO.	
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hainamosa con PERLA PARTE 2DA..	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

		OCTUBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer RADIANTE.	
69	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RAMON MATIAS MELLA	
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta REGINA.	
71	38901	RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO.	
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.	
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																									88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																									90,0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA..
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																									88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.
77	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																									88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen.
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																									88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.
79	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																									88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

Reporte de Cumplimiento Semanal de Ruta y Frecuencia

		Octubre del 2025																																			
Circunscripción No. 3									Semana 1							Semana 2							Semana 3														
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
80	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta ROSALIA.	
81	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo.	
82	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta SAN BARTOLO con Farallones.	
83	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta SOLARES ALMIRANTE.	
84	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta TAMARINDO.	
85	38910	TRINITARIOS II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta TRINITARIOS II.	



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/11/2025

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

OCTUBRE del 2025

Circunscripción No. 3						SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	MA	MI	JU	VI	SA	DO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
86	38924	TROPICAL DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer TROPICAL DEL ESTE .		
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																													92,3%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.			
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Carmen			
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO.			
90	38906	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																													88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar.			
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																													96,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta VILLA LIBERACION			
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																													92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Villa Tropicalia			



ALCALDÍA

ALCALDIA
Santo Domingo Este

**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/11/2025

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Jose D. matic

**Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Encargado de Operaciones
DIRECCION DE LIMPIEZA
Y ASEC URBANO**

GESTIÓN 2024-2028