



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 9 de diciembre 2025

Para:

: Lisania Almonte
Gerente Financiera

: Ing. Juan Antonio García Fernández
Enc. de Div. FMEPP / Enlace SISMAP Servicios

CC

: Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde del Municipio de Moca

Asunto: Certificado de flota vehicular Ayuntamiento Municipal de Moca

Estimados Encargados

Por medio del presente, certifico y valido el inventario de vehículos del Ayuntamiento Municipal de Moca. Los detalles de este inventario se encuentran en el anexo documental.

Sin más que añadir por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente,

Billy Almánzar
Enc. Departamento de Limpieza y Ornato



Nereida Pérez
Div. de Contabilidad / Activos Propios





INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, Diciembre 2025

Nº	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	
1	F-59	Compactador verde	2004	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR7267402743	
2	F-60	Compactador azul	2005	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR72G7403515	
3	F-62	Compactador blanco		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM3P264C6XM027895	
4	F-64	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	
5	F-65	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	
6	F-69	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	
7	F-70	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7		Reparación	Propio	IM2AU02CIAM003602	
8	F-72	Compactador azul		Residuos Sólidos	Hino	4.00	En operación	Propio	XZV3010003633	
9	F-73	Volteo blanco	2022	Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE83CCA65323	
10	F-74	Camión Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio		
11	F-77	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7021113	
12	F-78	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7005012	
13	F-79	Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	
14	F-80	Volteo		Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE8CCA65768	
15	F-89	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	
16	F-90	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	
17	F-92	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	UJ13KFBCXS3000103	
18	F-93	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	UJ13KFBC6S3000101	
19	F-94	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	UJ13KFBCOS3000093	
20	F-95	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023	
21	F-96	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021	
22	F-97	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024	
23	F-98	Compactador	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	1M2AU02CAM004134	
24	FCA-02	Camión volteo rojo	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado	VL11865341	
25	FCA-08	Volteo DFAC	2019	Residuos Sólidos	DONGFENG	3.00	En operación	Alquilado	LGDCM91L2KH127670	



Ayuntamiento de Moca
Pueblo por un pueblo

INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, Diciembre 2025

Nº	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Dscontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS
26	FCA-09	Camión volteo azul	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado	
137.00									

Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones.

27	F-83	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio	
28	F-88	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio	S500P0035894
138.42									

NOTA: LOS VEHÍCULOS ALQUILADOS NO TIENEN NÚMERO DE CHASIS. SÓLO LA FICHA NÚMERO FCA-02

Leyenda	
F	Ficha
FCI	Ficha Camión Institucional
FRI	Ficha Rodillo Institucional
FCA	Ficha Camión Alquilado

Lic. Billy Almánzar
Encargad de Limpieza y Ornato Municipal



Lic. Nereida Pérez
Div. de Contabilidad / Activos Propios





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

INVENTARIO VEHICULAR PLAN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DICIEMBRE 2025

Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
1	F-59	Compactador verde	2004	Isuzu	Operación	Propio	NPR7267402743	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
2	F-60	Compactador azul	2005	Isuzu	Operación	Propio	NPR72G7403515	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
3	F-62	Compactador blanco	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM3P264C6XM027895	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
4	F-64	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
5	F-65	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
6	F-69	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	L424084	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
7	F-70	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Reparación	Propio	IM2AU02CIAM003602	L425450	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Placa	Condición	Chasis
8	F-72	Compactador azul	N/A	Hino	Operación	Propio	N/A	Cerrado	XZV3010003633



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
9	F-73	Volteo blanco	2022	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE83CCA65323	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
10	F-74	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio		N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
11	F-77	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7021113	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
12	F-78	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7005012	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
13	F-79	Compactador	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
14	F-80	Volteo	N/A	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE8CCA65768	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
15	F-89	Camión	N/A	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
16	F-90	Camión	2024	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
17	F-92	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCXS3000103	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
18	F-93	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBC6S3000101	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
19	F-94	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCOS3000093	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
20	F-95	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
21	F-96	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
22	F-97	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
23	F-98	Compactador blanco		Mack MP7	En operación	Propio			Cerrad





Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
24	FCA- 02	Volteo Rojo	N/A	Daihatsu	Operación	Alquilado	V118-64341	L210978	Con Lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
25	FCA- 08	Volteo blanco	N/A	DONGFENG	Operación	Alquilado	N/A	N/A	Con Lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	FCA- 09	Volteo azul	2003		Operación	Alquilado	N/A		Con Lona



Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones

Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
27	F-83	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio		N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	F-88	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S500P0035894	N/A	N/A

