



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO


INFORME SOBRE ÁREA DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN, Diciembre 2025.

El Ayuntamiento Municipal de Moca, cuenta con un aparcamiento de vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos, ubicado en la calle prolongación Sánchez, al lado del estadio de béisbol Bragañita García, en el centro de la ciudad de Moca.

Este aparcamiento tiene una dimensión de ocho mil trescientos metros cuadrados (8,300 mts²). En los cuales se encuentran los vehículos de recolección y transporte, del departamento de Limpieza y Ornato, así como las volquetas que se emplean para trasladar los residuos sólidos al vertedero de Rafey en Santiago de los Caballeros. Además, en este aparcamiento se asignan vehículos a la unidad de barido de espacios públicos, equipos amarillos, camiones de materiales, una grúa para el traslado de vehículos, otra grúa destinada a iluminación, así como un autobús, entre otros.

Existe un procedimiento de revisión para todos los vehículos que entran y salen del campamento. Al inicio de la jornada de trabajo, cada vehículo o equipo de recolección debe someterse a un proceso de verificación y chequeo frente a la garita o casilla del policía municipal. El personal de seguridad lleva un registro para controlar la entrada y salida de los vehículos.




Sr. Billy Almánzar

Enc. del dpto. de Limpieza y Ornato Municipal






Ayuntamiento de Moca


Pasión por un pueblo!

APARCAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA









A = PARQUEO DE VISITANTES
B = UNIDAD DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (BARRIDO)
C = DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO
D = PARQUEO DE VEHICULOS LIVIANOS
E = GARITA DE CONTROL DE ACCESO
F = CUARTO DE GUARDIA
G = ALMACEN
H = PARQUEO PARA CAMIONES
I = BAÑOS PARA EMPLEADOS
J = TALLER DE SOLDADURA
K = LAVADERO
L = TALLER DE MECANICA
M = ALMACEN DE MECANICA
N = OFICINA DE TRASPORTACION
O = PARQUEO PARA VEHICULOS PESADOS
P = DEPOSITO DE MATERIAL DE RELLENO
Q = SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
R = ALMACEN DE GOMAS



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 5 de diciembre del 2025

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe: **Tte. De Navío ® Félix Ramón Batista Guzmán, ARD**, encargado de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Moca Certifica que para la seguridad del aparcamiento de los vehículos de transporte del servicio de manejo de residuos sólidos contamos con un personal responsable y calificado en los horarios que se detallarán a continuación.

Lunes a viernes

- De 7:30 am a 1:00 pm, un policía municipal en la puerta en entrada-salida.
- De 1:00 pm a 6:00 pm, un Policía Municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 6:00 pm a 7:00 am, un auxiliar anexo.

Sábado y domingo

- De 7:30 am a 1:00 pm, un Policía municipal en la puerta de entrada-salida.
- De 1:00 pm a 6:00 pm, un Policía Municipal en la puerta de entrada- salida.
- De 6:00 pm a 7:30 pm, un auxiliar de seguridad.

Sin otro particular,

Atentamente,



Félix Ramón Batista Guzmán

Tte. De Navío ® ARD

Encargado de la Policía Municipal



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 04 de diciembre del 2025

Constancia

El Departamento de Computo, encargado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), informa que el sistema y verificación de eventualidades está bajo su jurisdicción y el monitoreo de las cámaras de seguridad del área de taller y aparcamiento municipal, están bajo la vigilancia del Departamento de Transporte de nuestro Ayuntamiento Municipal. Dicho sistema consta de cinco cámaras de seguridad en funcionamiento las 24 horas del día, ubicadas en diversas áreas.

Sin más, me despido.

Atentamente,

Waldo Colón B.
Ing, Waldo Colón Bejarán
Encargado de Cómputos




C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25


Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868

Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

 | @alcaldiamocard | alcaldiamoca | @alcaldiamocard | ayuntamientomunicipaldemoca

SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL APARCAMIENTO MUNICIPAL







Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 9 de diciembre 2025

Para:

: Lisania Almonte
Gerente Financiera

: Ing. Juan Antonio García Fernández
Enc. de Div. FMEPP / Enlace SISMAP Servicios

CC

: Dr. Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde del Municipio de Moca

Asunto: Certificado de flota vehicular Ayuntamiento Municipal de Moca

Estimados Encargados

Por medio del presente, certifico y valido el inventario de vehículos del Ayuntamiento Municipal de Moca. Los detalles de este inventario se encuentran en el anexo documental.

Sin más que añadir por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente,


Billy Almánzar
Enc. Departamento de Limpieza y Ornato




Lic. Nereida Pérez
Div. de Contabilidad / Activos Propios





INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, Diciembre 2025

Nº	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Descontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS	
1	F-59	Compactador verde	2004	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR7267402743	
2	F-60	Compactador azul	2005	Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NPR72G7403515	
3	F-62	Compactador blanco		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM3P264C6XM027895	
4	F-64	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	
5	F-65	Volteo blanco	2019	Residuos Sólidos	Hyundai	3.00	En operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	
6	F-69	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	
7	F-70	Compactador blanco	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7		Reparación	Propio	IM2AU02CIAM003602	
8	F-72	Compactador azul		Residuos Sólidos	Hino	4.00	En operación	Propio	XZV3010003633	
9	F-73	Volteo blanco	2022	Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE83CCA65323	
10	F-74	Camión Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio		
11	F-77	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7021113	
12	F-78	Compactador		Residuos Sólidos	Isuzu	4.00	En operación	Propio	NKR8IE7005012	
13	F-79	Compactador		Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	
14	F-80	Volteo		Residuos Sólidos	Mitsubishi fuso	3.00	En operación	Propio	FE8CCA65768	
15	F-89	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	
16	F-90	Camion volteo blanco	2024	Residuos Sólidos	Isuzu NPR71F-20	3.00	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	
17	F-92	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	U13KFBCXS3000103	
18	F-93	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	U13KFBC6S3000101	
19	F-94	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	JAC 1120	5.00	En operación	Propio	U13KFBCOS3000093	
20	F-95	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023	
21	F-96	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021	
22	F-97	Compactador blanco	2025	Residuos Sólidos	DONG FENG	5.00	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024	
23	F-98	Compactador	2010	Residuos Sólidos	Mack MP7	12.00	En operación	Propio	1M2AU02CAM004134	
24	FCA-02	Camión volteo rojo	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado	VL11865341	
25	FCA-08	Volteo DFAC	2019	Residuos Sólidos	DONGFENG	3.00	En operación	Alquilado	LGDCM91L2KH127670	



Ayuntamiento de Moca
Pueblo por un pueblo

INVENTARIO DE TODOS LOS VEHICULOS

Actualizado, Diciembre 2025


Nº	FICHA	DESCRIPCIÓN	AÑO	UTILIZACIÓN	MARCA	Capacidad en ton.	ESTADO (En operación-En reparación-Descontinuado)	TENENCIA (Propio-alquilado-prestado)	CHASIS
26	FCA-09	Camión volteo azul	2003	Residuos Sólidos	DAIHATSU	3.00	En operación	Alquilado	
137.00									

Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones.

27	F-83	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio	
28	F-88	Camioneta blanca	2016	Residuos Sólidos	Daihatsu Hijet	0.71	En operación	Propio	S500P0035894
138.42									

NOTA: LOS VEHÍCULOS ALQUILADOS NO TIENEN NÚMERO DE CHASIS. SÓLO LA FICHA NÚMERO FCA-02

Leyenda	
F	Ficha
FCI	Ficha Camión Institucional
FRI	Ficha Rodillo Institucional
FCA	Ficha Camión Alquilado


Lic. Billy Almánzar
Encargad de Limpieza y Ornato Municipal




Lic. Nereida Pérez
Div. de Contabilidad / Activos Propios





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

INVENTARIO VEHICULAR PLAN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DICIEMBRE 2025

Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
1	F-59	Compactador verde	2004	Isuzu	Operación	Propio	NPR7267402743	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
2	F-60	Compactador azul	2005	Isuzu	Operación	Propio	NPR72G7403515	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
3	F-62	Compactador blanco	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM3P264C6XM027895	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
4	F-64	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMCGK17FPKC321703	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
5	F-65	Volteo blanco	2019	Hyundai	Operación	Propio	KMC6k17FPK C330325	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
6	F-69	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C0AM003602	L424084	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
7	F-70	Compactador blanco	2010	Mack MP7	Reparación	Propio	IM2AU02CIAM003602	L425450	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Placa	Condición	Chasis
8	F-72	Compactador azul	N/A	Hino	Operación	Propio	N/A	Cerrado	XZV3010003633



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
9	F-73	Volteo blanco	2022	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE83CCA65323	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
10	F-74	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio		N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
11	F-77	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7021113	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
12	F-78	Compactador	N/A	Isuzu	Operación	Propio	NKR8IE7005012	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
13	F-79	Compactador	N/A	Mack MP7	Operación	Propio	IM2AU02C3CM006397	N/A	Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
14	F-80	Volteo	N/A	Mitsubishi fuso	Operación	Propio	FE8CCA65768	N/A	Con lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
15	F-89	Camión	N/A	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FR7100476	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
16	F-90	Camión	2024	Isuzu	En operación	Propio	JAANPR71FA7100536	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
17	F-92	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCXS3000103	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
18	F-93	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBC6S3000101	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
19	F-94	Compactador	N/A	JAC	En operación	Propio	LI13KFBCOS3000093	N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
20	F-95	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L85A200023		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
21	F-96	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91L4SA200021		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
22	F-97	Compactador blanco	2025	DONG FENG	En operación	Propio	LGDCM91LXSA200024		Cerrado



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
23	F-98	Compactador blanco		Mack MP7	En operación	Propio			Cerrad





Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
24	FCA- 02	Volteo Rojo	N/A	Daihatsu	Operación	Alquilado	V118-64341	L210978	Con Lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
25	FCA- 08	Volteo blanco	N/A	DONGFENG	Operación	Alquilado	N/A	N/A	Con Lona



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
26	FCA- 09	Volteo azul	2003		Operación	Alquilado	N/A		Con Lona



Camionetas Daihatsu Hijet, utilizadas para la recolección en lugares donde no es posible el acceso de camiones

Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
27	F-83	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio		N/A	N/A



Nº	Ficha	Descripción	Año	Marca	Estado	Tenencia	Chasis	Placa	Condición
28	F-88	Camión	2016	Daihatsu Hijet	En operación	Propio	S500P0035894	N/A	N/A

