



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

2 de Enero del 2026

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Diciembre Del 2025

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y diez (10) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis (36) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (1) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes*.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) **camiones compactadores grandes** y seis (6) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) **supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

2 de Enero del 2026

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y cinco (45) **camiones compactadores Grandes** y Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes**, **Roger Group.** con un total de Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños** y **Waste Solution** con un total de Veinticuatro (24) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

2 de Enero del 2026

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,


Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado del Departamento de Operaciones



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																															
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
No.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	
1	CGI-35	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	4:30PM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Ozama
2	CGI-06	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa I.
3	CGI-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92,9%	El Camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa
4	CGI-09	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Sector Capotillo.
5	CGI-09	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alma Rosa II.
6	CGI-39	Villa Faro	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Faro.
7	CGI-11	Villa María	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa María.
8	CGI-12	Palmas de Alma Rosa	Lu y Ju	4:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta de Alma Rosa.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																															
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30
9	CGI-16	Mi Hogar	Lu y Ju	6:00AM																															88,9%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Mi Hogar.
10	CGI-14	Carola	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Carola.
11	CGI-18	Hamurap	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Hamurap.
12	CGI-27	Villa Olimpica	Ma, Ju, Do	4:30PM																															92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Villa Olimpica.
13	CGI-30	Las Américas	Ma Vi y Do	4:30PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Américas.
14	CGI-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lu, Mi y Vi	4:00PM																															92,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	CGI-12	Calero	Ma, Ju y Sá	6:00AM																															92,3%	se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Calero.
16	CGI-30	Los Molinos	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Los Molinos.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28	29	30	31
17	CGI-31	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Angeles.
18	CGI-33	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Franconia.
19	CGI-14	Valle del Este	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Valle del Este.
20	CGI-32	Calle 1era Maquiteria	Lu, Ju y Do	6:30AM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.
21	CGI-31	Campaña	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Campaña.
22	CGI-34	Residencial las Flores	Ma, Ju y Sá	6:00AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial las Flores.
23	CGI-39	Residencial Paraíso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial Paraíso Oriental.
24	CGI-16	Residencial del Este	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial del Este.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	% de Cump	Observaciones
25	CCP3-4	Los Antares	Mi y Sa	6:30AM																															88,9%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día , se quedo sin hacer Los Antares.	
26	CGI-37	Los Planetas	Mi y Sa	6:30AM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Planetas.	
27	CGI-34	Los Coquitos	Mi y Sa	7:00AM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Coquitos,	
29	CGI-14	Barrio La Isabela	Mi y Sa	7:00AM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.	
30	CGI-34	Los Mameyes	Lu y Ju	6:30AM																															88,9%	El Camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Mameyes.	
31	CGI-35	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Trinitarios.	
32	CGI-18	El Duarte	Ma, Ju y Sá	4:00PM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta El Duarte.	
33	CGI-16	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Brisal	
34	CGI-27	Los Alpes I	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Los Alpes I.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31
35	CGI-37	Carolina	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Carolina.
36	CGI-32	El Alba	Ma, Ju y Sá	7:00AM																																84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta El Alba.
37	CGI-09	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Cancino I.
38	CGI-30	Residencial Melia	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial Melia.
39	CGI-12	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																85,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Narciza.
40	CGI-33	Bello Campo	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Bello Campo.
41	CGI-12	Mi Sueño	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Mi Sueño.
42	CGI-16	Isabel	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Isabel.
43	CGI-31	Arco Iris	Lu y Ju	7:00AM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
44	CGI-18	Amanda I	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amanda I.	
45	CGI-37	Amanda II	Ma y Sa	7:00AM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amanda II.	
46	CGI-09	Residencial Oasis	Ma y Sa	6:30AM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Oasis.	
47	CGI-30	Alpes II	Mi y Sa	6:30AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Alpes II.	
48	CGI-32	Esperanza	Ma, Ju y Sá	7:00AM																															84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Esperanza.	
49	CGI-16	La Lotería	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Lotería.	
50	CGI-14	El Rosal	Ma, Ju y Sá	6:30AM																															92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Rosal.	
51	CGI-16	Ensanche Isabelita	Lu y Ju	6:30AM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	LE	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LE	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LE	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LE	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LE	MA	MI
52	CGI-06	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															
53	CGI-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															
54	CGI-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															
55	CGI-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															
56	CGI-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															
57	CGI-18	Carretera Mella	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															
58	CGI-11	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabados	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																															



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
59	CGI-12	Av. España	Lunes a Sabados	2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Av. España.
60	CGI-32	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabados	2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Av. Iberoamericana
61	CGI-34	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																92,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta AV. 4 de Agosto..
62	CGI-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Fernandez de Navarrete.
63	CGI-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas AV. PDTE. Estrella Ureña.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

02/01/2026

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1					DICIEMBRE del 2025																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
64	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sábados	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m.- 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															
					% de Cump																														
					Observaciones																														
					96,3%																														
					Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Ozama.																														

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

8202-4202 NQ11SE9
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabima del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cabima del Este.	
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Lucerna I.	
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sábado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Lucerna II.	
4	CG1-05	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.	
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sábado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.	
6	CG-25 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Vista	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	
No.	FICHAS		RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	CG-18 CV-30 CV-62		Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				
7																																				



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
13	CG-19 CG-22 CVI-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar.	
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.	
15	CGI-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico Adelante.	
16	CG-23 CVI-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.	
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Moises I y Jardines Primera Etapa.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 2					DICIEMBRE del 2025																																
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
18	CGI-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Moises II y Jardines Segunda Etapa.
20	CGI-12 CGI-29 CGI-30 CGI-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Riviera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Riviera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
21	CG-23 CG-22 CVI-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Ensanche Felicidad I.	
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).	
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas Ensanche Felicidad II.	
26	CVI-01	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Pidoca.	
27	CGI-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Invi y La Milagrosa.	
28	CGI-21	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Transformadores.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
29	CG-07	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa II.	
30	CG-16	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Carbonera kilombo.	
31	CG1-05	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Bloque no.3 Agua Amazona.	
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur.	
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.	
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															85,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Guayabin Olivo.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo, Lo Mina.	
36	CG-19	Lomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Lomisa.	
37	CG-23	Respaldo K	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo K.	
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos I.	
39	CCP3-01	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Barrio Puerto Rico detrás.	
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Cachon Barrio.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	
No.	FICHAS	RTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
41	CGI-29	Central de Lucerna	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															85,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Central de Lucerna.
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.
43	CGI-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Tres Brazos II
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m- 10:00 p.m/ 10:00 p.m-6:00 a.m.																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta AV. Marcos Del Rosario.
45	CGI-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m- 10:00 p.m/ 10:00 p.m-6:00 a.m.																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Carretera Mella.
46	CGI-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m- 10:00 p.m/ 10:00 p.m-6:00 a.m.																															92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Charles De Gaulle.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

02/01/2026

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 2				DICIEMBRE del 2025																																	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			DO	LU	MA	MI
47	CGI-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Santa Luisa De Marilla.
48	CGI-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz.
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Sabana Larga.
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Venezuela.
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Prolongacion Venezuela.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					DICIEMBRE del 2025																														
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
52	CG-25	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															
					% de Cump																														
					Observaciones																														
					92,6% Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. San Vicente De Paul																														

Leyenda	
	Dias Cumplidos
	Dias Incumplidos

Jose D. Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3				DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31
1	38596	LA TORONIA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Se le exploto una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar la ruta LA TORONIA.
2	38597	AGUA LOCA Y LUZ MARIA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AGUA LOCA Y LUZ MARIA.
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amalia.
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar la ruta ANA TERESA BALAGUER.
5	F-07	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Autopista San Isidro.
5	38922	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta AV. CLUB DE LOS LEONES.
	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. HIPICA.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. La Pista.
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Av. Marginal De Las Americas.
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																92,6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. Simon Orozco.
11	N-108	BARRIO NUEVO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer BARRIO NUMERO II.
13	N-120	BATEY MONSERAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BATEY MONSERAT.
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS.



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
15	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE.	
16	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BRISA ORIENTAL	
17	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BUENA VENTURA.	
18	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BURRITO.	
19	N-120	Calle Antonio Guzman	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman.	
20	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															92,6%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Calle Club Social	
21	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle Pedro Bonilla.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31
22	38584	CANCELA ABAJO	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta CANCELA ABAJO.
23	38592	CANCELA ARRIBA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																100,0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CANCELA ARRIBA.
24	38594	Cancino Adentro y Zona Aldeñeta	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																92,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cancino Adentro y Zona Aldeñeta.
25	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Carretera Mella.
26	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.
27	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta CIUDAD JUAN BOSCH.
28	38595	CIUD DE ADUANAS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta CIUD DE ADUANAS.



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

02/01/2026

DICIEMBRE del 2025																																					
Circunscripción No. 3																																					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																					
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									% de Comp.	Observaciones	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
29	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES.
30	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pinchuraron las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CORPORANEA.
31	N-98	EDUCADORES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta EDUCADORES.
32	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta El Almirante.
33	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta EL HOYO.
34	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3										DICIEMBRE del 2025																														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones			
35	N-108	ENFERMERA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta ENFERMERA.				
36	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.				
37	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavez, Justo y Respaldo Manolo	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavez, Justo y Respaldo Manolo.				
38	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer FRAILES III.				
39	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta GRUA.				
40	38597	Huamansa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Huamansa con av. Simón Orozco.				



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cumpl.	Observaciones
41	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta INVICEA.	
42	38902	INVIDOREX	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta INVIDOREX.	
43	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.	
44	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta INVIVIENDA.	
45	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer JERUSALEN.	
46	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Cayena.	
47	38598	LA LLAVE	Lu, Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta LA LLAVE.	



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA


02/01/2026

Circunscripción No. 3										DICIEMBRE del 2025																														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	ETIQUETAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cumpl.	Observaciones			
48	38593	LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LA MONEDA DE BRISA ORIENTAL.				
49	38908	LA UREÑA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA UREÑA.				
50	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hanamusa con LAS ACASIAS Y CORAMBAL.				
51	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer LAS FLORES.				
52	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LOS COQUITOS.				
53	F-12	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta LOS FRAILES II.				

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026


Circunscripción No. 3										DICIEMBRE del 2025																														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	ETIQUETAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones			
54	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS LAURELES.				
55	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta LOS PINOS.				
56	F-20	LOS PRADOS	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS PRADOS.				
57	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS SAN JUANEROS.				
58	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MANZANA 23 Y 24.				
59	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MARANTA.				
60	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI.				
61	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MERCADITO.				



**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

DICEMBRE del 2025

Circunscripción No. 3					SEMANA 1												SEMANA 2												SEMANA 3												SEMANA 4																								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI																							
No.	FECHAS	REUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MI	% de Cump.	Observaciones																											
62	38597	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MIRADOR DEL ESTE.																									
63	38582	MOLINOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas MOLINOS.																									
64	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta NANCY NADENSHA.																									
65	38909	NUEVO AMANECEER	Lu y Sa	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECEER.																									
66	38585	PARAISO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta PARAISO.																									
67	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																			88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta PERLA PARTE 2DA.																									



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	ETIQUAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Comp.	Observaciones
68	38902	RADIANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RADIANTE.		
69	38933	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA.		
70	38911	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta REGINA.		
71	38901	RES.NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta RES. NUEVO AMANECEER CON AUTOPISTA SAN ISIDRO.		
72	38902	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.		
73	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL CANARIA.		



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
74	38592	RESIDENCIAL LOS CORALES	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.	
75	38902	RESIDENCIAL MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MARBELLA.	
76	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.	
77	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Respaldo Villa Carmen.	
78	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY.	
79	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RIVERA DEL CARIBE.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

DICIEMBRE del 2025																																			
Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
80	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															
	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															
81																																			
	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															
82																																			
	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															
83																																			
	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															
84																																			
	38910	TRINITARIOS II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															
85																																			
				% de Comp.																															
				Observaciones																															
				88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar la ruta ROSALIA.																														
				88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo.																														
				92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta SAN BARTOLO con Farallones.																														
				88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer SOLARES ALMIRANTE.																														
				92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta TAMARINDO.																														
				88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TRINITARIOS II.																														



02/01/2026

Circunscripción No. 3				DICIEMBRE del 2025																																	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
86	38924	TROPICAL DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE.	
87	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.	
88	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Villa Carmen	
89	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO.	
90	38906	VILLAS LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta VILLAS LAS AMERICAS Y Villa del Mar.	
91	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA LIBERACION.	
92	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa Tropicalia.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

02/01/2026

Circunscripción No. 3					DICIEMBRE del 2025																																
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
93	38901	VILLA VENEZIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta VILLA VENEZIA.	
94	38910	VILLAS COLINAS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta VILLAS COLINAS.	

Leyenda	
	Días Cumplidos
	Días Incumplidos

Jose D. Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028