



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Febrero del 2026

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Enero Del 2026

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte **(20) camiones compactadores grandes** y diez **(10) camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis **(36) supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis **(6) polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos **(2)** camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un **(1)** camiones compactadores grandes y **(1)** camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres **(3)** camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos **(2)** camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres **(3)** camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos **(2)** camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros **(4)** camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos **(2)** camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres **(3)** camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos **(2)** camiones compactadores grandes y un **(1)** camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes*.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho **(18) camiones compactadores grandes** y seis **(6) camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta **(40) supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro **(4) polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Febrero del 2026

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y cinco (45) **camiones compactadores Grandes** y Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cuatro (4) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeño.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene siete (7) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene ocho (8) camiones compactadores grandes y cinco (5) camiones compactadores pequeños.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 y la Circunscripción No. 2. Son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No. 3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes**, **Roger Group.** con un total de Veintiocho (28) **camiones compactadores pequeños** y **Waste Solution** con un total de Veinticuatro (24) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Febrero del 2026

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,

Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado del Departamento de Operaciones



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Martes, Jueves y Sábado	9:30PM																															92,9%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Ozama.	
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	9:30PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa I.	
3	CG1-11	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa.	
4	CG1-09	Sector Capotillo	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.	
5	CG1-09	Alma Rosa II	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Alma Rosa II.	
6	CG1-39	Villa Faro	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Faro.	
7	CG1-11	Villa Maria	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa Maria.	
8	CG1-12	Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Palmas de Alma Rosa.	



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
9	CG1-16	Mi Hogar	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mi Hogar.	
10	CG1-14	Carola	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carola.	
11	CG1-18	Hamarap	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Hamarap.	
12	CG1-27	Villa Olimpica	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Olimpica.	
13	CG1-30	Las Américas	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Las Américas.	
14	CG1-37	Respaldo Los Tres Ojos	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.	
15	CG1-12	Calero	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calero.	
16	CG1-30	Los Molinos	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Los Molinos.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
17	CG1-31	Los Angeles	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																															92,3%	El Camion sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Los Angeles.	
18	CG1-33	Franconia	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																															84,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Franconia.	
19	CG1-14	Valle del Este	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Valle del Este.	
20	CG1-32	Calle 1era Maquiteria	Lunes a Sabado	6:30AM																																96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.
21	CG1-31	Campana	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																																85,7%	se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Campana.
22	CG1-34	Residencial las Flores	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																																92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Residencial las Flores.
23	CG1-39	Residencial Paraiso Oriental	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00AM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Residencial Paraiso Oriental.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
24	CG1-16	Residencial del Este	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial del Este.	
25	CCP3-4	Los Antares	Martes y Sabado	6:30AM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Antares	
26	CG1-37	Los Planetas	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Planetas.	
27	CG1-34	Los Coquitos	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Coquitos.	
28	CG1-06	Los Farallones	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Farallones.	
29	CG1-14	Barrio La Isabela	Miercoles y Sabado	7:00AM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Barrio La Isabela.	
30	CG1-34	Los Mameyes	Lunes a Sabado	6:30AM																															92,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Los Mameyes.	
31	CG1-35	Los Trinitarios	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Trinitarios.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																	
Circunscripción No. 1									SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
32	CG1-18	El Duarte	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																																92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer El Duarte.	
33	CG1-16	El Brisal	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Brisal.	
34	CG1-27	Los Alpes I	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																																92,9%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Alpes I.	
35	CG1-37	Carolina	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																																92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carolina.	
36	CG1-32	El Alba	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																																92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Alba.	
37	CG1-09	Cancino I	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																																84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Cancino I.	
38	CG1-30	Residencial Mella	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																																85,7%	El camión sufrió una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Mella.	
39	CG1-12	Narciza	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Narciza.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 1									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
40	CG1-33	Bello Campo	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Bello Campo.	
41	CG1-12	Mi Sueño	Lunes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.	
42	CG1-16	Isabel	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Isabel.	
43	CG1-31	Arco Iris	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Arco Iris.	
44	CG1-18	Amanda I	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Amanda I.	
45	CG1-37	Amanda II	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															85,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Amanda II.	
46	CG1-09	Residencial Oasis	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Oasis.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																	
Circunscripción No. 1									SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
47	CG1-30	Alpes II	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Alpes II.		
48	CG1-32	Esperanza	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																															85,7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Esperanza.		
49	CG1-16	La Loteria	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta La Loteria		
50	CG1-14	El Rosal	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Rosal.		
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00P M A 10:00PM																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Ensanche Isabelita.		



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO del 2026																																	
Circunscripción No. 1									SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
52	CG1-06	El Italia	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																																92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Italia.	
53	CG1-37	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Av.Charlie de Gaulle.	
54	CG1-35	Av.Las Americas	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Av.Las Americas.	
55	CG1-11	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. San Vicente de Paul.	
56	CG1-09	Av. Venezuela	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Venezuela.
57	CG1-18	Carretera Mella	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carretera Mella,
58	CG1-11	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/10:00PM A 6:00AM																																	96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Av. Sabana Larga.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/02/2026

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					ENERO del 2026																																	
Circunscripción No. 1									SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3													
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
59	CG1-12	Av. España	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. España.	
60	CG1-10	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. CLUB DE LOS LEONES.	
61	CG1-32	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabado	6:00AM a 2:00PM/2:00PM A 10:00PM/ 10:00PM A 6:00AM																																96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Av. Iberoamericana.	
62	CG-23	AV. Ozama	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																																96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer AV. Ozama.	

Leyenda

Días Cumplidos

Días Incumplidos

ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	CG1-21 CG-07 CCP3-3	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Cabirma del Este.	
2	CG-16 CG-23 CCP3-5	Lucerna I	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.	
3	CG1-21 CG1-29 CG-07	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Lucerna II.	
4	CG1-05 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.	
5	CG-18	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.	
6	CG-025 CG-08 CG-09	Vista Hermosa I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Vista Hermosa I.	

01/02/2026

ENERO del 2026

Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	ROUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
7	CG-18 CV-30 CV-62	Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Amapola.	
8	CG1-12 CCP3-3 CCP3-4	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Altos de Cancino.	
9	CG-20	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".	
10	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															84,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Juan Pablo II.	
11	CG1-29 CG-16 CV-61	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Vietnam.	
12	CG-20 CCP3-5	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															84,6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
13	CG-19 CG-22 CV1-01	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar.	
14	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.	
15	CG1-21 CCP3-5	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico Adelante.	
16	CG-23 CV1-09	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															85,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.	
17	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.	



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
18	CG1-30 CCP3-5	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.	
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.	
20	CG1-12 CG1-29 CG1-30 CG1-32 CCP3-3 CCP3-4 CV-30	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.	
21	CG-23 CG-22 CV1-09	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.	
22	CG-19	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio.	



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
23	CG-22	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad I.	
24	CG-07	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).	
25	CCP3-5	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.	
26	CV1-01	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Pidoca.	
27	CG1-25 CCP3-01	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.	
28	CG1-21	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Transformadores.	



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
29	CG-07	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa II.	
30	CG-16	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Carbonera kilombo.	
31	CG1-05	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Bloque no.3 Agua Amazona.	
32	CG1-29	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur.	
33	CG1-30	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.	
34	CG1-32	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Guayabin Olivo.	



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
35	CG1-34	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo, Lo Mina.	
36	CG-19	Iomisa	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Iomisa.	
37	CG-23	Respaldo K	martes y viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															88,9%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Respaldo K.	
38	CG-22	Los Tres Brazos I	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Los Tres Brazos I.	
39	CCP3-1	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Sector Barrio Puerto Rico detrás.	
40	CV-62	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cachon Barrio.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
41	CG1-29	Central de Lucerna	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Central de Lucerna.	
42	CV-61	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.	
43	CG1-05	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92,9%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Los Tres Brazos II.	
44	CG-07	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Marcos Del Rosario.	
45	CG1-05	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Carretera Mella.	
46	CG1-12	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Charles De Gaulle.	



A CALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					ENERO del 2026																																
Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
47	CG1-21	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Av. Santa Luisa De Marillac.	
48	CG1-29	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Hector J. Diaz.	
49	CG-16	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Sabana Larga.	
50	CG-19	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Venezuela.	
51	CG-20	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Prolongacion Venezuela.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/02/2026

ENERO del 2026

Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	ruta	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
52	CG1-34	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. 4 de Agosto.	
53	CG1-32	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. Fernandez de Navarrete.	
54	CG1-33	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. PDTE. Estrella Ureña.	
55	CG1-29	Cancino Adentro y Zona Aldeleña	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00P M																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Cancino Adentro y Zona Aldeleña.	



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

ENERO del 2026

Circunscripción No. 2									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
56	CG1-34	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m./2:00 p.m - 10:00 p.m/ 10:00 p.m -6:00 a.m.																															96,3%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta AV. San Vicente De Paul.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Jose Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
1	38596	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LA TORONJA.	
2	W-107	AGUA LOCA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta AGUA LOCA.	
3	38584	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amalia.	
4	38912	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta ANA TERESA BALAGUER.	
5	38912	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Autopista San Isidro.	
6	W-114	Av Nuevo Amanecer	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Av Nuevo Amanecer.	
7	38596	AV. HIPICA	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta AV. HIPICA.	



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
8	38584	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta AV. La Pista.	
9	38582	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Marginal De Las Americas.	
10	38592	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															92,6%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta AV. Simon Orozco.	
11	W-120	BARRIO NUEVO	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta BARRIO NUEVO.	
12	N-124	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta BARRIO NUMERO II.	
13	N-120	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BATEY MONSERRAT.	
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
15	W-102	Brisa del Caribe	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de Brisa del Caribe.	
16	N-108	BRISA DEL ESTE	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta BRISA DEL ESTE.	
17	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BRISA ORIENTAL.	
18	W-102	BRISA ORIENTAL CINCO, Seis y Siete	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta BRISA ORIENTAL CINCO, Seis y Siete.	
19	W-102	BRISA ORIENTAL Dos y Tres	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta BRISA ORIENTAL Dos y Tres.	
20	38595	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta BUENA VENTURA.	
21	38927	BURRITO	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta BURRITO.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
22	W-116	C/ Camaño con 27	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta C/ Camaño con 27.
23	W-118	C/ Monica y Calle 6	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta C/ Monica y Calle 6.
24	W-111	Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos.
25	N-123	Calle Club Social	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Calle Club Social.
26	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla.
27	38584	CANCELA ABAJO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta CANCELA ABAJO
28	38592	CANCELA ARRIBA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																92,6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CANCELA ARRIBA.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
29	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carretera Mella.	
30	38903	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hace CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	
31	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer CIUDAD JUAN BOSCH.	
32	W-103	Ciudad Real, C/ Canela, C/Perejil y C/ Albahaca	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Ciudad Real, C/ Canela, C/Perejil y C/ Albahaca.	
33	38595	CLUD DE ADUANAS	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta CLUD DE ADUANAS.	
34	38912	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calento el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
35	N-123	CORPORANEA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CORPORANEA.	
36	W-110	EDUCADORES	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EDUCADORES.	
37	38596	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de El Almirante.	
38	38916	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta EL HOYO.	
39	N-121	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1.	
40	38926	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
41	N-120	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, con las Jimenez Hijo, Antonio Guzman, Manolo Tavarez Justo y Respaldo Manolo.
42	W-111	FRAILES I	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta FRAILES I.
43	N-123	FRAILES III	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																92,6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta FRAILES III.
44	38598	GRUA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta GRUA.
45	38597	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Hainamosa con av. Simón Orozco.
46	38927	INVICEA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta INVICEA.
47	W-104	INVIDOREX	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta INVIDOREX.



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
48	38913	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta INVIMOSA Y NUEVO RENACER.	
49	38914	INVIVIENDA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta INVIVIENDA.	
50	38923	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se pincharon las dos gomas trasera, no se pudo terminar la ruta JERUSALEN.	
51	38592	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92,6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Cayena.	
52	W-108	LA LLAVE	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LA LLAVE.	
53	W-119	LA MONEDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LA MONEDA.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
54	W-126	LA UREÑA	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LA UREÑA.	
55	38593	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta LAS ACASIAS Y CORAMBAL.	
56	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LAS FLORES.	
57	38902	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS COQUITOS.	
58	W-120	LOS FRAILES II	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta LOS FRAILES II.	
59	38919	LOS LAURELES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LOS LAURELES.	
60	W-110	Los Maestro	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Maestro.	
61	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PINOS.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
62	W-103	LOS PRADOS	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS PRADOS.	
63	W-103	Los Prados Oriental	Lu y Mi	7:00AM/3:00PM																															87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Prados Oriental	
64	38905	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta LOS SAN JUANEROS.	
65	W-107	LUZ MARIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta LUZ MARIA.	
66	38926	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MANZANA 23 Y 24.	
67	38596	MARANTA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta MARANTA.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
68	38917	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI.	
69	38915	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MERCADITO.	
70	W-119	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta MIRADOR DEL ESTE.	
71	W-116	MOLINOS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta MOLINOS.	
72	38584	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer NANCY NADENSHA.	
73	W-101	NUEVO AMANECER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta NUEVO AMANECER.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
74	W-101	PARAISO Oriental y Av. Ecologica	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta PARAISO Oriental y Av. Ecologica.	
75	W-125	Paseo Del Este	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															85,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Paseo Del Este.	
76	38598	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer PERLA PARTE 2DA.	
77	W-103	Philadelphia Cinco	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Philadelphia Cinco.	
78	W-102	Plaza Roja	Ma y vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Plaza Roja.	
79	W-101	Pradera con Nuevo A	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Pradera con Nuevo A.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
80	W-110	RADIANTE Amancer	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RADIANTE Amancer.	
81	38593	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Su	7:00AM/3:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta RAMON MATIAS MELLA.	
82	W-101	REGINA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta REGINA.	
83	W-125	RES.NUEVO AMANECER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															85,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RES.NUEVO AMANECER.	
84	W-119	Residencial Amarilis	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Amarilis.	
85	W-118	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
86	38910	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL CANARIA.	
87	W-110	Residencial Las Asturias	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Las Asturias.	
88	W-105	RESIDENCIAL LOS CORALES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES.	
89	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta RESIDENCIAL MIRANDA.	
90	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen.	
91	38903	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY	
92	38928	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE.	



ALCALDIA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
93	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta ROSALIA.	
94	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	
95	38910	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															84,6%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta SAN BARTOLO con Farallones.	
96	W-101	San Isidro Labrador	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															85,7%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer San Isidro Labrador.	
97	W-116	Sector MARBELLA	Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector MARBELLA.	
98	38582	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta SOLARES ALMIRANTE.	
99	38599	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															84,6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta TAMARINDO.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
100	38910	TRINITARIOS II	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta TRINITARIOS II.	
101	W-105	TROPICAL DEL ESTE ABAJO	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta TROPICAL DEL ESTE ABAJO.	
102	W-105	TROPICAL DEL ESTE ARRIBA	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE ARRIBA.	
103	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															85,7%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.	
104	38910	Villa Carmen	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															96,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer Villa Carmen	
105	38905	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO.	
106	38906	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/02/2026

					ENERO DEL 2026																																	
Circunscripción No. 3									SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3																					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
107	38907	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																96,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer VILLA LIBERACION	
108	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																	92,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas Villa Tropicalia
109	38901	VILLA VENECIA	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																	88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLA VENECIA.
110	38910	VILLAS COLINAS	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																	88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLAS COLINAS.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDIA
Santo Domingo Este
Jose Dolores Mateo
Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DEPTO. OPERACIONES
DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028