



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCIÓN LIMPIEZA PÚBLICA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO

Período: enero 2026

El presente informe tiene como objetivo presentar un análisis detallado del cumplimiento del servicio de barrido, realizado por la Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos, durante el mes de enero del año 2026 en el Municipio de Santiago.

El monitoreo y control de estas actividades permiten no solo evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas, sino también identificar áreas de mejora, optimizar recursos y asegurar la calidad del servicio prestado a la comunidad.

Aspectos destacados:

1. El municipio está organizado internamente en 15 zonas, cada una con su respectivo responsable (Gestor).
2. Se cuenta con brigadas especiales y de rescate, disponibles para la atención de situaciones complejas.
3. En los días festivos Año Nuevo, Reyes, La Altagracia y Duarte el barrido se realizó de manera normal.
4. Durante todo el mes de enero se logró una cobertura total del servicio de barrido en avenidas, carreteras y calles principales.
5. También, se realizaron operativos especiales en sectores con necesidades específicas, asegurando así la eficacia y la calidad del servicio brindado.

Anexo: Formularios de Cumplimiento de Barrido – enero 2026 por zonas.

Realizado el día viernes, 6 de febrero del 2026.


Daniel Dajer
Director de Limpieza



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

