



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Abril del 2026

Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo Este De Marzo del 2026

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el municipio de Santo Domingo Este. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema GPS, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte (20) camiones compactadores grandes y diez (10) camiones compactadores pequeños tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen treinta y seis (36) supervisores. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (1) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes.*

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) camiones compactadores grandes y seis (6) camiones compactadores pequeños tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) supervisores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Abril del 2026

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y seis (46) **camiones compactadores Grandes** los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene seis (6) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene trece (13) camiones compactadores grande.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene doce (12) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** y la compañía **Roger Group**, en la Circunscripción No.2 es realizada unicamente por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No.3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes** y **Waste Solution** con un total de Veinticinco (25) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **93% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Abril del 2026

Atentamente,


Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DEPTO. OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1				MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FIGURAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	
1	CGI-35	Ensanche Ozama	Martes, Jueves y Sábado	9:30PM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Ozama.
2	CGI-06	Alma Rosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	9:30PM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Alma Rosa I
3	F-48	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	6:00 AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa
4	F-12	Sector Capotillo	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.
5	CGI-46	Alma Rosa II	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM																															92.3%	neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Alma Rosa II
6	F-18	Villa Faro	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																															92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa Faro.
7	CGI-04	Villa María	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta de Villa María



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
16	CGI-23	Los Molinos	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																										92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Molinos	
17	CGI-44	Los Angeles	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Los Angeles	
18	CGI-44	Franconia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM																										92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Franconia.	
19	CGI-18	Valle del Este	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																										92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Valle del Este	
20	F-18	Calle Lera Maquiteria	Lunes a Sábado	2:00PM																										88.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle Lera Maquiteria.	
21	CGI-45	Campaña	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																										92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Campaña	
22	CGI-38	Residencial las Flores	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																										92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Las Flores.	
23	CGI-27	Residencial Paraiso Oriental	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM																										92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial Paraiso Oriental.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones
No.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA					
24	CGI-46	Residencial del Este	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																										92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la Residencial del Este		
25	CV-10	Los Antares	Martes y Viernes	6:30AM																										88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Los Antares.		
26	CGI-49	Los Planetas	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Planetas		
27	CGI-41	Los Coquitos	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Coquitos		
28	CGI-46	Los Farallones	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																										92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.		
29	CGI-04	Barrio La Isabela	Miércoles y Sábado	7:00AM																										87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.		
30	CGI-47	Los Mameyes	Lunes a Sábado	6:30AM																										92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Mameyes		
31	CGI-49	Los Trinitarios	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Trinitarios		
32	F-05	El Duarte	Martes, Jueves y Sábado	6:00AM																										92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la El Duarte		



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1		MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones		
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	
33	F-16	El Brisal	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta El Brisal
34	CV1-22	Los Alpes I	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Alpes I
35	F-16	Carolina	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Carolina.
36	F-08	El Alba	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Alba.
37	F-17	Cancino I	Lunes, Miércoles y Viernes	6:30AM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cancino I.
38	F-49	Residencial Mella	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella.
39	CG1-48	Narciza	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Narciza
40	F-08	Bello Campo	Martes, Jueves y Sábado	6:30AM																															92.3%	El Camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Bello Campo



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cumpl.	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA					
47	CG1-44	Alpes II	Martes, Jueves y Sábado	9:30PM																										92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar los Alpes II.		
48	CG1-12	Esperanza	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM																										92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Esperanza		
49	CG1-12	La Lotería	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM																										92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Lotería.		
50	F-24	El Rosal	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Rosal.		
51	CG1-48	Ensanche Isabela	Lunes a Sábado	6:00 AM																										88.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabela		
52	F-48	El Italia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM																										92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer El Italia.		



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1		MARZO del 2026																															% de Cumpl.	Observaciones		
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No.	FICHAS	RTVA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	
53	CGI-35	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabado	2:00PM																															88.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av.Charlie de Gaulle
54	CGI-27	Av.Las Americas	Lunes a Sabado	9:00PM																															88.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Las Americas.
55	F-18	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabado	10:00PM																															88.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Venezuela.
56	F-05	Av. Venezuela	Lunes a Sabado	2:00PM																															92.0%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carretera Mellá.
57	F-12	Carretera Mellá	Lunes a Sabado	2:00PM																															88.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Sabana Larga
58	F-05	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	10:00PM																															92.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer Av. Sabana Larga



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 1		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cumpl.	Observaciones	
No.	FICHAS	RTTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
59	CGI-41	Av. España	Lunes a Sabado	2:00PM																											88.0%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Av. España.
60	CGI-41	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lunes a Sabado	10:00PM																											92.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. CLUB DE LOS
61	CGI-47	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabado	2:00PM																											88.0%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta AV. Iberoamericana.
62	F-48	AV. Ozama	Lunes a Sabado	10:00PM																											88.0%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av Ozama.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


ALCALDIA Santo Domingo Este
DIRECCIÓN OPERATIVA DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Ing. Jovellanos, María Herrera
Departamento de Operaciones



AL CALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 2				MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
1	F-46	Cabirna del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	4:00PM																																92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cabirna del Este.
2	CG1-29	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	9:00PM																																92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Lucerna I.
3	CG1-29	Lucerna II	Martes, Jueves y Sábado	8:00AM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta de Lucerna II
4	CG1-25	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque
5	CG1-25	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sábado	4:00 PM																																92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial Do Oscar.



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones				
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA										
No.	FICHAS	ruta	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
6	CG1-02	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa I
7	CG1-04	Residencial Amapola	Lunes, Miércoles y Viernes	4:00 PM																																92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer. Residencial Amapola
8	CG-18	Altos de Cancino	Lunes, Miércoles y Viernes	4:00 PM																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Altos de Cancino
9	CG1-04	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sábado	8:00 AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
10	CCP3-2	Juan Pablo II	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Juan Pablo II
11	CG1-13	Vietnam	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vietnam



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 2		MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
12	CGI-46	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miércoles y Viernes	4:00 PM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco
13	CG-23	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																															92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar
14	CCP3-2	Las Frutas	Martes, Jueves y Sábado	9:00 PM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.
15	CGI-02	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 PM.																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico Adelante
16	CGI-42	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sábado	6:AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros



AL CALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2							MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	ROUTE	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
17	CG1-42	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00 PM																																	92.3%	Averia en la gna, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Moises I y Jardines Primera Etapa	
18	CG1-42	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00 PM																																	92.3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella	
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	10.00PM																																	92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.	
20	CG1-32	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	8:00 AM																																	92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las rutas La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	
21	CV-64	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miércoles y Viernes	4:00 PM																																	92.3%	Averia en la gna, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA								
22	CGI-11	Ramon Emilio	Martes, Jueves y Sabado	8:00 AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ramon Emilio
23	CCP3-3	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																														92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.	
24	CGI-48	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	8:00 AM																														92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	
25	CCP3-3	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00 PM																														92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad II	
26	CGI-24	Pídoca	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																														92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Pídoca	
27	F-46	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y Viernes	8:00 AM																														92.3%	Avería en la goma, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer El Invi y La Milagrosa	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2							MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	ruta	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
28	CCP3-2	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00 PM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Los Transformadores		
29	CGI-48	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	2:00 PM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa II		
30	CV-64	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	8:00 AM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Carbonera kilombo		
31	CGI-48	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	10:00 PM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque no.3 Agua Amazona		
32	CG-23	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes Jueves y Sabado	2:00 PM																																92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur.		
33	CGI-38	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miércoles y Sabado	8:00 AM																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.		



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones					
Nº.	FIGHAS	ROUTE	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			SA	DO	LU	MA	
34	CGI-13	Guayabín Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00 PM																																	92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Guayabín Olivo
35	CG-22	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	8:00 AM																																92.3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo, Lo Mina	
36	CGI-38	Lomisa	Lunes y Jueves	2:00 PM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Lomisa.	
37	CGI-38	Respaldo K	martes y viernes	10:00 PM																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo K.	
38	CGI-32	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00 PM																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer Los Tres Brazos I	



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO del 2026

Circunscripción No. 2							MARZO del 2026																															% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
45	CG1-24	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	10:00 PM																																	88.5%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Carretera Mella.	
46	CG1-11	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	10:00 PM																																96.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV.Charles de Gaulle.		
47	CG-25	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	8:00 AM																																88.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV Santa Luisa De Marillac.		
48	CG-25	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	2:00 PM																																96.2%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta AV.Hector J.Diaz.		
49	CG-25	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	10:00 PM																																88.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Sabana Larga.		
50	CG-18	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	10:00 PM																																92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Venezuela.		



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 3										MARZO DEL 2026																														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION										SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones	
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA						
38911	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																																	92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja			
W-107	AGUA LOCA	Lu y Ju	2:00PM/5:00PM																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Agua Loca			
38912	Amalia	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																	88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amalia.			
38914	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																	87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ana Teresa Balaguer.			
38923	Autopista San Isidro	Lu a Sa	08:00 AM/2:00 PM																																		92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Autopista San Isidro		
W-114	Av Nuevo Amanecer	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																		92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Nuevo Amanecer		



AL CALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO DEL 2026

Circunscripción No. 3										MARZO DEL 2026																															% de Cump	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION										SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA								
W-110	AV. HIPICA	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																88.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Av. Hipica						
38981	AV. La Pista	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96.2%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. La Pista						
W-121	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																88.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Av. Marginal De Las Americas						
38972	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																																96.2%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Simon Orozco						
W-120	BARRIO NUEVO	Lu y Ju	2:00AM/5:00PM																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta						
W-118	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	6:00AM/2:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Numero II						
W-104	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	6:00AM/2:00PM																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Batey Monserrat						



Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

		MARZO DEL 2026																																		
		Circunscripción No. 3																																		
		ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																		
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cumpl.	Observaciones			
				DO	LA	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
14	F-16 BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																																88.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa de la Charles y Barahoneros
15	W-102 Brisa del Caribe	Ma y Vi	2:00PM/5:00PM																																88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa del Caribe.
16	W-102 BRISA DEL ESTE	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																88.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisa Del Este.
17	38902 BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa Oriental
18	W-102 BRISA ORIENTAL CINCO, Seis y Siete	Mi y Sa	2:00PM/5:00PM																																87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisas Oriental Cinco, Seis y Siete.
19	W-120 BRISA ORIENTAL Dos y Tres	Ma y Ju	6:00AM/2:00PM																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisas Oriental Dos y Tres
20	38926 BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer Buena Ventura



AL CALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO DEL 2026

		Circunscripción No. 3																																		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																				
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	DI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	DI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	DI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	DI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	DI	MA	% de Camp	Observaciones
				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
28	W-107	CANCELA ARRIBA	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																															92.3%	Se le exploto una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Canceleda Arriba
29	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	08:00 a.m.-2:00 p.m																															88.5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer Carretera Mella
30	38982	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Castias de los Padres y Apto.
31	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														96.2%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch	
32	W-103	Ciudad Real, C/ Carola, C/Perejil y C/ Albahaca	Ma y Vi	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ciudad Real, C/ Carola, C/Perejil y C/ Albahaca
33	W-126	CIUD DE ADUANAS	Ma y Vi	2:00PM/5:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CIUD DE ADUANAS
34	38985	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															87.5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta CORALES Y RESTAURADORES



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 3		MARZO DEL 2026																															% de Cump.	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No.	HUILLAS	RLTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	
35	W-111	CORPORANEA	Lu y Vi	2:00PM/5:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Corporanea
36	W-110	EDUCADORES	Ma y Vi	2:00PM/5:00PM																															88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Educadores
37	38911	El Almirante	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta
38	38914	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Hoyo
39	W-129	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	2:00AM/5:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta El Perla y Manz 11-9-7-13-1
40	38972	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS



Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 3												MARZO DEL 2026																								
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																				
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	% de Cump	Observaciones							
				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MA	
48	38906	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invimosa y Nuevo Renacer
49	38903	INVIVIENDA	Lu a Sa	3:00PM/10:00PM																															88.5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Invivienda
50	W-129	JERUSALEN	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																															88.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Jerusalen
51	38904	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta La Cayena
52	W-108	LA LLAVE	Lu a Sa	2:00PM/5:00PM																															88.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Llave
53	W-119	LAMONEDA	Mi y Sa	6:00AM/2:00PM																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta La Moneda



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 3											MARZO DEL 2026																															% de Cump.	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION											SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	HCHAS	RI TA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA								
54	W-126	LA UREÑA	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Ureña						
55	38982	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon los dos gomas traseros, no se pudo terminar la ruta Las Acacias y Corambal						
56	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Flores						
57	38973	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se pincharon las gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos						
58	W-120	LOS FRAILES II	Lu a Sa	6:00AM/2:00PM																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Frailes II						
59	W-121	LOS LAURELES	Mi y Sa	2:00AM/5:00PM																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Laureles						
60	W-110	Los Maestros	Mi y Sa	2:00PM/5:00PM																																87.5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Los Maestros						



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

Circunscripción No. 3				MARZO DEL 2026																															% de Cump.	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No. FICHA	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA		
68	38973	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mendoza C/ Duarte y Rayoli	
69	38999	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM/3:00PM																														92.3%	Se pincharon las dos gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Mercado	
70	W-119	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Ju	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Mirador del Este	
71	W-129	MOLINOS	Mi y Sa	2:00PM/5:00PM																														87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Molinos	
72	38975	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta NANCY NADENSHA	
73	W-101	NUEVO AMANECEER	Mi y Sa	6:00AM/2:00PM																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta NUEVO AMANECEER	



Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO DEL 2026

Circunscripción No. 3				MARZO DEL 2026																															% de Comp	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No. FICHAS	RU TA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
74	W-101	PARAISO Oriental y Av. Ecologica	Ma y VI	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta PARAISO Oriental y Av. Ecologica
75	W-125	Paseo Del Este	Lu, Ju y Sa	6:00AM/2:00PM																															92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Paseo del Este
76	38981	PERLA PARTE 2DA.	Lu y VI	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Perla Parte 2da.
77	W-103	Philadelphia Cinco	Mi y Sa	2:00PM/5:00PM																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Philadelphia Cinco
78	W-125	Plaza Roja	Ma y VI	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Plaza Roja
79	W-101	Pradera con Nuevo A	Mi y Sa	2:00PM/5:00PM																															87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Pradera con Nuevo A



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

1/4/2026

MARZO DEL 2026

Circunscripción No. 3		MARZO DEL 2026																															% de Comp	Observaciones		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
No. FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
38903	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Canaria
W-105	Residencial Las Asturias	Ma y Vi	6:00AM/2:00PM																																88.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Las Asturias
W-105	RESIDENCIAL LOS CORALES	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES
F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas RESIDENCIAL MIRANDA
38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Villa Carmen
38999	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																88.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY
W-128	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta RIVERA DEL CARIBE

