



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2026

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Mayo Del 2026

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehículos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veinte (20) **camiones compactadores grandes** y diez (10) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis (36) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (1) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes*.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) **camiones compactadores grandes** y seis (6) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) **supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2026

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y seis (46) **camiones compactadores Grandes** , los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene seis (6) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes .
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene trece (13) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene doce (12) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** y la compañía **Roger Group**, en la Circunscripción No.2 es realizada unicamente por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No.3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes** y **Waste Solution** con un total de Veinticinco (25) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **93% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Junio del 2026

Jose D. Mateo
Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado del Departamento de Operaciones
DIRECCIÓN
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1					MAYO del 2026																															
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LT	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LT	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LT	MA	MI	JU	VI	SA	DO	MA	MI	JU	VI			SA	DO
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Ensanche Ozama.
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Alma Rosa I
3	F-48	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa
4	F-12	Sector Capotillo	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.
5	CG1-46	Alma Rosa II	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Alma Rosa II
6	F-18	Villa Faro	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo termina la ruta Villa Faro.
7	CG1-04	Villa María	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta de Villa María
8	F-30	Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Palmas de Alma Rosa



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1										MAYO del 2026																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																								
No.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones			
9	F-30	Mi Hogar	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mi Hogar.				
10	CGI-06	Carola	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Carola.				
11	F-17	Hamarap	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hamarap.				
12	CGI-42	Villa Olímpica	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Villa Olímpica				
13	CGI-42	Las Américas	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Las Américas.				
14	CGI-35	Respaldo Los Tres Ojos	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.				
15	CGI-23	Calero	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Calero.				
16	CGI-23	Los Molinos	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Molinos				



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1					MAYO del 2026																																
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																					
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
17	CGI-44	Los Angeles	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar la ruta Los Angeles	
18	CGI-44	Franconia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Franconia.	
19	CGI-18	Valle del Este	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Valle del Este.	
20	F-18	Calle 1era Maquiteria	Lunes a Sábado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.	
21	CGI-45	Campana	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Campana	
22	CV-38	Residencial las Flores	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo termina la ruta Residencial Las Flores.	
23	CGI-27	Residencial Paraiso Oriental	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar la ruta Residencial Paraiso Oriental.	
24	CGI-46	Residencial del Este	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial del Este	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1													MAYO del 2026																								
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																					
Nº	FECHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump.	Observaciones
25	CV-10	Los Antares	Martes y Viernes	7:00AM-2:00PM																															87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Antares.	
26	CGI-49	Los Planetas	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Planetas	
27	CGI-41	Los Coquitos	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta la ruta Los Coquitos	
28	CGI-46	Los Farallones	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Farallones.	
29	CGI-04	Barrio La Isabela	Miércoles y Sábado	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos goma traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.	
30	CGI-47	Los Maneyes	Lunes a Sábado	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Maneyes	
31	CGI-49	Los Trinitarios	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Trinitarios	
32	F-05	El Duarte	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Duarte	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1																	MAYO del 2026																	
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																		
Nos.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO						
33	F-16	El Brisal	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta El Brisal				
34	CVI-22	Los Alpes 1	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Alpes 1				
35	F-16	Carolina	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carolina.				
36	F-08	El Alba	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Alba.				
37	F-17	Cancino I	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Se calentó el motor del camion, no se pudo terminar la ruta Cancino I.				
38	F-49	Residencial Mella	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Residencial Mella.				
39	CGI-48	Narciza	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Narciza				
40	F-08	Bello Campo	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camion no pudo terminar Bello Campo				



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No.1										MAYO del 2026																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																								
Nº	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones			
41	F-24	Mi Sueño	Lunes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.				
42	CGI-18	Isabel	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Isabel.				
43	F-49	Arco Iris	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Arco Iris				
44	CGI-45	Amanda I	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Amada I.				
	CGI-27	Amanda II	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Amanda II				
46	F-24	Residencial Oasis	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta de Residencial Oasis.				



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1					MAYO del 2026																															
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA
47	CGI-44	Alpes II	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta los Alpes II.
48	CGI-12	Esperanza	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Esperanza
49	CGI-12	La Lotería	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar La Lotería.
50	F-24	El Rosal	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo termina la ruta El Rosal.
51	CGI-48	Ensanche Isabelita	Lunes a Sábado	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Isabelita
52	F-48	El Italia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Presenció una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Italia.
53	CGI-35	Av Charlie de Gaulle	Lunes a Sábado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av Charles de Gaulle



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1										MAYO del 2026																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones							
Nº	FICHAS	RTA	DÍAS	VI	SA	DO	LU	MA	VI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	VI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	VI	JU	VI	SA	DO													
54	CGI-27	Av. Las Americas	Lunes a Sabado																										88,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Av. Las Americas.										
55	F-18	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabado																										88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. San Vicente de Paul.										
56	F-05	Av. Venezuela	Lunes a Sabado																										88,5%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Venezuela.										
57	F-12	Carretera Mella	Lunes a Sabado																										88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar Carretera Mella.										
58	F-05	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado																										88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. Sabana Larga										
59	CGI-41	Av. España	Lunes a Sabado																										88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar Av. España.										



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 1													MAYO del 2026																														
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones						
60	CGI-41	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. CLUB DE LOS							
61	CGI-47	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. Iberoamericana.							
62	F-48	AV. Ozama	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av Ozama.							

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDÍA
Santo Domingo Este
Ing. José Andrés Martínez
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción No. 2				MAYO DEL 2026																																	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4												
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
1	F-46	Cabirna del Este	Lunes, Miércoles y Jueves	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cabirna del Este.	
2	CGI-29	Lucerna I	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Lucerna I.	
3	CGI-29	Lucerna II	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta de Lucerna II	
4	CGI-25	Residencial Tío IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial Tío IV, Residencial El Bosque	
5	CGI-25	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial Don Oscar.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO DEL 2026																																					
Circunscripción No. 2										SEMANA 1							SAMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
Ayuntamiento de Santo Domingo Este										VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump.	Observaciones
6	CG1-02	Vista Hermosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa I
7	CG1-04	Residencial Amapola	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Residencial Amapola
8	CG-18	Altos de Cancino	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Altos de Cancino
9	CG1-04	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
10	CCP3-2	Juan Pablo II	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Juan Pablo II
11	CG1-13	Vietnam	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Vietnam



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO DEL 2026																																												
Circunscripción No. 2																																												
Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																												
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DO	% de Cump	Observaciones			
12	CG1-46	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																																				92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta San Antonio con Culo de Maco			
13	CG-23	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																																					92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar		
14	CCP3-2	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	10:00:00-6:00AM																																						92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Las Frutas.	
15	CG1-02	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																																						92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico Adelante	
16	CG1-42	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																																							92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES										MAYO DEL 2026																														
Circunscripción No. 2.										SEMANA 1							SAMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este										VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
17	CG1-42	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa				
18	CG1-42	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00-6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Genesis y Ramon Matias Mella				
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.				
20	CG1-32	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mil Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco				



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO DEL 2026																																	
Circunscripción No. 2																																	
Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones			
21	CV-64	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar			
22	CG1-11	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio			
23	CCP3-3	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad I			
	CG1-48	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)			
25	CCP3-3	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																									92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ensanche Felicidad II			
26	CG1-24	Pidoca	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																									92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Pidoca			



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

MAYO DEL 2026																																		
Circunscripción No. 2																																		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	1	2	3	4	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
27	F-46	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																													92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Invi y La Milagrosa
28	CCP3-2	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																													92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Transformadores
29	CGI-48	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																													92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa II
30	CV-64	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																													92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carbonera kilombo
31	CGI-48	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	10:00PM-6:00AM																													92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Bloque no.3 Agua Amazona




ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					MAYO DEL 2026																																
Circunscripción No. 2																																					
Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																					
Nº	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
32	CG-23	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur
33	CG1-38	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	7:00AM-2:00PM																																87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.
34	CG1-13	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Guayabin Olivo
	CG-22	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Lorenzo, Lo Mina
36	CG1-38	Lomisa	Lunes y Jueves	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Lomisa.




Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					MAYO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO								
No.	ECHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
37	CGI-38	Respaldo K	Martes y Viernes	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Respaldo K.
38	CGI-32	Los Tres Brazos I	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Tres Brazos I
39	CGI-29	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico detrás
40	F-03	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Cachon Barrio
41	CGI-46	Central de Lucerna	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Central de Lucerna.



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES										MAYO DEL 2026																														
Circunscripción No. 2																																								
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4														
No.	FICHAS	RU.TA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Camp	Observaciones			
42	CG-18	Calle 18w hasta el Cacchon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle 18w hasta el Cacchon de la Rubia.				
43	CGI-32	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV.Los Tres Brazos II.				
44	CGI-11	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta AV. Marco Del Rosario.				



ALCALDIA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					MAYO DEL 2026																																
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
45	CGI-24	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Carretera Mella.	
46	CGI-11	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Charles de Gaulle.	
47	CG-25	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	7:00AM-2:00PM																															88,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Av Santa Luisa De Marillac.	
	CG-25	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV.Hector J.Diaz.	
49	CG-25	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Sabana Larga.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					MAYO DEL 2026																																
Circunscripción No. 2																																					
Ayuntamiento de Santo Domingo Este																																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones
50	CG-18	AV. Venezuela.	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. Venezuela.	
51	CG1-02	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	El camion sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta AV. Prolongacion Venezuela.	
52	F-46	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV. 4 de Agosto.	
53	F-03	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV. Fernandez de Navarrete	
54	CG-22	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se le reventaron dos neumáticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta AV. PDTE. Estrella Ureña.	



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					MAYO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
55	CGI-13	Cancino Adentro y Zona Aldeña	Lu, Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Cancino Adentro Zona Aldeña.
56	CGI-24	AV. San Vicente De Paul	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta de AV. San Vicente De Paul

Legenda	
	Días Cumplidos
	Días Incumplidos

Jose Dolores Matco Herrera
Ing. Jose Dolores Matco Herrera
ENCARGADO DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2028



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3																	MAYO DEL 2026																										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1																SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
No.	ECLIAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO								
1	38911	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																																91,7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja						
2	W-107	AGUA LOCA	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Agua Loca						
3	38912	Amalia	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Amalia.						
4	38914	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Ana Teresa Balaguer.						
5	38923	Autopista San Isidro	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Autopista San Isidro						
6	W-114	Av Nuevo Amanecer	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Av. Nuevo Amanecer						



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3																															MAYO DEL 2026																														
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones																											
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU			VI	SA	DO																								
7	W-110	AV. HIPICA	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Hipica.																								
8	38981	AV. La Pista	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Av. La Pista																								
9	W-121	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Marginal De Las Americas																								
10	38972	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Av. Simon Orozco																								
11	W-120	BARRIO NUEVO	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Presenció una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta BARRIO NUEVO																								
12	W-118	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Numero II																								
13	W-104	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																87,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Batey Monserrat.																								



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3												MAYO DEL 2026																																										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					VI		SA		DO		LI		MA		MI		JU		VI		SA		DO		LI		MA		MI		JU		VI		SA		DO		LI		MA		MI		JU		VI		SA		DO		% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
14	F-16	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																															92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Brisa de la Charles y Barahoneros		
15	W-102	Brisa del Caribe	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisas del Caribe.		
16	W-102	BRISA DEL ESTE	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa Del Este.		
17	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																																															88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Brisa Oriental		
18	W-102	BRISA ORIENTAL CINCO, Seis y Siete	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisas Oriental Cinco, Seis y Siete.		
19	W-120	BRISA ORIENTAL Dos y Tres	Ma y Ju	7:00AM-2:00PM																																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisas Oriental Dos y Tres		
20	38926	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																															87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Buena Ventura		



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

MAYO DEL 2026																																				
Circunscripción No. 3																																				
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																				
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cumpl	Observaciones		
					VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU			VI	SA
21	W-104	BURRITO	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Burrito
22	W-116	C/ Camacho con 27	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta C/ Camacho con 27
23	W-118	C/ Monica y Calle 6	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta C/ Monica y Calle 6
24	W-111	Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos
25	W-108	Calle Club Social	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Calle Club Social
26	F-14	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle Pedro Bonilla
27	W-111	CANCELA ABAJO	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cancela Abajo



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3																																							MAYO DEL 2026																						
ROGER GROUP, BANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION												SEMANA 1												SEMANA 2												SEMANA 3												SEMANA 4													
No. FICHA	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JE	VI	SA	DO	% de Cump	Observaciones																		
28	W-107	CANCELA ARRIBA	Lu a Sa 7:00AM-2:00PM																																							92.3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Canceña Arriba																		
29	38925	Carretera Mella	Lu a Sa 2:00PM-10:00PM																																								88.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Carretera Mella																	
30	38982	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju 7:00AM-2:00PM																																									88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Castas de los Padres y Apto.																
31	F-22	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa 7:00AM-2:00PM																																									88.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch																
32	W-103	Ciudad Real, C/ Canceña, C/ Perejil y C/ Albahaca	Ma y Vi 7:00AM-2:00PM																																										87.5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ciudad Real, C/ Canceña, C/ Perejil y C/ Albahaca															
33	W-126	CIUD DE ADUANAS	Ma y Vi 2:00PM-10:00PM																																										87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta CIUD DE ADUANAS															
34	38985	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa 7:00AM-2:00PM																																										88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta CORALES Y RESTAURADORES															



Santo Domingo Este

**DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

01/04/2026

Circunscripción No. 3																															MAYO DEL 2026					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MU	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA					MI	JU
35	W-111	CORPORANEA	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																															87,5%	Avería en la guía, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Corporanea
36	W-110	EDUCADORES	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																															87,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Educadores
37	38911	El Alimentante	Lu, Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Alimentante
38	38914	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Hoyo
39	W-129	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																															87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Perla y Manz. 11-9-7-13-1
40	38972	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																															87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS



MAYO DEL 2026

Circunscripción No. 3																																																							
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1												SEMANA 2												SEMANA 3												SEMANA 4												% de Cump.		Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																				
41	W-116	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, Manolo Tavaréz Justo y Respaldo Manolo	Mi y Vi	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, Manolo Tavaréz Justo y Respaldo Manolo																		
42	W-116	FRAILES I	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Frailes I																		
43	W-114	FRAILES III	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																																88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Frailes III																		
44	38911	GRUA	Mi y Vi	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Grúa																		
45	38972	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																																87,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Hainamosa con Simón Orozco																		
46	38912	INVICEA	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Inviceta																		
47	W-104	INVIDOREX	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invidorex																		



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3													MAYO DEL 2026																											
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones							
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI			JU	VI	SA	DO			
48	38906	INVIMOSA Y NUEVO RENACER	Lu, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Invimosa y Nuevo Renacer			
49	38903	INVIVIENDA	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																																88,5%	Se pincharon las gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Invivienda			
50	W-129	JERUSALEN	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Jerusalem			
51	38904	La Cayena	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Cayena			
52	W-108	LA LLAVE	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Llave			
53	V-119	LA MONEDA	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																88,9%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Moneda			



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

MAYO DEL 2026																																					
Circunscripción No. 3																																					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																					
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
					VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
54	W-126	LA UREÑA	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Ureña
55	38982	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Las Acacias y Corambal
56	F-15	LAS FLORES	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Flores
57	38973	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Coquitos
58	W-120	LOS FRAILES II	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																																92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II
59	W-121	LOS LAURELES	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Laureles
60	W-110	Los Maestro	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Maestros



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/04/2026

MAYO DEL 2026																																					
Circunscripción No. 3																																					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																					
No.	FICHAS	RETA	DÍAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Camp	Observaciones			
					VI	SA	DO	LA	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LA	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LA	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LA	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
61	38904	LOS PINOS	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Pinos
62	38595	LOS PRADOS	Ma, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta LOS PRADOS
63	W-103	Los Prados Oriental	Lu y Mi	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Prados Oriental
64	38901	LOS SAN JUANEROS	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los San Juaneros
65	W-107	LUZ MARIA	Ma y Vi	10:00PM-6:00AM																																87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Luz María
66	38993	MANZANA 23 Y 24	Ma y Ju	7:00AM-2:00PM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta MANZANA 23 Y 24
67	38993	MARANTA	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Maranta



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3				MAYO DEL 2026																																		
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Comp.	Observaciones					
No.	FECHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JE	VI	SA	DO	LI	MA	MI			JE	VI	SA	DO	
68	38973	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																																	91,7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Mendoza C/ Duarte y Rayoli
69	38999	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																																	92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mercado
70	W-119	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																																	88,9%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Mirador del Este
71	W-129	MOLINOS	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																																	88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Molinos
72	38975	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																																	87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta NANCY NADENSHA
73	W-101	NUEVO AMANECEER	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																	88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta NUEVO AMANECEER



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3													MAYO DEL 2026																											
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cumpl	Observaciones						
No.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU			VI	SA	DO			
74	W-101	PARAISO Oriental y Av. Ecológica	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta PARAISO Oriental y Av. Ecológica			
75	W-125	Paseo Del Este	Lu, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Paseo del Este			
76	38981	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Perla Parte 2da.			
77	W-103	Philadelphia Cinco	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Philadelphia Cinco			
78	W-125	Plaza Roja	Ma y vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Plaza Roja			
79	W-101	Pradera con Nuevo A	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en las rutas Pradera con Nuevo A			



ALCALDIA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/04/2026

Circunscripción No. 3													MAYO DEL 2026																	
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																														
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Cump.	Observaciones
80	W-105	RADIANTE Amanecer	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																									87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RADIANTE Amanecer
81	38985	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																									88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta RAMON MATIAS MELLA
82	W-126	REGINA	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																									88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Regina
83	W-125	RES.NUEVO AMANEGER	Lu, Ju y Sa	10:00PM-6:00AM																									92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Res. Nuevo Amanecer
84	W-119	Residencial Amantis	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																									88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Amantis
85	W-118	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	10:00PM-6:00AM																									87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RESIDENCIAL ARISMAR



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/04/2026

Circunscripción No. 3																															MAYO DEL 2026						
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump.	Observaciones			
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU			VI	SA	DO
86	38903	RESIDENCIAL CANARIA	Lu y Vi	7:00AM-2:00PM																																87,5%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial Canaria
87	W-105	Residencial Las Asturias	Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																																87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Las Asturias
88	W-105	RESIDENCIAL LOS CORALES	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta RESIDENCIAL LOS CORALES
89	F-03	RESIDENCIAL MIRANDA	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																88,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta RESIDENCIAL MIRANDA
90	38595	Respaldo Villa Carmen	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																																88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Respaldo Villa Carmen
91	38999	RESTAURADORES Y KENNEDY	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta RESTAURADORES Y KENNEDY
92	W-128	RIVERA DEL CARIBE	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																																88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RIVERA DEL CARIBE



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

MAYO DEL 2026

Circumscripción No. 3																																									
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																									
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	% de Camp	Observaciones				
93	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																															87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta ROSALIA					
94	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Camacho y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II con 27 de Camacho Progreso y San Pablo					
95	W-123	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y VI	7:00AM-2:00PM																															91,7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Bartolo con Farallones					
96	W-123	San Isidro Labrador	Lu, Ju y Sa	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Isidro Labrador					
97	N-123	Sector MARBELLA	MI y VI	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Sector MARBELLA					
98	38999	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Solares Almirante					
99	38993	TAMARINDO	Lu, MI y VI	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta TAMARINDO					
100	38972	TRINITARIOS II	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Trinitarios II					



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/04/2026

MAYO DEL 2026																																					
Circunscripción No. 3																																					
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION																																					
No.	FICHAS	RTA	DIAS	HORARIO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Camp	Observaciones			
					VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LI	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101	W-128	TROPICAL DEL ESTE ABAJO	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																																87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta TROPICAL DEL ESTE ABAJO
102	W-128	TROPICAL DEL ESTE ARRIBA	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																																88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Tropical del Este Arriba
103	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																																92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA
104	38923	Villa Carmen	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																																92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa Carmen
105	38902	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																																87,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO
106	W-121	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																																87,5%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa Las Americas y Villa del Mar.
107	38975	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																																88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Liberacion
108	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	2:00PM-10:00PM																																92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Tropicalia



MAYO DEL 2026

Circunscriptión No. 3			SEMANA 1																															SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Camp	Observaciones
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION			VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																							
No.	FECHAS	RUTA	DIAS							HORARIO																																														
109	38901	VILLA VENEZIA	Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Averia en la grta, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedó sin hacer la ruta VILLA VENEZIA																					
110	38910	VILLAS COLINAS	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta VILLAS COLINAS																					

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Jose
Ing. Jose Dominguez Nolasco Herrera
DIRECTOR DE OPERACIONES
DIRECCION DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTION 2020-2028