



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2026

Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo Este De Junio del 2026

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el municipio de Santo Domingo Este. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema GPS, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tenemos veintiuno (21) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen Treinta y seis (36) **supervisores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee un (2) camiones compactadores grandes y (1) camion Compactador pequeño
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene cuatros (4) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee dos (2) camiones compactadores pequeño.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene dos (2) camiones compactadores grandes y un (1) camion compactador pequeño y *Valle de este que tiene (2) camiones compactadores grandes*.

Circunscripción No. 2: tenemos Dieciocho (18) **camiones compactadores grandes** y seis (6) **camiones compactadores pequeños** tanto en horario matutino como vespertino, que a su vez tienen cuarenta (40) **supervisores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

1 de Julio del 2026

- I. **Polígono (Cancino):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene cuatro (4) camiones compactador grandes, dos (2) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, un (1) camion compactador pequeño.

Circunscripción No. 3: tiene Cuarenta y seis (46) **camiones compactadores Grandes** los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene seis (6) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene trece (13) camiones compactadores grande.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene doce (12) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias de la Circunscripción No. 1 son realizadas por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este** y la compañía **Roger Group**, en la Circunscripción No.2 es realizada unicamente por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este**, en la Circunscripción No.3 esta divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes** y **Waste Solution** con un total de Veintiún (21) **camiones compactadores grandes**, todo esto para poder realizar la ruta y frecuencia de esta area.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **93% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES


1 de Julio del 2026

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.

Atentamente,


Ing. José Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
GESTIÓN 2024-2023



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

Junio del 2026

					Junio del 2026																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
Nº.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	CG1-35	Ensanche Ozama	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Avería en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Ozama.
2	CG1-06	Alma Rosa I	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa I.
3	CG1-42	Resp. Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Resp. Palmas de Alma Rosa.
4	F-02	Sector Capotillo	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Sector Capotillo.
5	CG1-18	Alma Rosa II	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Alma Rosa II
6	CG-24	Villa Faro	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Faro.
7	F-02	Villa María	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta de Villa María.
8	CG1-42	Palmas de Alma Rosa	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Palmas de Alma Rosa.



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

					Junio del 2026																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
9	CG1-42	Mi Hogar	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo termina la ruta Mi Hogar.	
10	CG1-16	Carola	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Carola.	
11	F-4440	Hamarap	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hamarap.	
12	F-02	Villa Olimpica	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Olimpica.	
13	CG1-41	Las Américas	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Las Americas.	
14	CG1-22	Respaldo Los Tres Ojos	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.	
15	CG1-23	Calero	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calero.	
16	PCC3-1	Los Molinos	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Molinos.	
17	CG1-44	Los Angeles	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Angeles.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

Junio del 2026

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
18	CG1-44	Franconia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Franconia.	
19	CG1-22	Valle del Este	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Valle del Este.	
20	F-46	Calle 1era Maquiteria	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Calle 1era Maquiteria.	
21	F-0458	Campana	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	El camión sufrió una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Campana	
22	PCC3-1	Residencial las Flores	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Las Flores.	
	CG1-44	Residencial Paraiso Oriental	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Paraiso Oriental.	
24	CG1-45	Residencial del Este	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo termina la ruta Residencial del Este.	
25	PCC3-1	Los Antares	Martes y Viernes	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Los Antares.	
26	CG1-09	Los Planetas	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Planetas.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

					Junio del 2026																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
Nº.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
27	CG1-09	Los Coquitos	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Coquitos.
28	CG1-49	Los Farallones	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Farallones.
29	CG1-41	Barrio La Isabela	Miercoles y Sabados	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Barrio La Isabela.
30	CG1-49	Los Mameyes	Lunes a Sabado	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta la ruta Los Mameyes.
31	F-4440	Los Trinitarios	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Los Trinitarios.
	F-06	El Duarte	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Duarte.
33	F-4440	El Brisal	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo terminar la ruta El Brisal.
34	CG1-43	Los Alpes I	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Alpes I.
35	F-1210	Carolina	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Carolina.



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

					Junio del 2026																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
Nº.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
36	CG1-43	El Alba	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Alba.
37	F-0458	Cancino I	Lunes, Miércoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Cancino I.
38	F-1220	Residencial Mella	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Residencial Mella.
39	F-5750	Narciza	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo termina la ruta Narciza
40	F-7910	Bello Campo	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Bello Campo.
41	F-06	Mi Sueño	Lunes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo termina la ruta Mi Sueño.
42	CG1-22	Isabel	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	El camión sufrió una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Isabel.
43	F-7910	Arco Iris	Lunes, Miércoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Arco Iris.
44	F-9610	Amanda I	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Amada I.
45	F-9610	Amanda II	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Amanda II.



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

Junio del 2026

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
46	CG1-16	Residencial Oasis	Martes, Jueves y Sábado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar ruta de Residencial Oasis.	
47	CG1-43	Alpes II	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se calento el motor del camion, no se pudo termina la ruta los Alpes II.	
48	F-3421	Esperanza	Martes, Jueves y Sábado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Esperanza.	
49	F-3421	La Loteria	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta La Loteria.	
50	CG1-01	El Rosal	Martes, Jueves y Sábado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Rosal.	
51	CG1-16	Ensanche Isabelita	Lunes a Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Isabelita.	
52	F-3421	El Italia	Lunes, Miércoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta El Italia.	
53	F-28	Av.Charlie de Gaulle	Lunes a Sabados	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av.Charles de Gaulle.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Junio del 2026

Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
54	CG1-45	Av.Las Americas	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Av.Las Americas.	
55	F-0458	Av. San Vicente de Paul	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidraulica, el camion no pudo terminar la ruta Av. San Vicente de Paul.	
56	F-49	Av. Venezuela	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Av. Venezuela.	
57	F-7910	Carretera Mella	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Carretera Mella.	
58	F-49	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	7:00AM-2:00PM																														88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Sabana Larga.	
	CG1-28	Av. España	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av. España.	



01/07/2026

					Junio del 2026																															
Circunscripción No. 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
60	F-9610	AV. CLUB DE LOS LEONES	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo termina la ruta AV. CLUB DE LOS LEONES	
61	CG1-09	Av. Iberoamericana	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Iberoamericana.	
62	F-49	AV. Ozama	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Av Ozama.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDÍA
Santo Domingo
Este

Jose D. Mateo

Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones

GESTIÓN 2024-2028



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	F-46	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Jueves	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cabirma del Este.	
2	CG1-29	Lucerna I	Lunes, Miercoles y Viernes	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Lucerna I.	
3	CG1-29	Lucerna II	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta de Lucerna II.	
4	CG1-25	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque.	
5	CG1-25	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Don Oscar.	
6	CG1-02	Vista Hermosa I	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer en las ruta Vista Hermosa I.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
7	CG1-04	Residencial Amapola	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Amapola.
8	CG-18	Altos de Cancino	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Altos de Cancino.
9	CG1-04	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros".
	CCP3-2	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Juan Pablo II.
11	CG1-13	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Vietnam.
12	CG1-46	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

01/07/2026

Circunscripción No. 2					SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones		
13	CG-23	Katanga a La Derecha del lado del bulevar	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Falla mecánica en el motor, se apago, se quedo sin hacer la ruta Katanga a La Derecha del lado del bulevar.			
14	CCP3-2	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	10:00:00-6:00AM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Frutas.			
15	CG1-02	Barrio Puerto Rico Adelante	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico Adelante.			
16	CG1-42	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros.			
17	CG1-42	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.			



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
18	CG1-42	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y Viernes	10:00-6:00AM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.	
19	CG-23	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes, Jueves y Sabado	10.00PM-6:00AM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.	
20	CG1-32	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.	
21	CV-64	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	
22	CG1-11	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ramón Emilio.	

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
23	CCP3-3	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad I.	
24	CG1-48	Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz)	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Sector Las Cuchillas (Gomez Diaz).	
25	CCP3-3	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad II.	
26	CG1-24	Pidoca	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Pidoca.	
27	F-46	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Invi y La Milagrosa.	
28	CCP3-2	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.	



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Nº.	FICHAS	RTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
29	CG1-48	Vista Hermosa II	Martes, Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Vista Hermosa II.
30	CV-64	Carbonera kilombo	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Carbonera kilombo.
31	CG1-48	Bloque no.3 Agua Amazona	Martes, Jueves y Sabado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Bloque no.3 Agua Amazona.
32	CG-23	Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur	Martes Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Katanga a La Izquierda con Lo Mina Sur.
33	CG1-38	Residencial Belinda y Carretera vieja	Miercoles y Sabado	7:00AM-2:00PM																															87,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Belinda y Carretera vieja.
34	CG1-13	Guayabin Olivo	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Guayabin Olivo.



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
35	CG-22	San Lorenzo, Lo Mina	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Lorenzo, Lo Mina.	
36	CG1-38	Lomisa	Lunes y Jueves	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Lomisa.	
37	CG1-38	Respaldo K	Martes y Viernes	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Respaldo K.	
38	CG1-32	Los Tres Brazos I	Lunes, Miercoles y Viernes	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Tres Brazos I.	
39	CG1-29	Barrio Puerto Rico detrás	Martes, Jueves y Sabado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Puerto Rico detrás.	
40	F-03	Cachon Barrio	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Cachon Barrio.	
41	CG1-46	Central de Lucerna	Lunes, Miercoles y Viernes	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Central de Lucerna.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

Circunscripción No. 2

Ayuntamiento de Santo Domingo Este


DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	ruta	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
42	CG-18	Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Calle 18w hasta el Cachon de la Rubia.
43	CG1-32	Los Tres Brazos II	Martes, Jueves y Sabado	10:00PM-6:00AM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta AV.Los Tres Brazos II.
44	CG1-11	AV. Marcos Del Rosario	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Marco Del Rosario.



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
45	CG1-24	AV. Carretera Mella	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Carretera Mella.	
46	CG1-11	AV. Charles De Gaulle	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta AV.Charles de Gaulle.	
47	CG-25	Av. Santa Luisa De Marillac	Lunes a Sabado	7:00AM-2:00PM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av Santa Luisa De Marillac.	
48	CG-25	AV. Hector J. Diaz	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo dia, se quedo sin hacer la ruta Av.Hector J.Diaz.	
	CG-25	Av. Sabana Larga	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta AV. Sabana Larga.	
50	CG-18	AV. Venezuela	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Av. Venezuela.	
51	CG1-02	AV. Prolongacion Venezuela	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta AV. Prolongacion Venezuela.	



01/07/2026

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES					JUNIO DEL 2026																															
Circunscripción No. 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
52	F-46	AV. 4 de Agosto	Lunes a Sabado	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta AV. 4 de Agosto.	
53	F-03	AV. Fernandez de Navarrete	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta AV. Fernandez de Navarrete.	
54	CG-22	AV. PDTE. Estrella Ureña	Lunes a Sabado	2:00PM-10:00PM																														88,5%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta AV. PDTE. Estrella Ureña.	



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

ALCALDIA
Santo Domingo
Este

Soledad Mateo

Ing. Jose Dolores Mateo Herrera
Encargado de Operaciones

DEPTO. OPERACIONES
DIRECCION DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO

GESTIÓN 2024-2028



DIRECCIÓN LIMPIEZA Y ASEO URBANO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
1	38911	LA TORONJA	Lu, Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta La Toronja.	
2	W-107	AGUA LOCA	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Agua Loca.	
3	38912	Amalia	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Amalia.	
4	38914	ANA TERESA BALAGUER	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ana Teresa Balaguer.	
5	38923	Autopista San Isidro	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																														88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Autopista San Isidro.	
6	W-114	Av Nuevo Amanecer	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																														88,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. Nuevo Amanecer.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
7	W-110	AV. HIPICA	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Av. Hipica.
8	38981	AV. La Pista	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Av. La Pista.
9	W-121	Av. Marginal De Las Americas	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Av. Marginal De Las Americas.
10	38972	AV. Simon Orozco	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Av. Simon Orozco.
11	W-120	BARRIO NUEVO	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta BARRIO NUEVO.
12	W-118	BARRIO NUMERO II	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio Numero II.
13	W-104	BATEY MONSERRAT	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																															87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Batey Monserrat.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
14	38914	BRISA DE LA CHARLES Y BARAHONEROS	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																														88,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa de la Charles y Barahoneros.	
15	W-102	Brisa del Caribe	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Brisas del Caribe.	
16	W-102	BRISA DEL ESTE	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																														88,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Brisa Del Este.	
17	38902	BRISA ORIENTAL	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisa Oriental.	
18	W-102	BRISA ORIENTAL CINCO, Seis y Siete	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisas Oriental Cinco, Seis y Siete.	
19	W-120	BRISA ORIENTAL Dos y Tres	Ma y Ju	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisas Oriental Dos y Tes.	
20	38926	BUENA VENTURA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Buena Ventura.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
21	W-104	BURRITO	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Burrito.
22	W-116	C/ Camaño con 27	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta C/ Camaño con 27.
23	W-118	C/ Monica y Calle 6	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta C/ Monica y Calle 6.
24	W-111	Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Calle Antonio Guzman y Jimenez Hijos.
25	W-108	Calle Club Social	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Calle Club Social.
26	38912	Calle Pedro Bonilla	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																															88,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Calle Pedro Bonilla.
27	W-111	CANCELA ABAJO	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se le exploto una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Cancela Abajo.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
28	W-107	CANCELA ARRIBA	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Arriba.
29	38926	Carretera Mella	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																															92,3%	Se le exploto una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Carretera Mella.
30	38982	CASITAS DE LOS PADRES Y APTO.	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Casitas de los Padres y Apto.
31	W-112	CIUDAD JUAN BOSCH	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																															88,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ciudad Juan Bosch.
32	W-103	Ciudad Real, C/ Canela, C/Perejil y C/ Albahaca	Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																															87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Ciudad Real, C/ Canela, C/Perejil y C/ Albahaca.
33	W-126	CLUD DE ADUANAS	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																															87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta CLUD DE ADUANAS.
34	38985	CORALES Y RESTAURADORES	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta CORALES Y RESTAURADORES.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
35	W-111	CORPORANEA	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																														87,5%	Presento una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Corporanea.	
36	W-110	EDUCADORES	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Educadores.	
37	38911	El Almirante	Lu, Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																														92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta El Almirante.	
38	38914	EL HOYO	Ma, Ju y Vi	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Averia en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Hoyo.	
39	W-129	EL PERLA Y MANZ. 11-9-7-13-1	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Perla y Maz. 11-9-7-13-1.	
40	38972	EUGENIO MARIA DE HOSTOS	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta EUGENIO MARIA DE HOSTOS.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
41	W-116	FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, Manolo Tarez Justo y Respaldo Manolo	Mi y Vi	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta FR. DEL ROSARIO SANCHEZ, Manolo Tarez Justo y Respaldo Manolo.
42	W-116	FRAILES I	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Frailes I.
43	W-114	FRAILES III	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																															88,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Frailes III.
44	38911	GRUA	Mi y Vi	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Grua.
45	38972	Hainamosa con av. Simón Orozco	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																															87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Hainamosa con Simon Orozco.
46	38912	INVICEA	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																															88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invicsea.
47	W-104	INVIDOREX	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																															88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Invidorex.



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
54	W-126	LA UREÑA	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																														88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Ureña.	
55	38982	LAS ACASIAS Y CORAMBAL	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Las Acasias y Corambal.	
56	38903	LAS FLORES	Ma y Sa	10:00PM-6:00AM																														87,5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Flores.	
57	38973	LOS COQUITOS	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.	
58	W-120	LOS FRAILES II	Lu a Sa	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se pincharon las gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Los Frailes II.	
59	W-121	LOS LAURELES	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																														88,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Laureles.	
60	W-110	Los Maestro	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Maestros.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
68	38973	MENDOZA C/ DUARTE Y RAYOLI	Lu, Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																														100,0%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Mendoza C/ Duarte y Rayoli.	
69	38999	MERCADITO	Lu a Sa	7:00AM-2:00PM																														88,5%	Se pincharon las dos gomas delanteras, no se pudo terminar la ruta Mercadito.	
70	W-119	MIRADOR DEL ESTE	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mirador del Este.	
71	W-129	MOLINOS	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																														88,9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Molinos.	
72	38975	NANCY NADENSHA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta NANCY NADENSHA.	
73	W-101	NUEVO AMANECER	Mi y Sa	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta NUEVO AMANECER.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
74	W-101	PARAISO Oriental y Av. Ecologica	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta PARAISO Oriental y Av. Ecologica.	
75	W-125	Paseo Del Este	Lu, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																														92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Paseo del Este.	
76	38981	PERLA PARTE 2DA.	Lu y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Perla Parte 2da.	
77	W-103	Philadelphia Cinco	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Philadelphia Cinco.	
78	W-125	Plaza Roja	Ma y vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Plaza Roja.	
79	W-101	Pradera con Nuevo A	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar las rutas Pradera con Nuevo A.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
80	W-105	RADIANTE Amancer	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta RADIANTE Amancer.	
81	38985	RAMON MATIAS MELLA	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer en la ruta RAMON MATIAS MELLA.	
82	W-126	REGINA	Lu y Ju	7:00AM-2:00PM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Regina.	
83	W-125	RES.NUEVO AMANECER	Lu, Ju y Sa	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Res. Nuevo Amanecer.	
84	W-119	Residencial Amarilis	Mi y Sa	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Amarilis.	
85	W-118	RESIDENCIAL ARISMAR	Ma y Vi	10:00PM-6:00AM																														87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta RESIDENCIAL ARISMAR.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
93	38910	ROSALIA	Ma y Sa	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta ROSALIA.	
94	38906	SAN BARTOLO II con 27 de Caamaño y Progreso y San Pablo	Lu y Ju	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Bartolo II con 27 de Camaño Progreso y San Pablo.	
95	W-123	SAN BARTOLO con Farallones	Lu, Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																														91,7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta San Bartolo con Farallones.	
96	W-123	San Isidro Labrador	Lu, Ju y Sa	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta San Isidro Labrador.	
97	W-123	Sector MARBELLA	Mi y Vi	10:00PM-6:00AM																														88,9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta Sector MARBELLA.	
98	38999	SOLARES ALMIRANTE	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Solares Almirante.	
99	38993	TAMARINDO	Lu, Mi y Vi	10:00PM-6:00AM																														92,3%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta TAMARINDO.	
100	38972	TRINITARIOS II	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Trinitarios II.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunseripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
101	W-128	TROPICAL DEL ESTE ABAJO	Ma y Vi	2:00PM-10:00PM																														87,5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta TROPICAL DEL ESTE ABAJO.	
102	W-128	TROPICAL DEL ESTE ARRIBA	Lu y Ju	10:00PM-6:00AM																														88,9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Tropical del Este Arriba.	
103	38925	VILLA ALTAGRACIA	Ma, Ju y Sa	7:00AM-2:00PM																														92,3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer la ruta VILLA ALTAGRACIA.	
104	38923	Villa Carmen	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																														88,5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Villa Carmen.	
105	38902	VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO	Ma y Sa	2:00PM-10:00PM																														87,5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta VILLA ESFUERZO, CAÑA Y MANGO.	
106	W-121	VILLA LAS AMERICAS Y Villa del Mar	Lu y Vi	10:00PM-6:00AM																														87,5%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villa Las Americas y Villa del Mar.	
107	38975	VILLA LIBERACION	Lu a Sa	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Liberacion.	



REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

01/07/2026

JUNIO DEL 2026

Circunscripción No. 3					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4										
ROGER GROUP, DANKOT GROUP Y WASTE SOLUTION					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
108	38925	Villa Tropicalia	Ma, Ju y Sa	2:00PM-10:00PM																														92,3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Tropicalia.	
109	38901	VILLA VENECIA	Ma y Vi	7:00AM-2:00PM																														87,5%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta VILLA VENECIA.	
110	38910	VILLAS COLINAS	Mi y Sa	2:00PM-10:00PM																														88,9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta VILLAS COLINAS.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	