




#3


Fecha Realización: 7/15/2025 Área Solicitante: abitación 16

Trabajos a Efectuar

en la #3 abitación 16 se de-
saguel de la Bañero- esto ba-
tapado se de lo po no bajaba
agua con ya se Resorbio

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 6/5/2025

Área Solicitante: Contabilidad

Trabajos a Efectuar

En emergencia cambio de Continuo
se cambió lo que estaba sucio
y se puso una limpio

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 15/02/19


Área Solicitante: OMI - III

Trabajos a Efectuar

Demonto un I continuo en uso.
En la habitación de lo médico
y se enderesso el rier de lo platfere
que estaban torsio esta nitido

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento # 3

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 19/15/2025


Área Solicitante: abitación # 7

Trabajos a Efectuar

se pusieron en la entrada de emergencia
3 plafones que se mejoraron y se pintaron
y se pusieron 3 nuevos y se cortó: en
la abitación 7 se meto un dia 5 horas
nuevos que el Baño nada cargaba -
un hora el Baño des carga 6 m

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/5/2025


Área Solicitante: ^{# 2} análisis


Trabajos a Efectuar

en análisis en la laboratorio de -
mento una mageriato nuevo
de la nave de Irigodero que
estaba pinchada remate uno -
notaba agua No está listo.

Observaciones

(Empty box for observations)


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

miguel

#3

Fecha Realización: 8/5/2025

Área Solicitante: bitubación 16

Trabajos a Efectuar

en la bitubacion 12 rematarlo 2 -
plancha de puzos ^{remonto} que no tenía
se le puso un este Remonto -

Observaciones

[Signature]
Firma del Solicitante

miguel Braulio
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 7/5/2025


Área Solicitante: Emergencia # I

Trabajos a Efectuar

La camilla de lo paciente negro de el cuarto de emergencia estaba dañado se le puso 2 bisagra nueva y se reparo la camilla esta nueva

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





Fecha Realización: 6/5/2025


Área Solicitante: Cuarto de limpieza
en el laboratorio
de orofonología


Trabajos a Efectuar

el labadero del cuarto de limpieza
que queda por el pasillo de o-
rificación estaba tapado y lo
de tape está bien.

Observaciones

Empty box for observations.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 6/5/2025

Área Solicitante: Sin Observación #9

Trabajos a Efectuar

el Baño de lo posiente en o-
peracion estaba tapado y
no se veía el chequeo estaban
dañado y la cabeza del niplometra
se le puso nuevo todo esto mitido

Observaciones

(Empty box for observations)

[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

miguel Braulio
Firma del Técnico





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 17/5/2025

Área Solicitante: La barbería

Trabajos a Efectuar

Se demora la tapa de la labadora
se le da no el eje que sirve de la
tapa de demora y se repara la tapa
se repara este la banda con que
no la barra

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

