





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 17/7/2025


Área Solicitante: ~~Área de Agua~~ <sup>en el patio</sup>

Trabajos a Efectuar

La manguera del agua se le dañó -  
una pieza de la Roca se le macho  
y se le puso un ader todor que  
Beterber muestra agua en este  
Resumento qtu listo

Observaciones

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 31/7/2015

Área Solicitante: archivo #4

**Trabajos a Efectuar**

en lo cuarto en archivo se mantenido  
del compresor se pinchó se le partió  
un pedazo y se le puso de nuevo  
por que estaba así pero se está  
nitido

**Observaciones**

(Empty box for observations)

[Signature]  
Firma del Solicitante

Miguel Brucetto  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 4/7/2025


Área Solicitante: # I pasillo de primer piso

por Baño

**Trabajos a Efectuar**

I en el primer piso en el pasillo -  
por los Baño de la en edificio se  
montaron 5 lamparas de la  
cubra la otra y tambien servidas

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/7/2025

Área Solicitante: Emergencia


en cura de

Trabajos a Efectuar

en cura de emergencia al fregadero  
en la boquilla cerca del tubo -  
Botar mucha agua se le puso  
pe vs. que estar fijo y se -  
aprote un este Redi

Observaciones

(Empty box for observations)

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/7/2025

Área Solicitante:

por el patio  
Mabel Chorro  
de la planta

Trabajos a Efectuar

Mabel Chorro del patio por la  
planta de el Corio la sapatilla  
de la puso una nueva y se  
cambio el quinto Resuelto

Observaciones

*[Handwritten Signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten Signature]*

Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16/7/2025

Área Solicitante: En la Cocina

Trabajos a Efectuar

En la cocina se partió un ado todo  
cerdo y la Mable angular y estaba  
Botando agua se le puso otro ado  
todo con otra Mable angular -  
y se cambió la Mable del Sregadero  
para otro Sregadero que funciona

Observaciones

(Empty box for observations)

Germa ESB  
Firma del Solicitante

Miguel Braccio  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

# I

Fecha Realización: 15/7/2025


Área Solicitante: Puerto del

Comedor del  
pasillo

Trabajos a Efectuar

En la puerta del Comedor donde se poncha se arreglo el muelle puerta estorben de pegado y se puso de nuevo Ya Sumadora 6/11

Observaciones

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/7/2025

Área Solicitante: 7-11-1000

Trabajos a Efectuar

El aire continúa de observación, estaré esperando los conductos de lo aire piloto de por vida - los limpiamos y lo de por vida

Observaciones

(Empty box for observations)

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico

