

**FECHA:** 30/09/2025

#### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

**Nombre del lugar:** Hospital Provincial General Santiago Rodríguez

**Área:** Departamento de Administración

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al Plan de mantenimiento de Equipos e Infraestructura 2025

**Código POA (Si aplica):**

Sismap Salud

#### INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al tercer trimestre del año 2025, en el cual presentan las acciones realizadas en el plan de mantenimiento de equipos e infraestructuras del hospital, durante este periodo se realizaron diversos trabajos preventivos y correctivos para conservar en óptimas condiciones las instalaciones con el adecuado funcionamiento de los servicios hospitalarios.

#### OBJETIVO DEL INFORME

Dar seguimiento y evaluar las acciones ejecutadas en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura del hospital, con el fin de garantizar su buen funcionamiento y la calidad de los servicios ofrecidos

#### METODOLOGIA (Si aplica)

Informe Escrito y Evidencia de Fotografía

#### DESARROLLO / HALLAZGOS

Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento

- Mantenimiento de auto clave de cirugía
- Reparación de cama de hospitalización
- Reparación de lava mano en diferentes áreas
- Mantenimiento de la secadora en la lavandería
- Mantenimiento de plomería
- Mantenimiento de aires en diferentes áreas
- Mantenimiento de pintura en el parqueo
- Reparación eléctrica en baño
- Mantenimiento a los baños en diferentes áreas
- Mantenimiento de interruptores
- Mantenimiento a camioneta del centro
- Cambio de aceite y filtro de camioneta
- Cambio de neumático camioneta



- Mantenimiento de cisterna
- Así como también, se realizaron las inspecciones de rigor en todas las áreas del centro, e inspección a la planta de generación eléctrica, Equipos de Oficinas y Elementos Eléctricos

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En este trimestre que comprende de julio a septiembre 2025, el plan se ha ejecutado en un 85% estuvimos coordinado los trabajos de reparaciones y mantenimientos previamente establecidos en el plan, que nos permitan seguir resolviendo los problemas para ofrecer un servicio de calidad, adecuado a los usuarios de nuestro centro .

### RECOMENDACIONES

Consideramos que es fundamental más personal para el área de mantenimiento para poder cumplir correctamente con el mantenimiento de todos nuestros activos

### ANEXOS (Si aplica)

Facturas

Fotos

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Lucia M. Moric Amador*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: Julio a Septiembre 2025 )

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-PO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

| Instalación / Maquinaria                    |  | Elementos del Equipo | Descripción Actividad a Realizar     |  | Mantenimiento Preventivo o Correctivo | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento |  | Próximo Mantenimiento |  | Ejecución del Mantenimiento |     |     | Observaciones |
|---------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|-----|-----|---------------|
|                                             |  |                      |                                      |  |                                       |                            |                      |  |                       |  | Jul                         | Ago | Sep |               |
| Aspecto pintura paredes interna             |  |                      | Mantenimiento de Pintura             |  | Correctivo                            | Anual                      | mar-25<br>jun-25     |  | mar-26<br>jun-26      |  |                             |     |     |               |
| Aspecto pintura paredes externa             |  |                      | Mantenimiento de Pintura             |  | Correctivo                            | Semestral                  | may-25               |  | nov-25                |  |                             |     |     |               |
| Pisos                                       |  |                      | Cambio de pisos                      |  | Correctivo                            | Semestral                  | abr-25               |  | oct-25                |  |                             |     |     |               |
| Estructura de techo (Plafones) interna      |  |                      | Instalación de lona asfáltica        |  | Correctivo                            | Anual                      | mar-25               |  | mar-26                |  |                             |     |     |               |
| Estructura de techo externa                 |  |                      | Tintado de ventana                   |  | Correctivo                            | Anual                      | oct-24               |  | oct-25                |  |                             |     |     |               |
| Ventanas                                    |  |                      | Mantenimiento de techo               |  | Correctivo                            | Trimestral                 | jun-25               |  | dic-25                |  |                             |     | X   |               |
| Filtraciones                                |  |                      | Limpieza y sellado                   |  | Correctivo                            | Anual                      | ago-25               |  | ago-26                |  |                             | X   |     |               |
| Parqueos y Aceras                           |  |                      | Mantenimiento de tubería             |  | Preventivo                            | Cuatrimestral              | abr-25               |  | dic-25                |  |                             | X   |     |               |
| Tubería de drenaje                          |  |                      | Reparaciones                         |  | Correctivo                            | Trimestral                 | nov-24               |  | nov-25                |  | X                           |     |     |               |
| Muebles de oficina y Consultorios           |  |                      | Fabricación de Puerta de Metal       |  | Preventivo                            | Anual                      | jul-25               |  | jul-26                |  | X                           |     |     |               |
| Equipo de Cocina                            |  |                      | Mantenimiento de Lavadora            |  | Correctivo                            | Anual                      | sep-25               |  | sep-26                |  |                             | X   |     |               |
| Equipo de Lavandería                        |  |                      | Mantenimiento de lavadora            |  | Correctivo                            | Trimestral                 | mar-25               |  | sep-25                |  |                             | X   |     |               |
| Lavamanos                                   |  |                      | Fumigaciones                         |  | Correctivo                            | Semestral                  | feb-25               |  | ago-25                |  |                             | X   |     |               |
| Control de Plagas                           |  |                      | Subdivisión de Cables                |  | Correctivo                            | Semestral                  | may-25               |  | nov-25                |  |                             |     |     |               |
| Salidas eléctricas (Tomacorrientes)         |  |                      | Cambio de Lámparas                   |  | Preventivo                            | Anual                      | nov-24               |  | nov-25                |  |                             |     |     |               |
| Interruptores Eléctricos                    |  |                      | Mantenimiento de luces               |  | Preventivo                            | Trimestral                 | mar-25               |  | sep-25                |  |                             |     | X   |               |
| Luminarias Internas                         |  |                      | Limpieza                             |  | Correctivo                            | Trimestral                 | jun-25               |  | mar-25                |  |                             |     | X   |               |
| Luminaria zona perimetral (externa)         |  |                      | Mantenimiento de ups                 |  | Preventivo                            | Semestral                  | jul-25               |  | dic-25                |  | X                           |     |     |               |
| Generadores eléctricos de emergencia        |  |                      | Rellenado                            |  | Preventivo                            | Anual                      | dic-24               |  | jul-26                |  | X                           |     |     |               |
| Unidades de aire acondicionado              |  |                      | Mantenimiento de luces               |  | Preventivo                            | Semestral                  | abr-25               |  | oct-25                |  |                             |     |     |               |
| Sistema de UPS                              |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Anual                      | nov-24               |  | nov-25                |  |                             |     |     |               |
| Extractores de aire                         |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | may-25               |  | ago-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Sistema Contra Incendio                     |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | jun-25               |  | dic-25                |  |                             |     |     |               |
| Bomba de Agua                               |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Anual                      | jun-25               |  | oct-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Luces de Emergencia                         |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | nov-25               |  | nov-25                |  |                             |     |     |               |
| Mantenimiento de equipos de laboratorio     |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | jun-25               |  | ago-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Mantenimiento de equipos de Injenes         |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | jun-25               |  | dic-25                |  |                             |     |     |               |
| Mantenimiento de Equipos Basicos            |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | jun-25               |  | oct-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Mantenimiento Unidad Dental                 |  |                      | Mantenimiento                        |  | Preventivo                            | Semestral                  | jun-25               |  | oct-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Sistema de Almacenamiento de agua (Sistema) |  |                      | Cambio de aceite                     |  | Preventivo                            | Menual                     | abr-25               |  | oct-25                |  | X                           |     |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio de filtro de aceite           |  | Correctivo                            | Cada 5000 kms              | abr-25               |  | oct-25                |  | X                           |     |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio de filtro de gasoil           |  | Correctivo                            | Trimestral                 | abr-25               |  | oct-25                |  | X                           |     |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio filtro de aire                |  | Correctivo                            | Cuatrimestral              | abr-25               |  | dic-25                |  |                             | X   |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Lavado interior e exterior completo  |  | Preventivo                            | Menual                     | jun-25               |  | ago-25                |  | X                           | X   |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio de batería                    |  | Preventivo                            | Anual                      | sep-25               |  | sep-26                |  |                             | X   |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio de neumáticos                 |  | Preventivo                            | Anual                      | sep-25               |  | sep-26                |  |                             | X   |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Alineación y balanceo                |  | Preventivo                            | Anual                      | sep-25               |  | sep-26                |  |                             | X   |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Cambio de líquido y bandas de frenos |  | Preventivo                            | Trimestral                 | jun-25               |  | dic-25                |  |                             |     | X   |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Rotulación                           |  | Correctivo                            | Anual                      | dic-24               |  | dic-25                |  |                             |     |     |               |
| Mantenimiento de vehículos                  |  |                      | Limpieza y Poda                      |  | Correctivo                            | Diario                     | diario               |  | diario                |  | X                           | X   | X   |               |



**Mantenimiento de auto clave de cirugía en el trimestre de Julio – Septiembre  
del año 2025**



## Reparación de cama de hospitalización en el trimestre de julio a septiembre del año 2025



C/Alejandro Bueno Esq. Sánchez # 191, Sabaneta, Santiago Rodríguez. Rep. Dom.

hospitalprov.stgordguez@gmail.com

809-580-2577

**Reparación de lava mano en diferentes áreas en el trimestre de julio a  
septiembre del año 2025**



C/Alejandro Bueno Esq. Sánchez # 191, Sabaneta, Santiago Rodríguez. Rep. Dom.  
hospitalprov.stgordguez@gmail.com

809-580-2577

**Mantenimiento de la secadora en la lavandería en el trimestre de julio a  
septiembre en el año 2025**



## **Mantenimiento de plomería en el trimestre de Julio – Septiembre del año 2025**



C/Alejandro Bueno Esq. Sánchez #191, Sabaneta, Santiago Rodríguez. Rep. Dom.  
hospitalprov.stgordguez@gmail.com

809-580-2577



**SRS**  
**CIBAO NOROESTE**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**Mantenimiento de aire en diferentes áreas y traslado de lugar en el trimestre  
de Julio a Septiembre 2025**



**Reparación eléctrica en baño en el trimestre de julio a septiembre en el año  
2025**





**Mantenimiento de pintura en el parqueo en el trimestre de Julio a septiembre del año 2025**



**Mantenimiento a los baños de diferentes áreas en el trimestre de Julio a septiembre 2025**



## Mantenimiento de interruptores en el trimestre de Julio – Septiembre del año 2025



## Mantenimiento de cisterna en el trimestre de julio a septiembre en el año 2025



**FERRETERIA GENERE, S.R.L**

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152, RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:001

RC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

**FACTURA:01-02-00140382****FACTURA CREDITO**

Cliente : 00143 HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

Dirección: . .

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANA

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 27/08/2025 10:00:44

Condicional (809)580-2929

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

MCF: R8500005274

Valido Hasta: 31/12/2026

Vence : 26/09/2025 Vendedor:16-IGNAC TORRES

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                         | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS  | TOTAL    |
|------------|----------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
| AB400      | 6.00     | UNO    | ABRAZADE MANGUERA V 2" TRESTON56-59 | 50.85          | 305.08          | 34.92  | 360.00   |
| BR008      | 1.00     | UNO    | BRUCHA ATLAS E 2"                   | 76.27          | 76.27           | 13.73  | 90.00    |
| BR009      | 1.00     | UNO    | BRUCHA ATLAS G 3"                   | 114.41         | 114.41          | 20.59  | 135.00   |
| CB410      | 1.00     | UNO    | CUBO MECANICO T/TEE TM E 10         | 93.22          | 93.22           | 16.78  | 110.00   |
| ESP127     | 1.00     | UNO    | ESPATULA METAL TRUPER 2' ET-2F      | 144.07         | 144.07          | 25.93  | 170.00   |
| GAS117     | 1.00     | UNO    | GAS M R410A MEDIANO 650ERS CARLUL   | 783.90         | 783.90          | 141.10 | 925.00   |
| MW483      | 6.00     | UNO    | MANGUERA LANA P/LA MND 24 EASTMAN   | 186.44         | 1,118.64        | 201.36 | 1,320.00 |
| PD056      | 1.00     | GALON  | PINT TRAFICO GALON A BLANCA TROPICA | 2,033.90       | 2,033.90        | 366.10 | 2,400.00 |
| PD069      | 2.00     | GALON  | PINT TRAFICO GALON AMARILLA TROPICA | 1,864.41       | 3,728.81        | 671.19 | 4,400.00 |
| TE1007     | 1.00     | UNO    | TEIPI 3/4 E MEDIANO 1711            | 110.17         | 110.17          | 19.83  | 130.00   |
| TH1150     | 1.00     | GALON  | THINNER D EN GALON TROPICAL 1000    | 529.66         | 529.66          | 95.34  | 625.00   |
| ZAF389     | 2.00     | UNO    | ZAFACON C/PELAL INOXI EMO B BLT     | 1,694.92       | 3,389.83        | 610.17 | 4,000.00 |

... CONTINUA ...

C

**FERRETERIA GENERE, S.R.L**

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152, RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

**FACTURA:01-02-00140382****FACTURA CREDITO**

| REFERENCIA      | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS | TOTAL   |
|-----------------|----------|--------|-------------|----------------|-----------------|-------|---------|
| Total Bruto :   |          |        |             |                |                 |       | 12,427. |
| SUB-TOTAL :     |          |        |             |                |                 |       | 12,427. |
| Total Exento :  |          |        |             |                |                 |       | 0.      |
| Total Gravado : |          |        |             |                |                 |       | 12,427. |
| ITBIS :         |          |        |             |                |                 |       | 2,237.  |
| Monto a Pagar : |          |        |             |                |                 |       | 14,665. |

\*\*\*\*\*Catorce mil seiscientos sesenta y cinco Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*

**COPIA**

E-mail ferreteriageneres@gmail.com

Estado de Cuenta

483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00140276

## FACTURA CREDITO

: 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

cción: . .

NCF: B1500005267

udad : SAN IGNACIO DE SABANA

Valido Hasta: 31/12/2026

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 22/08/2025 14:47:14

Condiciones: CREDITO

Vence : 21/09/2025 Vendedor:16-ISAAC TOME

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                          | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS    | TOTAL    |
|------------|----------|--------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| ABR036     | 200.00   | XXXXXX | ABRAZADE PLASTICA D 4" TAIRRA        | 1.27           | 254.24          | 45.76    | 300.00   |
| ABR116     | 100.00   | XXXXXX | ABRAZADE PLASTICA P 14" TW           | 3.81           | 381.36          | 68.64    | 450.00   |
| ALA007     | 20.00    | PIES   | CABLE ELECTRIC DUXEL 16              | 16.10          | 322.00          | 57.97    | 380.00   |
| CER113     | 3.00     | OFERTA | CERRADURA PUNO SALL YALE 8957        | 296.61         | 889.83          | 160.17   | 1,050.00 |
| CER427     | 2.00     | XXX    | CERRADURA PUNO SALL YALE ALUMIN 8972 | 762.71         | 1,525.42        | 274.58   | 1,800.00 |
| CUN069     | 1.00     | UND    | CINTA P/PLUMERO TRUPER 25' BECA-25   | 1,016.95       | 1,016.95        | 183.05   | 1,200.00 |
| EXT409     | 2.00     | UND    | EXTENSION ELECT 6 SALL VOLTEC 660    | 720.34         | 1,440.68        | 259.32   | 1,700.00 |
| LEJ005     | 2.00     | UND    | LEJIA EN POTECTO CLAUETE             | 93.22          | 186.44          | 33.56    | 220.00   |
| PIN243     | 2.00     | UND    | PINCEL PLANO ATLAS H 12              | 50.85          | 101.69          | 18.31    | 120.00   |
| PIN855     | 2.00     | 1/4    | PINT INDUSTRIAL 1/4 B NEGRA TROPICA  | 614.41         | 1,228.81        | 221.19   | 1,450.00 |
| PIN889     | 4.00     | GALON  | PINT TRAFICO GALON AMARILLA TROPICA  | 1,864.41       | 7,457.63        | 1,342.37 | 8,800.00 |
| POR007     | 2.00     | XXX    | PORTA CERRADO B HERMEX 21/2 POC2250  | 67.80          | 135.59          | 24.41    | 160.00   |

... CONTINUA ...

C

## FERRETERIA GENERE, S.R.L.

FERRETERIA GENERE, S.R.L. RPE.:25152, RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00140276

## FACTURA CREDITO

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                         | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS | TOTAL  |
|------------|----------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| TOK347     | 1.00     | UND    | TOMAC P/SUPE T BTICIND ANCHO VOLTEC | 93.22          | 93.22           | 16.78 | 110.00 |

Total Bruto : 15,033  
SUB-TOTAL : 15,033  
Total Exento : 0  
Total Gravado : 15,033  
ITBIS : 2,706  
Monto a Pagar : 17,740

\*\*\*\*\*Diecisiete mil setecientos cuarenta Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*

COPIA

FERRETERIA GENERE, S.R.L.

Usuario : Usuario Tomas

E-mail ferreteriagener@gmail.com

Estado de Cuenta

|          |            |               |
|----------|------------|---------------|
| Vencido  | No Vencido | Balance Gral. |
| 6,655.00 | 49,468.00  | 56,123.00     |

Recibido Por

FECHA

Revisado Por

# FERRETERIA GENERE. S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:001

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00140467

## FACTURA CREDITO

00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Ubicación: .

NCF: B1500003294

Valido Hasta: 31/12/2006

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANA

Telefono : 8095802577

RNC : 430045639

Fecha : 01/09/2005 10:55:57

Condición: A CREDITO

Vence : 01/10/2005 Vendedor:16-ISAAC TOMS

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                          | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS    | TOTAL    |
|------------|----------|--------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| ABR013     | 50.00    | XXXXXX | CABAZARE ENT TUBO P 1/2" 1 OREJA     | 5.95           | 296.61          | 53.39    | 350.00   |
| ALA202     | 100.00   | PIES   | CALAMBRE GOMA 10/3 4.0MM SJTW MOLDO  | 61.02          | 6,101.65        | 1,098.31 | 7,200.00 |
| ALA201     | 225.00   | PIES   | CALAMBRE GOMA 12/3 2.5MM SJTW MOLDO  | 35.39          | 8,008.47        | 1,441.53 | 9,450.00 |
| ALA541     | 90.00    | PIES   | CALAMBRE GOMA 14/3 1.5MM SJTW MOLDO  | 27.97          | 2,516.95        | 453.05   | 2,970.00 |
| ARM030     | 10.00    | ARMAS  | ARMAS FLEX P/TUBERIA COBRE H 7/8X3/8 | 93.22          | 932.20          | 167.89   | 1,100.00 |
| BRE617     | 2.00     | UND.   | BREKNER RIEL BTICADO 2P/63A PAB2/63  | 763.90         | 1,567.80        | 282.20   | 1,850.00 |
| CEN008     | 10.00    | LIBRA  | CEMENTO BLANCO C POR LIBRA           | 19.49          | 194.92          | 35.08    | 230.00   |
| CEN025     | 1.00     | LATIDA | CEMENTO PVC ABRO E 8 ONZAS FOLIO     | 211.86         | 211.86          | 38.14    | 250.00   |
| COO004     | 15.00    | L/2X90 | COO PVC A 1/2" X90 525/1             | 9.32           | 139.83          | 25.17    | 165.00   |
| COU008     | 15.00    | COUL/2 | COUPLIN PVC A 1/2" 780/1             | 5.95           | 88.98           | 16.02    | 105.00   |
| GR6117     | 4.00     | UND.   | GRAS H RALON HEDAND 650RS C/VALVUL   | 763.90         | 3,135.59        | 564.41   | 3,700.00 |
| GRA049     | 40.00    | XXX    | GRAPITA P/PARED J VOLTECK 8MM 1/1    | 1.91           | 76.27           | 13.73    | 90.00    |

... CONTINUA ...

# FERRETERIA GENERE. S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00140467

## FACTURA CREDITO

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCION                            | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS  | TOTAL    |
|------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
| MEC402     | 1.00     | UND.     | MECHA METLE TRUPER T 1"X 10" BS        | 741.53         | 741.53          | 133.47 | 875.00   |
| SEL241     | 8.00     | SPRE     | LANGELLADOR ESPUMA EN SPREY PULVE LANC | 329.66         | 4,237.29        | 762.71 | 5,000.00 |
| TAR041     | 50.00    | XXX      | TARRO C VERDE 1/4                      | 1.27           | 63.56           | 11.44  | 75.00    |
| TEI003     | 2.00     | XX       | TEIPE 3M H DE CAVITA 33                | 360.17         | 720.34          | 129.66 | 850.00   |
| TOR020     | 50.00    | 10X11/2  | TORNILLO TORAFON T 10X11/2             | 1.27           | 63.56           | 11.44  | 75.00    |
| TUB014     | 15.00    | 1/2-13.5 | TUBO PVC F 1/2" SDR-13.5 XXX           | 152.54         | 2,288.14        | 414.86 | 2,700.00 |

Total Bruto : 31,385.5  
SUB-TOTAL : 31,385.5  
Total Exento : 0.0  
Total Gravado : 31,385.5  
ITBIS : 5,649.4  
Monto a Pagar : 37,035.0

FERRETERIA GENERE, S.R.L

REVISADO

Usuario : Isaac Toms

FIRMA

E-mail ferreteria@generesr.com

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

11.11.11 11.11.11 11.11.11

Isaac Toms

CHARRA + PUNTO VENTAS S.R.L. S.A. DE C.V.  
CALLE 1 SUR EDIFICIO DE CHARRA  
Teléfono : 907900277  
RUC : 43004509  
Fecha : 11/06/2025 (08:43:57)

Condición: A CREDITO

Única : 11/07/2025 - Vendedor: EDGAR RIVERA

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                          | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS  | TOTAL    |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
| 047119     | 1.00     | UNDA   | 1.00: BARRA DE ALUMINIO D. METAL 1/2" x 1/4"         | 114.41         | 114.41          | 20.58  | 135.00   |
| 047307     | 1.00     | UNDA   | 1.00: BALANZA A ELECTRONICA E PRETA 600g             | 1.949.15       | 1.949.15        | 360.85 | 2.300.00 |
| 047355     | 3.00     | UNDA   | 3.00: BOMBILLO LED E VOLTECK 30W LED250              | 211.86         | 635.59          | 114.41 | 750.00   |
| 047377     | 4.00     | UNDA   | 4.00: CABLETA X 3/4" CON CINTA LEGRAND               | 148.31         | 593.22          | 106.79 | 700.00   |
| 047382     | 2.00     | UNDA   | 2.00: CAPACITOR PAPER 45-450-450V 2/1                | 254.24         | 508.47          | 91.50  | 600.00   |
| 047391     | 2.00     | UNDA   | 2.00: BARRERA PARA CABLE HARD ALUM 600V              | 301.36         | 602.71          | 117.29 | 720.00   |
| 047397     | 4.00     | UNDA   | 4.00: M. RAYON MEDIANO 6500S C/ALUM                  | 677.97         | 2.711.86        | 488.14 | 3.200.00 |
| 047423     | 1.00     | UNDA   | 1.00: CROMADO LLAVE LAMPA C. BENC E. PISO MEDIO CROM | 677.97         | 677.97          | 122.03 | 800.00   |
| 047463     | 1.00     | UNDA   | 1.00: LLAVE LAMPA E. TOPO BAR MEDIO T/PP             | 593.22         | 593.22          | 106.79 | 700.00   |
| 047465     | 1.00     | UNDA   | 1.00: BARRERA LAMPA EASTMAN 24" X 100"               | 169.49         | 169.49          | 30.51  | 200.00   |
| 047511     | 1.00     | UNDA   | 1.00: RESISTENCIA POTENCIAL 1 A 5W BOMBA S/NET       | 403.73         | 403.73          | 76.27  | 500.00   |
| 047541     | 20.00    | UNDA   | 20.00: CABLE 1/4"                                    | 1.27           | 25.40           | 4.58   | 30.00    |

... CONTINUA ...

### FERRETERIA GENERE. S.R.L.

CHARRA + PUNTO VENTAS S.R.L. S.A. DE C.V.  
CALLE 1 SUR EDIFICIO DE CHARRA  
Teléfono : 907900277  
RUC : 43004509

Av. Proc. De La Real. Esq. Alejandro Bernal, Santiago Rodríguez Res. Dna.

RECIBO: 002

RUC 1-02-44823-2

Tel. (00520)-2929, Fax: (00520)-009

FACTURA: 01-02-00130863

### FACTURA CREDITO

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                 | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS  | TOTAL   |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| 04747      | 2.00     | UNDA   | 2.00: CABLE P/SUPE T. BICUDO ANCHO VOLTE    | 169.49         | 338.98          | 60.91  | 400.00  |
| 04748      | 20.00    | UNDA   | 20.00: BOMBILLO PARALELO 1/4" x 1/2" x 1/2" | 42.37          | 847.40          | 152.52 | 1000.00 |



Importe : 9,377.10  
Gravado : 9,377.10  
Exento : 0.00  
Gravado : 9,377.10  
ITBIS : 1,687.90  
Importe a Pagar : 11,065.00

El presente documento es válido como comprobante de pago.

**COPIA**

Usuario : Isack Torres  
Estado de Cuenta  
Debito No vencido Balance Gral.  
0.00 48,090.00 48,090.00  
Revisado Por:

Estadística E. Hilmi  
Recibido Por:

FERRETERIA GENERE. S.R.L.

HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ  
 CREDITO: 01-02-00139223  
 Fecha: 01/07/2025 10:05:43AM  
 Condición: A CREDITO  
 Vence: 31/07/2025 Vendedor: 16-ISAAC TUNAS

| REFERENCIA | CANTIDAD UNIDAD | DESCRIPCION                          | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS  | TOTAL    |
|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
| ENC322     | 1.00:UND.       | ENCHUFLE K LEVITON NEGRO 110V/15A/6X | 233.05         | 233.05          | 41.95  | 275.00   |
| BAG117     | 3.00:UND.       | GAG M R410A MEDIANO 650GRS C/VOLVUL  | 868.64         | 2,605.93        | 469.07 | 3,075.00 |
| WAK291     | 2.00:UND.       | MANQUERA LANA P/LLA MOND 24 FITY     | 169.49         | 338.98          | 61.02  | 400.00   |
| PUN116     | 3.00:UND.       | PUNTA TALADRO ESTRIA #2 B TRL2"X33X  | 21.19          | 63.56           | 11.44  | 75.00    |
| SPR129     | 3.00:UND.       | SPREY NORMAL AERO GRIS MOTORES 08A   | 114.41         | 343.22          | 61.78  | 405.00   |
| SPR362     | 1.00:UND.       | SPREY NORMAL AERO NEGRO C/BRILLO 11  | 114.41         | 114.41          | 20.59  | 135.00   |
| TONG47     | 2.00:UND.       | TONG P/SUPE T JUTICIND ANCHO VOLTEC  | 93.22          | 186.44          | 33.56  | 220.00   |

Total Bruto : 3,885.59  
 SUB-TOTAL : 3,885.59  
 Total Exento : 0.00

... CONTINUA ...

**C FERRETERIA GENERE. S.R.L**  
 FERRETERIA GENERE. S.R.L RPE.:25152, RM.:05-SR  
 Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.  
 Tel. (809)500-2929, Fax: (809)380-0009  
 RNC 1-02-61483-2  
 FACTURA CREDITO  
 FACTURA:01-02-00139223

| REFERENCIA               | CANTIDAD UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO S/ITBIS | IMPORTE S/ITBIS | ITBIS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| Total Gravado : 3,885.59 |                 |             |                |                 |       |       |
| ITBIS : 699.41           |                 |             |                |                 |       |       |
| Monto a Pagar : 4,585.00 |                 |             |                |                 |       |       |

xxxxxxxxCuatro mil quinientos ochenta y cinco Pesos Con 00/100xxxxxxxx

**COPIA**



Usuario : Isaac Tunas  
 E-mail ferreteriageneres@gmail.com  
 Estado de Cuenta  
 Vencido No Vencido Balance Gral.  
 0.00 16,975.00 16,975.00  
 Revisado Por  
 Escarlín E. Hernández  
 Recibido Por  
**FERRETERIA GENERE S.R.L**

**RICHARD I. GOMEZ**  
**SOLUCIONES ELECTRICAS**

Calle Gregorio Luperon No. 15 Sabaneta Santiago Rodríguez  
Tel: 809-454-1694, 809-382-0675  
RNC: 04600289690

**FACTURA**

**CLIENTE.....:** H.P.G.S.R  
**DIRECCION:** SABANETA  
**RNC:** 430045659

**FECHA:** 03 SEPTIEMBRE DEL 2025  
**NCF-B1500000028**

|    | DESCRIPCION                                                                                                                                                              | PRECIO           | TOTAL             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1  | REPARACION DE BOMBA DE AGUA 5 HP<br>(CAMBIO DE CONTACTOR, OVERLOAD)                                                                                                      | 9,500.00         | 9,500.00          |
| 1  | REPARACION DE VACUM (BOMBA DE VACIO)                                                                                                                                     | 7,500.00         | 7,500.00          |
| 1  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE FANCOOL<br>(AIRE MATERNIDAD)                                                                                                             | 6,500.00         | 6,500.00          |
| 1  | REPARACION DE LAVADORA (CAMBIO DE VALVULAS SELENOIDES,<br>Y MANGUERAS)                                                                                                   | 11,500.00        | 11,500.00         |
| 1  | REPARACION DE CAMILLA DE CIRUGIA SALA UNO                                                                                                                                | 6,500.00         | 6,500.00          |
| 1  | REPARACION DE UPS 1.5 KILO CAMBIO DE BATERIAS<br>(LABORATORIO)                                                                                                           | 1,500.00         | 1,500.00          |
| 1  | INSTALACION DE DOS TELEVISORES (PASILLO CONSULTA Y<br>ENTRADA PRINCIPAL)                                                                                                 | 3,500.00         | 3,500.00          |
| 1  | COMPLETIVO DE REFRIGERANTE (PISO TECHO EMERGENCIA Y<br>SALON DE ACTO)                                                                                                    | 3,500.00         | 3,500.00          |
| 1  | MANTENIMIENTO PROFUNDO AIRES:<br>FARMACIA DE EMERGENCIA, SALA DE EMERGENCIA, GINECOLOGIA<br>DE EMERGENCIA, PISO TECHO FARMACIA PRINCIPAL).                               | 6,500.00         | 6,500.00          |
| 5  | MANTENIMIENTO PROFUNDO UNIDADES VRF SALA DE INTERNAMIENTO.                                                                                                               | 4,000.00         | 20,000.00         |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES VRF SALA DE INTERNAMIENTO.                                                                                                             | 1,500.00         | 25,500.00         |
| 8  | DESINTALACION DE UNIDADES VIEJAS DE AIRE ACONDICIONADO<br>(COMEDOR, PISO TECHO EMERGENCIA, DESPENSA,<br>HIDRATACION, VACUNA, CONSULTORIO NEFROLOGIA, DOS SALON DE ACTO). | 1,500.00         | 12,000.00         |
| 1  | REPARACION DE UNIDAD 14 TONELADAS POWER<br>(CAMBIO DE AVANICO DE ENFERIAMIENTO)                                                                                          | 9,500.00         | 9,500.00          |
| 1  | INSTALACION DE AIRE 24 MIL BTU (DORMITORIO MEDICO)                                                                                                                       | 3,500.00         | 3,500.00          |
|    |                                                                                                                                                                          | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>127,000.00</b> |
|    |                                                                                                                                                                          | <b>ITBIS:</b>    | <b>22,860.00</b>  |
|    |                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL:</b>    | <b>149,860.00</b> |

  
**Richard I. Gomez**  
REALIZADO POR:



RECIBIDO POR:

*El Rubio*



**C/ Alejandro Bueno, proximo a la iglesia  
de los mormones,  
Sabana, Sgo. Rodríguez, E.D.  
TEL.: 809-727-5814**

**Vendido a:**

Dirección:

Santiago Rodriguez

Ciudad:

### Condiciones:

**Radio Inmigrantes Tel.: 809.580.2179**

|            |       |
|------------|-------|
| TOTAL RD\$ | 15790 |
|------------|-------|

Dario Peres

Firma Autorizada

Lucia M. Garcia A.  
Firma Cliente

Firma Cliente



Fecha: Julio 2025

Responsable del llenado de la Ficha:

Jose Alvarez Baco

Institución Receptora:

H.P.G.S.R.

Correo Electrónico:

Teléfono:

| Equipos                                      | Verificación Diaria | Verificación Semanal | Verificación Mensual | Verificación Trimestral | Verificación Semestral | Verificación Anual |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Maquinas Anestesia                           | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Desfibrilador                                | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Mesa Quirúrgica                              | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Lampara Cielitica                            | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Autoclave                                    | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Electrocardiógrafo                           | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Aspirador Quirúrgico                         | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Ventiladores                                 | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Monitores                                    | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Limpiezas y Revisiones Generales             | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Limpieza y Desinfección de Ductos            | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Piso Iséptico                                | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Revisión UPS                                 | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Revisión Paneles Alisamiento                 | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Gases Medicinales                            | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Controles Acceso                             | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |
| Calidad del Agua                             | C                   | C                    | C                    | C                       | C                      | C                  |

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.


Observaciones:

Nombre y Firma

[Firma]

Fecha: 31/7/2025

Establecimiento: H. P. G. S. R.      Equipo: Mantenimiento      Ficha: Julio

| ÍTEM                                                                      | VERIFICAR              | PARÁMETRO                                                                                                                                          | SEMANAS                                                                              |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
|                                                                           |                        |                                                                                                                                                    | Semana 1                                                                             | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  |
| 1                                                                         | PISOS                  | 1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón                                                                    | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 2                                                                         | EQUIPOS DE EMERGENCIA  | 1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.                                                           | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.                                                                                   | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.                                                                                        | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).                                                         | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 3                                                                         | ESCALERAS              | 1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón. | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 4                                                                         | ESCRITORIOS Y ARMARIOS | 1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.                                                                                  | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. |                        |                                                                                                                                                    | FIRMA DEL INSPECTOR                                                                  |          |          |          |  |
|                                                                           |                        |                                                                                                                                                    |  |          |          |          |  |
| EN LAS INSPECCIONES MARQUE:                                               |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |
| C-CONFORME                                                                |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |
| NC-NO CONFORME                                                            |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |

Fecha: 29/8/2025

Establecimiento: H.P.G.S.R.      Equipo: Mantenimiento      Ficha: Agosto

| ÍTEM                                                                      | VERIFICAR              | PARÁMETRO                                                                                                                                          | SEMANAS                                                                              |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                           |                        |                                                                                                                                                    | Semana 1                                                                             | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| 1                                                                         | PISOS                  | 1.En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón                                                                     | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |
| 2                                                                         | EQUIPOS DE EMERGENCIA  | 1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.                                                           | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.                                                                                   | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.                                                                                        | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).                                                         | C                                                                                    | C        | C        | C        |
| 3                                                                         | ESCALERAS              | 1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón. | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |
| 4                                                                         | ESCRITORIOS Y ARMARIOS | 1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.                                                                                  | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |
|                                                                           |                        | 5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |
| 1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. |                        |                                                                                                                                                    | FIRMA DEL INSPECTOR                                                                  |          |          |          |
| EN LAS INSPECCIONES MARQUE:<br><br>C-CONFORME<br>NC-NO CONFORME           |                        |                                                                                                                                                    |  |          |          |          |

**Ficha:**

Mes: Julio 2025

| ITEM                                                                                                                        | VERIFICAR           | PARÁMETRO                                                                                      | Medidas correctivas en caso de No conformidad           | DÍAS DEL MES |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                                                           | SEGURIDAD ELÉCTRICA | 1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.                      | 1. Reparar desvíos.                                     | C            | - | C | C | C | C | C | E | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | C | C | C | C | C | - |   |
|                                                                                                                             |                     | 2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.   | 2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |
|                                                                                                                             |                     | 3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado    | 3. Colocar señalización, despejar área                  | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |
|                                                                                                                             |                     | 4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interrupor con falla a tierra) | 4. Colocar tomacorrientes GFCI                          | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |
|                                                                                                                             |                     | 5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones                                   | 5. Reparar desvíos                                      | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |
| 2                                                                                                                           | PANELES ELÉCTRICOS  | 1. Las conexiones se muestran ajustadas.                                                       | 1. Reparar desvíos.                                     | C            | - | - | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |
|                                                                                                                             |                     | 2. La estructura física se observa en buen estado.                                             | 2. Reparar desvíos.                                     | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |   |
|                                                                                                                             |                     | 3. La puerta se encuentra cerrada.                                                             | 3. Cerrar puerta, garantizar la operación               | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |   |
|                                                                                                                             |                     | 4. Los aislantes se observan en buen estado.                                                   | 4. Reparar desvíos.                                     | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |   |
| 3                                                                                                                           | ILUMINACIÓN         | 1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.                                                  | 1. Reemplazar luminarias                                | C            | - | - | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |   |
|                                                                                                                             |                     | 2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.                                            | 2. Reparar desvíos.                                     | C            | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | - |   |   |
| 1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso. |                     |                                                                                                |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EN LAS INSPECCIONES MARQUE:                                                                                                 |                     |                                                                                                |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C=CONFORME                                                                                                                  |                     |                                                                                                |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NC=NO CONFORME                                                                                                              |                     |                                                                                                |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| FIRMA DEL INSPECTOR                                                                                                         |                     |                                                                                                |                                                         | [Signature]  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Fecha: Agosto 2025

Responsable del llenado de la Ficha: Jose Antonio Baez

Institución Receptora: H.P.C.S.R.

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

| Equipos                                     | Verificación Diaria | Verificación Semanal | Verificación Mensual | Verificación Trimestral | Verificación Semestral | Verificación Anual |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Maquinas Anestesia                          | C                   | C                    | 1                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Desfibrilador                               | C                   | C                    | 1                    | 1                       | C                      | 1                  |
| Mesa Quirúrgica                             | C                   | 1                    | 1                    | 1                       | C                      | 1                  |
| Lampara Cielitica                           | 1                   | 1                    | 1                    | 1                       | C                      | 1                  |
| Autoclave                                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                       | C                      | 1                  |
| Electrocardiógrafo                          | 1                   | 1                    | 1                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Aspirador Quirúrgico                        | 1                   | 1                    | C                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Ventiladores                                | 1                   | 1                    | C                    | C                       | 1                      | 1                  |
| Monitores                                   | C                   | 1                    | C                    | C                       | 1                      | 1                  |
| Limpiezas y Revisiones Generales            | C                   | 1                    | C                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Ries Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa | C                   | C                    | 1                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Limpieza y Desinfección de Ductos           | C                   | 1                    | 1                    | 1                       | 1                      | C                  |
| Piso Aseptico                               | C                   | C                    | C                    | 1                       | 1                      | C                  |
| Revisión UPS                                | 1                   | 1                    | C                    | C                       | 1                      | 1                  |
| Revisión Paneles Altlamiento                | 1                   | 1                    | 1                    | C                       | 1                      | 1                  |
| Gases Medicinales                           | C                   | 1                    | 1                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Controles Acceso                            | C                   | C                    | C                    | 1                       | 1                      | 1                  |
| Calidad del Agua                            | 1                   | 1                    | C                    | 1                       | 1                      | C                  |

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma

JP Ant Mac

Establecimiento:

H.P.G.S.B.

Equipo:


Mantenimiento

Ficha:

...

Mes:

Agosto 2025

| ITEM                                                                                                                        | VERIFICAR           | PARÁMETRO                                                                                       | Medidas correctivas en caso de No conformidad           | DÍAS DEL MES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|                                                                                                                             |                     |                                                                                                 |                                                         | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
| 1                                                                                                                           | SEGURIDAD ELÉCTRICA | 1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.                       | 1. Reparar desvíos.                                     | C            | C | C | C | - | - | C | C | C | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.    | 2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización | C            | C | C | C | - | - | C | C | - | -  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado     | 3. Colocar señalización, despejar área                  | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (interruptor con falla a tierra) | 4. Colocar tomacorrientes GFCI                          | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C | C |
|                                                                                                                             |                     | 5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones                                    | 5. Reparar desvíos                                      | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C | C |
| 2                                                                                                                           | PANELES ELÉCTRICOS  | 1. Las conexiones se muestran ajustadas.                                                        | 1. Reparar desvíos.                                     | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 2. La estructura física se observa en buen estado.                                              | 2. Reparar desvíos.                                     | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 3. La puerta se encuentra cerrada.                                                              | 3. Cerrar puerta, garantizar la operación               | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 4. Los aislantes se observan en buen estado.                                                    | 4. Reparar desvíos.                                     | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.                                         | 5. Limpiar las áreas                                    | C            | C | C | C | C | - | - | C | C | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C | C |
| 3                                                                                                                           | ILUMINACIÓN         | 1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.                                                   | 1. Reemplazar luminarias                                | C            | C | C | C | - | - | C | C | C | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
|                                                                                                                             |                     | 2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.                                             | 2. Reparar desvíos.                                     | C            | C | C | C | - | - | C | C | C | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | C |   |
| 1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso. |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| EN LAS INSPECCIONES MARQUE:                                                                                                 |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| C-CONFORME                                                                                                                  |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| NC-NO CONFORME                                                                                                              |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| FIRMA DEL INSPECTOR                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                          |                     |                                                                                                 |                                                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

H.P.G.S.R.

Shafiniev-1)

7  
7  
7  
7  
7

September 2025

[illegible]



Mer: 190560 2025

Establecimiento: H.P.G.S.R.

Equipo: Planificación


Ficha: \_\_\_\_\_

| ITEM                                                                                                                                                                                               | VERIFICAR  | PARÁMETRO                                                                           | Medidas correctivas en caso de No conformidad | DÍAS DEL MES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                     |                                               | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| <b>1</b><br>Combustible y Aceite                                                                                                                                                                   |            | 1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido. | 1- Completar los niveles de fluidos.          | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C | C |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 2. Las llaves de paso deben estar abiertas.                                         | 2- Abrir llaves de paso,                      | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C | C | C |   |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 3. Chequeo de trampa de agua                                                        | 3. Reparar desvíos.                           | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 4. Funcionamiento de la bomba                                                       | 4. Reparar desvío.                            | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 5. Chequeo de fuga                                                                  | 5. Reparar desvíos.                           | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C | C | C | C |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                           | Alternador | 1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.               | 1. Sustitución de correa.                     | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C | C |   |   |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                           | Baterías   | 1. Los terminales se ven limpios.                                                   | 1. Limpiar terminales                         | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C | C |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido                                    | 2. Completar Nivel de agua                    | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C | C | C |   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                           | Radiador   | 1. El panel se observa limpio.                                                      | 1. Limpiar el panel.                          | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C | C |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido                                    | 2. Completar Nivel de agua                    | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C | C | C |   |
|                                                                                                                                                                                                    |            | 3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.                 | 3. Sustitución de correa.                     | C            | C | C | - | - | C | C | C | C | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | -  | C  | C | C | C |   |
| I. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.<br><br>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:<br><br>C=CONFORME<br>NC=NO CONFORME |            |                                                                                     | FIRMA DEL INSPECTOR                           | [Signature]  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |

Me: September 2025

Establecimiento: A.P.G.S.R.

Equipo: Handicapped Ficha: 1

| ITEM                                                                                                                                                                                                            | VERIFICAR            | PARAMETRO                                                                                                                                                 | Medidas correctivas en caso de No conformidad                                   | DÍAS DEL MES                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 1                                                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                               | Combustible y Aceite | 1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.                                                                       | 1- Completar los niveles de fluidos.                                            | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | 2. Las llaves de paso deben estar abiertas.                                                                                                               | 2- Abrir llaves de paso.                                                        | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | 3. Chequeo de trampa de agua                                                                                                                              | 3. Reparar desvíos.                                                             | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | 4. Funcionamiento de la bomba                                                                                                                             | 4. Reparar desvíos.                                                             | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | 5. Chequeo de fuga                                                                                                                                        | 5. Reparar desvíos.                                                             | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
| 2                                                                                                                                                                                                               | Alternador           | 1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.                                                                                     | 1. Sustitución de correa.                                                       | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
| 3                                                                                                                                                                                                               | Baterías             | 1. Los terminales se ven limpios.<br>2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido                                                                     | 1. Limpiar terminales<br>2. Completar Nivel de agua                             | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
| 4                                                                                                                                                                                                               | Radiador             | 1. El panel se observa limpio.<br>2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido<br>3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes. | 1. Limpiar el panel.<br>2. Completar Nivel de agua<br>3. Sustitución de correa. | C                                                                                                          | C | C | C | - | C | C | C | C | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C  | C  | C  | -  | C  | C | C | C |
| 1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.<br><b>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:</b><br><b>C-CONFORME</b><br><b>NC-NO CONFORME</b> |                      |                                                                                                                                                           |                                                                                 | FIRMA DEL INSPECTOR<br> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |

Fecha: Septiembre 2025.

Responsable del llenado de la Ficha: José Antonio Becerra

Institución Receptora: H.P.G.S.R.

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

| Equipos                                      | Verificación Diaria | Verificación Semanal | Verificación Mensual | Verificación Trimestral | Verificación Semestral | Verificación Anual |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Maquinas Anestesia                           | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Destorilador                                 | C                   | C                    | -                    | -                       | -                      | C                  |
| Mesa Quirúrgica                              | C                   | C                    | -                    | -                       | -                      | C                  |
| Lampara Cielitica                            | C                   | C                    | -                    | -                       | -                      | C                  |
| Autoclave                                    | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Electrocardiógrafo                           | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Aspirador Quirúrgico                         | C                   | C                    | -                    | -                       | -                      | C                  |
| Ventiladores                                 | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Monitores                                    | C                   | C                    | -                    | -                       | -                      | C                  |
| Limpiezas y Revisiones Generales             | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa | C                   | -                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Limpieza y Desinfección de Ductos            | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Piso Aséptico                                | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Revisión UPS                                 | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Revisión Paneles Aislamiento                 | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Gases Medicinales                            | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Controles Acceso                             | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |
| Calidad del Agua                             | C                   | C                    | -                    | -                       | C                      | C                  |

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones: \_\_\_\_\_


Nombre y Firma

Fecha: 30/9/2025

Establecimiento: H.P.G.S.B.

Equipo: Mantenimiento

Ficha: Septiembre

| ÍTEM                                                                      | VERIFICAR              | PARÁMETRO                                                                                                                                          | SEMANAS                                                                              |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
|                                                                           |                        |                                                                                                                                                    | Semana 1                                                                             | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  |
| 1                                                                         | PISOS                  | 1.En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón                                                                     | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 2                                                                         | EQUIPOS DE EMERGENCIA  | 1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.                                                           | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.                                                                                  | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.                                                                                        | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).                                                         | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 3                                                                         | ESCALERAS              | 1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón. | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 4                                                                         | ESCRITORIOS Y ARMARIOS | 1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.                                                                                  | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.                                                                             | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.                                                | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
|                                                                           |                        | 5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.                                                                            | C                                                                                    | C        | C        | C        |  |
| 1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. |                        |                                                                                                                                                    | FIRMA DEL INSPECTOR                                                                  |          |          |          |  |
|                                                                           |                        |                                                                                                                                                    |  |          |          |          |  |
| EN LAS INSPECCIONES MARQUE:                                               |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |
| C-CONFORME                                                                |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |
| NC-NO CONFORME                                                            |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |  |