

EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO: 4.1.1.4.02
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
25/04/2025

Limpieza de Trampa de Grasa



Reemplazo de Vaso Humificador al tanque de Oxígeno



Reemplazo de bandera en el Patio delantero



Lavado de la Ambulancia



Reemplazo de Válvula del Tanque de oxígeno



FACTURA

Nombre: Contraprestes.

Dirección: _____

Teléfono: _____

Día	Mes	Año
10	4	25

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL.
1	Cambio de Balbula De Tanque de Platino		
TOTAL RDS			500.00

Despachado por _____

Recibido por _____

Reemplazo de Breaker del Frente del Hospital



Sustitucion de Anaquel



Colocacion de tornillos a asientos movibles de la Banqueta del Area de espera de Laboratorio



Limpieza de Patio



[illegible]

Pintura de Techo de Vacuna



Pintura y forrado de mesita de metal



Pintura de la pared del parqueo de la ambulancia y lateral derecho



EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO: 4.1.1.4.02
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
25/05/2025

Limpieza de la Unidad Odontológica




Limpieza del Autoclave



Limpieza de Tubería de drenaje de la trampa de grasa



Sustitución de Bandera



Pintura anti óxido de 4 Pie de Suero



Ambientación de la pared de Pediatría



Completivo de tanque de Gas



0-ring de (Diluyente, lisante, desechos, aguja, muestra), mantenimiento general, limpieza hidráulica, limpieza interna de aguja, limpieza de cámaras y calibración de Máquina de hemograma

Bio-Nova S.R.L.
Calle Santiago No. 203, Gacaca, Santo Domingo, Rep. Dom.
809-221-0013 • Desde el interior sin Cargo: 1-829-200-1845
serviciotecnico@biomovail.com

PRNC: 1-01-05423-0
ORDEN No. 073127

FICHA DE SERVICIO

Se acreditarán en garantía solamente aquellas partes defectuosas que sean acompañadas por la siguiente ficha de mal funcionamiento completa.

Cliente: Hosp. Municipal Restauración Fecha: 6/6/2025
Nombre: _____ Fecha última visita: _____
Contacto: _____ Hora de Entrada: _____
No. Tel.: _____ Hora Salida: _____
Dirección: Restauración Representante: Jose Gaba

Equipo: ABX Micros ES 60 Marca: ABX Serie: 303650H06174

☒ Equipo propio ☐ Equipo por consumo

☒ Chequeo ☒ Mantenimiento ☐ Reconstrucción ☐ Retiro
☒ Reparación ☐ Instalación ☐ Aplicaciones (Asesorías)

☐ Equipo en Garantía ☐ Equipo Garantía de Reparación
☐ Equipo Garantía Mantenimiento ☐ N/A

Breve descripción de la condición que presenta el Equipo:
Mantenimiento y Restauración (Asia tarada)

Piezas a Reemplazar o Reemplazadas:
1. 0-RING de Diluyente 6.
2. 0-RING de Lisante 7.
3. 0-RING de Desechos 8.
4. 0-RING de Aguja 9.
5. 0-RING de Muestra 10.


Breve Descripción del Trabajo Realizado:
Mantenimiento General
Limpieza Hidráulica
Limpieza interna de aguja
Limpieza de cámaras
Calibración

Observación: _____

Recibido por: _____
Firma: _____
Firma: _____
Firma: _____




0-ring de (Diluyente, lisante, desechos, aguja, muestra), mantenimiento general, limpieza hidráulica, limpieza interna de aguja, limpieza de cámaras y calibración de Maquina de hemograma



Reemplazo y ajuste de lampara, mantenimiento general, limpieza de bomba, limpieza de celda de flujo de la Maquina de quimica



Correccion de averia y colocacion de respiradero tubería parte atrás de Laboratorio



Colocación de sifón en Lavamanos de Laboratorio




Cellado con Uretano



cellado del tinaco con
uretano

Lavado de la Ambulancia



Pintura antifiltracion Desde Lavanderia hasta Laboratorio



Llenado de 2 tanques de oxigeno

EMPRESA ASTILLER, SRL
130389284
Calle Duarte #41, Centro de la Ciudad, Dajabón, Rep. Dominicana
Tel(s): 809.579.8225
Fecha: 13-05-2025

FACTURA A CREDITO

FACTURADO A: 001796
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION / HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION DO HASTA: 31-12-2025
Dajabón,
TEL(S): (829)757-4008-0
VENDEDOR: 048 MERCEDES ALVAREZ
ENC: 430042412

Factura Gubernamental
NCF: 81500019448
FACTURA No.: 0011062960
ID TRANSACCION: 3361194
CONDICIONES: 45 DIAS
VENDE: 27-06-2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNO	MCN	CANT	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
27/0107	TANQUE OXIGENO IND. 4220 P3-005	IND 01	2.00	1,260.00	384.41	2,520.00	

INDISPENSABLE TRAER FACTURA PARA DEVOLUCION

BALANCE ACTUAL: 2,520.00

YOTAL BRUTO: 2,135.35
- DESCUENTO: 0.00
+ ITBIS: 384.41
TOTAL A PAGAR: 2,520.00

MERCEDES ALVAREZ
FACTURADO POR APROBADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR

Cambio de capacitor y Completivo de Gas



Recorte de gramas del frente del hospital



Colocación de Pastilla de Cloro a la Cisterna



Drenaje del Compresor de Odontología



Limpieza de la Unidad Odontológica



Limpieza del Autoclave



Podada de gramas del frente del hospital



EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO: 4.1.1.4.02
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
30/06/2025

Sustitución de Bombillo Pequeño por Grande en el área del Parqueo



Cambio por uno de más iluminación en el área de Farmacia



Sustitución de Bombillo Pequeño por Grande en el área del Pasillo de Cocina



Sustitución de Bombillo Pequeño por Grande en el área de Estadística



Recorte de Grama del Frente del Hospital



Receteo de Rauter de la Pared de Habitación de Mujeres



Recetiado de internet

Lavado de la Ambulancia



Tapada de Goma de la Abulancia



Instalacion de otra linea para colocacion de Aire Acondicionado en la Subdivision de Emergencia



Instalacion de nuevo Aire Acondicionado en la Subdivision de Emergencia



Colocacion de Puerta Avariada a la Vitrina de Emergencia



Correccion de Averia del Internet Republica Digital Frente del Hospital y Subdivision de RRHH



Pintura antifiltracion del techo interior de Laboratorio



Correccion de filtracion de agua parte del Frente del Hospital



Colocacion de Llavin a la Puerta de Entrada de Emergencia



Limpieza de tierra arrastrada por la lluvia que puede tapar tuberia de filtracion de agua en el patio Trasero del hospital



Lavado de la Ambulancia



Pintura del Borde de la pared lateral derecha del Hospital



Limpieza de Autoclave



Limpieza de Micromotor y Turbina



