

7-jul

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aire Split de planificación	Limpieza general del compresor.	Verificación de breaker en buen estado.	Preventivo	Trimestral	9/7/2025	9/10/2028									X		X		
	Verificación del voltaje	En perfecto estado.	Preventivo		9/7/2025	9/10/2025									x		x		
Aire Split de sonografía	Limpieza general del compresor	Sucio interno en el engranaje y verificación de breaker.	Preventivo	Trimestral	9/7/2025	9/10/2025									x		x		
	Limpieza general del compresor.	Sucio interno en el engranaje y verificación de breaker.	Preventivo		9/7/2025	9/10/2025									x		x		
Aire Split de Ortopedia	Limpieza general del compresor.	Cambio de aceite, cambio de filtro de aire, Cambio de filtro de gasoil, revisión del buen funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	22/7/2025	22/10/2025								X			X		
	Mantenimiento Preventivo.	Verificación de breaker en buen estado.	Preventivo		25/7/2025	25/10/2025								X			X		
Planta Eléctrica																			
Aire Split	Limpieza general.																		



Julio minole

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aire Central de Nebulización	Limpieza general del compresor, fuga de agua.	Verificación de breaker en buen estado.	Preventivo	Trimestral	16/8/2025	15/11/2025									X			X	
	Verificación del voltaje	En perfecto estado.	Preventivo		19/8/2025	19/11/2025									X			X	
Aire Central de Consulta	Limpieza general del compresor, se encontraba en mal estado.	Sucio interno en el engranaje y verificación de braker.	Preventivo	Trimestral	19/8/2025	19/11/2025									X			X	
Aire Central del laboratorio	Limpieza general del compresor.	Sucio interno en el engranaje y verificación de braker.	Preventivo																

Julio mendo



Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aire Central Odontología	Limpieza general del compresor, fuga de agua.	Verificación de breaker en buen estado.	Preventivo	Trimestral	1/9/2025	1/12/2025										X		X	
	Verificación del voltaje	En perfecto estado.	Preventivo																
Aire Central de Consulta	Limpieza general del compresor, se encontraba en mal estado.	Sucio interno en el engranaje y verificación de braker.	Preventivo	Trimestral	1/9/2025	1/12/2025										X		X	
Aire Central de internamiento A	Limpieza general del compresor.	Sucio interno en el engranaje y verificación de braker.	Preventivo	Trimestral	10/9/2025	10/12/2025										X		X	
Planta Eléctrica, Alternador, Batería	Limpieza general de la planta eléctrica falla del alternado.	Se daño al momento que la planta voto el aceite	Preventivo	Trimestral	15/9/2025	15/12/2025										X		X	



Julio mondez

19 de Noviembre año 2025

Neiba, Provincia Bahoruco

República Dominicana

Informe

Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos- Actividad No. .4.1.1.4.02

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé para darle seguimiento a nuestro plan de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura hemos realizado lo siguiente:

Mantenimientos preventivos:

Julio a Septiembre:

- Instalación de tanque, industrial de oxígeno.
- Mantenimientos Preventivo a la puerta de parto en general.
- Mantenimiento Preventivo a la puerta de Cirugía general.
- Mantenimiento Preventivo a lámpara del estacionario en el área de parto.
- Mantenimiento Preventivo a las sillas de emergencia.
- Mantenimiento Preventivo a la silla de consulta general.
- Mantenimiento preventivo al aire de nebulización fuga de agua **05/08/2025.**
- Mantenimiento Preventivo limpieza de aire de consulta a la consola está sucia **19/08/2025.**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza General del aire de laboratorio **19/08/2025.**
- Mantenimiento Correctivo Limpieza de rejilla **01/09/2025.**
- Mantenimiento Correctivo Reparación de escritorio de archivo
- Mantenimiento Correctivo, Este trabajo se realizó como parte de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que el hospital implementa para asegurar condiciones óptimas de seguridad, higiene y bienestar tanto para los pacientes como para el personal.

Mantenimientos correctivos:

- Cambio de lámpara 2x2 en la entrada de trauma short.
- Cambio de lámpara en el consultorio de urología.
- Cambio de flota en internamiento (B) 112.
- Cambio de caja de electricidad en mala condiciones.
- Cambio de llave de lavamanos la habitación 105 internamiento (A).
- Cambio de lámpara 2x2 en el pasillo de internamiento (B).
- Cambio de lámpara 2x2 internamiento (A).
- Cambio de transformador frente a parto y cirugía 13/08/2025.
- Correctivo cambio de lámpara en consulta 14/08/2025.
- Retoque de pintura en lobby de internamiento (B) 14/08/2025.
- Cambio de manguera mono-mando del lavamanos en el área internamiento (A) habitación 114. 15/08/2025.
- Cambio de manguera mono-mando del lavamanos en el área internamiento (A) habitación 114. 15/08/2025.
- Cambio de motor a la campana del extractor de la cocina 01/08/2025.
- Cambio de llavín dañado por otro nuevo en el área de Rayo X. 13/08/2025.
- Cambio de llavín consultorio de emergencia 10/08/2025.
- Cambio de tubo de presión de la llave T, del inodoro habitación 105. 22/08/2025.
- Cambio de lámpara 2x2 en la entrada de trauma short.
- Cambio de lámpara en el consultorio de urología.
- Cambio de flota en internamiento (B) 112.
- Cambio de caja de electricidad en mala condiciones.
- Cambio de llave de lavamanos la habitación 105 internamiento (A).
- Cambio de lámpara 2x2 en el pasillo de internamiento (B).
- Cambio de lámpara 2x2 internamiento (A).
- Cambio de transformador frente a parto y cirugía 13/08/2025.
- Correctivo cambio de lámpara en consulta 14/08/2025.
- Retoque de pintura en lobby de internamiento (B) 14/08/2025.
- Cambio de manguera mono-mando del lavamanos en el área internamiento (A) habitación 114. 15/08/2025.
- Cambio de manguera mono-mando del lavamanos en el área internamiento (A) habitación 114. 15/08/2025.
- Cambio de motor a la campana del extractor de la cocina 01/08/2025.
- Cambio de llavín dañado por otro nuevo en el área de Rayo X. 13/08/2025.
- Cambio de llavín consultorio de emergencia 10/08/2025.
- Cambio de tubo de presión de la llave T, del inodoro habitación 105.

Fumigaciones:

Desinfecciones y saneamiento

Abril a Septiembre:

- Quirófano 1.
 - Quirófano de cesárea.
 - Habitaciones de post-parto.
 - Vestidores de enfermería.
 - Estaciones de enfermería.
 - Pasillo de administración.
 - Sala de consulta en espera.
 - Área de cocina y despensa.
 - Todos los baños del hospital.
 - Filtrantes(alcantarillas).
 - Trampas para ratones.
 - Área de emergencias.
 - Cirugía.
 - Área externa de basura.
 - Trampas para ratones.
-
- Área de cocina y despensa.
 - Trampas para ratones.
 - Área de cocina y despensa.
 - Área de baño de cocina.
 - Área externa de basura
 - Quirófano 1.
 - Quirófano de cesárea
 - Habitaciones de post-parto.
 - Vestidores de enfermería.
 - Estaciones de enfermería.
 - Pasillo de administración.
 - Sala de consulta en espera.
-
- Todos los baños del hospital.
 - Filtrantes(alcantarillas).
 - Área de emergencias.
 - Cirugía.
 - Área de cura, y nebulización.



HOSPITAL
PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ

Julio Méndez

Julio Méndez
de mantenimiento
Hospital Provincial San Bartolomé



Juan Salvador Rosado
Ing. Juan Salvador Rosado
Encargado de Calidad
Hospital Provincial San Bartolomé

