

JULIO A SEPTIEMBRE

Mantenimiento Correctivo cambio de tapa de coma corriente de la habitación de internamiento B-103. 03/07/2025.







**Mantenimiento Preventivo cambio de cerradura a la puerta de cristal,
puerta principal 03/07/2025.**




Mantenimiento preventivo cambio de lámpara, estación de enfermería internamiento B 2x2 Led 18/07/2025.



Fumigación pasillo de Administración 18/07/2025.



Fumigación oficina estadística 18/07/2025.






Fumigación área de vacuna 18/07/2025.







Fumigación de almacén de farmacia 18/07/2025.







Fumigación alrededor del hospital alcantarilla 18/07/2025.






Mantenimiento Correctivo cambio de drenaje del aire Split de la morgue
21/07/2025.



Mantenimiento Correctivo instalación termo industrial en el área de oxígeno. 16/07/2025







Cambio dispensado en internamiento (B) en todas las habitaciones. 28/07/2025







Fino de TB porque se encontraba en mal estado 05/07/2025.









**Cambio de manguera mono mando de lavamanos internamiento (B)
habitación 105. 28/07/2025**





Limpieza de la trampa de grasa 30/07/2025.











**Mantenimiento preventivo aire de ortopedia limpieza general
del equipo 09/07/2025.**





Mantenimiento preventivo aire de ginecología 09/07/2025.





Mantenimiento Preventivo aire de planificación 09/07/2025.





Mantenimiento Preventivo del extractor del baño del descaso medico 09/07/2025.



**Mantenimiento Preventivo limpieza de aire de odontología
archivo Limpieza de filtro 18/07/2025.**









Mantenimiento Preventivo Instalación de aire Splis en TB
18/07/2025.









Mantenimiento Preventivo a la planta eléctrica, cambio de aceite filtro, de aire de gasoil. 22/07/2025.









Mantenimiento Preventivo al aire Split de emergencias


25/07/2025.





MES DE AGOSTO

Mantenimiento preventivo al aire de nebulización fuga de agua **05/08/2025**.



Mantenimiento Preventivo limpieza de aire de consulta a la consola está sucia
19/08/2025.



Mantenimiento Preventivo Limpieza General del aire de laboratorio 19/08/2025.






Mantenimiento Correctivo cambio de flota en
internamiento (B) 112. **05/08/2025**






Mantenimiento correctivo cambio de caja de electricidad
en mala condiciones. **05/08/2025**







Mantenimiento Correctivo cambio de llave de lavamanos
la habitación 105 internamiento (A) **10/08/2025.**





Mantenimiento correctivo cambio de lámpara 2x2 en el pasillo de internamiento (B) 11/08/2025.



Mantenimiento Correctivo cambio de lámpara 2x2
internamiento (A) **12/08/2025.**




Mantenimiento correctivo cambio de trasformador frente a parto y cirugía 13/08/2025.



Mantenimiento correctivo cambio de lámpara en consulta
14/08/2025.



Mantenimiento correctivo retoque de pintura en lobby de internamiento (B) **14/08/2025.**



Mantenimiento correctivo cambio de manguera mono-
mando del lavamanos en el área internamiento (A)
habitación 114. **15/08/2025**



Mantenimiento Correctivo cambio de motor a la campana
del extractor de la cocina **01/08/2025.**



Motor aterrizado:




Motor Nuevo:





Mantenimiento Correctivo cambio de llavín dañado por otro nuevo en el área de Rayo X. 13/08/2025







Mantenimiento Correctivo Cambio de llavín consultorio
de emergencia **10/08/2025.**



Mantenimiento Correctivo cambio de tubo de presión de la llave T, del inodoro habitación 105. **22/08/2025.**



**Mantenimiento Correctivo Cambio de llavín del descanso
médico cirujano. 19/08/2025.**





Fumigación del Quirófano de Cirugía General 15/08/2025.

















2. banquetas en el área de Trauma Short

Acondicionamiento de 2 banquetas ubicadas en el área de *Trauma Short*, con el fin de garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes, contribuyendo a la calidad de los servicios ofrecidos en dicha unidad.



MES DE SEPTIEMBRE

Mantenimiento Correctivo Cambio de lámpara 2x2 cuadrada en el pasillo del comedor **01/09/2025.**



Mantenimiento Correctivo, Cambio de lámpara 2x2 cuadrada en el pasillo de Internamiento AYB 01/09/2025.





**Mantenimiento Correctivo Cambio de lámpara 2x2 pasillo de observación
01/09/2025.**



Mantenimiento correctivo Cambio de lámpara 2x2 en la entrada del pasillo de administración **01/08/2025.**



Mantenimiento correctivo Cambio de lámpara 2x2 cuadrada en el área de consulta **01/08/2025.**



Mantenimiento Correctivo Limpieza de rejilla **01/09/2025.**



Mantenimiento Correctivo Cambio de lámpara 2x2 estación de Emergencias **05/08/2025.**



Mantenimiento Correctivo Cambio de lámpara 2x2 en Observación
06/08/2025.



Mantenimiento Correctivo Cambio de lámpara 2x2 cuadrada pasillo de internamiento AyB. **08/09/2025.**



Mantenimiento Correctivo Reparación de escritorio de archivo
08/09/2025.



Mantenimiento Correctivo, Este trabajo se realizó como parte de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que el hospital implementa para asegurar condiciones óptimas de seguridad, higiene y bienestar tanto para los pacientes como para el personal.






















7:22 PM S 







7:24 PM S 



7:24 PM S 



7:22 PM S 



























Mantenimiento Correctivo a lavadora poniéndole grasa para verla por un buen funcionamiento del equipo. 12/09/2025



Mantenimiento Correctivo a lo tubo de aluminio que se encuentra en mal estado **12/09/2025.**



Mantenimiento Preventivo, Cambio de tubo del Auto-Clave
avería **01/09/2025.**



Mantenimiento Preventivo Cambio de unidad de aire, se encontraba en mal estado **01/09/2025**.











ZTE Blade A75 5G





Mantenimiento Preventivo Cambio de compresor al aire de ortopedia encontraba en mal estado **01/09/2025**.



ZTE Blade A75 5G



Mantenimiento Preventivo Aire Split limpieza general de
Almacén **02/09/2025.**



Mantenimiento Preventivo a la otra unidad de consultad limpieza general de la bandeja y condensador que se encontraba en mal estado **04/09/2025**.





Mantenimiento Preventivo del aire de consulta frente archivo
limpieza general **04/09/2025.**




Mantenimiento Preventivo Limpieza general la consola del aire
de odontología 06/09/2025.



Mantenimiento Preventivo Limpieza general la consola del aire
de archivo **06/09/2025.**



Mantenimiento Preventivo Rayo X, estacionario **09/09/2025.**













Ecocardiograma Revisión para ponerlo a funcional falta del power del encendido 09/09/2025.















FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 849-539-5514
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37171-1

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Dirección:

RNC:

Equipo:

Marca:

Fabricante:

Responsable:

Descripción del trabajo solicitado:

Código de seguridad:

Código de inventario:

Ubicación del Equipo:

Modelo:

Número de Serie:

Servicio por ejecutar:

MPP. ☒ MC. ☐ INSP. ☒ CAP. ☐ INST. ☐ CAL. ☐

Nombre del solicitante:

Hora Inicial:

Hora Final:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas

- ☐ Desgaste
- ☐ Operación indebida
- ☐ Medio ambiente
- ☐ Baterías
- ☐ Mala instalación
- ☐ Accesorios
- ☐ Uso
- ☐ Desconocida

Medidas aplicadas

- ☐ Funcionamiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Inventarización
- ☐ Modificación
- ☐ Calibración
- ☐ Capacitación
- ☐ Protección radiológica
- ☐ Asesoría técnica

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo requiere inspección
Equipo no funciona, no enciende
Se debe verificar internamente
el funcionamiento y Power Supply
Equipo no tiene printer
imprimir los estudios
Validar todas las tarjetas

Servicio real ejecutado:

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

Se procedió con la inspección técnica del equipo.
Se encontró que al equipo le falta el Power Supply interno, no está en el equipo.
Se requiere instalar un nuevo power supply y realizar configuración post instalación.
Equipo requiere impresora térmica para imprimir los estudios; Equipo requiere UPS True-ONLINE.
Se dejó el equipo fuera de servicio hasta



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 849-539-5514
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37171-1

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Hospital Provincial San Bartolomé

Dirección:

Neyba

Fecha de R

10 / 0

RNC:

Código de seguridad:

Código de inventario:

Equipo:

Sonografo

Ubicación del Equipo:

Sonografía Portatil

Marca:

Sonoscape

Modelo:

S12

Número de Serie

04575

Fabricante:

Fecha Fabricación

10/1/2020

Servicio por ejecutar:

MPP. ☒ MC. ☐ INSP. ☐ CAP. ☐ INST. ☐ CAL. ☐

Responsable:

Ing. Cristian Reader

Nombre del solicitante:

Dirección/Administración

Descripción del trabajo solicitado:

Equipo requiere mantenimiento

Hora Inicial:

Hora Final:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas

Medidas aplicadas

- ☐ Desgaste
- ☐ Operación indebida
- ☐ Medio ambiente
- ☐ Baterías
- ☐ Mala instalación
- ☐ Accesorios
- ☐ Uso
- ☐ Desconocida

- ☐ Funcionamiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Inventarización
- ☐ Modificación
- ☐ Calibración
- ☐ Capacitación
- ☐ Protección radiológica
- ☐ Asesoría técnica

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

- Equipo requiere mantenimiento
- Limpieza interna y externa
- la electrónica y base de datos
- Printer presenta falla en
termico, presenta rayas.
- Equipo no tiene UPS, se
instala uno True-ONLINE

Servicio real ejecutado:

Mantenimiento General

Fecha de c

1

OBSERVACIONES GENERALES

Se procedió con el mantenimiento general
- Se realizó limpieza interna y externa, limpieza
prueba de funcionamiento de transductores.
- Se limpió la base de datos, desfragmentación de disco.
- Se realizó prueba de funcionamiento.
* * * Equipo requiere reemplazar el cabezal termico
la impresora termica Sony, UP-X898MD, SN: 7118
- Equipo requiere de un UPS True-ONLINE 1 KVA



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 849-539-5514
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37171-4

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Dirección:

RNC:

Código de seguridad:

Código de inventario:

Equipo:

Marca:

Fabricante:

Fecha Fabricación

Responsable:

Ubicación del Equipo:

Modelo:

Servicio por ejecutar:

MPP. ☐ MC. ☐ INSP. ☒ CAP. ☐ INST. ☐ CAL. ☐ OT. ☐

Nombre del solicitante:

Descripción del trabajo solicitado:

Hora Inicial:

Hora Final:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas	Medidas aplicadas
☐ Desgaste	☐ Funcionamiento
☐ Operación indebida	☐ Seguridad
☐ Medio ambiente	☐ Inventarización
☐ Baterías	☐ Modificación
☐ Mala instalación	☐ Calibración
☐ Accesorios	☐ Capacitación
☐ Uso	☐ Protección radiológica
☐ Desconocida	☐ Asesoría técnica

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo presenta fallando.
Falla de Switch, se coloca
un Breaker externo para
falla en los movimie
de motor, los sensores
manej y control chanc
Equipo presenta falla en
del software

Servicio real ejecutado:

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

Se requirió proceder con el levantamiento de
del equipo, inspección interna de todos los
electrónica, Sensores, Batería, conexiones elec
sistema operativo y Software RADMAX.
El equipo presenta daños en los sensores p
magnético de movimiento dañado, porque le se
con pegamento, los cuales deben estar libre.
detector presenta daños ya que presenta un

Mantenimiento Preventivo aire de internamiento A limpieza del compresor de aire 11/09/2025.



Mantenimiento Preventivo, técnico limpieza general de la planta

1. Se detuvo la operación de la planta para evitar mayores daños.
2. Se procedió a la limpieza general del área afectada por el derrame de aceite.
3. Se verificó y reparó el sistema de sellado, reinstalando correctamente el tapón de aceite con medidas de refuerzo para evitar desprendimientos futuros.
4. Se reemplazaron las baterías dañadas por **baterías nuevas**, garantizando el correcto arranque de la planta.
5. La compra del alternador de la planta.









