



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 02/05/2025

Ficha No: 02/08/2025

Datos del Equipo

Nombre: Encapsuladora de Neonatal

Marca: 4Kn-9010 Modelo: _____

Serie: David

Ubicación: Resión nacido Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Amperímetro y tics.

Condición Final

Bueno en funcionamiento

Encapsuladora Neonatal

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 04/05/2025

Ficha No: 09/08/2025

Datos del Equipo

Nombre: monitoreo de signos vitales

Marca: Edon imlo

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas: Verificación de correcta funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Ampermetro, tuerca, placas

Condición Final

✓ ✗

Bueno en funcionamiento

monitoreo de signos vitales

Nombre del Electro médico

Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 04/05/2025

Ficha No: 04/08/2025

Datos del Equipo

Nombre: mesa de parto

Marca: xt med

Modelo: xtro-3B

Serie: xt 387420

Ubicación: sala de parto

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas: verificación de correcto funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

trazos, plumas y Amperímetros

Condición Final

Buena en funcionamiento

mesa de parto

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 07/05/2025

Ficha No: 07/08/2025

Datos del Equipo

Nombre: maquina de anestesia

Marca: _____

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: sala de parto

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas: verificación de correcto funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Impresiones

Condición Final

✓ X

Buena en funcionamiento

maquina de anestesia

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 03/05/2026

Ficha No: 07108/2026

Datos del Equipo

Nombre: Lampara de cirujano

Marca: operating light Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: quirujan Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 mese

Notas: verificación de correcto funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Ampermetro

Condición Final

Buena en funcionamiento

Lampara de cirujano
Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Fecha: 05/05/2025 Ficha No: 05/05/2025

Datos del Equipo

Nombre: mesa de parto
Marca: Xt med Modelo: Xt(D)-3 B
Serie: Xt3B2420
Ubicación: quirurgías Inventario No. D6545-493-00858
Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Instrumentos

Condición Final

Buena en funcionamiento

mesa de parto
Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FG-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 09/05/2025

Ficha No: 09/08/2025

Datos del Equipo

Nombre: Aspiradores
Marca: caschen Modelo: unozon touch
Serie: _____
Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: 3 meses

Notas: verificación de correcto funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Amperimetro, tuerca y pluma

Condición Final

Bueno en funcionamiento

Aspiradores
Nombre del Electromédico

Encargado de Área