



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento Preventivo Panificado



Departamento: *Monarca Bonguero* Sala

Hora: *9:00 am*

Fecha: *30/10/2015*

Descripción del Problema:

*Perforación del Arce  
monarca Bonguero*

Tipo de trabajo



Mantenimiento



Reparación

Prioridad



Alta



Media



Baja

Fecha Inicio:

Técnico Responsable

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

Hora de terminación

Solución de problema

Tipo de materiales:



nuevo



usado

Solicitado por:

*Dra. Viorica Poots*

Funcion:

Firma de conforme

Firma Técnico Responsable:

*[Firma]*



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento Preventivo Panificado



Departamento: *Internamento B Sala 6*

Hora: *9 AM* Fecha: *11/12/25*

Descripción del Problema:

*Lapamano sin llave  
y sin manguera*

Tipo de trabajo

Mantenimiento  Reparación

Prioridad

Alta  Media  Baja

Fecha Inicio:

Técnico Responsable

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

Hora de terminación

Solución de problema

*Llave nueva y manguera  
nueva lapamano*

Tipo de materiales:  nuevo  usado

Solicitado por:

*Angel Maerten*

Funcion:

*Arg. Ec. PB*

Firma de conforme

*fd Maerten*

Firma Técnico Responsable:



SISTEMA NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento e infraestructura y equipos

Departamento:

*mant*

Sala

Hora:

Fecha:

*14/11/2045*

Descripción del Problema:

*mantenimiento  
de oxígeno*

Tipo de trabajo

Mantenimiento

Reparación

Prioridad

Alta

Media

Baja

Fecha Inicio:

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

Hora de terminación

Análisis del problema

Tipo de materiales:

nuevo

usado

Solicitado por

Función:

Solución del problema

Firma de conforme

Técnico responsable

*[Handwritten signature]*



SISTEMA NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento e infraestructura y equipos

Departamento: UCSN

Sala

Hora:

Fecha: 3-12-25

Descripción del Problema: ventilador Pervent,  
RV-200, serie: 323,448.  
necesita calibración, roma escalatoria  
desajustado.

Tipo de trabajo  Mantenimiento  Reparación

Prioridad  Alta  Media  Baja

Fecha Inicio:

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

10:30 Am

Hora de terminación

11:00 Am

Análisis del problema

Tipo de materiales:  nuevo  usado

Solicitado por

Función:

Firma de conforme

Lic Edwin Castilla

Solución del problema, se calibro los sensores  
O<sub>2</sub>, flujo, presión.  
se ajusto la roma escalatoria.

Técnico responsable

~~Roberto P~~  
Cali m/cv

Alcides Rosales



SISTEMA NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento e infraestructura y equipos

Departamento: *MEO*

Sala

Hora: *9:00 AM* Fecha: *3/12/25*

Descripción del Problema:

*mantenimiento general  
de equipo (David. YP-7000, SN:13  
BZZA01074)*

Tipo de trabajo

Mantenimiento

Reparación

Prioridad

Alta

Media

Baja

Fecha Inicio:

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

Hora de terminación

Análisis del problema

*cambio de resistencia  
y mantenimiento botella hidralizo*

Tipo de materiales:

nuevo

usado

Solicitado por

Función:

Solución del problema

*Botella Hidralizo a Reglada  
resistencia a Reglada*

Firma de conforme

*Fin. Edwin Catillo*

Técnico responsable

*~~Roberto~~  
Cabrera 47* *Aleida Robles*