

FECHA: 15/12/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐
***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
Área: Mantenimiento
Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES
Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento hospitalario es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y operatividad de todas las instalaciones y equipos médicos. Este informe presenta los avances realizados, los desafíos encontrados y las acciones correctivas emprendidas en el trimestre Octubre/Diciembre del 2025.

OBJETIVO DEL INFORME

1 Objetivo de este informe es proporcionar un seguimiento detallado del Plan de Mantenimiento Hospitalario implementado en el Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para realizar este informe se recopiló información del plan de mantenimiento 2025 y de los reportes de mantenimientos realizados por los encargados de mantenimiento

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el trimestre Octubre-Diciembre se le dio seguimiento al plan de mantenimiento preventivo correctivo, el cual describimos a continuación.

Iniciamos por darles mantenimiento a las siguientes áreas: mantenimiento de pintura en área de consultorio y toma de muestra, mantenimiento de equipos médicos en diferentes áreas como son: Quirófanos, Consultorios de emergencia, odontología, laboratorio, Rayos X, neonato, sala de parto, aires acondicionados del área de internamiento, quirófanos y de todas las oficinas administrativa, área de jardinería, redes eléctricas, etc.

Las acciones ejecutadas la describimos a continuación:

1. Mantenimiento de la infraestructura: en la infraestructura hemos dado mantenimiento a los drenajes de desechos sólidos, tuberías de agua, departamento de cocina, lavandería, baños, techos, área de jardinería, mantenimiento a los desagües del techo, mantenimiento de pintura en algunas áreas arreglos de puertas y cambio de llavines arreglo de ventanas corredizas y ventanas de aluminios, entre otros
2. Supervisión de funcionamientos de los quirófanos, lámparas quirúrgicas, máquina de anestesia, electrocauterio, aspirador de secreciones, desfibrilador, aires acondicionados y camilla quirúrgica, a todos estos equipos de le oso limpieza y prueba de funcionamiento, para garantizar un buen funcionamiento.

3. Limpieza de los filtros de todos los aires acondicionados, así como también reparamos los dos aires centrales de emergencia y observación, los cuales se encontraban dañados.
4. Limpieza y revisión de todos los equipos médicos de las áreas de emergencia y observación para garantizar su buen funcionamiento, aquí también se repararon varios nebulizadores.
5. Revisión de la unidad de rayos x, máquina de Rayos, mesa de rayos x, computadora y ups,
6. Revisión del departamento de odontología, en donde se le hizo limpieza a los equipos, prueba de funcionamiento, chequeo de control al compresor de aire, etc.
7. Revisión y limpieza de los equipos del área de parto, pre-parto y neonatal.
8. Arreglo y mantenimiento varios circuitos eléctricos, en donde se han realizado cambios de bombillas, lámparas, cambio de Braker de los aires acondicionado del área de emergencia, entre otros.
9. Arreglo de casi todos los baños del área de internamiento,
10. Mantenimiento de la Planta Eléctricas, en este mantenimiento se le hizo cambio de aceite, cambio de los filtros y chequeo del circulante de radiador.
11. Revisión y limpieza de todos los equipos de laboratorio, en a todos se le hizo prueba de funcionamiento a todos, se midió el voltaje para garantizar la durabilidad de los equipos.
12. En el área de tecnología se le dio mantenimiento a todas las impresoras, limpieza y prueba de funcionamiento a las computadoras y su ups etc
13. En el área de la cocina y despensa se le dio mantenimiento a las estufas industriales y a las neveras.
14. Área de lavandería, en esta área le hizo limpieza a los filtros de la lavadoras y la secadora así como también una prueba de funcionamiento etc

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El seguimiento y evaluación del Plan de Mantenimiento Hospitalario durante este período han permitido identificar áreas de mejora y asegurar la continuidad operativa del hospital. Este plan se implementa según la necesidad y según el tiempo programado, el cual depende de factores como el tipo de equipos, el uso, la durabilidad de ciertos equipos entre otros.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con las acciones correctivas propuestas y revisar periódicamente el plan de mantenimiento para adaptarse a nuevas necesidades y desafíos ya que mucho de los equipos tienen una vida útil programada

ANEXOS (Si aplica)

Formularios Control de Calidad de Mantenimiento Preventivo de Equipos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Eory Calderon
Elaborado por
(Nombre y apellido)



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	10/12/20
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Barrios	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Monitor # CPU	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☐ Usado ☒ Reparado ☐		
AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

monitor LCD en total # 33
- prueba de funcionamiento que chequeo el
los cable todo en buen estado
CPU - en total # 33
prueba de funcionamiento. parte externa
chequeo de los cables.
todo en buen estado

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Version: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	07/12/25
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	52615	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	UPS industrial	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☒ Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

UPS industrial H1
Prueba de funcionamiento
mantenimiento preventivo
todo en buen estado

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	04/12/20
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
AREA PERTENECIENTE		MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Red eléctrica	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado		Reparado
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Red eléctrica
mantenimiento de los cables
chequeo de las líneas
chequeo de los Broches
Todo en buen estado

OBSERVACIONES



FIRMA RESPONSABLE

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	08/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Aparato de pedista	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
	INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Aparato de pedista H2
quebra de funcionamiento
visión de tomar sus partes
- Aparato de tálamo
quebra de funcionamiento.
revisión de los cables y líneas

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	08/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo, Jones	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Laboratorio

- maquina de quimica - prueba de funcionamiento
revisión de todos sus partes
- centrifugo - prueba de funcionamiento
mantenimiento general
- Batidor - prueba de funcionamiento. mantenimiento
general y limpieza
- Dematalsaca - prueba de funcionamiento
todo en buen estado
- Batidor amartalsaca - mantenimiento general
todo en buen estado

OBSERVACIONES



Jairo Jones
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	10/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo Bonilla	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

maquina de puntos	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

1. maquina de puntada. en revision
debe de funcionamiento chequeo de los
cable y lubricacion.

2. correa de revision. chequeo
de funcionamiento - 8 chequeo de
toda las partes lo en buen
estado

OBSERVACIONES



Jairo Bonilla
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento

Preventivo de Equipos

DLC-FO-013- Versión: 01

Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

FECHA 6/12/25

REGIONAL DE SALUD

EL VALLE

PROVINCIA

AZUA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Salvo Jones

AREA PERTENECIENTE

MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO

televisor

TIPO O MODELO

NOMBRE DEL FABRICANTE

NO. SERIAL

HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO

Nuevo ☒ Usado

Reparado

AREA INTERVENIDA

INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Televisor pantalla plana en total HS
Prueba de funcionamiento
Chequeo de los cables y parte
externa todo en buen estado

OBSERVACIONES



Salvo Jones
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	8/12/25
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ponce	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire industrial	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☒ Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Aire acondicionado industrial
mantenimiento de los filtros
limpieza de los conductos
mantenimiento general

OBSERVACIONES



Jairo Ponce
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento

Preventivo de Equipos

DLC-FO-013- Versión: 01

Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

FECHA

26/11/21

REGIONAL DE SALUD

EL VALLE

PROVINCIA

AZUA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Juan Bana

AREA PERTENECIENTE

MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO

nebulizador

TIPO O MODELO

NOMBRE DEL FABRICANTE

NO. SERIAL

HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO

Nuevo ☒ Usado

Reparado


AREA INTERVENIDA

INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

nebulizador. en tatar. #5
Reparación y mantenimiento
chequeo general todos
en buen estado

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	24/11/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo Bonuz	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Lampara led	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado ☐		
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

instalación de lampara led
en el area de estadia
y reemplazo de lampara quemada
por una nueva

OBSERVACIONES



Jairo Bonuz
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento

Preventivo de Equipos

DLC-FO-013- Versión: 01

Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

REGIONAL DE SALUD

NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

EL VALLE

PROVINCIA

FECHA 22/11/25

AZUA

AREA PERTENECIENTE

MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO

NOMBRE DEL FABRICANTE

HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO

AREA INTERVENIDA

Balder X

TIPO O MODELO

NO. SERIAL

Nuevo ☒ Usado

Reparado

INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Balder X.
mantenimiento de la luz susporte
Reparación de uno de los cables
todo en buen estado

OBSERVACIONES



FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	06/10/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
<i>Juan Román</i>	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo	Usado	Reparado
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

*Unidad de ecografía
prueba de funcionamiento
Chequeo de los tubos
y de la superficie mantenedora
5 años*

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento

Preventivo de Equipos

DLC-FO-013- Versión: 01

Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

FECHA

11/11/25

REGIONAL DE SALUD

EL VALLE

PROVINCIA

AZUA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Jales Bernal

AREA PERTENECIENTE

MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO

Ensamblador

TIPO O MODELO

NOMBRE DEL FABRICANTE

NO. SERIAL

HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO

Nuevo ☒

Usado

Reparado

AREA INTERVENIDA

INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Ensamblador: en total H4
prueba de funcionamiento
Chequeo de los cables y de los
tubos todo en buen estado

OBSERVACIONES



Jales Bernal
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Version: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	09/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Torres 138	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

impresora	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

impresora multifuncional. kata 42
Prueba de funcionamiento
Chequeo de los cables
mantenimiento general

OBSERVACIONES



[Firma]
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 20-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	2/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
José Antonio	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Videoscopia	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado ☐	Reparado ☐	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Contratario: #1
parte externa
Limpieza General y
desinfectar y chequeo de la
parte interna

OBSERVACIONES




FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC FO-013- Versión: 01
Fecha de distribución: 2017-01-01

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	12/12/15
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
Jairo Bonilla	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Sonografía	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
	INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Sonografía. #2
parte externa
Chequeo de funcionamiento
batería y de cables
mantenimiento general

OBSERVACIONES



Jairo Bonilla
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 28-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	16/12/25
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Tairo Zayas	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Monitor FcPa	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Monitor Futar # 2
Chequeo de la parte eléctrica
Chequeo de la corriente
batería en general

OBSERVACIONES



Tairo Zayas
FIRMA RESPONSABLE