

FECHA: 31/03/2026**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Polo**Área:** Mantenimiento**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES 2026**Código POA (Si aplica):****INTRODUCCIÓN**

El Hospital Municipal de polo se ha enfocado en trabajar por cumplir con el plan de Mantenimiento al 100%.

Este informe presenta un seguimiento detallado de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en el Hospital Municipal de Polo durante el período de enero-marzo 2026. Se documentan las acciones llevadas a cabo, los hallazgos encontrados y las recomendaciones para optimizar el estado de las instalaciones y equipos hospitalarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Evaluar y documentar las actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas en el hospital con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos, asegurando un ambiente adecuado para la prestación de servicios de salud.

Dar Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de nuestro hospital y describir el estado actual del mantenimiento del hospital y las acciones realizadas durante el período.

El presente informe tiene como objetivo resumir las actividades de mantenimiento realizadas en el Hospital Municipal de Polo durante el primer trimestre del año 2026. El informe también identificará las áreas que requieren atención prioritaria y las recomendaciones para mejorar el estado general del hospital.

METODOLOGIA (Si aplica)

Algunos de los mantenimientos se han hechos según las incidencias encontradas en el día a día y otra se han hecho según lo estipulado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Las actividades de mantenimiento se realizaron siguiendo el plan establecido en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2026, incluyendo inspecciones periódicas, reparaciones menores y limpieza profunda de áreas críticas.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el transcurso del mes de enero a marzo 2026, el equipo de mantenimiento ha realizado las labores de mantenimiento las cuales se detallan en el presente informe.

Limpieza de jardinería, Área de parqueo de ambulancia.

Ensamblaje de silla de ruedas.

Limpieza y desagüe del techo en general.

Mantenimiento aire acondicionados.

Reparación asientos en sala de espera.

Reparación y pintura de verja perimetrar.

Cambio y reparación de cableado y mantenimiento de planta eléctrica.

Cambio de llavín área de TB.

Limpieza de jardinería Área de emergencia y parqueo.

Mantenimiento de drenaje de sifón en cocina.

Limpieza de jardinería Área de emergencia.

Mantenimiento de pintura en parte frontal.

Colocación de televisor en área de espera.

Fumigación en área de cocina y despensa.

Mantenimiento de sanitario en área de recuperación.

Limpieza de techo en edificio completo.

Reparación y mantenimiento de unidad de aire acondicionado, área de almacén de medicamentos.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el periodo enero/marzo 2026 ha mostrado resultados positivos, cumpliendo con los objetivos establecidos para preservar las condiciones óptimas del hospital. Se recomienda continuar con la programación prevista para los meses restantes del año, reforzando las inspecciones periódicas y priorizando las áreas críticas para garantizar la calidad del servicio.

RECOMENDACIONES

Realizar **reuniones trimestrales de seguimiento** para evaluar el avance del plan y ajustar actividades según necesidades reales.

Realizar inspecciones mensuales de sistemas eléctricos, redes de agua, bombas, aire acondicionado y sistemas de seguridad.

ANEXOS (Si aplica)

FOTOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

YEURY RAFAEL RUIZ PEREZ
ENC.DE MANTENIMIENTO

Elaborado por
(Nombre y apellido)



Limpieza de jardinería, Área de parqueo de ambulancia, Área de emergencia y parqueo.





Ensablaje de silla de ruedas.



Limpieza y desagüe del techo en general.





Mantenimiento aires acondicionados.





Reparacion asientos de sala de espera.





Reparación y pintura de verja perimetrar.







Cambio y reparación de cableado y mantenimiento de planta eléctrica.









Cambio de llavín área de TB.





Mantenimiento de drenaje de sifón en cocina.



Mantenimiento de pintura en parte frontal.



Colocación de televisor en área de espera.



Fumigación en área de cocina y despensa.







Mantenimiento de sanitario en área de recuperación.

