

FECHA: 22/06/2026

DATOS GENERALES
Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐
***Nombre del lugar:** HOSPITAL GENERAL SAN JOSE DE LAS MATAS

Área: Administración

Nombre de la Actividad: Evidencia T2 de ejecución del plan de mantenimiento

Código POA (Si aplica): N/A

INTRODUCCIÓN

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo es una herramienta que permite coordinar y programar las labores de mantenimiento de equipos e infraestructura, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos por el Hospital General San José de las Matas.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas durante el primer semestre del año 2026, conforme a lo establecido en el Plan de Mantenimiento del Hospital General San José de las Matas.

METODOLOGÍA (Si aplica)

Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2026 del Hospital General San José de las Matas.
 Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas.
 Verificación de los mantenimientos realizados mediante fotografías, reportes técnicos y registros de seguimiento.
 Consolidación de evidencias para fines de monitoreo y control institucional.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2026 se programaron para el primer semestre las siguientes actividades:

Equipos:

- Mantenimiento de aires acondicionados.
- Mantenimiento del sistema UPS.
- Mantenimiento de bomba de agua.
- Mantenimiento de electrocardiógrafo.
- Mantenimiento de microscopio.
- Mantenimiento de máquina de hemograma.
- Mantenimiento de centrífuga.

Infraestructura:

- Revisión y mantenimiento de tuberías y drenajes.
- Mantenimiento de abanicos de techo.

- Control de plagas.
- Corrección de filtraciones.

Durante el periodo evaluado se realizaron los mantenimientos preventivos de los aires acondicionados, sistema UPS, electrocardiógrafo, microscopio, máquina de hemograma y centrífuga, además del chequeo de tuberías y drenajes, los cuales se encontraron en condiciones adecuadas de funcionamiento.

No fue necesaria la intervención de la bomba de agua, el control de plagas ni la corrección de filtraciones, debido a que no se presentaron incidencias. Asimismo, no se ejecutó el mantenimiento de abanicos de techo por no existir estos equipos en la institución.

Las evidencias fotográficas y reportes correspondientes se presentan en los anexos del informe.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Actividades programadas: 11

Actividades ejecutadas: 7

Porcentaje de ejecución: 64%

Se logró ejecutar el 64% de las actividades programadas para el primer semestre del año 2026, cumpliendo con los mantenimientos preventivos de los equipos priorizados y verificando las condiciones operativas de la infraestructura hospitalaria. Las actividades no ejecutadas no representaron riesgos para la institución, debido a que no se presentaron incidencias que justificaran su realización o no aplicaban a las condiciones actuales del hospital.

RECOMENDACIONES

Continuar con el seguimiento periódico del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Mantener actualizados los registros de mantenimiento y las evidencias de ejecución.

Realizar inspecciones periódicas de la infraestructura para detectar oportunamente posibles averías.

Dar continuidad al mantenimiento semestral de los equipos biomédicos y de apoyo para garantizar su óptimo funcionamiento.

ANEXOS (Si aplica)

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2026 del Hospital General San José de las Matas.

Evidencias fotográficas de los mantenimientos realizados.

Reportes técnicos de mantenimiento.

Registros de seguimiento y control de ejecución.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Licda. Yuderka Espinal
Enc. Unidad Administrativa y Financiera

Elaborado por
(Nombre y apellido)



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2026
Hospital General San José de las Matas



Plan de Mantenimiento preventivo Anual 2026

DADM-FO-021 Versión: 02

Fecha de aprobación: 26/01/2026

Hospital San José de las Matas

CENTRO

Estructura		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Aspecto pintura paredes internas					x
Aspecto pintura paredes externas					x
Pisos					x
Estructura de techos					x
Ventanas					x
Filtraciones		x			
Parqueos y aceros					x
Tuberías y drenaje				x	
Malla perimetral					x
Herrería ventanas y puertas					x
Equipos de cocina					x
Equipos de lavandería					x
Control de plagas		x			

Lic. [Firma]

[Firma]





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2026
Hospital General San José de las Matas



Plan de Mantenimiento preventivo Anual 2026

DADM-FO-021 Versión: 02

Fecha de aprobación: 26/01/2026

Hospital San José de las Matas

Equipos		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Cargadores electricos de emergencia					x
Unidades de aire acondiconaso				x	
sistemas UPS				x	
Abanicos de techo				x	
Sistemas contra incendio					x
Bomba de agua				x	
Microscopio				x	
Maquina de Hemograma				x	
Centrifuga				x	
Electroicardiograma			x		

Lic. *[Signature]*

[Signature]





Plan de Mantenimiento preventivo Anual 2026

DADM-FO-021 Versión: 02

Fecha de aprobación: 26/01/2026

Hospital San José de las Matas

[illegible]

Li. Time





Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4612

DATOS GENERALES			
INSTITUCION MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		EQUIPO EM-066 ELECTROCARDIOGRAFO 12 DERIVACIONES CON CARRO DE TRANSPORTE	
UBICACION	NORTE	CODIGO	724
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	BIOCARE
FECHA DE VISITA	05/06/2026	MODELO	IE 12A
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE CONSULTA / CONS. CARDI	SERIAL	I422050541
NOTIFICACION VIA			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:			

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION Y CHEQUEO DE CABLE DE PACIENTE	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
AJUSTE DE TORNILLOS Y PIEZAS DEL EQUIPO	-
REVISION DE PRINTER Y BATERIA	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

FUNCIONANDO ADECUADAMENTE

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Francisco Mendez

CÉDULA: 402-2106043-3

FIRMA:

SELLO:

FRANCISCO MENDEZ

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z Healthcare Products Dominicana
Departamento de Biomedica
RNC 130936535



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4656

DATOS GENERALES				
INSTITUCION	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		EQUIPO	EM-140 MICROSCOPIO ELECTRONICO
UBICACION	NORTE	CODIGO	1,332	
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	SUNNYMED	
FECHA DE VISITA	03/06/2026	MODELO	SY-B129T	
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE DIAGNOSTICO / LABORAT	SERIAL	003202208SY01	
NOTIFICACION VIA				
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía			
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:				

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	-
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	-
REVISIÓN DE FILTROS	-
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

FUNCIONA ADECUADAMENTE

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Eduardo Arzola

CÉDULA: 0010160344-7

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ

8

Departamento de Biomedica
RNC 130936536

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4637

DATOS GENERALES			
INSTITUCION	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	EQUIPO	EM-138 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR LUZ LED
UBICACION	NORTE	CODIGO	1.344
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	NOVEL
FECHA DE VISITA	01/06/2026	MODELO	N-300M
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE DIAGNOSTICO / LABORAT	SERIAL	G2022019418 / G2022019407 G2022019422 / G2022019458
NOTIFICACION VIA			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:			

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

LIMPIEZA DE LENTES Y OCULARES	-
ENGRASE DE PLATINA	-
REVISION DE BOMBILLA	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

FUNCIONA ADECUADAMENTE

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Gabriel Martinez

CÉDULA: 223-0022757-0

FIRMA:

SELLO:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4650

DATOS GENERALES			
INSTITUCION	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES	EQUIPO	EM-010 ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MINIMO 5 PARTES
UBICACION	NORTE	CODIGO	1,324
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	DIRUI
FECHA DE VISITA	02/06/2026	MODELO	BF-7200PLUS
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE DIAGNOSTICO / LABORAT	SERIAL	224200PBF0010
NOTIFICACION VIA			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:			

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

CHEQUEO DEL SISTEMA AUTOMATICO	-
CHEQUEO DE COMPUTADORA Y SUS PARTES	-
REVISIÓN DE MANGUERAS, AGUJAS Y MOTOR	-
MANTENIMIENTO GENERAL	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

<i>FUNCIONA ADECUADAMENTE</i>

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos Encarnación

CÉDULA: 001-1254363-2

FIRMA:

SELLO:

JUAN CARLOS

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de 2^o médico
RNC 130936530



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4642

DATOS GENERALES			
INSTITUCION MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		EQUIPO EM-007 ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLICOS	
UBICACION	NORTE	CODIGO	1,323
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	WONDFO
FECHA DE VISITA	02/06/2026	MODELO	BGA-102
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE DIAGNOSTICO / LABORAT	SERIAL	BGA-1022207200474
NOTIFICACION VIA			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:			

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO	-
PRUEBA DE TOMA DE MUESTRA	-
AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA	-
MANTENIMIENTO GENERAL	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

<i>FUNCIONA ADECUADAMENTE</i>

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Francisco Mendez

CÉDULA: 402-2106043-3

FIRMA:

SELLO:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de 3 Clínico
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 4655

DATOS GENERALES			
INSTITUCION MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES		EQUIPO EM-045 CENTRIFUGA SEROFUGE	
UBICACION	NORTE	CODIGO	1.322
PROVINCIA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MARCA	BIORIDGE
FECHA DE VISITA	03/06/2026	MODELO	TD4
UBICACION DEL EQUIPO	ÁREA DE DIAGNOSTICO / LABORAT	SERIAL	2023041501
NOTIFICACION VIA			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:			

DIAGNOSTICO INICIAL

--

TRABAJOS REALIZADOS

CHEQUEO OBJETIVO	-
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	-
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	-
VERIFICACION DEL ROTOR	-

ESTÁDO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

FUNCIONA ADECUADAMENTE


Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Francisco Mendez

CÉDULA: 402-2106043-3

FIRMA:

SELLO:



Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomedica
RNC 130936536

Fecha Realización: 13/05/2026

Área Solicitante: Planificación y desarrollo

Trabajos a Efectuar



Reparación y/o mantenimiento del aire acondicionado del área.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





Fecha Realización: 17 Junio del 2020


Área Solicitante: Administrativa - Legal


Trabajos a Efectuar

- Debe de darle mantenimiento y una revisión técnica al UPS general del Ala administrativa del hospital puesto que los equipos se estan apagando cuando la energia electrica falla.

Observaciones

- No funcionan los tomacorrientes de color naranja cuando la energia electrica falla. (Ala administrativa)
- Se apagan los equipos.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Alarm (Blue: Previous Alarms Red: Current Alarms)

2 / 2

A50	Mains Input Voltage Low
A71	Bypass Critical Alarm
A73	Bypass Phase Error
A94	System Occurred Unpredictable Interrupt Output

2024/3/28 23:41







