

FECHA: 06/07/2025**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen**Área:** Mantenimiento**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES**Código POA (Si aplica):****INTRODUCCIÓN**

El mantenimiento hospitalario es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y operatividad de todas las instalaciones y equipos médicos. Este informe presenta los avances realizados, los desafíos encontrados y las acciones correctivas emprendidas en el trimestre Abril/Junio del 2026.

OBJETIVO DEL INFORME

1 Objetivo de este informe es proporcionar un seguimiento detallado del Plan de Mantenimiento Hospitalario implementado en el Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen.

METODOLOGÍA (Si aplica)

Para realizar este informe se recopiló información del plan de mantenimiento 2026 y de los reportes de mantenimientos realizados por los encargados de mantenimiento

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el trimestre Abril/Junio se le dio seguimiento al plan de mantenimiento preventivo correctivo, el cual describimos a continuación.

Iniciamos por darles mantenimiento a las siguientes áreas: Equipos informáticos; se le dio mantenimiento a las impresoras, UPS, monitores LCD y CPU, equipos médicos en diferentes áreas, mobiliarios y equipos de oficina, quirófanos, Consultorio de odontología, laboratorio, Rayos X, área de internamiento, aires acondicionados, jardines, infraestructura redes eléctricas, y todas las áreas contempladas en el seguimiento del plan etc.

Las acciones ejecutadas la describimos a continuación:

1. Equipos informáticos; en esta actividad se le hizo el mantenimiento a las impresoras, en donde muchas de ellas se llevaron hacer mantenimiento correctivo porque estaban dañadas, unas se arreglaron otras no se pudieron arreglar porque ya no tiene arreglos.

UPS, CPU y monitores LCD; a estos equipos se le hizo una limpieza profunda y se le realizó pruebas de funcionamiento.

2. Abanicos de pedestal: En esta actividad se le hizo limpieza, engrase y prueba de funcionamiento a todos los abanicos en donde podemos garantizar que todos están en muy buen estado.
3. Aires acondicionas: En esta actividad procedimos a darles mantenimiento tanto preventivo como correctivo a todos los aires de nuestro hospital, en donde podemos decir que solo Dos aires de 12 mil BTU por el momento no están en funcionamiento.
3. Revisión de todos los equipos médicos, en esta revisión se le hizo una limpieza y prueba de funcionamiento, para verificar que todos están en un correcto funcionamiento.
4. Bebederos de agua; en esta actividad se le hizo limpieza de filtros y prueba de funcionamiento, a un total de cinco bebederos.
5. Cisterna de agua junto a la bomba: En esta actividad se le hizo un lavado y desinfección a la cisterna de agua, así como también se le hizo prueba de funcionamiento a la bomba que extrae el agua de la cisterna.
6. Equipos de laboratorio; En esta actividad se le Hizo limpieza, prueba de funcionamiento y reparación de algunos equipos en donde podemos mencionar, cambio de bombillas a microscopios, cambio te conectores etc
7. Supervisión de funcionamientos de los quirófanos, lámparas quirúrgicas, máquina de anestesia, electrocauterio, aspirador de secreciones, desfibrilador, aires acondicionados y camilla quirúrgica, estos equipos se encuentran todos en un correcto funcionamiento.
8. Revisión de la unidad de rayos x; en esta actividad se le hizo limpieza profunda a la máquina de Rayos, mesa de rayos x, al aire acondicionado, prueba de voltaje entre otro.
9. Revisión del consultorio de odontología, En esta actividad se le hizo limpieza a los equipos, prueba de funcionamiento, chequeo de control al compresor de aire, cambio de tomas corriente, instalación de un nuevo tomacorriente etc.
10. Mantenimiento de la infraestructura: en la infraestructura hemos dado mantenimiento a los drenajes de desechos sólidos, tuberías de agua, departamento de cocina, lavandería, baños, limpieza del techo, corrección de pintura en algunos lugares y poda al área de jardinería.
11. Equipos de oficina; En esta actividad se repararon varios sillones ejecutivos de escritorio, se ajustaron varios archivos de oficina, entre otros.
12. Red Eléctrica: En esta actividad se le hizo mantenimiento correctivo a varia áreas, en donde tuvimos que cambiar toma corriente; Breker, varias lámparas, además procedimos a instalar lámparas de emergencia en algunos lugares, entre otros
13. Mantenimiento de la Planta Eléctricas, En esta actividad se le mantenimiento se le hizo cambio de aceite, cambio de los filtros y chequeo del circulante de radiador.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El seguimiento y evaluación del Plan de Mantenimiento Hospitalario durante este período han permitido identificar áreas de mejora y asegurar la continuidad operativa del hospital. Este plan se implementa según la necesidad y según el tiempo programado, el cual depende de factores como el tipo de equipos, el uso, la durabilidad de ciertos equipos entre otros.

En las áreas de mejoras, podemos decir que se necesita seguir instalando lámparas de emergencia en lugares específicos, en donde es necesario que haya luz a la hora de un apagado, así como también instalar lámpara de emergencia en cada uno de los internamientos.

RECOMENDACIONES


Se recomienda continuar con las acciones correctivas propuestas y revisar periódicamente el plan de mantenimiento para adaptarse a nuevas necesidades y desafíos.

ANEXOS (Si aplica)

Formularios Control de Calidad de Mantenimiento Preventivo de Equipos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	08/08/20
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Yondry Pereyra	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Equipos Informaticos		TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE			NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☐	Usado ☐	Reparado ☒	
AREA INTERVENIDA				

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

El día 06 del mes de Junio procedí a dar mantenimiento a todos los equipos informáticos, en donde se le hizo limpieza y prueba de funcionamiento a todos los VPS monitores y SPV, aquí le puedo decir que solo algunos VPS ya la batería no le sirve por lo que se corre el riesgo de que se pueda dañar algún equipo.

OBSERVACIONES

--


FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 28/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	10/06/20
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Abarico de pedestal	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo	Usado ☒	Reparado
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Abarico de pedestal # 2
mantenimiento Terrenal
y Chequeo de los cables
Limpieza Terrenal

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	13/6/26
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Bonilla	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire acondicionado	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☒ Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Aire acondicionado #36
mantenimiento general
limpieza de los filtros
y limpieza del compresor
Todos en buen estado

OBSERVACIONES



FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	12/06/26
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	José Romero	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Equipos médicos	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☐ Usado ☐ Reparado ☐		
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

En esta actividad se realizó limpieza y mantenimiento de funcionamiento a los equipos médicos de los pases de:
• Observación
• Consultorios de emergencia
• Consultorios médicos
• Estación de enfermería
• Sala de parto
• Neonatos

OBSERVACIONES

--

José Romero
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	04/08/21
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
<i>Luis Rivas</i>	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

<i>Bebederos</i>	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☐	Usado ☐	Reparado ☐

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

*Mantenimiento a 5 bebederos, se limpie
los filtros y se le hizo prueba de funcionamiento*

OBSERVACIONES



Luis Rivas
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	15/06/26
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	<i>Eddy Pereyra</i>	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	<i>Cisterna</i>	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☐ Usado ☐ Reparado ☐		
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

*Se hizo el mantenimiento a la cisterna.
con un lavado y desinfección profunda
así como también se verificó
la bomba del agua de la cisterna*

OBSERVACIONES

Eddy P.
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	05/06/26
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Juan Romero	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Laboratorio	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☐ Usado ☐ Reparado ☐		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

hemos dado la debida verificación a todos los equipos del laboratorio, donde se le realizó una limpieza y prueba de funcionamiento. También cambie 2 focos de luz y dos bombillos a los microscopios.

OBSERVACIONES

--



Juan Romero
FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	10/06/26
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	<i>[Signature]</i>	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	<i>Infraestructura</i>	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	☒ Nuevo ☐ Usado ☐ Reparado		
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

*Mantenimiento a la drenaje de la cocina
Arreglo de vidrios, H. nodoso
Limpieza del techo
Arreglo de un tubo en, fabmaderia
Limpieza de las parrillas de la cocina
Apodo del L. ordinar
Mantenimiento de pintura en consultorio 02
y el frente del Hospital y consultorio emergencia*

OBSERVACIONES

--



FIRMA RESPONSABLE

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	14/05/2021
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Taizo Bamber	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Infraestructura	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☐ Usado ☒ Reparado ☐		
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Infraestructura.
mantenimiento general
chequeo de los cables
todo en buen estado

OBSERVACIONES



FIRMA RESPONSABLE



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	20/06/26
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo, Romero	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Sintoma	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☐	Usado ☐	☒ Reparado ☐
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Sintoma -
mantenimiento
limpieza interna
cubierta completa

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	11/6/26
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Zamora	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	


INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Milena Rio	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☐ Usado ☒ Reparado ☐		
AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Mi blar lapio 14
mantenimiento general
cambio de la bombilla led
y chequeo de los cables
y conexiones

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	21/25/26
EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
Jairo Romero	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION


NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Lamparas led	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo ☒ Usado	Reparado	
INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

instalacion de lamparas led 7/4
en el area de emergencia
reemplazo de las lamparas
dañadas por neblinas

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE