

FECHA: 08/07/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Federico Leopoldo Lavandier.

Área: Administración

Nombre de la Actividad: Evidencia T2 Ejecución del plan de Mantenimiento

Código POA (Si aplica): N/A

INTRODUCCIÓN

Nuestra labor como departamento es brindar soporte, mantenimiento y seguimiento a los proyectos del Hospital Federico Lavandier, garantizando el abastecimiento de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, el mantenimiento de equipos y la reparación y acondicionamiento de espacios físicos. Todo esto con el objetivo de asegurar la prestación de servicios de calidad a nuestros usuarios, por lo que dando seguimiento a la ejecución del plan de mejora es la manera, más correcta y segura de hacerlo.

OBJETIVO DEL INFORME

Evaluar cumplimiento de plan de mejora y dar a conocer la ejecución del mismo.

METODOLOGIA (Si aplica)

Levantamiento de la información de manera trimestral. Analizando plan de mejora (segundo trimestre)., supervisión de todas las áreas y revisión de documentos emitidos en dicho periodo.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante este trimestre en el área de emergencias se realizó mejora de pintura, tanto de la parte interna como externa.

Vacuna: se repararon las filtraciones, se pintó tanto interior como exterior de dicha área.

Parqueo: se realizó mantenimientos, de aceras, pinturas, limpiezas periódicas, mantenimiento en verjas perimetrales.

Salas de internamiento y emergencia: mantenimiento de todos los drenajes y tuberías en todas las salas, además de pinturas en el interior, se colocó verja en la puerta por ser sala asignada a salud mental.

Emergencia: se realizó mantenimiento y reparación de las puertas.

Cocina: se realizó pintura de la parte interior y mantenimiento al freezer.

En todas las áreas en general, se realizó fumigación tanto de la parte interna como externa y quema de malezas en la parte externa.

En el área de electricidad, se le realizó mantenimiento y cambios a los interruptores, se cambiaron las bombillas según requerimiento de las áreas internas como externas.

Casetas de la planta: estamos en proceso de realizar mantenimiento del transformador de potencia y planta electricidad.

Hospital en general: se les realizó mantenimiento de los abanicos.
Sistema contra incendio: se realizó llenado de los extintores a vencer.
Luces de emergencia: cambio de bombillas según requerimientos.
Equipos médicos: mantenimiento de todos los equipos de laboratorio (química, pruebas especiales y nevera)
Rayos x y Sonografía: rayos x está en proceso el mantenimiento del mismo, sonógrafo, fue reparado recientemente por lo que todavía no está en fecha de mantenimiento.
Unidad dental: se realizó mantenimiento de todos los equipos.
Instalaciones sanitarias: mantenimiento y limpieza del pozo séptico, mantenimiento de las tuberías que distribuyen distintas áreas.
Tinacos y bomba: mantenimiento de la bomba y en proceso limpieza de los tinacos.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Durante el trimestre, se les dio cumplimiento al 95% del plan de mejora. Está en proceso, mantenimiento de rayo, tinacos y transformador de potencia, lo que falta por mantenimiento a sido por retraso de papeleos apegándonos a la ley.

RECOMENDACIONES

Garantizar el cumplimiento del plan.

ANEXOS (Si aplica)


Fotos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Randy Garcia Peña

Elaborado por
(Nombre y apellido)



San Francisco de Macorís, Re. Dom., Julio de 2026

Evidencia T2 de ejecución del plan de mantenimiento



Randy y J. L. V. P.

Av. Manolo Tavares KM 1/2. San
Francisco de Macorís. Tel. 809-588-2378

