

FECHA: 30/09/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Alfredo González Gil Roldán

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la Implementación del Plan de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura

Código POA (Si aplica): 3.6.1.06

INTRODUCCIÓN

El presente documento expone las labores de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas en el Hospital Municipal Alfredo González Gil Roldán durante el tercer trimestre del año 2026, en concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA). Estas intervenciones fueron desarrolladas con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones, los equipos y la infraestructura hospitalaria, contribuyendo a la optimización de las condiciones de atención a los pacientes y al fortalecimiento del desempeño del personal de salud y administrativo.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo principal de este informe es registrar y evaluar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas en el Hospital Municipal Alfredo González Gil Roldán durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2026, con el fin de identificar los resultados alcanzados y las oportunidades de mejora en los procesos desarrollados.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para la implementación de la presente metodología, se procedió a la recopilación de información relativa a las actividades ejecutadas, utilizando como fuentes los registros de mantenimiento, las inspecciones realizadas y los informes elaborados por el personal responsable. Posteriormente, dichas actividades fueron clasificadas en acciones de carácter preventivo y correctivo, organizándose y describiéndose de manera cronológica para facilitar su análisis y seguimiento.

DESARROLLO / HALLAZGOS

A continuación, esta desglosado el resumen de actividades realizadas durante el tercer trimestre 2026:

-03/07/26: Mantenimiento Colocación pestillo en puerta del departamento de consulta.

-06/07/26: Mantenimiento. Profundo aires de, odontología, bioanálisis, emergencia, vacuna y dormitorio médicos.

Mantenimiento Abanico dormitorio enfermeras y limpieza filtros de aire Enfermería.

-07/7/26: Mantenimiento Colocación de guayitos en los diferentes lavamanos y fregaderos.

-13/07/26: Mantenimiento Colocamos otro lavamanos en el dormitorio de las enfermeras, ya que el que estaba se rompió y un maquito con su palanca en el inodoro.

-14/07/26: Mantenimiento Nevera de farmacia Riley dañado , resuelto.

-15/07/26: Mantenimiento desmontar un gabinete del antiguo depto. de bioanálisis y lo enviamos para odontología en la UNAP.

Se desmontaron 3 tomacorrientes para ponerlos en la enramada.

-16/07/26: Instalación de los toma corrientes en la enramada de espera e instalamos el gabinete en odontología.

-17/07/26: Adquisición una batería nueva para el generador eléctrico o planta 15/12 NORS.

-20/07/26: Se instalación la nueva batería.

-21/07/26: Clorificación cisterna Área administrativa.

-22/07/26: Mantenimiento Vitrina consulta.

-25/07/26: Mantenimiento Con su desglose aires laboratorio emergencia y enfermería, quiero aclarar que estos aires estaban emanando agua, por lo que hubo que hacerle algo especial muy profundo.

-29/07/26: Mantenimiento Abanico de cura se recolocó.

Compra e instalación de aire acondicionado de la sala de la secretaria de la directora en virtud que el que estaba se quemó.

-30/07/26: Mantenimiento e instalación de una nueva regleta para el horno.

-03/08/26: Mantenimiento, Recibimiento e instalación de un llavín en la puerta de ofic. Planificación y otro en bioanálisis.

Mantenimiento Abanico cacaeta planta eléctrica.

-05/08/26: Instalación de varias bandejas, portapapeles en diferentes departamentos, como emergencia, bioanálisis, cura, consulta y vacuna.

Mantenimiento vitrina de emergencia se le colocó el cristal.

- 12/08/26: recepción de 2 abanicos grandes para la enramada de espera, ahí mismo se instalaron en dicha enramada, Se utilizaron aproximadamente 36 pies de alambre.

- 16/08/26: Mantenimiento aire directora.
- 19/08/26: Entrega de 5 canaletas, coloqué de las de las canaletas 2 1/2 para proteger los alambres eléctricos de la enramada de espera.
- 31/08/26: Mantenimiento colocamos un bombillo en la sala de espera, por colapso.
- 01/09/26: Colocación de un interruptor doble en dormitorio médico.
- 09/09/26: Mantenimiento Pintura parcial departamento de emergencia.
- 10/09/25: Mantenimiento Constante en lavado de aire, departamento de planificación.
- 15/09/26: Recepción de dos palometas y una tabla para departamento de Odontología. Y dos galones de agua de batería.
- 16/09/26: Se le puso agua a las baterías de agua.
- 21/09/26: Mantenimiento y Colocación de un llavín en la puerta del dormitorio de los médicos.
- 23/09/26: Mantenimiento y colocación de pestillo en el baño del personal administrativo del hospital.
- 24/09/26: Mantenimiento Aire dormitorio de los doctores.
- 28/ 09/26: Mantenimiento Baño, dormitorio enfermeras, coloqué una palanquita en el inodoro.

Encargado de Mantenimiento:
Máximo Matos D'oleo.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El seguimiento al Plan de Mantenimiento correspondiente al período julio- septiembre de 2026 evidencia un nivel de cumplimiento satisfactorio. Se verificó que las actividades de mantenimiento programadas fueron ejecutadas de manera oportuna y eficiente, con el propósito de prevenir fallas críticas que pudieran afectar la continuidad de las operaciones institucionales.

Se le realizó un mantenimiento de pintura en el área de emergencias, además de limpieza profunda y general a los aires acondicionados

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que el nivel de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) reflejando un desempeño favorable en el cumplimiento de las metas y actividades programadas para el tercer trimestre de 2026.



RECOMENDACIONES

Se recomienda dar continuidad a las inspecciones preventivas con el fin de identificar oportunamente posibles incidencias y reducir la necesidad de intervenciones correctivas de mayor magnitud.

Asimismo, resulta conveniente asignar una partida presupuestaria específica destinada a la atención de mantenimientos correctivos de carácter urgente, garantizando una respuesta oportuna ante eventualidades que puedan afectar la operatividad de la institución.

De igual manera, se sugiere establecer e implementar un programa de capacitación continua para el personal responsable de las labores de mantenimiento y reparación, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas y optimizar el desempeño de sus funciones.

Finalmente, se recomienda reforzar los mecanismos de supervisión externa para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los servicios contratados, contribuyendo así a una mayor eficiencia y transparencia en la ejecución de los trabajos.

ANEXOS (Si aplica)


Matriz de seguimiento.

Fotografías.

Plan de Mantenimiento.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Danirys Elizabeth Díaz Rivas

Elaborado por
(Nombre y apellido)



Seguimiento a la implementación del Plan de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura

Código: 3.6.1.06



Dpto. E. PSF





Day E. D.F.





Porteador

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: 30-SEPTIEMBRE-2026.)

Instalación / Maquinaria (Moneda del Equipo)	Elementos del Equipo a Mantener	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Nebulizadores	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Freezer Vacuacion	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Lámpara Cuello Ganso	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Unidad Odontológica	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Compresor Aire	Parte interna del equipo	ccion presión, chequeo fug	Preventivo.	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Horno Esterilizador	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo.	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Microscopio de 2 Lentes y 4 Focos	Parte interna del equipo	tes oculares, chequeo regul	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Microcentrifugas	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Maquina de Hemograma	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Rotador de VDRL	Parte interna del equipo	ipiar superficialmente el equ	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Colorimetro	Parte interna del equipo	pieza integral externa e inte	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Equipo de Química PKL 125	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Pipetas Automáticas	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Electrocardiograma	Parte interna del equipo	Chequeo electrónico y fuga	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Olla Esterilizadora	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Abanicos	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Autoclave	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Aires Acondicionados	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
Aire Acondicionado Tipo Split	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Manual	30/6/2026	30/9/2026	x	x	x	x	x	x							
Nevera Laboratorio	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							
ntenimiento Infraestructura y Pint	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Correctivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							se realizo la labor de pintura general del centro, interna y externa.
instalaciones electricas e imprevis	Parte interna del equipo	Mantenimiento general	Correctivo	Trimestral	30/6/2026	30/9/2026			x			x							Se han llevado a cabo algunas acciones de mantenimiento fuera de fecha por problemas de infraestructura del hospital



Page 128