



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTEMIENTO Y PLANTILLA

EVIDENCIA DE FOTOS ANEXOS



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ

Informe: seguimiento plan de mantenimiento preventivo equipo e infraestructura.

Fecha	30 de junio del año 2022
Introducción: Seguimiento del plan de de mantenimiento preventivo de equipo e infraestructura junio 2022.	
Descripción General	
<p>Se realizaron diferente recorrido por las áreas del centro tanto interno como externo, con la finalidad de corregir las averías que estas puedan tener.</p> <p>Se encontraron averías con el transfer de la planta eléctrica que ocasiono daño en diferentes área tales como lámpara de la parte frontal, daño en una de las bomba de agua, problema en el equipo de Rayo x, varios aire fuera de servicio y uno de ellos sufrió daño irreparable.</p> <p>Cabe destacar que una vez encontrado todos estos hallazgo los mismo se fueron resolviendo a la brevedad posible, tales como: cambio de pieza a la bomba de agua, programación al sistema de Rayo x, se realizo la compra de un aire y la compra de un transfer para la planta eléctrica.</p> <p>Por lo que los percance encontrados fueron corregido, nos dedicamos a realizar los recorrido por las diferentes ares con la finalidad nos permitan encontrar todas las debilidad cambio, mantenimientos que requieran nuestra instalaciones.</p>	
Conclusión	
<p>Seguiremos trabajando de forma continua con la finalidad de mantener nuestro centro en total funcionamiento en cuanto a mantenimiento se refiere en tal forma que nuestros usuario y colaboradores se sienta identificado con nuestro entorno y nuestros servicios se sigan brindando sin limitación .</p>	
Firma	

Sello





