



GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2352

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencias

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Conta de infusion de 1...

Marca:

EP Anonoff

Modelo:

EPI 2

Serial #:

0454, 0439, 0430, 0447, 0445, 0449, 0435, 0440, 0461

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revisión

Trabajos Realizados:

Se procedió a dar el mantenimiento y se verificó que funciona correctamente.



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco Mendez

CÉDULA:

407-211042-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO







# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELÉFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2353

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pina

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo: *Conce de Ciudad de Santo Domingo*

Marca: *Nelson*

Modelo: *Vigorex 11*

Serial #: *2.74, 107, 19, 113, 95, 10*

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

*mantenimiento y revisión*

Trabajos Realizados:

*Se procedió a dar el mantenimiento y a revisar que funcione correctamente.*



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la espera de Repuesto

Repuestos Utilizados

Cantidad

#de Parte

Descripción

Observaciones Finales:

*funcionando correctamente*

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

*F. González E. Meléndez*  
*402-2102043-3*

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2354

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital DR. Jaime Oliver Pina

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantia
 Contrato
 Cortesia
 Facturación

Notificacion Via:

- Telefono
 E-mail
 whastapp

Equipo:

Comilla de Emergencia

Marca:

Saikang

Modelo:

SKP004-3

Serial #:

62044, 045, 046, 047, 048, 049, 073, 074, 075, 076, 077

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revision

Trabajos Realizados:

Se intento a dar el mantenimiento y a revisar que funcionara correctamente.

Al estar con problemas presentamos problemas en los super de los computadores se requiere de reparacion o el cambio de los partes.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto



Table with 4 columns: Repuestos Utilizados, Cantidad, #de Parte, Descripción. Handwritten entries: 2, 2, 2.

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco E. Mendy

CÉDULA:

402-2100143-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO







# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2355

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificacion Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Consulta de emergencia

Marca:

Saehang J

Modelo:

SKB041-3

Serial #:

67046

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

Corrección durante el mantenimiento, seguro de la bobanda Roto

Trabajos Realizados:

Se procedió hacer el cambio del seguro de la bobanda por uno nuevo.



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuestos

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción
seguro de bobanda	2	7	
7	2	7	

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Franco Lopez Mendez

CÉDULA:

402-7161043

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2356

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pina

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Defibrilador con monitor

Marca:

Omilon

Modelo:

58

Serial #:

58210401001 / 58210401002

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

Se procedio a revisar y a dar el mantenimiento

Trabajos Realizados:

Se procedio a dar el mantenimiento y a revisar que funcione correctamente



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción
7	7	7	7

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Andrés E. Mendieta

CÉDULA:

402-7106043-30

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administracion@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2357

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino  
Ubicación: San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Doppler fetal

Marca:

Biocare

Modelo:

FM 200

Serial #:

117090302

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revisiones

Trabajos Realizados:

se procedio a dar el mantenimiento y a revisar que funcione correctamente.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido



Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción
7	7	7	

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco E. Mendez

CÉDULA:

402-2766043-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administr@biomedica@healthcc.net





GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2358

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
 Contrato
 Cortesia
 Facturación

Notificación Via:

- Telefono
 E-mail
 whastapp

Equipo:

ecografo multipro

Marca:

sonoscape

Modelo:

S50Etille

Serial #:

949736161

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revision

Trabajos Realizados:

Se procedio a dar el mantenimiento y a revisar que funcionara correctamente.



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido o a Espera de Repuesto

Table with 4 columns: Repuestos Utilizados, Cantidad, #de Parte, Descripción. Contains handwritten entries.

Observaciones Finales:

funcionando correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco E. Merales

CÉDULA:

402-716643-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO







# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2360

Mantenimiento Preventivo     
  Mantenimiento Correctivo     
  Diagnóstico

**REPORTE DE VISITA POR:**  
**Lugar de Visita:** Hospital DR. Jaime Oliver Pino  
**Ubicación:** San Pedro  
**Fecha de Visita:** 25/5/2022  
**Area de Trabajo:** Emergencia

**Servicio brindado por:**  
 Garantía  
 Contrato  
 Cortesía  
 Facturación

**Notificación Via:**  
 Telefono  
 E-mail  
 whastapp

**Equipo:** Electro Reislere  
**Marca:** Ironical  
**Modelo:** PS0150  
**Serial #:** PF 21011721X

**Estado Inicial del Equipo:**  Funcionando Correctamente     
  Funcionando con Limitaciones     
  Detenido

**Diagnostico Inicial:** mantenimiento y revision

**Trabajos Realizados:** se procedio a dar el mantenimiento y a revisar que funcione correctamente.

**Estado Final del Equipo:**  Funcionando Correctamente     
  Detenido a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

**Observaciones Finales:** funciona correctamente

**Personal Tecnico GZ Health:**  
 NOMBRE: Yanickos Mendez  
 CÉDULA: 400-200047-2  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**Cliente:**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 SELLO: \_\_\_\_\_







# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELÉFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2361

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Marca:

Modelo:

Serial #:

Coma Ginecológica  
Saubert  
A048  
531-01428

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revisión

Trabajos Realizados:

se procedió a dar el mantenimiento y a revisar que funcione correctamente

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino  
Detenido a la espera de Repuesto  
809-529-3353

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción
7	2		

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

Francisco E. Mendy  
408 21660113-9

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino  
Depto. de Biomedicina  
809-529-3353

Para mayor información, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





**GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.**

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2362

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital DR. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificacion Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

camilla de hospital

Marca:

mobel

Modelo:

F1200

Serial #:

617087

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y resolucion

Trabajos Realizados:

se procedio a revisar que funcione correctamente y a dar mantenimiento.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funcionando correctamente.

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco E. Mendy

CÉDULA:

402-21004303

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO







# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELÉFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2363

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Electrocardiograf

Marca:

canalis (P. oculto)

Modelo:

JEG

Serial #:

A217080724, A217080730  
 A217180725, A217080729,  
 A218040127, A218041148,  
 A218041153

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y repuestos

Trabajos Realizados:

Se procedió a dar el mantenimiento y a repuestos que funcionó correctamente.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido



Repuestos Utilizados

Cantidad

#de Parte

Descripción

Observaciones Finales:

funcionó correctamente.

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Andrés E. Méndez

CÉDULA:

402-7106042-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2364

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital DR. Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencias

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Temporal Quirurgico

Marca:

rodabell LK

Modelo:

Rander

Serial #:

B 2091220005

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y reparacion

Trabajos Realizados:

Se procedio a dar el mantenimiento y a reparar que funciona correctamente.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto



Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco Mendez

CÉDULA:

402 2106097-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO

[Handwritten signature]



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthgzc.com





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2365

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital DR. Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

monitor de liquidos

Marca:

Diabore

Modelo:

TM12

Serial #:

C321020120

C321010114, C321020261, C321010128, C321010132

20256, C321010128, C321010132

III, C321010132, C321010132

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revision

Trabajos Realizados:

Se procedio a dar el mantenimiento y a revisar que funcionara correctamente

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la espera de Repuesto



Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco C. Mendy

CÉDULA:

402-21060433

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2366

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Neriera para medicar

Marca:

PHI PRITE

Modelo:

1 puerta

Serial #:

61280

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revisión

Trabajos Realizados:

Se procedió a dar el mantenimiento y a revisar que funcionara correctamente



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funcionando correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francisco E. Mendiola

CÉDULA:

402-2066043-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

.SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ.biomedica@healthcc.net





GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2367

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro

Fecha de Visita:

25/3/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificacion Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Generador de pulso BT

Marca:

Linemed

Modelo:

LT-1120

Serial #:

NA

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y revision

Trabajos Realizados:

Se procedio a hacer el mantenimiento y a revisar que funcionara correctamente



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Franziska G. Mendez

CÉDULA:

402-2100043-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

2368

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Servicio brindado por:

Equipo:

Hospital Dr. Jaime Oliver, fmo

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Marca:

Modelo:

Serial #:

Rayos x portatil

Santeck

Santeck 60 units

PP518210224007

Ubicación:

Fecha de Visita:

Area de Trabajo:

San Pedro

25/5/2022

Emergencia

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

mantenimiento y reparacion

Trabajos Realizados:

Se procedio a dar el mantenimiento y a reparar que funciono correctamente

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funcionando correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

J. Olivero P. Olivero  
402-2100453



Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: tel: (809) 638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELÉFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2104

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro de Macoris

Fecha de Visita:

20/1/2021

Area de Trabajo:

Emergencias

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Marca:

Modelo:

Serial #:

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

Colecheros con los 7 litro Aviciados

Trabajos Realizados:

Camilla: GZ 096, 097 se pudo Reparar el sistema del colector

Camilla GZ 098 con Paciente delicado no se pudo revisar y se observa apertura en el colector por el 21 per

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

Se procedió a reparar los colecciones y Quebo-Rubro uno por paciente de bitica do.

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

Juan Carlos Encarnación  
001 1257365-2  
Juan C. E.



Cliente:

Hospital Dr. Oliver Pino

Depto. de Biomedico

809-529-3359

FIRMA:

SELLO

San Pedro de Macoris, R.D.

Ramón Gabris Céspedes  
0250045585-21  
[Signature]

Para mayor información, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELÉFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2370

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Oliver Pino

Ubicación:

Son Pedro

Fecha de Visita:

25/5/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificación Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

monitoreo ultrasonico

Marca:

core fusion

Modelo:

115400PMU

Serial #:

012081

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

Mantenimiento y revisión

Trabajos Realizados:

Se procedió a hacer el mantenimiento y a revisión que funciona correctamente



Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

Francois Mendy

CÉDULA:

402-2100043-3

FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

SELLO



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ.biomedico@healthcc.net





# GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2369

REPORTE DE VISITA POR:  Mantenimiento Preventivo  Mantenimiento Correctivo  Diagnóstico

Lugar de Visita: Hospital Dr. Oliver Pino  
 Ubicación: San Pedro  
 Fecha de Visita: 25/5/2022  
 Area de Trabajo: Emergencia

Servicio brindado por:  
 Garantía  
 Contrato  
 Cortesia  
 Facturación

Notificación Via:  
 Telefono  
 E-mail  
 whastapp

Equipo: Ventilador de tras  
 Marca: Brioul  
 Modelo: A1160MB  
 Serial #: N/A

Estado Inicial del Equipo:  Funcionando Correctamente  Funcionando con Limitaciones  Detenido

Diagnostico Inicial: mantenimiento y revision

Trabajos Realizados: Se le pedio a don el mantenimiento y se  
refusaron que pudiese concluirse

Estado Final del Equipo:  Funcionando Correctamente  Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales: funciona correctamente

Personal Tecnico GZ Health:  
 NOMBRE: cancelado  
 CÉDULA: 402-2106043  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

Cliente:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 SELLO: \_\_\_\_\_



Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health al tel. 809 638-8760 / correo: administ.biomedica@healthcc.net





GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA S.R.L.

CALLE PRIMERA SECTOR, INVI CEA, BOCA CHICA, REPÚBLICA DOMINICANA

TELEFONO: 809 638-8760

RNC: 130-93653-6

2103

REPORTE DE VISITA POR:

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Diagnóstico

Lugar de Visita:

Hospital Dr. Jaime Oliver Pino

Ubicación:

San Pedro de Macoris

Fecha de Visita:

20/1/2022

Area de Trabajo:

Emergencia

Servicio brindado por:

- Garantía
- Contrato
- Cortesía
- Facturación

Notificacion Via:

- Telefono
- E-mail
- whastapp

Equipo:

Camilla de Emergencia

Marca:

SAIKANG

Modelo:

Serial #:

GZ044

Estado Inicial del Equipo:

Funcionando Correctamente

Funcionando con Limitaciones

Detenido

Diagnostico Inicial:

Camilla no deja el estandar. Rotilla de la resaca principal

Trabajos Realizados:

Se procedio a ser un mantenimiento y se procedio a retirar el accionamiento de las rotella.

Estado Final del Equipo:

Funcionando Correctamente

Detenido, a la Espera de Repuesto

Repuestos Utilizados	Cantidad	#de Parte	Descripción

Observaciones Finales:

Se recomienda limpieza periodica. nota: no de tar papel ni plastico, detra de bajar de los elevones esto provoca un ruido y se oxida la camilla

Personal Tecnico GZ Health:

NOMBRE:

CÉDULA:

FIRMA:

San Carlos Encarnación  
00125926302  
San C.C.



Camilo G. Cotes  
Firma: Camilo G. Cotes  
Emergencia y admision  
809-529-3353

Para mayor informacion, contactar a Servicio Tecnico GZ Health: telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net