



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ

Informe: Seguimiento plan de Mantenimiento Preventivo Equipo e Infraestructura.

Fecha	31 de agosto del año 2022
Introducción: Seguimiento del plan de de mantenimiento preventivo de equipo e infraestructura agosto 2022.	
Descripción General	
<p>Se realizaron diferente recorrido por las áreas del centro tanto interno como externo, con la finalidad de corregir a la brevedad posible las averías que estas puedan presentar.</p> <p>Se encontraron averías con el equipo de Rayo x, transfer de la planta eléctrica, varios aires fuera de servicio, también diferentes baño con problemas y una puerta de cristal rota, reparación de sillones de espera, tintado de algunas ventanas de las sala de internamiento y consultorio también en el área de atención al usuario, se realizo el corte de varia mata del aria del patio.</p> <p>Cabe destacar que una vez encontrado todos estos hallazgos lo mismo se está trabajando para resolver los problemas a la brevedad posible.</p> <p>Por lo que los inconvenientes encontrados se están corrigiendo, nos dedicamos a realizar una ruta por las diferentes aéreas con la finalidad que nos permitan encontrar todas las debilidades, para darle el mantenimiento que se requieran nuestras instalaciones.</p>	
Conclusión	
Seguiremos trabajando de forma continua con la finalidad de mantener nuestro centro en total funcionamiento, para que nuestros usuarios y colaboradores se sientan identificados con nuestro entorno y nuestros servicios se sigan brindando sin limitación.	
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>




Sello











STECK
SDJH100
In=100A
Ue=250V AC 50/60Hz
Uc=250V
Uimp=6V
Cat.A
IEC60947-2



CE

Uc (kV)	Icu (kA)	Ics (kA)
250	50	10
250	10	1
445	42	8.5
500	3.5	12.5
600	8	2

STECK

STECK
SDJH100
In=100A
Ue=250V AC 50/60Hz
Uc=250V
Uimp=6V
Cat.A
IEC60947-2



CE

Uc (kV)	Icu (kA)	Ics (kA)
250	50	10
250	10	1
445	42	8.5
500	3.5	12.5
600	8	2

STECK