

Instalación / Maquinaria (Número del Equipo)	Elementos del Equipo a Realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	1/8/2022 a 31/8/2022	15/9/2022													Probando, uno, dos, tres					
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x	x	X	X	X										
Aires Acondicionados 112 A/A	manejadora	manteni. Ductos , laboratorio	Preventivo	MENSUAL	2/8/2022	2/2/2023			x								x		cocina laboratorio					
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Preventivo				2/8/2022	2/2/2023			x									x		oficina de Direccion		
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Preventivo				5/8/2022	5/2/2023			x										x		facturacion seguro puerta 8	
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Correctivo				8/8/2022														x		facturacion laboratorio	
	unidad e condesadora	manteni.profundo	Preventivo				10/8/2022	10/12/2022					x								x		parasitologia laboratorio	
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Preventivo				10/8/2022	10/12/2022					x									x		area lavanderia
	reparacion unidad condesa,	manteni.profundo A/A	Preventivo				12/8/2022														x		oficina de seguridad	
	Aire acondicionado	instalacion de nueva unidad	Correctivo				18/8/2022														x		Area Química de laboratorio	
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo				25/8/2022															x		hematologia, laboratorio
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo				29/8/2022															x		estacion d e enfermeria
Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo	31/8/2022															x		Recuso humanos				
Filtros de Aire.	limpieza de Filtros con Agua a Presión	Preventivo	1/5/2022 a 31/5/2022		1/6/2022 a 31/6/2022		x	x	x	x	x	x	X	X	X					112 unidad de A/A				
Equipamiento	Puerta Baño	cambio de llavin	Correctivo	trimestral	1/8/2022													x		Imagene Medicas				
	3 pies de suero	pintura y mante,	Preventivo		1/8/2022	1/2/2023			X										X		ENDOSCOPIA,INTERNAMIENT			
	Puerta control de acceso	mantenimeinto electrico	Correctivo		2/8/2022														x		Internamiento			
	Puerta de seguridad	brazo hidraulico	Correctivo	3/8/2022															x		Imagene Medicas			
	bancos de 4	pintura y mante,	Preventivo	3/8/2022	3/2/2022					x									x		pasillo consulta			
	Puerta baños	pintura reparacion y instalacionm	Preventivo	9/8/2022	9/2/2022					x									x		baño hombre			
	pies de suero	pintura reparacion	Preventivo	9/8/2022	9/2/2022					x									x		Cpre(endoscopia)			
	2 puertas	cambio de 2 llavin	Correctivo	10/8/2022															x		residencia medicas			
	silla	cambio de ruedas	Correctivo	18/8/2022															x		laboratorio			
	bancos de 4	pintura y mante,	Correctivo	22/8/2022															x		carpa patio			
	puertas	mantenimiento y desmonte	Correctivo	22/8/2022															x		salon de seminario			
	puertas	mantenimiento y desmonte	Correctivo	24/8/2022															x		entrada internamiento			
	mueble de madera formica	tratamiento a la formica	Correctivo	26/8/2022															x		quimica laboratorio			
	carrito	soldadura de tola metalica	Correctivo	29/8/2022															x		area de manntenimeinto			
	safacon	instalacion de nuevo	Correctivo	29/8/2022															x		entrada en centro			
Instalacion Sanitaria	fregaredo	mantenimiento con teflon	Preventivo	trimestral	1/8/2022														x		patologia			
	fregaredo	instalacion de boquilla	Preventivo		1/8/2022	1/11/2022														x		cocina		
	bomba de agua	instalacion de adaptadoir flexible	Correctivo		4/8/2022															x		area de mantenimiento		
	limpieza sectico	inbornales y lineas	Correctivo	6/8/2022															x		todo el centro			
	limpieza drenage	linea de drenage	Preventivo	6/8/2022															x		cocina			
	fregaredo cocina	Desarme del equipo	Correctivo	8/8/2022															x		cocina			
	coletor	instalacion de parrilla	Correctivo	11/8/2022															x		patio			
	labamanos	cambio de boquilla	Correctivo	12/8/2022															x		hematologia			
	baños de paciente hombre	destape y cambio de piesa	Correctivo	12/8/2022															x		internamiento.			
	pileta de baño	destape y cambio de piesa	Correctivo	12/8/2022															x		baño pacoiente pacillo			
	fregadero	colocacion de manivela fregadero	Correctivo	22/8/2022															x		cocina area de lavado			
	lavamanos	destape y cambio de piesa	Correctivo	23/8/2022															x		internamiento sala 200			
	orinal baño hombre	destape y Desarme del equipo	Correctivo	23/8/2022															x		baño paciente hombre pacillo			
	baño tanque inodoro	cambio de balancin	Correctivo	24/8/2022															x		baño area imagene medicas			
	baño	cambio de balancin	Correctivo	25/8/2022															x		baño area internamiento pasill			
fregadero	cambio de manguera	Correctivo	26/8/2022															x		area cocina				
desague de piso y filtrante	revisicon semanal	Preventivo	1/5/2022 a 31/5/2022		1/6/2022		x	x	x	x	x	x	X	X	X					En del centro, internamien				
infraestructura	escalones	instalacion de cinta anti desrapante	Preventivo	Semestral	9/8/2022	8/2/2023				x									x		entrada del centro			
	abatico	mant.limpiesa	Preventivo		8/8/2022 a 31/8/2022	1/9/2022		x	x	x	x	x	X	X	X						internamiento.			
	revisicon semanal puetar y venta	ajuste braso de pueta	Preventivo		1/8/2022 a 31/8/2022	1/9/2022		x	x	x	x	x	X	X	X						emergencia, patologia,labora			
	piso	colocacion de socalo	Correctivo	24/8/2022															x		patplogia			
	Techo de yeso	masillado techo	Correctivo	24/8/2022															x		pasillo principal			
	puetar	cambio braso de pueta	Correctivo	24/5/2022															x		Laboratorio clinico			
	liena de drenage	cambio de liena	Correctivo	24/5/2022															x		Laboratorio clinico p. posteri			
	Techo de plafon	ajuste de perfiles	Correctivo	27/5/2022															x		En la unidad de endoscopia.			
	liena de drenage	Sustituc. liena	Correctivo	18/5/2022															x		facturacion de laboratorio.			
	bajante de techo	Revisicon y Sustituc. liena	Preventivo	6/8/2022		6/9/2022		x	x	x	x	x	X	X	X						techo			
	Mante. ascensor	Revisicon y manteniemnto	Preventivo	6/8/2022		6/9/2022		x	x	x	x	x	X	X	X						mantenienminto reali. por Tecr			
	Techo de plafon	ajuste de perfiles	Preventivo	10/8/2022		9/9/2022													x		unidad de patplogia			



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 09/08/2022

Área Solicitante: Hortelencia H

Descripción de Trabajo a Efectuar

Baño tapado en el pasillo de
zona de Muestra.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>09/08/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Walter Zambrano</u>	<u>Walter</u>	<u>09/08/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo

B



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 3/8/22

Área Solicitante: Trabajo Social

Trabajos a Efectuar

Reparación de 2 lamparas led
de 4x4. S S /

Observaciones

Reparación de las lamparas led
4x4 - se le cambió un transformador
a cada una S S /



[Handwritten signature]

Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 3/8/22

Área Solicitante: ALMACEN-SUMUNISTRO

Trabajos a Efectuar

Normalización de la tapa
S

Observaciones

No normalizado, una tapa de
3 Tubo 17 ad T.
S

Joaquín [Firma]
Firma del Solicitante
03/08/2022



[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/8/22

Área Solicitante:

8/8/22
SEGURIDAD

Trabajos a Efectuar

Reparacion de bupora

Observaciones

Reparacion de bupora de gaults


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/8/22

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Normalización de Aspirador
S S

Observaciones

Aspirador fue normalizado
problema en contacto del
botón de encendido S (

[Firma manuscrita del solicitante]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita del técnico]

Firma del Técnico

Fecha Realización: 12/8/22

Área Solicitante: Rayo X

Trabajos a Efectuar

Reparación de 6 lamparas
S S S

Observaciones

Monitoreo de 6 lamparas
Cada una de 3 Tubo - reemplazar
13 Tubo de 17 a 115. S S

J.W. Toranzo

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico

Fecha Realización:

9/8/22

Área Solicitante:


9/8/22
Ventas en empresa

Trabajos a Efectuar

Trabajos Neglecta - y Reparación
en Cheque aduanero
CS

Observaciones

Trabajos Neglecta y Reparación
en cheque aduanero
CS


Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha Realización: 12/10/22

Área Solicitante: Prueba Termodinámica

Trabajos a Efectuar

Reparación de 2 bombas de 3 toneladas
c/v. S S S

Observaciones

Se nombró a las bombas de
3 Tons c/v. se cambiaron etapas
de 17 a 115. S S S



Firma del Solicitante





Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/9/22

Área Solicitante:

Primeria Especial

Trabajos a Efectuar

Reparación - logrou

Observaciones

Reparación logrou - cambio de los tubos


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

Fecha Realización:

9/8/22

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de Aspirador -
cambio de Botón } }

Observaciones

Se le cambió el botón a este aspirador - se chequeo - reporte sería que deba corriente - (note) se le han cambiado (2) Botones al mismo aspirador, ya que lo manipulan con los manos llenas de agua.



Firma del Solicitante





Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/09/2021

Área Solicitante: Hotelbrac H.

Trabajos a Efectuar
Colocación de 3 Alcantaras Banco de Mujeres.

Observaciones


Laura Encarnación
Firma del Solicitante

Heriberto Riquelme
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/08/2022

Área Solicitante: Hotelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de llaveros en el Baño de Residentes médicos.

<i>Laura Incahuasi</i>		<u>10/08/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heriberto Viana</i>	<i>Heriberto Viana</i>	<u>11/08/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/08/2022

Área Solicitante:

Patología

Trabajos a Efectuar

Pisos y Reparación de zocales

Observaciones

En varias áreas del departamento el piso se encuentra dañado ocasionando caídas, riesgo de daño del calzado.

Dr. Pina

Firma del Solicitante

Rafael Peralta

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

08/08/2022

Área Solicitante:

Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Reparación de Puerta Bero de Paciente en
los hombres.

Observaciones

Laura Encarnación

Firma del Solicitante



Heriberto Fernando

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 08/09/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Colocación de 3 perfileros, de puerta para
Baños de hombres.

Observaciones

Laura Encarnación

Firma del Solicitante



Heriberto Flores

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

10/08/2022

Área Solicitante:

Horteloria H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de 4 puertas en el baño de las mujeres.

 Laura Encarnación		10/08/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Heriberto Morales	Heriberto Morales	10/08/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/08/2022

Área Solicitante:

Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Control de Mantenimiento entrada de
habitaciones

Observaciones


Laura Encarnación
Firma del Solicitante

Herquin Romando
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

26/08/2022

Área Solicitante:

Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Manguera angular.



<i>Laura Encarnación</i>	<i>Laura Encarnación</i>	26/08/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Andrés Ramírez</i>	<i>Andrés Ramírez</i>	26/08/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/8/22

Área Solicitante: Partes de Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Sr reparo las partes de los
dos Bancos de laboratorio

 <i>[Handwritten Signature]</i> Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>[Handwritten Signature]</i> Nombre del Técnico	<i>[Handwritten Signature]</i> Firma del Técnico	<u>22/08/2022</u> Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 15/8/22

Área Solicitante: Baño de pasillo

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se destapo los fus oxidados del baño del pasillo del baño de hombres



<u>[Signature]</u>		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>23/08/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/8/22

Área Solicitante: Payos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se destapo el lavamanos del
Payos X

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

 Nombre del Técnico	<u>[Firma]</u> Firma del Técnico	<u>23/08/2022</u> Fecha Termino de Trabajo
---	-------------------------------------	---



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

25/8/22

Área Solicitante:

hospitales 200

Descripción de Trabajo a Efectuar

se destapo el lavamanos de la
hospitales 200 de internamiento



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/08/2022

Área Solicitante: Hotelaria

Descripción de Trabajo a Efectuar

1) Destape de la pileta donde se lavan los Suaper.
en el hano del gasillo.

 <u>Laura Grossman</u>	<u>[Firma]</u>	<u>12/08/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>12/08/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 8/8/2022

Área Solicitante: Rayos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

Chequeo de aire acondicionado que no enciende.

Rafael Rosario		8/8/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

	Sandra Rosario		8/8/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo	



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

2/9/2022

Área Solicitante:

Baño de Rayos X de uso interno.

Trabajos a Efectuar

Instalación y/o arreglo de la red de agua del baño de Rayos X de uso interno.

Observaciones

Se recomienda revisar el sistema de agua del baño de Rayos X de uso interno que ya no tiene el sistema de filtrado de agua que los sustentan.



[Handwritten signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten signature]
Firma del Técnico



Fecha: 21/8/2022

Establecimiento: _____ Equipo: _____ Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.			FIRMA DEL INSPECTOR			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME						

Mes: 1/8/2022

Establecimiento: GASTRO

Equipo: _____

Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.			FIRMA DEL INSPECTOR																																
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																			

1. Para los días marcados con N. la planta presentó problema: tal como que se agotaba: o cansaba, simulando un vaso volterga, en este dos días luego de prenderse, se apaga. Teniendo que ser prendida de nuevo. Marcando en el panel vaso volterga

2) El Transfer fue intervenido, ya que presentó falla. 1- al verse la energía eléctrica no mandaba la señal para que la planta entrara, (1- un Temporizador electrónico dañado)
2) Cuando llegaba la energía mandaba la señal, pero, la perdía. provocando esto que la planta se apaga - un nuevo apagón.
(Nota) fue considerado. la planta se le dio mantenimiento, se cambió el Temporizador dañado

Programación de Mantenimiento para Agosto 2022

ÁREA	DESCRIPCIÓN	FECHA	TÉCNICO
Admisnitracion	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Matías
Nutrición	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Antonio
Despensa	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		vegaso
Lavandería	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		vegazo
	Revisión de <u>Secadora</u>		espinosa
Cocina	Mant. Manejadora de A/A		Tenico de servicio
Consulta Externa	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Duran
Emergencia	Mant. Manejadora A/A		Matías
Endoscopia	Mant. Manejadora A/A		Matías
Facturación Laboratorio	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		D oleo
Caja Escalera	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		vegazo
Entrega de Resultados de Laboratorio	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		D oleo
Hepatología	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Matías
	Mant. Unidad Condensadora		Matías
Enfermedades Inflammatorias	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		D oleo
	Mant. Unidad Condensadora		D oleo
Imágenes medicas	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		Vegazo
	Mant. Unidad Condensadora		Vegazo
	Baños cambio de llavin		Espinosa
	Puerta de seguridad , brazo hidraulico		Espinosa
	cambio de breaker		Espinosa
Internamiento	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		D oleo
	Limpieza de los televisores		D oleo
	desagüe de piso y filtrante sala		Dalmasi
Laboratorio Clínico	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Duran
	Mant. Unidad Condensadora		Duran
	Mant. De Refrigeradores		Duran
	revison oficina, pintura		Peña
Laparoscopia	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		Matías
	Revisión Válvula de Seguridad Autoclave		Matías
	Monitor cardiaco cambio de conector(plot)		espinosa
hematología, laboratorio	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Duran
	manteni.profundo A/A		Vegazo
Patología	Mant. Profundo con Bolsa Impermeable		Matías
	Mant. Unidad Condensadora		Matías
	colocacion de socalo/piso		peña
	mantenimiento de fregadero con teflo		Dalmasi

Programación de Mantenimiento para Agosto 2022

Servicios Generales	Mantenimiento Cuarto de Planta con Aspiradora y paneles eléctricos		Espinosa
	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Matías
	Mant. Unidad condensadora		Matías
	pintura y masillado pasillo principal primer nivel 1		peña
	Pintura de pies de suero		peña
	Techo de pasillo nivel 1		peña
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D eleo primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran tercera y cuarta semana



