

Fecha: 01/7/22 Ficha No: Sub-Estación

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Medición de voltaje

**Materiales Utilizados**

Amperímetro.

Condición Final

\_\_\_\_\_

Tomás Guerrero  
Nombre del Técnico

D/o Rafael Ramirez L  
Encargado de Area





Fecha: 04/7/22

Ficha No: Internamiento

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin sala de hombre  
Internamiento 19.


**Materiales Utilizados**

1- llavin

Condición Final

JULIAN OSWALDO SUZMAN  
Nombre del Técnico

O/O Rafaela Ramirez R.  
Encargado de Area



Fecha: 7/07/22

Ficha No: Sala de espera odontología

Datos del Equipo

Nombre: Inodoro

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Cambio de manguera inodoro baño sala de espera odontología

Materiales Utilizados

1- Manguera monomando.

Condición Final

Krantalki Santos  
Nombre del Técnico

D/o Rafael Ramirez R  
Encargado de Area





Fecha: 7/7/22

Ficha No: Administración

**Datos del Equipo**

Nombre: baño  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Desatascos de baño y Cambio de palanca a área administrativa.

**Materiales Utilizados**

1 - palanca de inodoro.

Condición Final

Enrique Sumbis  
Nombre del Técnico

D/O Rafaela Romirez L  
Encargado de Área





Fecha: 14/7/22

Ficha No: Pasillo Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: Lamparas  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de lamparas Led, pasillo de espera area de Emergencia

**Materiales Utilizados**

8- Lamparas Led.

Condición Final

Tomás Guerrero  
Nombre del Técnico

D/O Rafael Romirez L.  
Encargado de Area



Fecha: 18/7/22 Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: Emergencia  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:  
\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Corrección de pintura pared de pasillo  
y Sala de espera Emergencia.

**Materiales Utilizados**

2- cubeta pintura acrílica.

Condición Final

Jose D. Ortiz  
Nombre del Técnico

D/O Rafaelo Ramirez L  
Encargado de Área



Fecha: 18/7/22

Ficha No: Administración

**Datos del Equipo**

Nombre: Uavin

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin puerta de la  
Sub-estación

**Materiales Utilizados**

1 - llavin -

Condición Final

JULIANOSANDO GUSMAN  
Nombre del Técnico

D/O Rafael Ramirez L.  
Encargado de Area





Fecha: 2/7/22

Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: llavines

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalaciones de llavines habitación de  
medicos Emergencia

**Materiales Utilizados**

1- llavin

Condición Final

WILSON OSYAN DO GONZALEZ  
Nombre del Técnico

D/O Rafaela Ramirez E  
Encargado de Area







Fecha: 28/7/22

Ficha No: pasillo laboratorio

**Datos del Equipo**

Nombre: Inodoro

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Reparación de inodoro baño sala de espera pasillo de laboratorio

**Materiales Utilizados**

-Cemento blanco.

Condición Final

Amabelly Simba  
Nombre del técnico

D/O Rafael Ramirez L.  
Encargado de Area



Fecha: 03/08/22 Ficha No: Laboratorio

**Datos del Equipo**

Nombre: llavín  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de llavín punta de hematología  
laboratorio


**Materiales Utilizados**

1- llavín

Condición Final

JUAN OGGANDO  
Nombre del técnico

D/O Rafaelo Ramirez B  
Encargado de Área



Fecha: 03/08/22

Ficha No: Sub-Estación

Datos del Equipo

Nombre: Equipo Elect.  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

Descripción de Acciones

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Medición de voltaje

Materiales Utilizados

- Amperímetro .

Condición Final

Tamás Guerrero  
Nombre del Técnico

D/o Rafaela Ramirez B  
Encargado de Area



Fecha: 15/08/2022 Ficha No: Pediatría

**Datos del Equipo**

Nombre: Baño  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Desmontaje de baño área de pediatría.

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Roberto Sandoval  
Nombre del Técnico

Dr. Rafael Ramirez L.  
Encargado de Área



Fecha: 18/08/22.

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Cuarto electrico  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de swicher 110v Cuarto electrico


**Materiales Utilizados**

Swich 110v

Condición Final

Tamás Guerrero  
Nombre del Técnico

D/O Rafael Román  
Encargado de Area





Fecha: 19/08/22 Ficha No: Medicos R.

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin.  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

instalacion de llavin habitacion  
medicos residents


**Materiales Utilizados**

1- llavin

Condición Final

JULIAN OSWALDO SUZMAN  
Nombre del técnico

D/O Rafael Ramirez L.  
Encargado de Area





Fecha: 23/8/22

Ficha No: pie diabeticos

Datos del Equipo

Nombre: Inodoro

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Reparación inodoro bano aua de  
pie diabeticos

Materiales Utilizados

1- Palanca  
Cemento blanco

Condición Final

✓  X

Instituto Embes  
Nombre del técnico



D/O Rafaelo Ramirez  
Encargado de Area





Fecha: 23/08/22

Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin puerta  
Área de yeso emergencia.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

\_\_\_\_\_

ETULIAN OBRANDO GUSTAVIN  
Nombre del Técnico

D/O Rafaelo Ramirez L  
Encargado de Area





Fecha: 26/08/22

Ficha No: Información

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de llavin puerta Departamento de Información

**Materiales Utilizados**

- 1 llavin

Condición Final

JOSÉ ANTONIO OSANDO SUZMAN  
Nombre del Técnico

D/O Rafaela Romera L.  
Encargado de Área



Fecha: 26/08/22

Ficha No: Sala de espera

Datos del Equipo

Nombre: Consulta Ginecología  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

Descripción de Acciones

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Cambio de llavin Cuarto de limpieza  
Sala de espera Consulta Ginecología

Materiales Utilizados

1 - llavin.

Condición Final

Julian Obando Guillerman Rafael Ramirez P.  
Nombre del Técnico Encargado de Area





Fecha: 7/09/22

Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: Frente

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Pintura frontal area de Emergencia

**Materiales Utilizados**

3 - cubo pintura

Condición Final

Jose D. Ortiz  
Nombre del Técnico

D/O Rafael Rosinier L.  
Encargado de Area





Fecha: 7/09/22

Ficha No: Sub-Elección

**Datos del Equipo**

Nombre: Electrico

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Medición de voltaje

**Materiales Utilizados**

- Ampermetro

Condición Final

Luis Quintero  
Nombre del Técnico

Dto Rafaela Ramirez L  
Encargado de Area



Fecha: 18/09/22 Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin Consertorio de  
Beneicología Emergencia

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

\_\_\_\_\_

WILIAN OSANDO CUEZMAN D/O Roberto Ramirez L.  
Nombre del Técnico Encargado de Area





Fecha: 09/9/22 Ficha No: pie diabetico

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin Consentorio Área de pie diabetico.


**Materiales Utilizados**

1- llavin.

Condición Final

Julián Osando  
Nombre del técnico

D/O Rafaela Ramirez L.  
Encargado de Area





Fecha: 9/09/22

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Odontología

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de Lámparas Led Consultorio de odontología

**Materiales Utilizados**

3 - Lámparas led

Condición Final

Tomás Guerrero Nombre del Técnico  
Dr Rafael Ramirez L Encargado de Area



Fecha: 12/09/22

Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: Inodoro

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Desatascos de inodoro baño de emergencia.

**Materiales Utilizados**

- Bomba
- Palanca.

Condición Final

Imbalbe Smith  
Nombre del Técnico

elo Rafaela Roming L.  
Encargado de Área





Fecha: 21/09/22

Ficha No: Laboratorio

**Datos del Equipo**

Nombre: Clavin

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de Clavin Área de  
toma de muestra laboratorio

**Materiales Utilizados**

1- Clavin

Condición Final

Julian Osando Guzman  
Nombre del técnico



Roberto Ramirez L  
Encargado de Area





Fecha: 09/10/22

Ficha No: hospitalización

**Datos del Equipo**

Nombre: pared  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Pintura pared, pasillo internamiento  
hombros

**Materiales Utilizados**

2- Galones de pinturas

Condición Final

Jose D. Ortiz Dr. Rafael Ramirez L.  
 Nombre del Técnico Encargado de Área





Fecha: 10/10/27

Ficha No: sub- Estación

**Datos del Equipo**

Nombre: Electricidad

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Medición de Voltaje

**Materiales Utilizados**

Amperímetro

Condición Final

\_\_\_\_\_

Jamil Guerrero  
Nombre del Técnico

D/O Rafael Ramirez L.  
Encargado de Area



Fecha: 11/10/22

Ficha No: Administración

Datos del Equipo

Nombre: Lámparas

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Instalación de Lámparas Led oficina administrativa.

Materiales Utilizados

4 - Lámparas Led

Condición Final

Jamis Guerrero  
Nombre del Técnico

Dr. Rafael Ramirez L  
Encargado de Área



Fecha: 12/10/22

Ficha No: Administración

**Datos del Equipo**

Nombre: Lavamanos  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

instalación de lavamanos baño área  
Administrativa

**Materiales Utilizados**

1 - Lavamanos.

Condición Final

Lombardi Santos  
Nombre del Técnico



D/O Rafael Romero L.  
Encargado de Área



Fecha: 11/10/22 Ficha No: Emergenca

**Datos del Equipo**

Nombre: Inodoro.  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Cambio de palanca baño de  
Emergenca

**Materiales Utilizados**

1- palanca.

Condición Final

Romyelly Sumbis  
Nombre del Técnico

D/O Rafaelo Ramirez L  
Encargado de Area



Fecha: 21/10/22 Ficha No: Internamiento

**Datos del Equipo**

Nombre: llavin  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Instalación de llavin area de pediatra  
Sala # 10.

**Materiales Utilizados**

1- llavin.

Condición Final

JULIAN OSWALDO G. GONZALEZ D/O Rafaelo Ramirez L  
Nombre del Técnico Encargado de Area

