

Instalación / Maquinaria (Nombres del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. + Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	1/9/2022 a 31/9/2022	15/01/2022													Lobby		
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x	x	X	X	x	x						
Aires Acondicionados 112 A/A	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo	MENSUAL	05/09/2022	02/10/2023											x		oficina de seguridad		
	Mantenimiento condensa, unidad evaporadora	manteni.profundo aire de paquete	Preventivo		02/09/2022	02/12/2023			x									x		Endoscopia	
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Preventivo		05/09/2022	05/12/2022					x							x		Nutricion	
	unidad evaporadora	manteni.profundo	Correctivo		07/09/2022													x		patologia	
	unidad e condensadora	manteni.profundo	Preventivo		07/09/2022	10/12/2022					x							x		pasitologia	
	unidad evaporadora	suministro gas refrigerante	Correctivo		08/09/2022													x		hepatologia	
	Aire acondicionado	correccion de drenaje	Preventivo		08/09/2022													x		internamiento 201	
	Aire acondicionado	reparacion de drenaje	Correctivo		12/09/2022													x		almacen de farmacia	
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo		20/09/2022													x		hepatologia	
	unidad condensadora	reparacion corto circuito	Preventivo		21/09/2022													x		Emergencias	
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo		22/09/2022													x		internamiento 201	
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo		22/09/2022													x		Atencion al Usuario	
	unidad condensadora	cambio de compresor y reparacion	Correctivo		23/09/2022													x		hematologia	
unidad condensadora	correccion de drenaje	Correctivo	27/09/2022													x		internamiento 200			
unidad condensadora	Cambio de capacitor	Correctivo	27/09/2022													x		internamiento 204			
Filtros de Aire.	limpieza de Filtros con Agua a Presión	Preventivo			1/9/2022 a 31/9/2022	1/10/2022 a 31/10/2022	x	x	x	x	x	X	X	x	x			112 unidad de A/A			
Equipamiento	bancos de 4 aciento	reparacion y pintura	Correctivo	trimestral	06/09/2022												x		area mantenimiento		
	bancos de 4 aciento	reparacion y pintura	Preventivo		07/09/2022	07/12/2022												x		area mantenimiento	
	bancos de 3 aciento	pintura	Preventivo		08/09/2022	08/12/2022			X									x		area mantenimiento	
	bancos de 4 aciento	reparacion y pintura	Preventivo	09/09/2022	09/12/2022													x		area mantenimiento	
	pintura de mueble de madera	reparacion y pintura	Correctivo	09/09/2022														x		hepatologia	
	puertas comercial	cambio de lavin de cilindro	Correctivo	12/09/2022														x		auditoria medicas	
	mesa de pc	amar equipo	Preventivo	15/09/2022						x								x		almcen de farmacia	
	bebedero	cambio de gomas y llaves	Preventivo	26/09/2022	10/02/2023					x								x		laboratorio	
	bancos de 4	pintura y mante,	Correctivo	27/09/2022														x		area mantenimiento	
	bancos de 4	pintura y mante,	Correctivo	29/09/2022														x		area mantenimiento	
Instalacion Sanitaria	cambio de llaves agua	cambio de llave de chorro	Preventivo	trimestral	01/09/2022													x		baño paciente damas	
	ducha tipo telefono	cambio de puño	Preventivo		01/09/2022	01/12/2022													x		baño internamiento 202
	baño	2 cambio de balancin	Correctivo		05/09/2022														x		baño paciente caballero
	baño	cambio de pera	Correctivo	05/09/2022															x		baño paciente caballero
	limpieza drenage	linea de drenaje	Preventivo	06/09/2022															x		baño internamiento 204
	lavamanos	Desarme del equipo y destape	Correctivo	09/09/2022															x		baño internamiento 207
	baño	desarme y destape	Correctivo	13/09/2022															x		baño pasillo paciente primer nu
	baño	cambio tornillos de taque	Correctivo	22/09/2022															x		Sala 202 internamiento
	baños de toma de muestra	cambio de junta de torque	Correctivo	23/09/2022															x		baño toma de muestra
	baño empleados internamiento	destape y cambio de piesa	Correctivo	23/09/2022															x		baño pacillo internamiento
	baño	Desarme del equipo y destape	Preventivo	25/09/2022															x		baño internamiento 204
	baño patologia	cambio de perita	Correctivo	29/09/2022															x		patologia
	fregadero	cambio de sifon tipo acordion	Correctivo	29/09/2022															x		cocina
	baño tanque inodoro	cambio deperita	Correctivo	29/09/2022															x		baño laboratorio
	limpieza de drenage y bajante	desague de techo	Preventivo	02/09/2022															x		Techo
	desague de piso y filtrante	revisicon semanal	Preventivo			1/9/2022 a 31/9/2022	01/10/2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x					En del centro, internamien
infraestructura	escalones	instalacion de cinta anti desrapannte	Preventivo	Semestral	09/08/2022	08/02/2023				x										entrada del centro	
	abanico	mant.limpieza	Preventivo	8/9/2022 a 31/8/2022	01/10/2022															internamiento.	
	revisicon semanal puetar y venta	ajuste braso de pueta	Preventivo	1/9/2022 a 31/9/2022	01/10/2022															emergencia, patologia,labora	
	puetar baño	instalacion de pestillo	Correctivo	28/09/2022															x		patplogia
	Techo de plafon	cambio de plafon	Correctivo	28/09/2022															x		Laboratorio medio micro
	Techo de plafon	ajuste de perfiles	Correctivo	27/09/2022															x		micro biologia.
	puerta de metal	ajuste y dolidadura	Correctivo	28/09/2022															x		pasillo cocina
	bajante de techo	Revisicon y Sustituc. linea	Preventivo	06/09/2022	06/10/2022					x	x	x	x	x	X	X	X	x			techo
	Mante. ascensor	Revisicon y manteniemnto	Preventivo	10/09/2022	06/10/2022					x	x	x	x	x	X	X	X	x			mantenimneto reali. por Tecr
	Techo de plafon	ajuste de perfiles	Preventivo	10/09/2022	09/10/2022														x		unidad de patplogia

pintura	pared baño	masillado pulido	Preventivo	1 año	10/09/2022	10/09/2023													x	baño pasillo principal nivel 1	
	pintura area rececion.	pintura y masillado	Preventivo			10/09/2022	14/09/2023													x	area de Hepatología
	oficina Anestesia.	masillado	Preventivo		22/09/2022	31/09/2023													x	oficina enc. Anestesia	
	revisión de pintura.	Sustituc, de piesa en mal est,	Preventivo	Mensual	01/09/2022		x	x	x	x	x	X	X	X	X				x	En del centro	
instalacion electrica	normalización de líneas	cambio y correccion lineaUPS	Correctivo	MENSUAL	01/09/2022														x	area tecnologia	
	normalización de líneas	cambio y correccion linea homgo	Correctivo			01/09/2022														x	cocina
	normalización de líneas seguridad	cambio y correccion linea	Correctivo			02/09/2022														x	area de seguridad
	normalización de líneas	cambio y correccion lineaUPS	Correctivo			05/09/2022														x	nutricion
	manteni.luminaria 3 lamparas	cambio de tubos 9	Correctivo			06/09/2022														x	Sonografía imágenes medicas
	manteni.luminaria	cambio de tubos 3	Correctivo			06/09/2022														x	Endoscopia
	manteni.luminaria	cambio de tubos 4	Correctivo			06/09/2022														x	Endoscopia
	manteni.luminaria	cambio de tubos 2	Correctivo			07/09/2022														x	Endoscopia
	manteni.luminaria 2 lamparas	cambio de tubos 6	Correctivo			08/09/2022														x	toma de muestras laboratorio
	manteni.luminaria	cambio de lamparas 3 de 12pulga	Correctivo			09/09/2022														x	pediatria
	manteni.luminaria	cambio de lamparas 1 de 6 pulga	Correctivo			09/09/2022														x	pediatria
	normalización de líneas	reparacion de linea electrica A/A	Preventivo			10/09/2022														x	Sala internamiento 204
	normalización de líneas	cambio y correccion lineaUPS	Correctivo			14/09/2022														x	consulta, inflamatoria
	manteni.luminaria	cambio de tubos 4	Correctivo			20/09/2022														x	Recurso humanos
	manteni.luminaria	cambio de tubos 4	Correctivo			22/09/2022														x	Emergencias
	normalización de líneas	cambio y correccion linea A/A	Correctivo			27/09/2022														x	Endoscopia
	manteni.luminaria	cambio de 2 bobillas	Correctivo			27/09/2022														x	entrada facturación de laborator
	manteni.luminaria	cambio de lamparas 2	Correctivo			29/09/2022														x	Endoscopia
	manteni.luminaria	cambio de lamparas 1	Correctivo			29/09/2022														x	almacen de farmacia
	manteni.luminaria	cambio de lamparas 2	Correctivo			29/09/2022														x	estaditica
manteni.luminaria	cambio de lamparas 2	Correctivo		29/09/2022														x	tecnologia		
unidad de A/A	cambio de breaker	Correctivo		30/09/2022														x	imágenes medicas		
revisión de paneles lumina.	Sustituc, de piesa en mal est,	Preventivo		1/9/2022 a 31/9/2022	1/10/2022 a 31/10/2022	x	x	x	x	x	X	X	X	X				x	instalacion electrica		
equipo medico	Esignomanometro pedestal	reparacion por ELECTROMEDICA SA	Correctivo	MENSUAL	06/09/2022	Salida temporal													x	Internamiento	
	Esignomanometro pedestal	reparacion por ELECTROMEDICA SA	Correctivo			06/09/2022	Salida temporal													x	Internamiento
	Esignomanometro pedestal	reparacion por ELECTROMEDICA SA	Correctivo			06/09/2022	Salida temporal													x	Internamiento
	Esignomanometro pedestal	reparacion por ELECTROMEDICA SA	Correctivo			06/09/2022	Salida temporal													x	Internamiento
	Video duodenoscopia	porAMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Preventivo	trimestras	06/09/2022	06/09/2022													x	Internamiento	
	Video duodenoscopia	porAMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Correctivo			08/09/2022	Salida temporal													x	endoscopia.
	Video duodenoscopia	porAMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Preventivo	MENSUAL	14/09/2022	Salida temporal													x	endoscopia.	
	Video duodenoscopia	porAMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Preventivo			14/09/2022	Salida temporal													x	endoscopia.
	Desfibrilador	porAMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Preventivo			14/09/2022	Salida temporal													x	endoscopia.
	aspirador naranja de secreciones,	cambio de interruptor roto	Correctivo			02/09/2022														x	endoscopia.
	impresora de torre	desatasco de impresion	Correctivo	MENSUAL	09/09/2022														x	laboratorio	
	aspirador naranja de secreciones,	cambio de interruptor roto	Correctivo			16/09/2022														x	endoscopia.
	nevera reativo	mantenimeinto profundo	Correctivo			20/09/2022														x	microbiologia
	aspirador naranja de secreciones,	cambio de interruptor roto	Correctivo			20/09/2022														x	endoscopia.
	Video colonoscopia	reparacion por SEMINSA	Correctivo	Mensual	22/09/2022														x	endoscopia.	
	Video colonoscopia	reparacion por SEMINSA	Correctivo			22/09/2022														x	
	Video gastroscopia (Pediatico)	reparacion por SEMINSA	Correctivo			22/09/2022														x	
	Video gastroscopia	reparacion por SEMINSA	Correctivo			22/09/2022														x	
	VIDEO PROCESADOR DIGITAL	reparacion por SEMINSA	Correctivo			22/09/2022														x	
	Video gastroscopia	reparacion por SEMINSA	Correctivo			22/09/2022														x	
Video colonoscopia	por AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Correctivo			26/09/2022														x		
VIDEO PROCESADOR DIGITAL	por AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL	Preventivo			26/09/2022	Salida temporal													x		
mante,auto clave	cambio de manguera	Preventivo			1/8/2022 a 31/8/2022	1/9/2022 a 31/9/2022	x	x	x	x	x	X	X	X	X				x	laparocopia	

ve

.

1a

3

4

ri

Programación de Mantenimiento para Septiembre 2022

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
Lobby	Cortina de aires 2	Desarme del equipo	Julio duran/ ramón
Área tecnología	normalización de líneas 3 correctivo	cambio y corrección línea UPS	José espinosa
Área cocina	normalización de líneas correctivo	cambio y corrección línea hongo	José espinosa
Área de seguridad	normalización de líneas seguridad correctivo	cambio y corrección línea	José espinosa
Consulta/emergencias	manteni. luminaria tipo redonda led	normalización de líneas	José espinosa
Sonografía imágenes medicas/endoscopia	manteni. luminaria tipo tubo de 9w	normalización de líneas	José espinosa
Pediatría/recuso humanos/endoscopia	manteni. luminaria tipo tubo de 18w	normalización de líneas	José espinosa
oficina de seguridad	Aire acondicionado	manteni. profundo A/A	vegoso
Endoscopia	Mantenimiento condensa,	manteni. profundo aire de paquete	Jonathan/vegazo
Nutrición	unidad evaporadora	manteni. profundo	Vegoso/espinosa
patología	unidad evaporadora	manteni. profundo	Jonathan
pasitología	unidad e condesadora	manteni. profundo	Jonathan/vegazo
hepatología	unidad evaporadora	suministro gas refrigerante	Vegazo/julio
internamiento 201	Aire acondicionado	corrección de drenaje	Ramón deoleo
almacén de farmacia	Aire acondicionado	reparación de drenaje	vegoso
hepatología	Aire acondicionado	manteni. profundo A/A	vegoso
Emergencias	unidad condesadora	reparación corto circuito	vegoso
internamiento 201	Aire acondicionado	manteni. profundo A/A	vegoso
Atención al Usuario	Aire acondicionado	manteni. profundo A/A	julio
hematología	unidad condesadora	cambio de compresor y reparación	vegoso
internamiento 200	unidad condesadora	corrección de drenaje	vegoso
internamiento 204	unidad condesadora	Cambio de capacitor	Ramón de oleo
área mantenimiento	4 bancos de 4 asiento	reparación y pintura	Peña
área mantenimiento	3 bancos de 3 asiento	pintura	Peña
hepatología	pintura de mueble de madera	reparación y pintura	Peña

Programación de Mantenimiento para Septiembre 2022

auditoria medicas	puertas comercial	cambio de llavín de cilindro	Matias
almacén de farmacia	mesa de pc	amar equipo	Matias
laboratorio	bebedero	cambio de gomas y llaves	Matias
baño paciente damas	cambio de llaves agua	cambio de llave de chorro	herquin
baño internamiento 202	ducha tipo teléfono	cambio de puño	
baño paciente caballero	baño	2 cambio de balancín	D oleo
baño paciente caballero	baño	cambio de pera	herquin
baño internamiento 204	limpieza drenaje	línea de drenaje	herquin
baño internamiento 207	lavamanos	Desarme del equipo y destape	herquin
baño paciente primer nivel	baño	desarme y destape	herquin
Sala 202 internamiento	baño	cambio tornillos de taque	D oleo
baño toma de muestra	baños de toma de muestra	cambio de junta de torque	herquin
baño pacillo internamiento	baño empleados internamiento	destape y cambio de piesa	herquin
baño internamiento 204	baño	Desarme del equipo y destape	herquin
patología	baño patología	cambio de perita	Vegazo
cocina	fregadero	cambio de sifón tipo acordeón	Matías
baño laboratorio	baño tanque inodoro	cambio de perita	Espinoza
Techo	limpieza de drenaje y bajante	desagüe de techo	Herquin
	Mant. Cortinas de aire		De oleo/duran
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Matias
	Mant. Unidad condensadora		Matias
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D eleo primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran tercera y cuarta semana

Programación de Mantenimiento para Septiembre 2022

Septiembre


CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A REYNALDO VEGAZ

NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS										
		semana 1							semana 2							semana 3							semana 4										
		D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S				
2	Imágenes Medicas	✓																															0
3	Cardiología	✓																															0
4	Almacen General																																0
5	Almacen de Farmacia																																0
6	Almacen de Medicamentos																																0
7	Lavanderia																																0
8	Caja escaleras																																0
9	Farmacia																																0
10	Oficina de facturacion																																0



Septiembre



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBA
REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A RAMON DE OLE

Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimien				
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS semana 1							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS semana 2							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS semana 3							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS semana 4											
			D	L	M	J	V	S	S	D	L	M	J	V	S	S	D	L	M	J	V	S	S	D	L	M	J	V	S	S					
12	1	Internamiento (salas y Estacion de Enfermeria)							✓																										0
4	2	Patologia																												✓					0
1	3	Enfermedades Inflammatorias							✓																										0
1	4	Epidemiologia																													✓				0
4	5	Facturacion de la boratorio																												✓					0
5	6	Entrega de Resultados de Laboratorio.																													✓				0
0	7	medico recidente							✓																										0
0	8	Facturacion puerta #8							✓																										0
27																																			





Mes: _____
Ficha: 1/9/22

Establecimiento: _____ Equipo: _____

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvios.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvios.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvios.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR																																	
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																					

Mes: septiembre

Establecimiento: _____

Equipo: _____

Ficha: 9/9/22

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.			FIRMA DEL INSPECTOR																																	
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																				





Fecha: 21/9/2022

Establecimiento: _____ Equipo: _____ Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C

FIRMA DEL INSPECTOR

1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.

EN LAS INSPECCIONES MARQUE:

C-CONFORME

NC-NO CONFORME



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO DE CLORO RESIDUAL



REGION	NO.	AREA	PRIMERA CLASIFICACION	SEGUNDA CLASIFICACION	DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	REGISTRO DIARIO DE CLORO				REGISTRO DIARIO DE CLORO				REGISTRO DIARIO DE CLORO				REGISTRO DIARIO DE CLORO				No. De muestras tomadas		
						36				37				38				39						
						D	L	M	J	D	L	M	J	D	L	M	J	D	L	M	J			
0	1	MEJORAMIENTO SOCIAL	ACUEDUCTO	III Nivel de Atencion	Entrada Cisterna, Red CAASD			1.5	1.5	1.5				1.5	1.5	1.5				1.5	1.5	1.5	12	
0	2	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Entrada Cisterna, Pozo	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
0	3	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Baño medico de Rayos x	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28
0	4	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Lavamanos area de Emergencia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28
0	5	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Lavamano estacion de enfermeria	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28
0	6	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Fregadero, Cocina	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28
0	7	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Area de Hematologia,Laboratorio	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28
0	8	MEJORAMIENTO SOCIAL	CENTRO DE SALUD	III Nivel de Atencion	Lavamano area de endoscopia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	28

LEYENDA	
0	0.0 - 1.5 ppm
	Castro Vacio
1	1.5 - 3.0 ppm
	0.5 - 1.25 ppm
	NM
	AA

Consolidado	
Muestras Tomadas	208
No. De Muestras con presencia de cloro	208
Valor Promedio del cloro Residual	1.7



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 7/9/22

Área Solicitante: baño Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Reparación
palanqueta de baño laboratorio
de hombre*

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>7/9/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>7/9/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 26/07/2022

Área Solicitante: Tecnología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación Eléctrica en el
Área del Call Center

	Johana Piana	26/07/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 29/07/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Fregadero de Cocina en azulejo
Cambios de boquillas.*



<i>Javier Encarnación</i>	<i>Javier Encarnación</i>	<u>27/07/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<i>Héctor Pérez Ferrás</i>	<i>Héctor Pérez Ferrás</i>	<u>29/07/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/07/2022

Área Solicitante: Hatueña H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de faldones en internamiento



<i>Laura Encarnación</i>	<i>Laura Encarnación</i>	<u>20/07/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Harpuri Perinde</i>	<i>Harpuri Perinde</i>	<u>20/7/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 . Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/02/2022

Área Solicitante: Hafelbauer H

Descripción de Trabajo a Efectuar

Calibración de Pedazo en fegadero de
Cocina



<u>Laura Escobar</u>	<u>Laura Escobar</u>	<u>20/02/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hafelbauer H</u>	<u>Hafelbauer H</u>	<u>20/02/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/07/2022

Área Solicitante: Hoteles y H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de Mante Bano de Mujeres
frente a Mantenimiento

 <u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>20/07/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hedini Karam</u>	<u>Hedini Karam</u>	<u>20/07/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/07/2022

Área Solicitante: Hoteles y Fl.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Defensa de 2 Domo de hombre de vidrio
Producto.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>25/07/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hector Pérez</u>	<u>Hector Pérez</u>	<u>25/07/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 29/07/2022

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de fregadero interno de cocina.

<u>Jaura Encarnación</u>	<u>Jaura Encarnación</u>	<u>27/07/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Helén Pineda</u>	<u>Helén Pineda</u>	<u>27/07/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha Realización: 29/9/22

Área Solicitante: Endoscopia


Trabajos a Efectuar

En area de Nervotodo - entrega - se
normalizaron los lapaes.

Observaciones

se normalizaron los lapaes
de lapaes o Tuso, lo cual
estaba quemado de 17 años

14.10.22



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

Área Solicitante:

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocación llamin fuerte de cristal



<i>Fabrizio Cortez O.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>12/09/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>12/09/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 29/07/2022

Área Solicitante: Hospitalaria H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Dotaje de 5 drenajes de Coava de piso.



<i>Laura Encarnación</i>	<i>Laura Encarnación</i>	<i>27/07/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Hersini Rosales</i>	<i>Hersini Rosales</i>	<i>29/07/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 29/9/22

Área Solicitante: Estadística


Descripción de Trabajo a Efectuar


Reparación de una bupora
de 3 Tuso.



Observación:

se reparó una bupora, que
se utilizó 3 Tuso de 12 av

<u>Walter A Kelly</u>		<u>29/9/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		<u>29/9/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Jairo
Y...



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

traslado interno conexión a UPS
del DVR de Seguridad en el área
de mantenimiento.

Observaciones

De Traslado VdB de
conexión a UPS


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

4/9/12

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de dos linternas
S S S S

Observaciones

Se repararon 2 de las linternas
cada una de 3 tubos y una
de 4 tubos de 17 baterías
S S


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/9/22

Área Solicitante: Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de aspiradores

)}
)}
)}

Observaciones

Aspiradores que reparados, se le
fornio, el concepto - el costo de
de energía.

)}
)}
)}



[Handwritten signature]

Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/9/22

Área Solicitante: Recursos Humanos

Trabajos a Efectuar

Reparación de bypass de
3 Tubos de 17 av Tt.

Observaciones

Se normalizó bypass de 3 Tubos
de 17 av Tt. lo cual está
que quedó.

CENTRO DE
GASTROENTEROLOGÍA
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS
Firma del Solicitante
Nombre: [Firma]
Fecha: 20/09/22

[Firma del Técnico]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 29/9/22

Área Solicitante: Tecnología

Trabajos a Efectuar

Reparación de 2 bobinas de
2 Tubos de 17 avtt

Observaciones

Reparación de 2 bobinas de
17 avtt cada bobina 2 Tubos
de 17 avtt

Johan Blanco

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/9/22

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Aspirador - Reparado.
no le cambiaron Botón y conexión
a entrada de energía } }

Observaciones

Aspirador - Reparado, Botón
reparado, y entrada de energía
interferida, ya que la parte puede
requerirse - }

D/O Luzme -

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha Realización:

6/9/22

Área Solicitante:

Matricon

Trabajos a Efectuar

aire con drenaje obstruido.



Observaciones

uno de los aire de vent. necesi, fue
reportado con fuerte gotero de agua
esto fue destapado.



Dra. Glennis Conteras
Firma del Solicitante



[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:


6/9/22

Área Solicitante:

Intervención

Trabajos a Efectuar

Instalación de UPS normalizada.



Observaciones

Las instalaciones de almacenamiento de
UPS, a los computadores, puros
organizados, y colocados a una altura
donde no le afecte la humedad.

Dra. Gloria Lombardo

Firma del Solicitante



[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 26-8-2022

Área Solicitante: Sofaroscopia

Trabajos a Efectuar

Meseta de metal. Para Pinter

Observaciones

[Firma]
Firma del Solicitante

Rafael Peña
Firma del Técnico

Fecha Realización:

29/9/22

Área Solicitante:

Atmósfera de medicamentos

Trabajos a Efectuar

Se Repararon 2 temporales cada una
de 3 Tubos de 17 avtl

S S)

Observaciones

Se Monitorearon los temporales
- se ut. lizo 5 Tubos de 17 avtl

S S)

D/O Herndie Mejía

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





