

**28 de octubre año 2022**  
Neiba, Provincia Bahoruco  
República Dominicana

### INFORME

#### **Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos- Actividad No. .4.1.1.6.02**

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé para darle seguimiento a nuestro plan de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura hemos realizado lo siguiente:

#### **Mantenimientos preventivos:**

- Mantenimiento al locker de tuberculosis.
- Mantenimiento al cubículo de Pediatría Cerámica.
- Mantenimiento a la tapa de séptico.
- Mantenimiento a la cerámica de la habitación 110A.
- Mantenimiento a los banco de emergencias.
- Mantenimiento al filtro de aire de consulta.
- Mantenimiento de silla de rueda.
- Mantenimiento de limpieza de todos los equipos.
- Mantenimiento a la puerta del pasillo de administración.
- Limpieza de drenajes de techo.
- Cambio de foto celdas y lámparas del alumbrado en el área de parqueo.
- Retoque de mantenimiento de pintura a los tarros de la mata.

#### **Mantenimientos correctivos:**

- Cambio de transformador 18-w de emergencia.
- Cambio de lámpara redonda en la entrada de emergencia.
- Cambio de Transformador 18-w en el baño de cocina.
- Cambio de llavín en la puerta de la entrada de emergencia.
- Cambio de oxígeno.
- Cambio de ahumado al cristal de la puerta de la morgue en la salida Onevision.
- Cambio de breaker del aire de sonografía.
- Cambio de llavín en el baño de odontología.
- Cambio de llavín consultorio N/3.
- Cambio de llave ½ aria de lavado.
- Cambio de lámpara en la habitación B-115.
- Cambio de lámpara redonda 2x2 Internamiento B-113.
- Cambio de lámpara redonda 2x2 área de cirugía.
- Cambio de llavín en el cuarto descanso/medico.

- Cambio de transformador parto.
- Cambio de llavín Internamiento.
- Cambio de llavín en el baño de farmacia.
- Cambio de manguera mono mando a la lava mano de emergencias.

**Fumigaciones:**

**Desinfecciones y saneamiento**

- Pitorro Iosc, Vectokill 2.5
- Área de Pie Diabético
- Trampas para ratones.
- Área de cocina y despensa.
- Área de baño de cocina.
- Área externa de basura
- Quirófano 1.
  
- Quirófano de cesárea
- Habitaciones de post-parto.
- Vestidores de enfermería.
- Estaciones de enfermería.
- Pasillo de administración.
- Sala de consulta en espera.
- Todos los baños del hospital.
- Filtrantes(alcantarillas).
- Área de emergencias.
- Cirugía.
- Área de cura, y nebulización.
- Internamiento, Habitación B.
- Termonibulacion y Aspersión.

*Edwin Acosta*  
**Edwin Acosta**

Encargado de mantenimiento  
Hospital Provincial San Bartolomé



*Juan Salvador Rosado*  
**Ing. Juan Salvador Rosado**  
Encargado de Calidad  
Hospital Provincial San Bartolomé

Tel.: 809-527-3308 • Email: [hpsanbartolome@gmail.com](mailto:hpsanbartolome@gmail.com)  
C/ Eduardo Alonso Pérez Jiménez No. 1, Esq. 27 de Febrero  
Santa Cruz, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana

