

Informe: Seguimiento plan de Mantenimiento Preventivo Equipo e Infraestructura.

Fecha	15 De diciembre del año 2022
Introducción: Seguimiento del plan de mantenimiento preventivo de equipo e infraestructura periodo octubre a diciembre 2022.	
Descripción General	
<p>Se realizaron diferente recorrido por las áreas del centro tanto interno como externo, con la finalidad de corregir a la brevedad posible las averías que este centro de salud pueda presentar. En el transcurso de los meses se encontraron las siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">En el mes de octubre:<ul style="list-style-type: none">• Se encontraron averías con el equipo de Rayo x que todavía no se ha resuelto.• Varios aires fuera de servicio que presentan problemas mayores se apagan cada 15 minutos y tiran error.• Diferentes baños con problemas de manguera, ranita llaves de ducha y inodoro.En el mes de noviembre:<ul style="list-style-type: none">• El tinaco de la cocina está presentando fuga de agua, que provoca filtración en el techo.• Continúan los problemas con los aires.En el mes de diciembre: <p>Cabe destacar que una vez encontrado todos estos hallazgos los mismo se está trabajando para resolver los problemas a la brevedad posible.</p> <p>Por lo que los inconvenientes encontrados se están corrigiendo, nos dedicamos a realizar la ruta por las diferentes aéreas con la finalidad que nos permitan encontrar todas las debilidades, para darle el mantenimiento que se requieran nuestras instalaciones.</p>	



Conclusión

Seguiremos trabajando de forma continua con la finalidad de mantener nuestro centro en total funcionamiento, para que nuestros usuarios y colaboradores se sientan identificados con nuestro entorno y nuestros servicios de salud se sigan brindando sin limitación.

Firma

Jucio M. Nolasco Almaraz

Sello















