

Lugar de destino:	<b>INCART</b>	Fecha de visita:	<b>07-XII-2022,-</b>
Personal visitante:	<i>Alond Estévez</i>	Propósito de la asignación:	<b>INSPECCIÓN,-</b>

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	NO Cumple		6to PISO
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple		
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple		
4	Presencia de insectos en edificación		Excelente	
5	Terminación de Techos	NO Cumple	Filtración	6to PISO
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Bueno	Bloque Consulta
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Excelente	Áreas técnicas
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Excelente	Área técnica
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Excelente	Área técnica
10	Terminación general de piso	Cumple		Bloque Consulta
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Excelente	Quirófano Emergencia Esterilización Hospitalización
12	Señalización institucional	NO Cumple	En Proceso	General
13	Señalización Ruta de evacuación	NO Cumple	En Proceso	General
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple		Entrada principal
15	Disponibilidad de Parques	NO Cumple		Parques
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple		Parques
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Excelente	General
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple		Seguridad
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	NO Cumple	Reguleo-	General
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina	Cumple		General
21	Terminación de Acoras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple		Parques
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple		General
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Excelente	General
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	Excelente	General
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Excelente	Imágenes
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Bueno	General
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Bueno	General
29	Revisión de Casota de Gases	Cumple	Bueno	Cuenta de Gases
30	Revisión de Data	Cumple	Bueno	General
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Excelente	Consulta
32	Condiciones Baños	Cumple	Bueno	General
33	Limpieza Continua	Cumple	Excelente	General
34	Áreas Exteriores	Cumple	Excelente	General



*Heneolisa Santana*  
*Gerente de Planta Física*  
**INCART**



Lugar de destino:	INCART.-	Fecha de visita:	07-XII-2022
Personal visitante:	David Steiner	Propósito de la asignación:	Inspección.-
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Escritorios	Cumple	Buena.-
	Bancadas	Cumple	Buena.-
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	
	Mesas de Comer	Cumple	Buena.-
Internamiento	Sillon Acompañante	No cumple	NO Buena.-
	Mesa de Noche	Cumple	Buena.-
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	
	Escritorios	Cumple	
	Bancadas	Cumple	Buena.-
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	N/A	Buena N/A
	Escritorios	N/A	N/A
	Bancadas	N/A	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	Buena
	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
Emergencia	Bancadas	Cumple	Buena.-
	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Escritorios	Cumple	Buena.-
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
Odontología	Sillas	Cumple	Buena.-
	Mesas	Cumple	Buena.-
Cocina	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Escritorios	Cumple	Buena.-
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	Buena.-
	Bancadas	Cumple	Buena.-



Henrietta Santana  
Gerente Planta Física  
INCART



