

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA**



**ANESTESIOLOGIA**















































































● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA







REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA




● ○ REDMI NOTE 8  
○ ○ AI QUAD CAMERA





● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA

## Reparación de corrección de fuga autoclave



































RP-FP-07-06-04



Ciencia, Tecnología Y Consultas, S.R.L.(CIENTEC)

José Contreras No. 207, Ens. La Paz, Apartado Postal 1834 Santo Domingo, República Dominicana.  
Teléfonos: 809-532-1694 / 809-532-1774 / 809-532-1994 / Fax: 809-535-2322 Desde  
el interior sin cargos: 1-809-200-1994 • Email: cientec.cxa@claro.net.do

RNC: 101097434

No. 15215

ORDEN DE SERVICIOS

Fecha: 22 / 11 / 2022  
Día Mes Año

CLIENTE: Masp. San Bartolome TEL.: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Nlyda EMAIL: \_\_\_\_\_  
ENC. LABORATORIO: \_\_\_\_\_ H / INICIO: 9:00 Am / TERMINO: 11:00 Am

FALLA REPORTADA Verificación general.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO	MARCA	SERIE
<u>Stat Fax 1904</u>	<u>Awariness</u>	<u>9991</u>

PIEZAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

SI   
NO

CANT	NOMBRE	CODIGO
<u>1</u>	<u>Lampara para stat fax</u>	<u>112004SP.</u>
/		

TIPO DE SERVICIO

- Reparación
- Instalación
- Verificación
- Mantenimiento

ESTATUS DE EQUIPO

- Garantía
- Contrato
- Propio

CATEGORIA

- Taller
- Lab

TRABAJOS REALIZADOS

Mantenimiento preventivo, Reemplazo de  
Lampara, Verificación y ajuste Voltaje de  
los filtros

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ing. Edilio Rodríguez  
TECNICO

N/A  
CLIENTE
























Av. Del Rio No.194, Urb. Palma Real,  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: 809-560-2668 / 809-560-2929  
Fax: 809-372-2756  
Email.: proquia@gmail.com

**REPORTE DE VISITA LAVANDERIA**

FECHA: 23-11-2022

LAVANDERIA: Hospital San Bartolome  
CONTACTO: Linda Arredondo  
VENDEDOR: Linda Rosale Cruz  
TELEFONO: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_  
TECNICO: Ing. Juan Carlos

CALIDAD AGUA	MEDICION
PH	7.5
DUREZA	179.80
ALCALINIDAD TOTAL	94
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS	0
HIERRO RESIDUAL	0
COLOR RESIDUAL	0

CALIDAD TEXTIL	OK	%
BLANQUERA		95
APARIENCIA		95
OLOR	✓	
SUAVIDAD	✓	
OTROS		

RECHAZADOS	#
FORMULA	
PROTEINA	
MAL USO	
HIERRO	
CLORADO	
GRASA	

PROCESOS	OK	ENTRENAR
FORMULA		
LLENADO DE MAQ.		
SECADORAS		
MANTENIMIENTO		

DERECHO A SABER	OK	ENTRENAR
ETIQUETA EN LAS MANGAS		
MSDS / FICHAS		

OK  REPARAR

EQUIPOS	LAV#1	LAV#2	LAV#3	LAV#4	TUNEL
NIVELES					
TEMP.					
DRENAJE					
LIMPIEZA					
PRESION					
PROGRAMA					

DISPENSADORES	OK	CALIBRAR
PUMP #1	193	193
PUMP #2		
PUMP #3		
PUMP #4		
PUMP #5		
PUMP #6		

RECHAZOS 2	FORMULA	TOTAL	RECHAZADOS	%

TEXTILES	SI	OK	PRODUCTO A REQUERIR
COLOR RESIDUAL		✓	
PH		✓	
HIERRO EN PRENDAS		✓	

SUGERENCIAS

NOTAS DE SERVICIOS:

- los procesos en el area van muy bien.

- la cantidad de producto satisfecha con los resultados que obtiene en cada proceso de lavado.

OBSERVACIONES:

Los equipos estan funcionando bien hasta el momento todo esta fluyendo bien








































































































Ciencia, Tecnología Y Consultas, S.R.L. (CIENTEC)  
 José Contreras No. 207, Ens. La Paz, Apartado Postal 1834 Santo Domingo, República Dominicana.  
 Telefonos: 809-532-1694 / 809-532-1774 / 809-532-1994 / Fax: 809-535-2322 Desde  
 el interior sin cargos: 1-809-200-1994 • Email: cientec.cxa@claro.net.do

RNC: 101097434

No. 15069

Fecha: 15/12/2022  
 Día Mes Año

ORDEN DE SERVICIOS

CLIENTE: 7 Hog. San Borromeo TEL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Nuevo EMAIL: \_\_\_\_\_  
 ENC. LABORATORIO: Inda. Siri H / INICIO: 9:00am H / TERMINO: 2:00pm  
 FALLA REPORTADA: Mantenimiento (falla Mov. vertical)  
Mezclador

DATOS DEL EQUIPO

MODELO	MARCA	SERIE
<u>BS-240</u>	<u>Moulinex</u>	<u>YX-9B003150</u>

PIEZAS UTILIZADAS:

SI   
 NO

CANT	NOMBRE	CODIGO
<u>1</u>	<u>Reactor Motor Motor</u>	<u>115-038798-00</u>
<u>1</u>	<u>Fuente (2V, 200)</u>	<u>115-017932-00</u>

TIPO DE SERVICIO

- Reparación
- Instalación
- Verificación
- Mantenimiento

ESTATUS DE EQUIPO

- Garantía
- Contrato
- Propio

CATEGORIA

- Taller
- Lab

TRABAJOS REALIZADOS

Mantenimiento preventivo mensual. Reemplazo motor  
Movimiento vertical propio de mezcla, reemplazo de  
fuelle. Calibración / Control de fuerza.

OBSERVACIONES

Se requiere reemplazar Reactor, Calibrar & Controlar la suspensión  
nueva.  
Se debe verificar fuel de Calibración & Controlar

Felipe Rodríguez / Falla Calibr.  
 TÉCNICO

Getulio Siri  
 CLIENTE





José Contreras No. 207, Ens. La Paz, Apartado Postal 1834 Santo Domingo, República Dominicana.  
 Teléfonos: 809-532-1694 / 809-532-1774 / 809-532-1994 / Fax: 809-535-2322 Desde  
 el interior sin cargos: 1-809-200-1994 • Email: cientec.cxa@claro.net.do

RNC: 101097434

No. 15068

Fecha: 15 / 12 / 2022  
Día Mes Año

**ORDEN DE SERVICIOS**

CLIENTE: Fredy Fran Barblan TEL.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Willy EMAIL: \_\_\_\_\_  
 ENC. LABORATORIO: Fredy. Sini H / INICIO: 3:30p H / TERMINO: 3:00pm

FALLA REPORTADA Mantenimiento

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO	MARCA	SERIE
BC-30's	Mundy	TH-93007239

PIEZAS UTILIZADAS:

SI   
 NO

CANT	NOMBRE	CODIGO
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		

- TIPO DE SERVICIO
- Reparación
  - Instalación
  - Verificación
  - Mantenimiento

- ESTATUS DE EQUIPO
- Garantía
  - Contrato
  - Propio

- CATEGORIA
- Taller
  - Lab

TRABAJOS REALIZADOS  
Mantenimiento preventivo mensual.

OBSERVACIONES

Fredy Fran Barblan  
 TECNICO

Gertrudis Sini  
 CLIENTE

**CIEN TEC**  
RNC: 101097434

CIEN TEC Tecnología y Consultas, S.R.L. (CIEN TEC)  
José Contreras No. 207, Ens. La Paz, Apartado Postal 1834 Santo Domingo, República Dominicana.  
Teléfonos: 809-532-1694 / 809-532-1774 / 809-532-1994 / Fax: 809-535-2322 Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1994 • Email: cien tec.cxa@claro.net.do

No. 15067

Fecha: 15/12/2022  
Día Mes Año

**ORDEN DE SERVICIOS**

CLIENTE: F. Cap. San Bartolomé TEL.: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Niiba EMAIL: \_\_\_\_\_  
ENC. LABORATORIO: Luis Sivi H / INICIO: 10:00 AM H / TERMINO: 4:00 PM

FALLA REPORTADA Mantenimiento

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO	MARCA	SERIE
<u>Magnum 810</u>	<u>Sube</u>	<u>230200321600117</u>

PIEZAS UTILIZADAS:  SI  NO

CANT	NOMBRE	CODIGO
<u>1</u>	<u>Spring for Incub. Under Duck.</u>	<u>M14001-1</u>

- TIPO DE SERVICIO
- Reparación
  - Instalación
  - Verificación
  - Mantenimiento

- ESTATUS DE EQUIPO
- Garantía
  - Contrato
  - Propio

- CATEGORIA
- Taller
  - Lab

TRABAJOS REALIZADOS  
Mantenimiento preventivo mensual al sistema de  
ventilación, reemplazo de Spring para Transfer, lavado  
de light clock, agua y pendiente.

OBSERVACIONES  
Se observaron conos de Corvett London

Fredrick Lombardi  
TECNICO

Gertrudis Sivi  
CLIENTE









