

Informe





SECCION DE MANTENIMIENTO Y ELECTROMEDICINA

Fecha

20/12/2022

Tema

Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos. HRJMCB4.1.1.6.02

Cuerpo

A inicio del mes de enero del año 2022 el conjunto de departamento de mantenimiento, calidad, logística y electromedicina diseñaron un plan de mantenimiento tomando como referencia para dicho plan la vida útil de nuestros equipos y las recomendaciones de los fabricantes y proveedores para lograr la mayor eficiencia en las utilidades proporcionando una larga jornada de trabajo en buenas condiciones, cumpliendo con las normativas que rigen una buena calidad en el servicio y sobre todo la seguridad a la cual estamos obligados de brindar a los pacientes.

Hemos realizado un 88% del cronograma de mantenimiento programado para el segundo cuatrimestre de este año aportando el seguimiento a la revisión y buen estado en el funcionamiento apropiado de los equipos y la infraestructura pertinentes a los activos de mantenimiento, estamos contando se cumpla a cabalidad el plan de trabajo logrando de esta manera el funcionamiento efectivo de todas las partes vitales de nuestro centro de salud.

De tal manera estamos accionando para llevar a lo mas alto posible el nivel de controles.





Informe



Hallazgos

Estamos proporcionado dentro del marco de la información el plan de mantenimiento antes mencionado con los seguimientos a los controles de cada parte de la infraestructura y los equipos para así poder tener un control en el desempeño de sus funciones.

Estamos en el proceso de incrementar el renglón de áreas para sean incluidas en este plan de mantenimiento.

Recomendaciones

Consideramos como parte fundamental la adquisición de materiales restantes para mejorar el proceso del servicio para los equipos y más apoyo al centro hospitalario por parte de las autoridades de salud pública.

Acuerdos

Estamos comprometidos a ir eficientizado el cumplimiento del organigrama de mantenimiento para así mantener nuestros activos y equipos en excelentes condiciones de trabajo

José Andrés Álvarez Enc. Electromedicina

Juan Taveras Enc.

DPTO, DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Genera

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2022 COD. HRUJMCB1.8.8.2)

	INFRAESTRUCTURA /	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA DE			COMENTARIO
NO.	EQUIPO	A REALIZAR	PROGRAMADA	EJECUCION	RESPONSABLE	REALIZADO	O NOVEDAD
			Р	RIMER TRIMES	TRE		
1	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENERO /MES	4/1/2022	CONTRATISTA	SETEC	
2	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENERO /MES	10/1/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ	
3	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENERO /MES	12/1/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ	
4	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENERO /MES	17/1/2022	EQUIPO ELECTRICO Y AUXILIARES	CORSINIO Y SIXTO	
5	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENERO	17/1/2022	EQUIPO ELECTRICO	ANDRES CRUZ	
6	NEGATOSCOPIO JERSEYMED .TRIAJE	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		LUMINARIAS REMPLAZADAS
7	MONITOR ADVANCE OBSERV, 2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		ESPERA DE CABLES
8	MONITOR ADVANCE OBSERV, 2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		ESPERA DE CABLES
9	MONITOR ADVANCE OBSERV, 2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		ESPERA DE CABLES
10	ALARMA GASES OBSEVA.2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL	17/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	PRUEBA DE DISPLSAY
11	CAMA ADVANCED OBSERV,2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL	15/1/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
12	CAMA ADVANCED OBSERV,2	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL	18/0122	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
13	NEGATOSCOPIO JERSEYMED .ORTOP.	MANTENIIENTO PREVENTIVO	ENERO/ SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		EN PROCESO DE COMPRAS
14	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / MES	10/2/2022	CONTRATISTA	SETEC	
15	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / MES	3/2/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ Y EQUIPO DE REFRIGERACION	

16	AIRE ACONDICIONADO LAVANDERIA ESTERILIZACION Y COCINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / MES	8/2/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ Y EQUIPO DE REFRIGERACION	
17	LIMPIEZA DE PILETA ESTE, NORTE Y SUR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / MES	7/2/2022	PLOMERO	FAUSTO LUNA	
18	CAMA HILL ROM UCI 4TO C1	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /SEMESTRAL	2/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
19	MONITOR EDAN UCI 4TO, C1	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /SEMESTRAL	2/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
20	VENT, DRAGER SAVINA 300. ASPO250	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /TRIESTRAL	4/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
21	VENT, DRAGER SAVINA 300. ASPO257	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /TRIMSTRAL	8/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
22	MONITOR ADAN IM80. UCI . C4	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /SEMESTRAL	9/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
23	CAMA HILL ROM UCI 4TO C4	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / SEMESTRAL	10/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
24	VENT, DRAGER SAVINA 300.ASPB 0248	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / TRIMESTRAL	11/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
25	CAMA HILL ROM UCI. 02126	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO/ SEMESTRAL	14/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
25	MONITOR ADAN IM80. UCI . C6	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO /SEMESTRAL	14/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
26	VENT, MARKET, UCI, 0027	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO/ TRIMESTRAL	14/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
27	MONITOR ADAN IM80. UCI. 0018	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / SEMESTRAL	14/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
28	CAMA HILL ROM, UCI, C8	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / SEMESTRAL	14/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
29	MONITOR EDAN UCI 4TO, C9	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / SEMESTRAL	0103/22	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
30	CAMA HILL ROM. UCI. C 9	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / SEMESTRAL	2/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
32	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0054	MANTENIIENTO PREVENTIVO	FEBRERO / TRIMESTRAL	3/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
32	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / CADA MES	9/3/2022	CONTRATISTA	SETEC	
33	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / CADA MES	N/A	EQUIPO DE REFRIGERACION	N/A	AREA NO ENTREGADA

34	AIRE ACONDICIONADO INACIF, RAYOS X Y LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / CADA MES	2/3/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ	
35	PARQUEO LUCES Y APODAMIENTO DE JARDINERIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / CADA MES	8/3/2022	EQUIPO ELECTRICO MAYORDOMIA	ANDRES CRUZ	
36	MANTENIMIENTO CUARTOS ELECTRICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / CADA MES	8/3/2022	EQUIPO ELECTRICO MAYORDOMIA	ANDRES CRUZ	
37	UNIDAD DE RAYOS X UNIDAD #3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		EQUIPOS PARA CAMBIO
38	UNIDAD DE RAYOS X UNIDAD #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	EQUIPOS NUEVOS
39	UNIDAD DE RAYOS X UNIDAD #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	EQUIPOS NUEVOS
40	BOMBA DE VACIO MEDICO OHIO. BLOQUE QUIRURGICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / ANUAL		ELECTROMEDICINA		
41	BOMBA DE VACIO MEDICO CLOCH. BLOQUE CENTRAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / ANUAL		ELECTROMEDICINA		EQUIPO NUEVO NO HA CUMPLIDO HORAS PARA MANT
42	COMPRESOR DE AIRE, BLOQUE CENTRAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO / ANUAL		ELECTROMEDICINA		EQUIPO NUEVO NO HA CUMPLIDO HORAS PARA MANT
43	COMPRESOR DE AIRE OHIO, BLOQUE QIRURGICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MARZO / ANUAL		ELECTROMEDICINA		EN PROCESO DE COMPRAS
44	MONITOR ADAN IM80. 0027	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL	7/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
45	CAMA HILL ROM UCI, C9 02140	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MARZO / TRIMESTRAL	7/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
46	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0067	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MARZO / TRIMESTRAL	7/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
47	MONITOR ADAN IM80. UCI, C,11	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL	7/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
48	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0052	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MARZO /TRIMESTRAL	7/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
49	CAMA HILL ROM UCI,C 11.2077	MANTENIENTO PREVENTIVO	MARZO / SEMESTRAL	21/032/22	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	

50	MONITOE ADAM IM 80 . UCI. C12	MANTENMIIENTO PREVENTIVO	MARZO /SEMESTRAL	22/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
51	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO/TRIMESTRAL	23/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
52	CAMA HILL ROM UCI. 2078	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARZO/ SEMESTRAL	23/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
			SE	GUNDO TRIME	STRE		
53	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL / CADA MES	6/4/2022	CONTRATISTA	SETEC	
54	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL / CADA MES	4/4/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ Y EQUIPO DE REFRIGERACION	
55	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL / CADA MES	13/4/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVAREZ Y EQUIPO DE REFRIGERACION	
56	LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL / CADA MES	13/4/2022	CONTRATISTA	24 SERVICE	
57	COMPRESORES DE AIRE MEDICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL / CADA MES		CONTRATISTA		ANALISIS DE COTIZAIONES
58	MONITOR PM 2000A EMERG, OBSERV,1 0027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
59	MONITOR PM 2000A EMERG, OBSERV,1 0021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JUAN LOPEZ	
60	CAMA B1000 ,EMERG, OBSERV,4819	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JUAN LOPEZ	
61	CAMA B1000 ,EMERG, OBSERV 1,0020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JUAN LOPEZ	
62	MONITOR PM 2000A EMERG, OBSERV,1 1046	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA	JUAN LOPEZ	
63	ELECTROCARDIOGRAFO, ECG 600G	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		EQUIPO NUEVO
64	NEGATOSCOPIO TRAUMA 2.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JUAN LOPEZ	
65	MESA D CIRUGIA SALA #5 DRE, TORINO XL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	23/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
66	MESA D CIRUGIA SALA #7 DRE, TORINO XL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	23/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
67	LAMPARA D CIRUGIA DRE,SLS, SALA # 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	23/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
68	UNIDAD DENTAL ARI #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
69	UNIDAD DENTAL ARI #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	

70	UNIDAD DENTAL ARI #3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
71	UNIDAD DENTAL ARI #4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
72	UNIDAD DENTAL ARI #5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
73	UNIDAD DENTAL ARI #6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
74	UNIDAD DENTAL ARI #7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
75	UNIDAD DENTAL ARI #8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
76	UNIDAD DENTAL ARI #9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
77	UNIDAD DENTAL ARI #10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL	5/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
78	UNIDAD DE RAYOS X PANORAMICO DENTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ABRIL/SEMESTRAL		ELECTROMEDICINA		NO HAN CUMPLIDO HORAS PARA MANT.
79	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO /MES	11/5/2022	CONTRATISTA	setec	
80	EQUIPO MOVILIARIO Y EDIFICACION	ACTIVIDAD A REALIZAR	MAYO /MES		RESPONSABLE		
81	AIRE ACONDICIONADO	CONSULTA	MAYO /MES	15/5/2022	JUAN TAVAREZ EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVARES Y EQUIPO DE REFRIGERACION	
82	AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO UCI	MAYO /MES	20/5/2022	JUAN TAVAREZ EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVARES Y EQUIPO DE REFRIGERACION	
83	PLANTA ELECTRICA	MANTENIMIENTO DE FILTRO Y ACEITE	MAYO /MES		CONTRATISTA		area no entregada
84	COCINA	MANTENIMIENTO A LOS EXTRACTORES	MAYO /MES	21/5/2022	ANDRES CRUZ EQUIPO ELECTRICO Y CALDERA	EPEDITO	
85	LIMPIEZA DE TECHO	LIMPIEZA DE DRENAJE Y CAJA DE BREAKE	MAYO /MES	23/5/2022	ANDRES CRUZ EQUIPO ELECTRICO Y AUXILIARES	ANDRES CRUZ	

86	STERILIZADOR MARCA GETINGE #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL	4/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	solicitado cotizacion sello puerta
87	STERILIZADOR MARCA GETINGE #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL	4/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
88	STERILIZADOR MARCA GETINGE #3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL	4/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	equipo no entregado al hospital
89	LAVADORA DE INSTRUMENTO GETINGE #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL	4/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
90	LAVADORA DE INSTRUMENTO GETINGE #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL	7/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
91	CORTADORA DE GASAS. ESTERILIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MAYO / TRIMESTRAL		ELECTROMEDICINA		reemplazada
92	AIRE ACONDICIONADO NORTE Y DESPENSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO /MES	10/6/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVARES Y EQUIPO	
93	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO /MES	15/6/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVARES Y EQUPO DE REFRIGERACION	
94	CUARTO ELECTRICO LIMPIEZ DE TODOS LOS CUARTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO /MES	20/6/2022	EQUIPO ELECTRICO	ANDRES CRUZ	
95	MANTENIMIENTO A LAS LAVADORAS Y SECADORAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO /MES		EQUIPO ELECTRICO Y CONTRATISTA		
96	SONOGRAFO LOGIC F8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO / SEMESTRAL	10/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
97	SONOGRAFO VOLUSON 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO / SEMESTRAL	10/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
98	SONOGRAFO SONOESCAPE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO / SEMESTRAL	11/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
100	UNIDADES DE ELECTROCAUTERIO CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JUNIO / SEMESTRAL	6/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
			Т	ERCER TRIMES	TRE		
101	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO /MES	6/7/2022	CONTRATISTA	SERTEC	
102	AIRE ACONDICIONADO	AREA DE CIRUGIA	JULIO /MES	31/8/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JOSE PERALTA	

	AIRE						
103	ACONDICIONADO CENTRAL Y DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO /MES		EQUIPO DE REFRIGERACION		
104	MANTENIMIENTO A LAS CALDERAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO /MES	31/8/2022	CALDERISTA	EXPEDITO	
105	LIMPIEZA DE PILETAS ESTE, NORTE,SUR Y PASILLO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO /MES	31/8/2022	PLOMERIA	ESTEBAN PICHARDO	
106	LAVA MANO Y REGILLA EMERGENCIA, RAYOS X Y DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO /MES	31/8/2022	PLOMERIA	ESTEBAN PICHARDO	
107	MESA DE CIRUGIA SALA #5 .DRE TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO/SEMESTRAL	6/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
108	MESA DE CIRUGIA SALA #7 .DRE TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JULIO/SEMESTRAL	6/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
109	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO /MES	10/8/2022	CONTRATISTA	CERTEC	
110	AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO, MORGUE Y COCINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO /MES		REFRIGERACION		
111	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA Y RESIDENCIA MEDICA	MATENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO /MES		REFRIGERACION		
112	SISTEMAS DE OSMOSIS Y ULTRA VIOLETA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO /MES		CONTRATISTA		
114	LAMPARA DE CIRUGIA DRE, SLS. SALA #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO/SEMESTRAL	10/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
114	LAMPARA DE CIRUGIA DRE, SLS. SALA #6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO/SEMESTRAL	10/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
115	MESA DE CIRUGIA SALA #1 DRE .TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO/SEMESTRAL	10/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
116	MESA DE CIRUGIA SALA #6 DRE TORINO 550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO/SEMESTRAL	10/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
117	LARINGOSCOPIO UCI GREENLINE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AGOSTO/SEMESTRAL	10/11/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
118	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE	21/9/2022	CONTRATISTA	setec	
119	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE	1/9/2022	EQUIPO ELECTRICO	ANDRES CRUZ	

120	CHEQUEO DE LOS CUARTOS ELECTRICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE	6/9/2022	EQUIPO ELECTRICO	ANDRES CRUZ			
121	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE	10/9/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	JUAN TAVARES Y EQUIPO DE REFRIGERACION			
122	LAMPARA DE CIRUGIA DRE SLS 9000 SALA 9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/5/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
123	MESA DE CIRUGIA SALA #4 TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	10/5/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
124	MESA DE CIRUGIA SALA #9 TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	11/5/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
125	MESA DE CIRUGIA SALA #8 TORINO EXL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
126	LAMPARA DE CIRUGIA DRE SLS 9000 SALA 4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	10/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
127	LAMPARA DE CIRUGIA DRE SALA# 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	11/6/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
128	LAMPARA DE CIRUGIA DRE SLS 900 SALA #5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	11/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
130	OTOSCOPIO WELLALYCH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
131	NEBULIZDOR AMERICAN , EMERG,	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/TRIMESTRAL	10/8/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	PARA REMPLAZAR		
132	VACCUN SALA #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/9/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
133	VACCUN SALA #5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	10/9/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
134	VACCUN SALA #6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
135	VACCUN SALA#4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	9/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
136	VACUUN SALA# 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIRMBRE/SEMESTRAL	10/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
137	ASPIRADOR GONCO 5TA. NORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/TRIMESTRAL	19/09/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
138	ASPIRADOR GONCO EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	19/09/2023	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ			
139	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKK0055	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	21/09/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros		
140	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKK0061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	21/09/2023	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros		
141	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKK0070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	21/09/2024	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros		
CUARTO TRIMESTRE									
142	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 3 AL 7		CONTRATISTA	SERTEC			

143	AIRE ACONDICIONADO FARMCIA Y CUARTOS FRIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 1 AL 15	10/11/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	AN TAVARES Y EQUIPO DE REFRIGERACI	אס
144	AIRE ACONDICIONADO CUARTOS FRIOS COCINA Y DESPENSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 16 AL 30	10/11/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	TAVARES COCINA EQUIPO DE REFRIGERA	ACION
145	CUARTO ELECTRICO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 12 AL 20	10/12/2022	EQUIPO ELECTRICO	ANDRES CRUZ	
146	RELLENADOS DE TODOS LOS EXTINTORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL20 AL 30	20/10/2022	CONTRATISTA	ANDRES CRUZ	
147	TRANSFORMADORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 3 AL 18	10/11/2022	CONTRATISTA	ANDRES CRUZ	
148	MANTENIMIENTO OFICINAS DE LA DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE DEL 5 AL 26	18/10/2022	PINTOR	CARLOS GONZALES	
149	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASKK0063	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	21/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros
150	VENTILADOR MINDRAY SV300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	21/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros
151	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300, ASKK0078	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	21/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros
152	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASSLL0268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	21/10/202	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros
153	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASKK0050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	21/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	calibracion sens y filtros
154	NEBULIZDOR AMERICAN , EMERG, 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	22/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
155	MESA DE CIRUGIA SALA #4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OCTUBRE/TRIMESTRAL	23/10/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
156	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE DEL 3 AL 7		CONTRATISTA	SETEC	
157	AIRE ACONDICIONADO	AREA NORTE, SUR Y ESTE	NOVIEMBRE DEL 1 AL 15	8/11/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	AN TAVARES Y EQUIPO DE REFRIGERACI	DN
158	AIRE ACONDICIONADO	AREA CENTRAL Y FARMACIA	NOVIEMBRE DEL 16 AL 30	23/11/2022	EQUIPO DE REFRIGERACION	EQUIPO DE REFRIGERACION	
159	CISTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE DEL 20 AL 28	23/11/2022	CONTRATISTA	ANDRES CRUZ	
160	PARQUEO Y JARDINERIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE DEL 10 AL 26	21/11/2022	EQUIPO ELECTRICO Y MAYORDOMIA	ANDRES CRUZ	

161	LIMPIEZA Y LIBRICACION PUERTA DE ENTRADA	MANTENIMIENT PREVENTIVO	NOVIEMBRE DEL 10 AL 15	11/11/2022	EQUIPO DE HERRERIA Y CARPINTERIA	ANDRES CRUZ	
162	MESA DE CIRUGIA SALA #3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	11/2/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
163	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	11/3/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
164	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	11/4/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
165	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	11/4/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
166	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	11/4/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
167	TOMOGRAFO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL		CONTRATISTA		REPORTADO
168	ARCO EN C	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	14/11/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	limpieza y ajuste imagen
169	ESTERILIZADOR GETNGE VAPOR # 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	15/11/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	limpieza y ajuste de procesos
170	ASCENSORES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE DEL 3 AL 7		CONTRATISTA		
171	CHEQUEO DE TODAS LAS AREAS EMERGENCIA, RAYOS X, LABORATORIO Y DIALISIS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE DEL 5 AL 22		EQUIPO DE MANTENIMIENTO	ARES LABORATORIO EQUIPO DE MANTE	NIMIENTO
172	ESTERILIZADOR DE VAPOR GETINGE #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL		ELECTROMEDICINA		manejo cotizacion sello
173	LAVADORA DE INSTRUM GETINGE #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL		ELECTROMEDICINA		espera visita didtribuidor
174	LAVADORA DE INSTRUM GETINGE #2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	12/7/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	
175	NEBULIZDOR AMERICAN EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	14/12/2022	ELECTROMEDICINA		NO MAS REPARACION
176	ASPIRADOR GONCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL		ELECTROMEDICINA		EN PROCESO DE REPARCION
177	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0055	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	15/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	limpieza filtros y sensores
178	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	15/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	limpieza filtros y sensores
179	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	16/12/2022	ELECTROMEDICINA	JOSE ALVAREZ	limpieza filtros y sensores

Dor Alatone deine

179	178	1777	176	175	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161
VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0070	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0061	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0055	ASPIRADOR GONCO	NEBULIZDOR AMERICAN EMERGENCIA	LAVADORA DE INSTRUM GETINGE #2	LAVADORA DE INSTRUM GETINGE #1	ESTERILIZADOR DE VAPOR GETINGE #1	CHEQUEO DE TODAS LAS AREAS EMERGENCIA, RAYOS X, LABORATORIO Y DIALISIS	ASCENSORES	ESTERILIZADOR GETNGE VAPOR # 2	ARCO EN C	TOMOGRAFO	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #4	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #3	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #2	ELECTROCAUTERIO DRE 300 SALA #1	MESA DE CIRUGIA SALA#3	LIMPIEZA Y LIBRICACION PUERTA DE ENTRADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENT PREVENTIVO
DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE DEL 5 AL 22	DICIEMBRE DEL 3 AL 7	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE DEL 10 AL 15
16/12/2022	15/12/2022	15/12/2022		14/12/2022	12/7/2022					15/11/2022	14/11/2022		11/4/2022	11/4/2022	11/4/2022	11/3/2022	11/2/2022	11/11/2022
ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	EQUIPO DE HERRERIA Y CARPINTERIA
JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ			JOSE ALVAREZ			ARES LABORATORIO EQUIPO DE MANTENIMIENTO		JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ		JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ	JOSE ALVAREZ	ANDRES CRUZ
limpieza filtros y sensores	limpieza filtros y sensores	limpieza filtros y sensores	EN PROCESO DE REPARCION	NO MAS REPARACION		espera visita didtribuidor	manejo cotizacion sello	ПЕМІМІЕМТО		limpieza y ajuste de procesos	limpieza y ajuste imagen	REPORTADO						



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	18/10/3	72	Área Solicitante:	Direction
Constitution of the Consti			LESS ALSO MANAGEMENT MANAGEMENT	sources

Descripción de Trabajo a Efectuar
mentenimient e de la Disección
mantenimiente og. de la Duellion

Juan!	9	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
A	() M. C. TENLION	
	Man & tavor	7

Jelnes R. Mouras	It she were	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 22/1/22

Área Solicitante:

arell Central y Famoria

Descripción de Trabajo a Efectuar		
mantenimients aire central y	~ ~	
Farmalla		
Factor and		

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	
11/1/1	I IIIIIa solicitante	Fecha de la Solicitud
alphall	1 allefonte	
	agreem	,
Mars dela Como	1 (2)	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
	// del lecilico	recha l'ermino do Troba:

worldish

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 11/10/22	Área Solicitante:

Descripción de Trabajo a Efectuar	
Des mantenimiento transpormadors	~~

Nombre del Solicitante	4	
rombre del solicitante	Firma Soligitante	Fecha de la Solicitud
Andres Cm Nombre del Técnico	Seech.	

arianse



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	20/10/22	Área Solicitante:	

Descripción de Trabajo a Efectuar	
I as mantenimiento rellenados de todos los extintos	
de todos los extintors	

Nombre del Solicitante	Y	
rombre del bonchante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
/	IIINMA 9 MILLOUS	
(INNOW!	
	James Craw Craw	
	JMONT CLOVE	
Monthage del Técnico	Firma del Técnico	C q



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/10/22

Área Solicitante:

anato Cledino

Descripción de Trabajo a Efectuar

Dar mantenimiento marto electrico de la escalera de emergencia

andres	andes . I .	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
		Lectia de la solicitud

Tuff	
Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
	Firma del Técnico



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

19/10/22

Área Solicitante:

mantenimiento de ane acondinorialo mantenimiento de ane acondinorialo mantes prios, cacina y Despensa.

Nombre del Soficitante Firma Soligitante Fecha de la Soligitante

4 ilms wing	
Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
	Towns of graces



DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	11/	10/	22	Área Solicitante:	Farmerin	V
	177				1 williams	1 mins

	Descripción de Trabajo a Efectuar	
Par	mantenimiento aire avorid.	

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
	- III An 9 TANIAN	7
	I will a word	
Nombre del Técnico	Pirma del Técnico	



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	1/	91	72	Área Solicitante:	Planta	Clorting
				manufacture that the first temperature to be provided by	10000	Commo

Descripción de Trabajo a Efectuar		
Das mantenimiento a planta electrica	~ ~	

Illan . T	4	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
	M	
Ladio Cu	Joseph January 1	



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 23/11/22

Área Solicitante:

area central y Famario

Descripción de Trabajo a Efectuar	İ	
mantenmiente aux arondiciones	~ ~	

Daniel	D STRA)
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	
	I IIII Solicitante	Fecha de la Solicitud

Gilm Romanos	44 / 2	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	
		Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

ea Solicitante: Tuan	to electric
	ea Solicitante: Euau

Descripción de Trabajo a Efectuar		
Cheques de les marts electrics	~ ~	
electrico		
		201

Juan. T	٩	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
	Man & Mul Very	
	October 1	
A 1 = 0		
Andrei Can Nombre del Técnico	Twiff.	



DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

Área Solicitante:

Faboratorio

	Descripción de Tr	abajo a Efectuar	
Dan	mantenimien	to aire aco	nd.
	,		

Deisy e	(1/12)	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

soe selc Pero	Am D2	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

SECTION AND ADDRESS OF	1	7			- Vice - 101
Fecha	8/1	,/-	2		
	0///	10	4		
				P. Carlotte and C.	

Área Solicitante:

area Norte, sur yeste

Descripción de Trabajo a Efectuar mantenimients des aire acondicionado

Fecha de la Solicitud

15 chry R		
Nombre del Técnico	your young	
	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
		10 11 1100



Nombre del Técnico

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Termino de Trabajo

A STATE OF THE STA	///	
Fecha	21/11/22	
	0111100	

Área Solicitante:

Prigue of fardiners

			/ /
Desci	ripción de Trabajo	a Efectuar	
mantenimiento	fargues	y fara	ineris
	,		
			4

Nombro del Celinia	Mapland Ching	21/1/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Firma del Técnico



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 23/11/22	Área Solicitante:	Casterna

	Descripción de Traba	jo a Efectuar	
Dar	mantenimient og	la Cisterna	22
,			
	*,		
	*		

The States	1,10	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	23/11/22 Fecha de la Solicitud

Donnel Belonel Donnel Bolanel 38/11/22
Nombre del Técnico Firma del Técnico Fecha Termino de Trabajo





ID: 13031519 - 2 Llamada de Emergencia V1.1 (Ver. Forma: 1.1 VerMapCel : 3.0.07- PDI: LLAMADA-EMERGENCIA

FecCap: 2022-09-07 13:22:02 FecEnv: 2022-09-07 12:22:10 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Parada 59 - Ruta F - Avenida 27 De Febrero Y German Soriano, Santiago De Los Caballeros

51000, Dominican Republic (19.4571436,-70.6993022)

Ver ubicación en mapa

	Ocul	

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B 1989778 Num Folio - Numero de Folio 1989778

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio EMERGENCIA

Descripcion - Descripción del Reporte CABRAL Y BAEZ-ASC 1 ESTA

TOTALMENTE APAGADO DICE NO TIENE FALLAS, ASC #2 DISPLAY CABINA SE QUEDA MARCADO SIEMPRE ESTA PRENDIDO

Num-Cliente - Número de cliente LLAMADA-EMERGENCIA

Nom-Cliente - Nombre del cliente CABRAL Y BAEZ-ASC2 TRIPLEX

CENTRO

Dir Completa - Direccion Completa

Estado al llegar (ARM)

Estado-Elevador - Estado Elevador al Llegar En Funcionamiento (En

Funcionamiento)

Si se encuentra Parado

Parado - Parado

Si se encuentra Funcionando

En-Funcionamiento - En funcionamiento Funciona correctamente (15)

Codigos y Lectura

Cod-Motivo - Codigo de motivo Fallo electrico (22)

Cod-Accion - Codigo de accion

Lectura Computadora - Lectura Computadora

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el Funcionamiento normal (01) equipo

Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico jesus tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Terminado (F

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Terminado (FIN)

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Al elevador 2 triplex centro, se le instalo una botonera provisional, tomada de prestada de unos de los elevadores que

aun no estan en funcionamiento.





ID: 13031959 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20387275

FecCap: 2022-09-07 14:08:50 FecEnv: 2022-09-07 13:08:51 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Parada 29 - Ruta U - Autopista Duarte, Santiago De Los Caballeros 51000,

Dominican Republic (19.4450117,-70.6722767)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	1989750
Num Folio - Numero de Folio	1989750
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPT 2022
Num-Cliente - Número de cliente	20387275
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSP. CABRAL Y BAEZ (STG) (EDIF. #3 VACUNACION)
Dir Completa - Direccion Completa	AV. 27 DE FEBRERO , SANTIAGO, Santiago Province CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	no tiene conexión
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	jesus tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados fotoceldas limpiadas y ajustadas y funcionan correctamente excéntrica de puertas de pisos ajustadas excentricas de puertas de cabina ajustadas





funcionan correctamente

ID: 13031987 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 43793776

FecCap: 2022-09-07 14:12:35 FecEnv: 2022-09-07 13:12:41

Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Parada 41 - Ruta PA - Autopista Duarte Y Calle Roja, Santiago De Los Caballeros

51000, Dominican Republic (19.4342583,-70.660175)

Tor ablaction en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	1989751
Num Folio - Numero de Folio	1989751
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO SEPT
Num-Cliente - Número de cliente	2022
Nom-Cliente - Nombre del cliente	43793776
Nom-cheffte - Nombre dei cliente	HOSP. CABRAL Y BAEZ
	STG (EDIF.#2 , LOBBY
Dir Completa - Direccion Completa	IZQ)
	Santiago Metropolitan Region CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	region of
Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	no tiene conexión
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	Funcionamiento normal
equipo	(01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	jesus tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es	puertas de pisos
necesario	limpiadas y ajustadas
	contactos de puertas de
	pisos limpiados y
	ajustados zapatillas de
	puertas de pisos
	aiustadas y en huenas
	ajustadas y en buenas condiciones osciladores e
	condiciones osciladores e
	ajustadas y en buenas condiciones osciladores e imanes limpiados y ajustados fotoceldas
	condiciones osciladores e imanes limpiados y





ID: 13027913 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373616.

FecCap: 2022-09-06 15:37:55 FecEnv: 2022-09-06 14:38:00 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Helipuerto Hospital Regional Jose Maria Cabral y Baez, Interna Hospital 33, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.4563712,-70.6995771)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	1099079
Num Folio - Numero de Folio	1988978
Datos Generales	1988978
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
The second secon	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO SEPT
	2022
Num-Cliente - Número de cliente	20373616.
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y
	BAEZ (STGO) ELV 1
Dia Consulato Di e i con	IZQ
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO
	ESQ. SABANA LARGA , SANTIAGO, SANTIAGO
	CP CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/S
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora	
	L/S no tiene conexión
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	no tiene conexión
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales	no tiene conexión Funcionamiento normal
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	no tiene conexión Funcionamiento normal
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa	no tiene conexión Funcionamiento normal (01)
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) jesus tejada
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	ro tiene conexión Funcionamiento normal (01) jesus tejada setec
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	runcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	runcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	runcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de puertas de pisos
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de puertas de pisos ajustadas y en buenas
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	runcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de puertas de pisos
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de puertas de pisos ajustadas y en buenas condiciones zapatilla de puerta de cabina limpiada y en buenas condiciones
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas zapatillas de puertas de pisos ajustadas y en buenas condiciones zapatilla de puerta de cabina limpiada





quedo funcionando correctamente

ID: 13032511 - 4 Llamada de Emergencia Nocturno V2.1 (Ver. Forma: 2.1 VerMapCel: 3.0.07- PDI: 1

FecCap: 2022-09-07 15:23:35 FecEnv: 2022-09-07 14:23:38 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Autop. Juan Pablo Duarte, 91000, Dominican Republic (18.7007367,-70.19202)

Ver ubicación en	mapa
Datos Generales	
Num Folio - Numero de Folio	1
Tipo servicio - Tipo Servicio	EMERGENCIA (EMERGENCIA)
Descripcion - Descripción del Reporte	CABRAL Y BAEZ-ASC 1 ESTA TOTALMENTE APAGADO DICE NO TIENE FALLAS
Num-Cliente - Número de cliente	1
Nom-Cliente - Nombre del cliente Dir Completa - Direccion Completa	HOSP. CABRAL Y BAEZ (#1 IZQ)
Estado al llegar (ARM)	
Estado-Elevador - Estado Elevador al Llegar	En Funcionamiento (En Funcionamiento)
Si se encuentra Parado	
Parado -	
Si se encuentra Funcionando	
En-Funcionamiento -	Funciona correctamente (15)
Codigos y Lectura	
Cod-Motivo - Codigo de motivo	
Cod-Accion - Codigo de accion	
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0105
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	jesus tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	se ajusto y se limpio el contactor 201 que se estaba quedando pegado y





ID: 13027898 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373618.

FecCap: 2022-09-06 15:34:43 FecEnv: 2022-09-06 14:34:48 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Helipuerto Hospital Regional Jose Maria Cabral y Baez, Interna Hospital 33, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.4563726,-70.6995775)

ver ubicacion en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	1988979
Num Folio - Numero de Folio	1988979
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO SEPT
Num-Cliente - Número de cliente	2022
Nom-Cliente - Nombre del cliente	20373618.
Nom-Cheffie - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y
	BAEZ (STGO) ELV 2 CENTRO
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO
	ESQ SABANA LARGA,
	SANTIAGO, SANTIAGO
	CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	no tiene conexión
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	Funcionamiento normal
equipo	(01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	
	jesus tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	jesus tejada setec
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	1970
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	setec
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y no se ve cuando marcan
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y no se ve cuando marcan los pisos hay que
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y no se ve cuando marcan los pisos hay que llevarcela para
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y no se ve cuando marcan los pisos hay que
Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	setec juan Terminado (FIN) hay que verificar botonera de cabina que mantiene los botones encendido y no se ve cuando marcan los pisos hay que llevarcela para chequiearla y hay que





condiciones fotoceldas

ID: 13028013 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373617.

FecCap: 2022-09-06 15:55:46 FecEnv: 2022-09-06 14:55:49

Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Pedro Francisco Bonó 34, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic

(19.4544287,-70.6992274)

Ver ubicación en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	1988980
Num Folio - Numero de Folio	1988980
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPT 2022
Num-Cliente - Número de cliente	20373617.
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y BAEZ (STGO) ELV 3 DER
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA , SANTIAGO, SANTIAGO CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	L/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse	no tiene conexión
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	jesus Tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	pintar techo de cabina puertas de pisos y puertas de cabina limpiadas zapatillas de puertas de pisos ajustadas y en buenas condiciones zapatillas de puerta de cabina ajustadas y en buenas
	and laborate for business





ID: 13078686 - 2 Llamada de Emergencia V1.1 (Ver. Forma: 1.1 VerMapCel : 3.1.01- PDI: 20373618.

FecCap: 2022-09-21 12:13:28 FecEnv: 2022-09-21 11:55:48 Equipo: ANDERSON PEREZ Operador: SETECSA17

F842+GCF, J. M. Cabral, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.45659, 70.6990533)

Ver ubicación en mapa

<u>Ver ubicación en mapa</u>		
Datos Ocultos		
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2010863	
Num Folio - Numero de Folio	2010863	
Datos Generales		
Tipo servicio - Tipo Servicio	POST-SERVICIO	
Descripcion - Descripción del Reporte	BOTONERA DE CABINA (INSTALAR Y DEVOLVER OTRA AL ELEV CORRESPONDIENTE)	
Num-Cliente - Número de cliente	20373618.	
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y BAEZ (STGO) ELV 2 CENTRO	
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA , SANTIAGO, SANTIAGO CP	
Estado al llegar (ARM)		
Estado-Elevador - Estado Elevador al Llegar	Parado (Parado)	
Si se encuentra Parado		
Parado - Parado	Entre plantas (05)	
Si se encuentra Funcionando		
En-Funcionamiento - En funcionamiento		
Codigos y Lectura		
Cod-Motivo - Codigo de motivo	Fallo electrico (22)	
Cod-Accion - Codigo de accion		
Lectura Computadora - Lectura Computadora		
Estado al marcharse		
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)	
Datos Adicionales		
Nombro Tooning Namebro del Continue		

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico

Nom Empresa - Nombre de la empresa
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Anderson Pérez
Setec hospital Cabral y Báez Santiago
Angélica
Terminado (FIN)

la botonera no funciona hay que llevarla a la oficina para revisarla



Foto



Foto





Authorized Distributor

funcionan correctamente

ID: 13161086 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373617.

FecCap: 2022-10-11 17:25:51 FecEnv: 2022-10-11 16:25:29

Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

F832+FM4, C. Sabana Larga, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican

Republic (19.4536048,-70.6984243)

Ver ubicación en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2041450
Num Folio - Numero de Folio	2041450
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT 2022
Num-Cliente - Número de cliente	20373617.
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y BAEZ (STGO) ELV 3 DER
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA , SANTIAGO, SANTIAGO CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	D/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Jesús Tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	feliz rodrigues
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario	puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada fotoceldas limpiadas y ajustadas y



necesario



Authorized Distributor

funcionando correctamente

ID: 13160452 - 2 Llamada de Emergencia V1.1 (Ver. Forma: 1.1 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373616.

FecCap: 2022-10-11 16:19:55 FecEnv: 2022-10-11 15:19:58

Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

F842+GCF, J. M. Cabral, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.4564531,-70.6994353)

er ubicación en mana

Ver ubicación en	mapa
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2042381
Num Folio - Numero de Folio	2042381
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	EMERGENCIA
Descripcion - Descripción del Reporte	FUERA DE SERVICIO
Num-Cliente - Número de cliente	20373616.
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y BAEZ (STGO) ELV 1 IZQ
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. SABANA LARGA , SANTIAGO, SANTIAGO CP
Estado al llegar (ARM)	
Estado-Elevador - Estado Elevador al Llegar	En Funcionamiento (En Funcionamiento)
Si se encuentra Parado	
Parado - Parado	
Si se encuentra Funcionando	
En-Funcionamiento - En funcionamiento	Funciona correctamente (15)
Codigos y Lectura	
Cod-Motivo - Codigo de motivo	
Cod-Accion - Codigo de accion	
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0169
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Jesús tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	juan
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es	se le cambio la batería y quedo





Authorized Distributor

ID: 13160685 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20373618.

FecCap: 2022-10-11 16:42:00 FecEnv: 2022-10-11 15:41:39 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24


Helipuerto Hospital Regional Jose Maria Cabral y Baez, Interna Hospital 33, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.4563785,-70.6995673)

Ver ubicación en mapa

Ver ubicación en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2041449
Num Folio - Numero de Folio	2041449
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO OCT
	2022
Num-Cliente - Número de cliente	20373618.
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSPITAL CABRAL Y
	BAEZ (STGO) ELV 2 CENTRO
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO
2. Completa 2. Coston Completa	ESQ SABANA LARGA,
	SANTIAGO, SANTIAGO
	CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	D/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora	D/Z no tiene conexión
The state of the s	
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	no tiene conexión Funcionamiento normal
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	no tiene conexión
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales	no tiene conexión Funcionamiento normal (01)
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN)
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	no tiene conexión Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	runcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	runcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de pisos limpiadas corredera
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina
Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús Tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de pisos limpiadas corredera



Foto



Foto





Authorized Distributor

correctamente patines de

ID: 13165323 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 20387275

FecCap: 2022-10-12 14:25:37 FecEnv: 2022-10-12 13:25:30 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

casi esq, Av. Las Carreras &Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican

Republic (19.453664,-70.6987237) Ver ubicación en mana

<u>Ver ubicación en mapa</u>	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2043345
Num Folio - Numero de Folio	2043345
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO
Num Cliente Nómen I II	OCTUBRE 2022
Num-Cliente - Número de cliente	20387275
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSP. CABRAL Y BAEZ
	(STG) (EDIF. #3
Dir Completa - Direccion Completa	VACUNACION)
2 il occion completa	AV. 27 DE FEBRERO , SANTIAGO, Santiago
	Province CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	D/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora	no tiene conexión
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	Funcionamiento normal
equipo	(01)
Datos Adícionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	jesus Tejada
Nom Empresa - Nombre de la empresa	setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	setec Juan
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de





Authorized Distributor

ID: 13165535 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel : 3.0.07- PDI: 43793776

FecCap: 2022-10-12 14:49:27 FecEnv: 2022-10-12 13:49:29

Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24 C8GX+72W, C. 55, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic

(19.4257283,-70.6524433) Ver ubicación en mapa

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	
Num Folio - Numero de Folio	2043346
Datos Generales	2043346
Tipo servicio - Tipo Servicio	
Tipo Contrato - Tipo de contrato	MANTENIMIENTO
Descripcion - Descripción del Reporte	KONE CARE Premium
Descripcion del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	OCTUBRE 2022
Num-Cliente - Número de cliente	43793776
Nom-Cliente - Nombre del cliente	HOSP. CABRAL Y BAEZ
	STG (EDIF.#2 , LOBBY
	IZQ)
Dir Completa - Direccion Completa	Santiago Metropolitan
	Region CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	D/Z
Lectura Computadora - Lectura Computadora	no tiene conexión
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	Funcionamiento normal
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales	(01)
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	(01) jesus tejada
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa	jesus tejada setec
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	jesus tejada setec juan
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	jesus tejada setec juan Terminado (FIN)
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada fotocelda limpiadas y
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada fotocelda limpiadas y ajustadas y funcionan
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	jesus tejada setec juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas y ajustadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de pisos limpiadas corredera de puerta de cabina limpiada fotocelda limpiadas y





Authorized Distributor

limpiada fotocelda limpiadas y ajustadas y

ID: 13160656 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :


3.0.07- PDI: 20373616.

FecCap: 2022-10-11 16:38:27 FecEnv: 2022-10-11 15:38:05 Equipo: JESUS TEJEDA Operador: SETECSA24

Helipuerto Hospital Regional Jose Maria Cabral y Baez, Interna Hospital 33, Santiago De Los Caballeros 51000, Dominican Republic (19.4563775,-70.6995683)

er uhicación en mana

Ver ubicación en mapa	
Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	2041448
Num Folio - Numero de Folio	2041448
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR
	MANTENIMIENTO
	PREVENTIVO OCT
Num-Cliente - Número de cliente	2022
Nom-Cliente - Nombre del cliente	20373616.
Nom-Onerite - Nombre del Cliente	HOSPITAL CABRAL Y
	BAEZ (STGO) ELV 1 IZQ
Dir Completa - Direccion Completa	AVE. 27 DE FEBRERO
	ESQ. SABANA LARGA,
	SANTIAGO, SANTIAGO
	CP
	CF
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	D/Z
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora	
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse	
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el	D/Z Funcionamiento normal
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	D/Z
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales	D/Z Funcionamiento normal (01)
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN)
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN) puertas de pisos
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	D/Z Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados corredera de puertas de
Modulos Asignados - Modulos Asignados Lectura Computadora - Lectura Computadora Estado al marcharse Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo Datos Adicionales Nombre Tecnico - Nombre del tecnico Nom Empresa - Nombre de la empresa Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente) Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre Observaciones - Introduzca observaciones si es	Funcionamiento normal (01) Jesús tejada setec Juan Terminado (FIN) puertas de pisos limpiadas contactos de puertas de pisos limpiados y ajustados



Foto



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Área Solicitante:

Descripción de Trabajo a Efectuar l'infiere y ajoste lompara de civosia lingurer y cyoste langara rivogia s/s. sc/a #6

Nombre del Solicitante Firma Solicitante Fecha de la Solicitud

Sose Alia		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

2022

	Civogia
Descripción de Trabajo a Efectua	
- mordon, 4 souto mesa de errogie Torino sola #1	
- mortouisse mesa de cirusie Dre sala #6	

Nombre del Solicitante	=	
/sociality	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1011	
110		
S EURO		
Sex : VI	ARIO.	
Nombre del Técnico	A POLICE OF THE	



Fecha 1//6 Ama	
700 1000	Área Solicitante: Consul/c
	10usu/19

		150/19
	Descripción de Trabajo a Efectuar	
lavingos copio	green line no orcion le	
		~~~
•		
	,	

8/1.		11/	/
7/\.	Firma Solicitante	Fecha	le la Solicitud
		Techa c	ie la Solicitu
		7	



Fecha

Área Solicitante:

Grugia

	410900	
		_
Descripción de Trabajo a Efect	ALIAN VOLUMENTAL AND THE	
Land 10 a Liect	uar	
Meser Line	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
de grugia in sale the		
Mese de crugia de sala #4  * mesa de crusia sala #4		
mode de civolie set 110		
Men de evogie sak #8		
Max de errogie sake #8		
		İ
		1
		1

Nombre del Solicitante		5/09/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Forker
		Fecha de la Solicitud

Jest 10/00		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	19/10/2002
CA CARRON VOI	der recinco	Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 06/09/2011

Área Solicitante:

GYUS UP

		Q'IUS 10
	Descripción de Trabajo a Efect	
	lanika cirraia solati 9	uar ·
	lamiga cirvoia sola # 9	
,	11 4 4 4 5	
	( 8	

Nombre del Solicitante		
// DOI: DOMESTALLE	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Nombre del Técnico		



APPL CHARLESTON	1 1	
Fecha	2/20/	
and the house to see y	1/09/20	77

Area Solicitante:	
Descripción de Trabajo a Efectuar	414
Vocuonehos de sala HZ, HS, #6 H4  # 1	
# 1	
• •	

Nombre del Solicitante		
	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<del>\</del>		
Don Alex		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	12/9/200



DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

CONTROL PARTIES AND	) /	
	. /	
	17/29/20	
	110/1000	
	/ / /	

<i>a</i>	plirada	Descripción de	Trabajo a Efec	tuar	

CR. More	- Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp	17/2/
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	1403/2022
1 143 43		Fecha de la Solicitud

-0		
Jan Hom		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	19/09/2021
	dol recinco	Fechá Termino de Trabajo



300 SHOW	1	
Fecha	19/00/	
	1/01/2012	- 1

		C. C.	wrence
Sing 3.			
-	Descripción de	Trabajo a Efectuar	Manager Land
	Osfisado Borco Ema		
	osperator gordo tra	Becis	•
	,	,	
	,		

Aloxa	4 .:	
Nombre del Solicitante	Figure C. V.	19/08/2000
. / 200	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Son Who		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	19/09/2012
		Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/05/2022

Área Solicitante:

6219 OKY 100

Descripción de Trabajo a Efectuar

Vondifadore Savian 300

HSKK. 0070

ASKK. 0066

ASKK. 0055

Peusian y calibración

Ya. Hawardon	•	
Nombre del Solicitante	Ti- a ii	
/ (8)	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Sori NE		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	21/09/2022
	and a control	Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

20/10 hon

Área Solicitante:

uel 410/150

Descripción de Trabajo a Efectuar
Vondiladres Savira 300. ASTR. 0063
Vendiladres Su. 300
ASSILO 768
ASSILO 768
ASSILO 768

limpiera y ajoste

No Vo -	4	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	1/10/2023
	rima solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico		
der recinco	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabaj



Fecha 19/10/2027	PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE STREET, PRINCIPLE ST	,
19/10/2022	Área Solicitante:	1
	SANCE CONTRACTOR ACCUSAGE SERVICES	CNUSS

THE R			
111	Descripción de Trabajo a Efectua	176	2041
		<b>网络国际公司</b>	
	Hese ourusion sala # 3.	•.	
	1 . 2		
	to de fosiciones		
			1.
			1
***************************************			
			1

Paralin and	4	
Nombre del Solicitante	Fig. 8 11 th	0/11/2022
	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

1001/1/10		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
DW AHOW		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 7/1/2027

Área Solicitante:

CIVISIA

	204	
Descripción de Trabajo a Efectuar	THE WALL WAS A STORY OF THE PARTY.	AT ATT A
Epetocartie.	The second second second	
	•	
7.00		
Dv. 300.		
sofa #1		
sak #2		
#3		
# Y		
7		
montonississe y Van Ficación		
mortani Moute y Vai files in		
		- 1
		- 1
v .		
		- 1
		- 1
		- 1

canto m	9	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	4/1/202
	- Jona South	Fecha de la Solicitud

-	
Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
	Firma del Técnico



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

		Jugars
	Descripción de Trabajo a Efectua	S Washington
	. Tava o a Liectua	r
8 8	0,00 an C. Safa # . 9.	
,	leusion Amague.	~~
		*

ise a	9	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	14/11/2000
	1 mina bonchante	Fecha de la Solicitud

0 1		
Dro' Afran		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Tormina da El I
		Fecha Termino de Trabaj



DADM-FO-019 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

17/11/2022

Área Solicitante:

Ede Inceior

Descripción de Trabajo a Efectuar

Esterfractor vagor # 2.

ucesita se la forta

Richard Sills	4	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	
	- some policitatile	Fecha de la Solicitud

Sour Ofor		
Nombre del Técnico	T'.	
	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabaj



	C/ C/ P(S)
Descripción de Trabajo a Efectuar	
Vandikadores Savive 300	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
ASRY DOJS	
14 66	
HS RT 00 62	
AS KK 0070	
Ansgeción y colibración	
Jelong G Callader	
	*

De Hanon das	3	T
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	10/12/2002
10	I milia bolicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	•	16/12/22
rombie del Tecnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Traba
		Techa Termino de Traba

# PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2023 COD. HRUJMCB1.8.8.2)

· 00	7	6	5	4	ω				2
						2	1		NO.
PLANCHAS ENE LAVANDERIAENTO	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	ASCENSORES		INFRAESTRUCTUR A / EQUIPO
PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO		ACTIVIDAD A REALIZAR
ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO /MES	PRIMER TRIMESTRE	FECHA PROGRAMADA
								TRE .	FECHA DE EJECUCION
ANDRES CRUZ	JUAN TAVAREZ	JUAN TAVAREZ	JUAN TAVAREZ	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVAREZ	CONTRATISTA		RESPONSABLE
									REALIZADO
									COMENTA RIO O NOVEDAD

Man Englandanes

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	1	10	9
JERSEYMED .ORTOP.	OBSERV,2	OBSERV,2	OBSEVA.2	OBSERV, 2	OBSERV, 2	OBSERV, 2	JERSEYMED .TRIAJE	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA
PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO/ SEMESTRAL	ENERO	ENERO /MES	ENERO /MES	ENERO /MES	ENERO	ENERO
ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ	JUAN TAVAREZ	JUAN TAVAREZ	ANDRES CRUZ	EXPEDITO

33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23
ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	ASCENSORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO
JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ЕХРЕДІТО	ANDRES CRUZ	JUAN TAVAREZ	JUAN TAVAREZ	JUAN TAVAREZ	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVAREZ	CONTRATISTA

48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	ASCENSORES	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0054	CAMA HILL ROM. UCI.	MONITOR EDAN UCI 4TO, C9	CAMA HILL ROM, UCI,	MONITOR ADAN IM80. UCI. 0018	VENT, MARKET , UCI, 0027	MONITOR ADAN IM80. UCI . C6	CAMA HILL ROM UCI. 02126	VENT, DRAGER SAVINA 300.ASPB 0248	CAMA HILL ROM UCI 4TO C4	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO	MARZO / CADA MES	MARZO / CADA MES	FEBRERO / TRIMESTRAL	FEBRERO / SEMESTRAL	FEBRERO / SEMESTRAL	FEBRERO / SEMESTRAL	FEBRERO / SEMESTRAL	FEBRERO/ TRIMESTRAL	FEBRERO /SEMESTRAL	FEBRERO/ SEMESTRAL	FEBRERO / TRIMESTRAL	FEBRERO / SEMESTRAL	FEBRERO	FEBRERO
EXPEDIITO	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUS	ANDRES CRUS

58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDIITO	ANDRES CRUZ	EXPEDIITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ

72	71	70	69	68		67	66	65	64	63	62	61	60	59
AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	ASCENSORES		CAMA HILL ROM UCI. 2078	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0061	MONITOE ADAM IM 80	CAMA HILL ROM UCI,C 11.2077	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0052	MONITOR ADAN IM80. UCI, C,11	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK 0067	CAMA HILL ROM UCI, C9 02140	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENMIIENTO PREVENTIVO	MANTENIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	MANTENIIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ABRIL	ABRIL / CADA MES	ABRIL / CADA MES	ABRIL / CADA MES	ABRIL / CADA MES	SEGUNDO TRIMESTRE	MARZO/ SEMESTRAL	MARZO/ TRIMESTRAL	MARZO /SEMESTRAL	MARZO / SEMESTRAL	MARZO /TRIMESTRAL	MARZO / SEMESTRAL	MARZO / TRIMESTRAL	MARZO / TRIMESTRAL	MARZO
JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	RE	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ

8 6	85	84	82	81	80	79	78	77	73
LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	DE LAVADORAS PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS  MAQUINA DE HIELO  FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	EXPEDITO	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	ЕХРЕДІТО
CRUZ	ARES	ARES	OT	CRUZ	по	VARES	VARES	CRUZ	ИТО

101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87
AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	ASCENSORES	UNIDAD DE RAYOS X PANORAMICO DENTAL	UNIDAD DENTAL ARI #10	UNIDAD DENTAL ARI #9	UNIDAD DENTAL ARI #8	UNIDAD DENTAL ARI #7	UNIDAD DENTAL ARI #6	UNIDAD DENTAL ARI #5	UNIDAD DENTAL ARI	UNIDAD DENTAL ARI	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /WES	MAYO /MES	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL/SEMESTRAL	ABRIL
JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ

111	110	109	108	107	106	105	104	103	102
AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES	MAYO /MES
JUANT	JUAN .	ANDR	EXP	ANDF	EXI	JUAN	JUAN	AND	EX
JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO

124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112
CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	UNIDADES DE ELECTROCAUTERIO CIRUGIA	LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADO	ASCENSORES	SONOGRAFO SONOESCAPE	SONOGRAFO VOLUSON 8	SONOGRAFO LOGIC F8	DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	MAYO /MES	MAYO /MES
ANDRES GRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES	ELECTROMEDICINA	ANDRES GRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ

133	132	131	130	129	128	127	126	125
LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	FUNCIONAMIENTOS DE LAVADORAS PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL	JUNIO / SEMESTRAL
ANDRES GRUZ	ANDRES GRUZ	ANDRES GRUZ	ANDRES GRUZ	EXPEDITO	ANDRES GRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES

144	143	142	141	140	139	138	137	136	135		134
CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	ASCENSORES	EMERGENCIA, RAYOS X Y DIRECCION	DE PILETAS ESTE, NORTE,SUR Y PASILLO	MANTENIMIENTO A LAS CALDERAS I IMPIEZA	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y DIRECCION	ACONDICIONADO	ASCENSORES	TERCER TRIMESTRE	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO	/MES	JULIO /MES	AREA DE CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		JUNIO / SEMESTRAL
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	FAUSTO LUNA	FAUSTO LUNA	EXPEDITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA		JUAN TAVARES

154	153	152	151	150	149	148	147	146	145
TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	FUNCIONAMIENTOS DE LAVADORAS PLANCHAS EN LAVANDERIA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES	JULIO /MES
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES

165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155
CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	SISTEMAS DE OSMOSIS Y ULTRA VIOLETA	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA Y RESIDENCIA MEDICA	ACONDICIONADO ARCHIVO, MORGUE Y COCINA	ASCENSORES	MESA DE CIRUGIA SALA #7 .DRE TORINO EXL	MESA DE CIRUGIA SALA #5 .DRE TORINO EXL	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MATENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	JULIO/SEMESTRAL	JULIO/SEMESTRAL	JULIO /MES	Saw/ Ontio
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ
	eche									

175	174	173	172	171	170	169	168	167	166
LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	FUNCIONAMIENTOS DE LAVADORAS PLANCHAS EN LAVANDERIA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AGOSTO/SEMESTRAL	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES	AGOSTO /MES
ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES

	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177	176
CONFERENCIA	ACONDICIONADO SALON DE	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	SISTEMAS DE OSMOSIS Y ULTRA VIOLETA	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA Y RESIDENCIA MEDICA	AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO, MORGUE Y COCINA	CHEQUEO DE LOS CUARTOS ELECTRICOS	PLANTA ELECTRICA	ASCENSORES	LARINGOSCOPIO UCI GREENLINE	MESA DE CIRUGIA SALA #6 DRE TORINO 550	AIRE ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	DE FONDOS CUARTO ELECTRICO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MATENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO/SEMESTRAL	AGOSTO/SEMESTRAL	AGOSTO/SEMESTRAL	AGOSTO/SEMESTRAL
	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ

197	196	195	194	193	192	191	190	189	188
AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	FUNCIONAMIENTOS DE LAVADORAS PLANCHAS EN LAVANDERIA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO	CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	ЕХРЕDITO	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	ЕХРЕДІТО	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ

213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200	199	198
VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKKO055	ASPIRADOR GONCO EMERGENCIA	ASPIRADOR GONCO  5TA. NORTE	VACUUN SALA# 1	VACCUN SALA#4	VACCUN SALA #6	VACCUN SALA #5	VACCUN SALA #2	NEBULIZDOR AMERICAN , EMERG,	OTOSCOPIO WELLALYCH	DRE SLS 900 SALA #5	LAMPARA DE CIRUGIA DRE SALA# 8	DRE SLS 9000 SALA 4	ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA	LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	SEPTIEMBRE/TRIMESTRAL	SEPTIRMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/TRIMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL	SEPTIEMBRE/SEMESTRAL
ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ

224	223	222	221	220	219	218	217	216		215	214
CHEQUEOS DE ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	ELECTRICO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA	ACONDICIONADO CUARTOS FRIOS COCINA Y DESPENSA	AIRE ACONDICIONADO FARMCIA Y CUARTOS FRIOS	ASCENSORES		VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKK0070	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300. ASKKOO61
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE DEL 12 AL 20	OCTUBRE DEL 16 AL 30	OCTUBRE DEL 1 AL 15	OCTUBRE DEL 3 AL 7	CUARTO TRIMESTRE	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL	SEPTIEMBRE/ TRIMESTRAL
									T	E	ш
EXPEDITO	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA		ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA

								<b>3</b> ////	
234	233	232	231	230	229	228	227	226	225
LIMPIEZA DE FONDOS CUARTO ELECTRICO	LIMPIEZA DEL 7 PISO O TECHO JEY Y CAJA DE BREAKE	AIRE ACONDICIONADO AREA NORTE DESPENSA	CAMBIO DE FELPAS SISTEMA OSMOSIS HEMODIALISIS Y 5TA PLANTA	CHEQUEO DE EXTRACTORES Y CAMPANA EN COCINA	PLANCHAS EN LAVANDERIA	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO	CHEQUEO DE UPC CENTRAL TOMOGRAFIA Y EDIFICIO NUEVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
A	Ъ	II.	£						
ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ

250	249	248	247	246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235
JARDINERIA	CISTERNA	ACONDICIONADO	ACONDICIONADO	ASCENSORES	TESA DE CIRUGIA SALA	NEBULIZDOR AMERICAN , EMERG, 2	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASKK0050	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASSLL0268	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300, ASKK0078	VENTILADOR MINDRAY SV300	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300.ASKK0063	OFICINAS DE LA DIRECCION	TRANSFORMADORES	RELLENADOS DE TODOS LOS EXTINTORES	ACONDICIONADO AREA ESTE FARMACIA Y EMERGENCIA
PREVENTIVO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	Y FARMACIA	AREA NORTE, SUR Y ESTE	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NOVIEMBRE DEL 10 AL 26	NOVIEMBRE DEL 20 AL 28	NOVIEMBRE DEL 16 AL 30	NOVIEMBRE DEL 1 AL 15	NOVIEMBRE DEL 3 AL 7	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE/TRIMESTRAL	OCTUBRE DEL 5 AL 26	OCTUBRE DEL 3 AL 18	OCTUBRE	OCTUBRE
ANDRES CRUZ	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	JUAN TAVARES	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES

	260	259	258	257	256	255	254	253	252	251
EDIFICIO NUEVO	CENTRAL TOMOGRAFIA Y	ESTUFAS PAILAS ARROCERAS EN COCINA CHEQUEO DE UPC	ACONDICIONADO CAFETERIA Y ARCHIVO	CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	CUARTO ELECTRICO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA	AIRE ACONDICIONADO CUARTOS FRIOS COCINA Y DESPENSA	AIRE ACONDICIONADO FARMCIA Y CUARTOS FRIOS	LIMPIEZA Y LIBRICACION PUERTA DE ENTRADA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENT PREVENTIVO
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE DEL 10 AL 15
	AN		40r	AN	fnr	เกเ	Ar	יחר	υľ	
	ANDRES CRUZ	EXPEDITO	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	WILLIAN

274	273	272	271	270	269	268	267	266	265	264	263	262	261
CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	CHEQUEO DE TODAS LAS AREAS EMERGENCIA, RAYOS X, LABORATORIO Y DIALISIS	ASCENSORES	ESTERILIZADOR GETNGE VAPOR # 2	ARCO EN C	TOMOGRAFO	DRE 300 SALA #4	DRE 300 SALA #3	DRE 300 SALA #2	DRE 300 SALA #1	CUARTOS FRIOS MAQUINA DE HIELO FRIZEER EN COCINA	AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DE CONSULTAS	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CENTRAL Y ALTO COSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE DEL 5 AL 22	DICIEMBRE DEL 3 AL 7	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE/TRIMESTRAL	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
EXPEDITO	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	CONTRATISTA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES
				NA	NA	NA	NA	NA	NA A	INA	ix	155	CS

287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275
NEBULIZDOR AMERICAN EMERGENCIA	INSTRUM GETINGE #2	INSTRUM GETINGE #1	VAPOR GETINGE #1	CIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL HEMODIALISIS	AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO ODONTLOGIA	CUARTO ELECTRICO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA	ACONDICIONADO CUARTOS FRIOS COCINA Y DESPENSA	ACONDICIONADO FARMCIA Y CUARTOS FRIOS	Y LIBRICACION PUERTA DE ENTRADA	PARQUEO Y JARDINERIA	CISTERNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENT PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	ANDRES CRUZ	JUAN TAVARES	JUAN TAVARES	WILLIAN	ANDRES CRUZ	FAUSTO LUNA

291	290	289	288
VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKK0070	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKKOO61	VENTILADOR DRAGER SAVINA 300 ASKKO055	ASPIRADOR GONCO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO
DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL	DICIEMBRE/TRIMESTRAL
ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA	ELECTROMEDICINA