

DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Farmacia Ambulatoria / 1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones				N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		Sillas
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Trabajo Social

Fecha: 08/31/2020

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Escaleras y/o Ascensores I/A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)				N/A
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baño Público Hombre / 1-A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baño Público Mujer 1-A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: David Jomg



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Salas Espera y Pasillos / 1-A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas				N/A
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Atención Inmediata / 1-A

Fecha: 08/31/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Consultorios / 1-A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: David Young



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Prevención 11A

Fecha: 08/31/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Cafetería 1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)	✓			PLAFONES de cocina amenizar limpieza
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones				N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		-FALTAN SILLAS en área de comensales
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Urgencias / IB

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General		✓		COLOCAR ZOCALO
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Clinica del Lober I-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				n/a
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		- FELIPA LA SILLAS - LAURA EL ESCRITORIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Patología / I-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Saug



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Laboratorio Clínico / 1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Banco Sangre - I/B

Fecha: 08/31/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		COLOCAR ZOCALO
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Salas Esperas y Pasillos / 1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas				N/A
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Atención al Usuario / I-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Facturación / 1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		SILLAS y bloque de GABETAS
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Cura - 1/B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación		✓		EN EL BAÑOS LAMPARA - faltante

Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hospital del Día I-B

Fecha: 08/31/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas		✓		
Filtraciones				N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Recepción de Almacén / 1-B

Fecha: 08/13/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Fong



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Públicos Hombre/1-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura				N/A
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas		✓		
Filtraciones				N/A
Mobiliario de oficina y consultorio				N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Públicos Mujer / I-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura				N/A
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				N/A
Puertas		✓		
Filtraciones				N/A
Mobiliario de oficina y consultorio				N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Farmacia Alto Costal I-B

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	N/A
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Lobby / 1er Piso Bloque A

Fecha: 08/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Espacio sombreado a intervención por
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		construcción del
Ventanas			✓	Onropediatrico-
Puertas			✓	
Filtraciones		✓		
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Medicina Nuclear / Sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura	✓	✓		
Pisos en General				
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	—	—	✓	N/A
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Simulador / Sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓	✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Bunrens # 1, 2, 3 1er piso

Fecha: 07/13/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Louze



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Radoncología (Pma, consultorio) sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓	✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gómez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Públicos / sótanos

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gouy



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Lavandería / sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		LA PINTURAS ESTA COLIENDO CASI COLOR MARON
Pisos en General		✓		HAY QUE PINTAR GRAN PARTE DEH PISOS.
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	PLAFONES BUENO, TODOS.
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas		✓		LAS PUERTAS PARA PINTURA. PARED PARA PINTURA.
Filtraciones	✓			
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Revisión para verificar Proceder de 2-SILLAS PARA CAMBIAR.
Iluminación			✓	LIMPIAR FORMICA DE LAS LAMPARAS

Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Salas Espera y Pasillos Sistema

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Empleados / Guitano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	



Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Comedor Empleados / Sistema

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Loug



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Ciclotrón / sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	N/A
Pisos en General			✓	N/A
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	N/A
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	N/A
Filtraciones			✓	N/A
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	N/A
Iluminación		✓		3 LAMPARA Para Cambiar + TOTAL = 6

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Mague / sótano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	



Realizado por: Daniel Jiménez



DIRECCION DE OPERACIONES


Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Cocina / Gofano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura	✓			
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas	✓			
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	



Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Vigilancia y Protección Kotano

Fecha: _____

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Caldera Cuarto Bomba Sotano

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura	✓			Mant. Pintura
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: David Jaraiz



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Servicios Auxiliares / 5to piso

Fecha: 07/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Requieres Retoque de pinturas
Pisos en General	✓			Requieres que se pinte el pisos epoxico
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	ESTRUCTURAS Y PLAFONES ESTAN BIEN.
Ventanas	-	-	-	N/A
Puertas			✓	LAS PUERTAS ESTAN EN MUY BUEN ESTADOS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		COLOCAR CINTA PLATERA ABAJO, Y REPARAR 1 GAVETERO.
Iluminación			✓	EN PERFETA CONDICION

Realizado por: Daniel Guiz



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Electromedicina / sótano

Fecha: 07/31/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General	✓			Rebaje Piso
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		Requiere limpieza
Ventanas				
Puertas		✓		Rebaje Puertas fabricate
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		Gillas de Cambio
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gaus



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. HZZ

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Mant. Pintura
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Mano Amante Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	Mano Amante N/A
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Aula Docente - 6^{to} Nivel / Bloque B

Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓	-	Reg. Mantenimiento
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 209

Fecha: 22/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLÓN de ACOMPAÑANTE e. CAMBIAR
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Souza



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 217

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General	✓			Reparar pieza de Piso
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas	✓			Reparación
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLON DE ACOMPAÑANTE e CAMBIAR
Iluminación			✓	

Realizado por: David Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 420

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Uavin Amerita Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 421

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Mano Amarrada Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: BAÑOS PÚBLICO MUJER 3ro NIVEL

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	_____			A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Song



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: BAÑOS PUBLICO CABALLEROS 3ro

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Somoza



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Dirección de Tecnología / 3^{er} Piso - Bloque B

Fecha: 27/03/2027

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	✓		✗	Aumentar Mant.
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Administrativas 3^{er} Piso - Bloque B

Fecha: 27/03/2023

(Mercadeo, Planificación, Contraloría, Auditoría Med., Gerencia Hospitalización-Enfermería)

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		<u>Americita Mant.</u>
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por:

Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 429

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		<i>Uso en Área Cambio</i>
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 408

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			<u> Cambio </u>
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Song

ASU



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 210

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General	✓			Regillas Rota.
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Sillon de ACOMPAÑA CAMBIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Long

BM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 416

Fecha: 27/03

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General	✓			REGILLAS ROTA. Cambio
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLON DE ACOMPAÑANTE. CAMBIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

ASAM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior


Área: Hab. 415

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Sillon de ACOMPAÑAN- TE. CAMBIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

ASM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior


Área: Hab. 413

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General	✓			Ameita Cambio de REGILLAS Y DUCHAS
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLON de ACOMPAÑAN Te CAMBIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

ASM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. HIZ

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	Sillon de ACOMPAÑAN Te. CAMBIO
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

MSM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 211

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLON de ACOMPAÑAN Te. CAMBIAR
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

HOM



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 428

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Llavin de Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Sillon de ACOMPAÑAN TE CAMBIAR
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

ASIN



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 419

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Mant. Pintura.
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Clavin America Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			SILLON de ACOMPAÑAN TE, CAMBIAR
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

HSM



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Centro de Rehabilitación Física 6^{to} Nivel / Bloq. B. Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		
Puertas	✓			Cambio de HABINES a todas las Puertas
Filtraciones	✓			
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Procedimiento Gasto / 3er Piso - Bloque B

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)				
Ventanas		✓		<u>Amoita Mantenimiento</u>
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. H25

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Mant. de Pintura
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			Clavin Amante Cambio
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Farmacia de Geminto 2º Nivel / Bloque B

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Buena	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		Reponer socalo
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			sillas / reparación
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Long



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Público - 4^{to} Nivel Bloque B
Mujer

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación				

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES


Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños Públicos Ambrosio H. Nivel B Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hospitalización Pasillos - 4to Nivel

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Habitación 401

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Habitación 102

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 403

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 404

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General	✓			Regilla rota. Cambiar
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 405

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Buena	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Sillón de acompañante Cambia
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. H06

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			<i>Sillas de acompañante Cambian</i>
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Long



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. H07

Fecha: D/27/03/2022

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		Requiere Mantenimiento
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio	✓			Sistema de Acomodo requiere Cambio
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Biblioteca 6^{to} Nivel / Bloque B

Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Residencia Médica / 6^{to} Nivel Planta B

Fecha: 24/03/2024

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		<i>Cambiar los Plafones</i>
Ventanas		✓		<i>Arreglo Mantenimiento</i>
Puertas			✓	
Filtraciones	B		✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Cino / 6^{to} Nivel

Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Archivo Clínico - 6to Nivel / Bloque B

Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		Requiere Mantenimiento
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio		✓		SILLAS Para reparación
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: ATGC - 6^{to} Nivel / Bloque B

Fecha: 24/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Buena	
Aspecto de la Pintura		✓		
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		Req. Mantenimiento
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Centro Oncopediátrico / 3^{er} Nivel Bloque B

Fecha: 27/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		<u>América Mantenimiento</u>
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez

