



Reporte

Producto:	4.1.1.9. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS.
Actividad:	HPRD 4.1.1.9.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.
Lugar:	Hospital Provincial Rosa Duarte
Fecha:	27/03/2023
Objetivos:	Dar seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del Hospital Provincial Rosa Duarte.

Descripción General

La implementación de mantenimiento es garantizar el cumplimiento de los objetivos que se hayan fijado en cuanto a la disponibilidad, fiabilidad y coste de dichas instalaciones y equipos. De esta manera, el plan de mantenimiento aumenta al máximo la vida útil de la instalación y activos.

En este mes, se ha ejecutado el plan en las áreas de establecidas se ha estado ejecutado la mayoría las actividades o tareas que teníamos programadas, dentro de las que podemos citar las siguientes:

- Limpieza general 85%
- Cisterna 65%
- Planta eléctrica se le realizó el mantenimiento en el mes de junio 2022 (aun no requiere mantenimiento).
- Aires acondicionados están programado para recibir mantenimiento en el de junio 2023. Ya que recibieron una reparación el 18-02-2023.
- Área verde 90%
- Ambulancia se le realizó el mantenimiento en el mes de enero 2023 (esta fuera de servicio por daños en el motor).
- Estufa 80%
- Computadoras 85%
- UPS pendientes
- Lavadoras 85%
- Iluminación 60%
- Camillas 70%

- Impresoras 85%
- Auto clave se le realizo mantenimiento el 07/02/2023.
- Rayos x se le realizo el mantenimiento en el mes de agosto 2022 (no requiere mantenimiento en este mes.

Adjunto plan de fortalecimiento de los servicios del Plan de mantenimiento.



Lic. Víctor Familia
Administrador

SELLO



Nombre y Firma de Responsable



Nombre del Establecimiento:
 Servicio Regional de Salud:

Hospital Provincial Rosa Duarte

El Valle

Elias Piña

Comendador

Año: 2023

Municipio:	Actividades a Desarrollar	Fechas		Cantidad												Responsable	Observaciones		
		Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Limpieza	Limpieza general	Diciembre	Diciembre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Ordena	Limpieza	Noviembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Planta Eléctrica	Mantenimiento	Junio	Mayo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enc. Mantenimiento	
Iluminación	Mantenimiento	Diciembre	Diciembre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enc. Mantenimiento	
Aire	Mantenimiento	Diciembre	Enero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Mantenimiento Área verde	Chapero	Diciembre	Diciembre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Ambulancia	Cambio de aceite y filtros	Noviembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Estufa	Limpieza	Junio	Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Sistema de redes	Mantenimiento	Junio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Computadoras	Mantenimiento	Noviembre	Noviembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
UPS	Mantenimiento	Septiembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Lavadora	Mantenimiento	Septiembre	Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Cámbula	Mantenimiento	Julio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Auto clave	Mantenimiento	Julio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Rayos X	Mantenimiento	Agosto	Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Impresoras	Mantenimiento	Noviembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	

Encargado de Infraestructura y Equipos

Y.H.E

[Handwritten signature]
 Encargado de Infraestructura y Equipos





Vectra Consulting, S. R. L.

ORDEN DE SERVICIO POST VENTA

Por cuenta del Consorcio Tesis & Recursos Ecoisa

Fecha Solicitud: Enero 24, 2023 Fecha Servicio: 1/27/23

Nombre Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

UBICACION DEL EQUIPO: HOSPITAL PROV. ROSA DUARTE

Reportado por: [Blank]

Funcion o Cargo: Biotecnico

EQUIPO Y ANOMALIA O DEFECTOS REPORTADOS

Equipo Reportado: Anestesia de 500 Lit

Num. de Serie: 2006007

Anomalia o Defecto reportado: Problemas de funcionamiento

TECNICO ASIGNADO

Nombre Tecnico: Carlito Nunez

Email: [Blank]

DIAGNOSTICO Y SOLUCION

FALLO DETECTADO	CAUSA	SOLUCION		
		Piezas o Materiales Utilizados	Valor A Facturar o Indicar Garantia	
- EQUIPO EN GARANTIA Fuga de aire por la junta de la parte frontal Personal Entrenado	Junta de la parte frontal	- 1 Junta de la parte frontal		
- Fuga de aire en el manómetro de aire	Manómetro roto			

OBSERVACIONES GENERALES

DEL CLIENTE	DEL TECNICO
	Se le dio mantenimiento general al equipo

Servicio recibido conforme por: *Miguel Torrentino Nova*
Firma Tecnico: *Carlito Nunez*

Sello:





