

Instalación / Maquinaria (No)	Elementos del Equipo a Realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	10/04/2023	01/05/2023													
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x									
Aires Acondicionados 112 A/A	unidad evaporadora	manteni.profundo A/A	Preventivo	MENSUAL	01/04/2023		x	x	x	x								cocina	
	unidad condensadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		04/04/2023		x	x	x	x								area de emergencias	
	3 unidad condensadora de consulta	limpieza y mantenimiento	Preventivo		04/04/2023		x	x	x	x								area de consulta medica	
	Aire acondicionado	limpieza y mantenimiento	Preventivo		14/04/2023		x	x	x	x								atencion al usuario	
	instalacion de unidad A/A	Aire acondicionado	Preventivo		15/04/2023		x	x	x	x								oficina encargado de emergencias	
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/04/2023		x	x	x	x								recidente medicos	
	Aire acondicionado	correccion de liena electrica	Preventivo		4/19/2023		x	x	x	x								lavanderia	
	Aire acondicionado	desintalacion a/a	Correctivo		21/04/2023		x	x	x	x								area ups laboratorio	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		22/04/2023		x	x	x	x								entrega de resultado laboratorio	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		22/04/2023		x	x	x	x								espera laboratorio toma de muestras	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		25/04/2023		x	x	x	x								quimica laboratorio	
	estrator	limpieza y mante.	Preventivo		26/04/2023		x	x	x	x								Oficina secretaria Direccion	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		26/04/2023		x	x	x	x								facturacion caja 16	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		28/04/2023		x	x	x	x								consulta medica	
Mantenimiento condensa,	cambio de capaco de 5mf	Preventivo	29/04/2023		x	x	x	x								Cpre imagne medica			
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Prestión	Preventivo	1/04/23 a 31/04/23		1/05/23 a 28/05/23	x	x	x	x							112 unidad de A/A			
Equipamiento	microhonda	reparacion de equipo cocina	Preventivo	trimestral	04/04/2023		x	x	x	x							cocina laboratorio		
	sacapunta	reparacion y mante,	Correctivo		04/04/2023		x	x	x	x							oficina de enfermeria		
	reparacion de 4 pies de suero	pintura y mantenimiento	Preventivo		04/04/2023		x	x	x	x							internamiento y UCI		
	puerta	reparacion	Preventivo		04/04/2023		x	x	x	x							emergencias		
	cambio de 2 llavin	puerta de baños damas y caballero	Preventivo		10/04/2023		x	x	x	x							baños damas y caballero primer nivel		
	cambio y revicion de exintores	reviscion y mantenimiento 56 exintores	Preventivo		11/04/2023		x	x	x	x							en todo el centro		
	limpiza de abanico	Reviscion y mantenimiento	Preventivo		11/04/2023		x	x	x	x							pasillo primer nivel		
	Mante. Ascensor	Reviscion y mantenimiento	Preventivo		13/04/2023		x	x	x	x							Mantenimiento		
	puerta	cambio de braso hidrallico	Preventivo		12/04/2023		x	x	x	x							baño direccion		
	puerta	cambio de 2 llavin	Preventivo		12/04/2023		x	x	x	x							baño paciente laboratorio		
	Estrator	Reviscion y mantenimiento	Preventivo		13/04/2023		x	x	x	x							area de lavanderia		
	puerta	cambio de 2 llavin	Preventivo		19/04/2023		x	x	x	x							consulta.puerta #1 y #3		
	bebedero	cambio de 1 llaven	Preventivo		23/04/2023		x	x	x	x							estacion de enfermeria		
	reparacion de banco 3 nevera	pintura y mantenimiento	Preventivo		26/04/2023		x	x	x	x							emergencias		
	reparacion y mantenimiento	Preventivo	29/04/2023		x	x	x	x							banco de sangre				
Instalacion Sanitaria	correccion de llave	reparacion lave de paso	Preventivo	trimestral	04/04/2023		x	x	x	x							lavanderia		
	baño empleo	destape y mantenimiento	Preventivo		16/04/2023		x	x	x	x							baño empleado segundo nivel		
	fregadero	cambio de mescladora	Correctivo		19/04/2023		x	x	x	x							area de lavado de endoscopia		
	baño	instalacion 2 inodoro	Correctivo		16/03/2023		x	x	x	x							baño de dama primer nivel pasillo		
	baño	ducha reparacion	Correctivo		23/04/2023		x	x	x	x							internamiento sala 200		
	baño	cambio de labacin roto	Correctivo		24/04/2023		x	x	x	x							baño de dama primer nivel pasillo		
	baño	cambio de tanke y tapa	Correctivo		25/04/2023		x	x	x	x							baño laboratorio empleado		
	baño	ducha reparacion	Correctivo		25/04/2023		x	x	x	x							baño internamiento 201		
	fregadero	desintalacion e intalacion mescladora	Correctivo		24/04/2023		x	x	x	x							cocina de rayos x		
	lavamanos	correccion de fuga en sifon	Correctivo		27/04/2023		x	x	x	x							baño de empleado laboratorio		
	desague y filtrante	desague parqueos	Preventivo		10/04/23 a 30/04/23		01/05/2023	x	x	x	x						parqueo de centro		
	fregadero	cambio de llave	Correctivo		28/04/2023		x	x	x	x							cocina de rayos x		
	baño	cambio de piño de ducha	Correctivo		30/04/2023		x	x	x	x							baño internamiento 202		



## Programación de Mantenimiento para Abril 2023

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
cocina	unidad evaporadora	manteni.profundo A/A	Julio/jonathan
area de emergencias	unidad condesadora	limpieza y mantenimiento	jonathan
área de consulta medica	3 unidad condesadora de consulta	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
atención al usuario	Aire acondicionado	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo
oficina encargado de emergencias	instalacion de unidad A/A	Aire acondicionado	Jonathan
recidente medicos	Mantenimiento condesa,	limpieza y mantenimiento	vegazo
lavanderia	Aire acondicionado	corrección de liena eléctrica	Vegazo
area ups laboratorio	Aire acondicionado	desinstalación a/a	Vegazo
entrega de resultado laboratorio	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón de oleo
espera laboratorio toma de muestras	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
Química Laboratorio	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
Oficina secretaria Dirección	estrator	Limpieza y mante.	Vegazo
facturacion caja 16	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
consulta medica	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
Cpre imagene medica	Mantenimiento condesa,	cambio de capacito de 5mf	Vegazo
administración	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Jonathan
cocina laboratorio	microonda	reparación de equipo cocina	Jonathan
oficina de enfermería	sacapuntas	reparación y mante,	Jonathan
internamiento y UCI	reparación de 4 pies de suero	pintura y mantenimiento	Vegazo
emergencias	puerta	reparación	Jonathan
baños damas y caballero primer nivel	cambio de 2 llavín	puesrta de baños damas y caballero	Jonathan
en todo el centro	cambio y revisión de extintores	Revisión y mantenimiento 56 extintores	Vegazo/jonathan/herquin/jon
pasillo primer nivel	limpieza de abanico	Revisión y mantenimiento	Ramón de oleo
Mantenimiento	Mante. Ascensor	Revisión y	Vegazo

## Programación de Mantenimiento para Abril 2023

		mantenimiento	
baño dirección	puerta	cambio de brazo hidráulico	Jonathan
baño paciente laboratorio	puerta	cambio de 2 llavín	Jonathan
área de lavandería	Extractor	Revisión y mantenimiento	Vegazo
consulta, puerta #1 y #3	puerta	cambio de 2 llavín	Jonathan
estación de enfermería	bebedero	cambio de 1 llave	Ramón de oleo
emergencias	reparación de banco 3	pintura y mantenimiento	Peña
banco de sangre	nevera	reparación y mantenimiento	Vegazo
lavandería	corrección de llave	reparación lave de paso	herquin
baño empleado segundo nivel	baño emplearos	destape y mantenimiento	Jonathan
área de lavado de endoscopia	fregadero	cambio de mescladora	Herquin
baño de dama primer nivel pasillo	baño	instalación 2 inodoro	Herquin
internamiento sala 200	baño	ducha reparación	Ramón de oleo
baño de dama primer nivel pasillo	baño	cambio de balancín roto	Herquin
baño laboratorio empleado	baño	cambio de tanque y tapa	Herquin
baño internamiento 201	baño	ducha reparación	Ramón de oleo
cocina de rayos x	fregadero	destilación e instalación mescladora	Herquin
baño de empleado laboratorio	lavamanos	corrección de fuga en sifón	Herquin
parqueo de centro	desagüe y filtrante	desagüe parqueos	Herquin
cocina de rayos x	fregadero	cambio de llave	Herquin
baño internamiento 202	baño	cambio de piño de ducha	Herquin
área despensa	reparación de piso	cambio de 4 cerámica	Peña
manteamiento cuarto ascensor	mantenimiento preventivo mensual	ascensor	Vegazo
oficina 2do nivel	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Jonathan
oficina de sud-director	colocación de señalítica	oficina de sud-director	Jonathan

## Programación de Mantenimiento para Abril 2023

parqueo de Centro	reparación de acera	reparación de acera	Peña
baño de dama	reparación de superficie	pañete y macillado	Peña
endoscopia área de lavado	techo área de lavado	cambio de todos los plafones	Jonathan
recursos humanos	piso mantenimiento	cambio de junta en piso	Peña
endoscopia área de lavado	piso mantenimiento	cambio de junta en piso y cerámica	Peña
área de emergencia	limpieza y mantenimiento	instalación de cortinas	Esteban
área de parqueo	techo de voladizo parqueo	corrección de superficie pañete	Peña
área de parqueo	techo de voladizo parqueo	pintura	Peña
área de internamiento pacillo	techo cubierta traga luce	impermeabilización	Herquin /Esteban
area de mayordomía	corrección de superficie	pintura y manteneinto	Peña
area de mayordomía	techo pintura	techo pintura y masillado	Peña
parqueo	corrección de superficie	pintura y masillado	Peña
área de mantenimiento	mantenimiento de planta	mantenimiento planta 365kva	Jonathan
área de mantenimiento	cabio de bateria de 12	planta eléctrica 365kva	Julio Duran/Jonathan
área de mantenimiento	mantenimiento de planta	mantenimiento planta 60kva	Jonathan
pasillo primer nivel	manteni. luminaria	cambio de 5 tubo 9w	Ramon D oleo
baño hombre primer nivel	manteni. luminaria	4 lámpara redonda led 24w	Julio Duran
baño hombre primer nivel	manteni. luminaria	cambio de un trasformador de lámpara led	Julio Duran
oficina trabajo social	manteni. luminaria	cambio lámpara led cuadrada 9w	Vegaso/Julio Duran
cuarto de transfer	manteni. luminaria	4 lámpara redonda led 24w	Julio Duran
entrega de resultado	Normalización de línea	corrección de línea eléctrica A/A	Esteban/Vegazo
facturación de seguro #8	Normalización de línea	cambio de caja de breaker	Julio Duran
emergencias cubículo 3	manteni. luminaria	cambio de lámpara	Esteban
cocina laboratorio	instalación de línea eléctrica	línea eléctrica para cocina	Ramón d oleo
sonó grafía imágenes medicas	Normalización de línea	cambio de caja de breaker	Julio

## Programación de Mantenimiento para Abril 2023

pasillo de rayos x	Normalización de línea	cambio de breaker	Vegazo
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Vegazo
	Mant. Unidad condensador		Vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D oleo :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran: tercera y cuarta semana



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 30/03/2023

Área Solicitante: Estación de Expressión

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*Cambio de tarpita universal  
A/A de UCI*

<i>Lidia Inca</i>	<i>[Firma]</i>	<i>30/3/2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>Reynaldo [Firma]</i>	<i>Reynaldo [Firma]</i>	<i>30/03/2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/04/2013

Área Solicitante:

Hostelería H.

**Trabajos a Efectuar**

Pintura de Pies de Suro fuera 4 en el  
área de internamiento.

201 UCI

202

203

**Observaciones**

*[Firma manuscrita]*

Firma del Solicitante



*[Firma manuscrita]*

Firma del Técnico



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/4/2023

Área Solicitante:

25/4/2023

**Trabajos a Efectuar**

Mantenimiento de aspiradores  
de UCI's

**Observaciones**



*Leda Juarez Ojeda*  
Firma del Solicitante

*José María*  
Firma del Técnico



Fecha



19/4/23



Área Solicitante:

Hostelería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

cambio de llave mezcladora  
y cambio de 2 mangueras angulos  
Area endoscopia.

		19/4/2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		19/4/2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

25/4/23

Área Solicitante:

Hostelería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Cambio de balancín  
Baños mujeres del pasillo.

Laura Encarnación

Nombre del Solicitante

Laura V. Encarnación

Firma Solicitante

25/4/2023

Fecha de la Solicitud

Hector Fernando

Nombre del Técnico

Hector Fernando

Firma del Técnico

25/4/2023

Fecha Termino de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 25/4/23

Área Solicitante: Hostelería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Cambio de llave de lavomano  
sala # 206.



Laura Incañación	Laura Incañación	25/04/2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Héctor Ramírez	Héctor Ramírez	25/04/2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

20/4/23

Área Solicitante:

Hostelería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio de llave mezcladora  
de estación de enfermería.

<i>Laura Encarnación</i>	<i>Laura N. Encarnación</i>	20/04/2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>H. Espinoza</i>	<i>H. Espinoza</i>	20/04/2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

21/4/23

Área Solicitante:

Hostelería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio de llave de lavamanos  
Residencia médica.

Laura Incañaver

Nombre del Solicitante

Laura D. Incañaver

Firma Solicitante

21/4/2023

Fecha de la Solicitud



Hedwin Hernández

Nombre del Técnico

Hedwin Hernández

Firma del Técnico

21/04/2023

Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 28/04/2023

Área Solicitante: Cocina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

El Trabajo, realizado fue  
los drenaje del departamento  
de cocina.  
uso de plomería y leña.

	<p><u>Melina Mora Pérez</u> Nombre del Solicitante</p>	<p><u>Melina Mora Pérez</u> Firma Solicitante</p>	<p><u>27/04/2023</u> Fecha de la Solicitud</p>
<p><u>Melina Mora Pérez</u> Nombre del Técnico</p>	<p><u>Melina Mora Pérez</u> Firma del Técnico</p>	<p><u>28/04/2023</u> Fecha Término de Trabajo</p>	



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

*10/04/2023*

Área Solicitante:

*Administración*

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*Cambio de foso hidráulico.*



<i>Jara Luis</i>	<i>SL</i>	<i>10/04/2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Carrolla Matias</i>	<i>Carrolla M.</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/04/2013

Área Solicitante: Hospital

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio de Marting en los  
Senos.

 <u>Favre Encarnación</u>	<u>Favre Encarnación</u>	<u>12/04/2013</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Sonia Torres Matien</u>	<u>Sonia Torres Matien</u>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





## CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR



### REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A JULIO DURAN

Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento				
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS											
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4											
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S					
18	1	Laboratorio																																	0
3	2	Consulta Externa																																	0
1	3	Pediatría																																	0
4	4	Hepatología																																	0
3	5	Atención al Usuario																																	0
0	6																																		0
0	7																																		0
0	8																																		0
24																																			









Mes: \_\_\_\_\_

Establecimiento: \_\_\_\_\_ Equipo: \_\_\_\_\_ Ficha: \_\_\_\_\_

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																			
<b>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:</b> <b>C-CONFORME</b> <b>NC-NO CONFORME</b>																																			

Fecha: / /

Establecimiento: \_\_\_\_\_ Equipo: \_\_\_\_\_ Ficha: \_\_\_\_\_

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.			FIRMA DEL INSPECTOR			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME						

Mes: \_\_\_\_\_

Establecimiento: \_\_\_\_\_ Equipo: \_\_\_\_\_ Ficha: \_\_\_\_\_

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR 																																		
<b>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:</b> <b>C-CONFORME</b> <b>NC-NO CONFORME</b>																																						

















