

Instalación / Maquinaria (M)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	28/05/2023	01/06/2023													lobby
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x	x								
Aires Acondicionados 112 A/A	Mantenimiento condensa, unidad evaporadora	cambio de capacitor de 5mf fan limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	MENSUAL	02/05/2023		x	x	x	x	x							Unida de Cpre imágenes medicas internamiento sala 207	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		02/05/2023		x	x	x	x	x							internamiento sala 208	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		03/05/2023		x	x	x	x	x							internamiento sala 206	
	instalacion de unidad A/A	Aire acondicionado	Preventivo		03/05/2023		x	x	x	x	x							consulta puerta #8	
	Mantenimiento condensa,	cambio capacitores 1.5 y 35 mf	Preventivo		03/05/2023		x	x	x	x	x							atencio al usuario	
	Aire acondicionado de paquete	reparacion cambio de capacitor 5mf	Preventivo		05/05/2023		x	x	x	x	x							oficina de Endoscopia	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		06/05/2023		x	x	x	x	x							pasillo de imágenes medicas rayos x	
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		08/05/2023		x	x	x	x	x							cocina.patologia, cuarto de maquina	
	manti.A/A	limpieza y mante.	Preventivo		08/03/2023		x	x	x	x	x							caja puerta #8	
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		09/05/2023		x	x	x	x	x							inflamatoria	
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		09/05/2023		x	x	x	x	x							Pediatría	
	unidad evaporadora	reparacion unidad A/A	Correctivo		10/05/2023		x	x	x	x	x							recursos humanos	
	unidad evaporadora	reparacion unidad A/A	Correctivo		10/05/2023		x	x	x	x	x							consulta puerta #8	
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		15/05/2023		x	x	x	x	x							UCI internamiento	
	Mantenimiento condensa,	cambio de 2 breaker 20A	Preventivo		16/05/2023		x	x	x	x	x							administracion oficina	
	Unidad Nueva A/A	Instalacion Nueva unidad	Preventivo		18/05/2023		x	x	x	x	x							administracion oficina Enc.	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		21/05/2023		x	x	x	x	x							Emergencias unida de piso techo	
	Aire acondicionado	mantenimiento profundo	Preventivo		21/05/2023		x	x	x	x	x							Emergencias unida central	
	manti.A/A	limpieza y mante.	Preventivo		21/08/2023		x	x	x	x	x							internamiento 202	
	Mantenimiento condensa,	reparacion y mantenimiento	Correctivo		24/08/2023		x	x	x	x	x							internamiento 208	
	Mantenimiento condensa,	reparacion y mantenimiento	Preventivo		29/05/2023		x	x	x	x	x							facturacion de laboratorio	
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							sala 206 internamiento			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							epidemiologia			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							sala 204 internamiento			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							Residente medicos			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							entrega de resultado			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							pasillo laboratorio			
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2023		x	x	x	x	x							sala 207 internamiento			
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Preventivo	1/05/23 a 31/05/23		1/06/23 a 28/06/23		x	x	x	x	x						112 unidad de A/A		
Equipamiento	puerta	Instalación de llavin tipo cilindro	Preventivo	trimestral	15/05/2023		x	x	x	x	x						caja #16 facturacion		
	mesa de salon	4 reparacion	Correctivo		16/05/2023		x	x	x	x	x						salon seminario		
	banco de 4 asientos	mante, reparacion	Preventivo		19/05/2023		x	x	x	x	x						sala de espera		
	nevera	reparacion y mantenimiento	Preventivo		23/05/2023		x	x	x	x	x						parasitologia laboratorio		
	bebadero	reparacion y mantenimiento	Preventivo		24/05/2023		x	x	x	x	x						oficina laboratorio		
	secadora	Revision y mantenimiento	Preventivo	27/05/2023		x	x	x	x	x						lavanderia			
	puerta	Revision y mantenimiento	Preventivo	semestral	28/05/2023		x	x	x	x	x						emergencia		
	puerta	cambio de llavin	Preventivo		31/05/2023		x	x	x	x	x						almacen de farmacia		
	Mante. Ascensor	Revision y mantenimiento	Preventivo		15/03/2023		x	x	x	x	x						Mantenimiento		
	abanicos de techo	mante, reparacion	Preventivo		17/05/2023		x	x	x	x	x						internamiento UCI		
baño toma de muestra	destape de drenaje	Preventivo	trimestral		10/05/2023		x	x	x	x	x						baño patologia		
tanque de inodoros	cofecion de tapa de PVC plafon	Preventivo		11/05/2023		x	x	x	x	x						laboratorio empleados			
tanque de inodoros	cofecion de tapa de PVC plafon	Correctivo	Semestral	12/05/2023		x	x	x	x	x						toma de muestra bajo hombre			
tanque de inodoros	cofecion de tapa de PVC plafon	Correctivo		12/05/2023		x	x	x	x	x						toma de muestra bajo damas			
baño	instalacion y desintalacion inodoro	Preventivo	trimestral	16/05/2023		x	x	x	x	x						baño de seminario			
baño	cambio de perita tanque	Correctivo		17/05/2023		x	x	x	x	x						sala 203 internamiento			
baño	cambio de balancin	Correctivo		17/05/2023		x	x	x	x	x						baño pasillo dama segundo nivel			
baño	cambio de balancin	Correctivo		17/05/2023		x	x	x	x	x						sala 203 internamiento			
baño	desitalacion e intalacion	Correctivo		18/05/2023		x	x	x	x	x						baño de empleado seminario			
baño	desitalacion e intalacion	Correctivo		18/05/2023		x	x	x	x	x						baño de residente medicos			
lavamanos	cambio de manguera	Correctivo		19/05/2023		x	x	x	x	x						consulta puerta #8			
filtrate	mantenimeinto y limpieza	Correctivo		25/05/2023		x	x	x	x	x						parqueo centro			
baño	cambio de balancin	Correctivo		25/05/2023		x	x	x	x	x						Hepatologia			
desague de techo	revison trimestral y limpieza	Correctivo		31/05/2023		x	x	x	x	x						techo del centro			
desague de piso y filtrante	revison semanal	Preventivo		1/05/23 a 31/05/23		01/06/2023		x	x	x	x	x					En del centro, internamient.		

Infraestructura	piso ceramica	derretido en ceramica	Preventivo	Semestral	02/05/2023		x	x	x	x	x								endoscopia
	mantenimiento preventivo mensua	ascensor	Preventivo		10/05/2023		x	x	x	x	x								mantenimiento cuarto ascensor
	revisión semanal puetar y venta	ajuste brazo de puerta	Preventivo	MENSUAL	3/05/23 a 31/05/23		x	x	x	x	x								oficina mayordomia
	calle interna	bacheo con hormigon hidraulico	Preventivo		03/05/2023		x	x	x	x	x								oficina mayordomia
	plafones	correccion y reparacion	Preventivo		22/05/2023		x	x	x	x	x								laboratorio
Pintura	correccion de superficie	pintura y relleno	Preventivo	1 año	17/05/2023	09/06/2024	x	x	x	x	x								frente a emergencias
	correccion de superficie	pintura y relleno	Preventivo		17/05/2023	10/06/2024	x	x	x	x	x								frente al lobby
	acera remosamiento	pintura y reparacion	Preventivo		17/05/2023	10/12/2024	x	x	x	x	x								acera del centro
	mesa salon	pintura	Preventivo		18/05/2023	12/01/2024	x	x	x	x	x								salon seminario
	Escalera	mantenimiento y pintura	Preventivo	Mensual	19/05/2023	12/01/2024	x	x	x	x	x								escalera principal
	correccion de superficie	mantenimiento y pintura	Preventivo	Mensual	20/05/2023		x	x	x	x	x								oficina administracion
	reparacion de muro y manten.	masillado y pintura	Preventivo	1 año	31/05/2023	23/03/2024	x	x	x	x	x								area de descanso mantenimiento
Instalacion electrica	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Preventivo		03/05/2023		x	x	x	x	x								oficina de seguridad
	manteni.luminaria	6 lampara cambio de tubo9w	Preventivo		04/05/2023		x	x	x	x	x								pasillo primer nivel
	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Preventivo		11/05/2023		x	x	x	x	x								espera inflamatoria pasillo
	manteni.luminaria	cambio de transformador de 24w	Preventivo		18/05/2023		x	x	x	x	x								trabajo social
	Normalizacion de liena	correccion de liena de tierra	Preventivo		24/05/2023		x	x	x	x	x								oficina laboratorio
	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 18w	Preventivo	MENSUAL	24/05/2023		x	x	x	x	x								ematologia laboratorio
	manteni.luminaria	6 lampara cambio de tubo9w	Preventivo		24/05/2023		x	x	x	x	x								lavado y esterilizacion laboratorio
	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Preventivo		24/05/2023		x	x	x	x	x								pasillo primer nivel frente endoscopia
	manteni.luminaria	4 lampara cambio de tubo 9w	Preventivo		28/05/2023		x	x	x	x	x								baño y area de ducha de sala 202
		correccion de liena de tierra	cambio de toma corriente	Preventivo		28/05/2023		x	x	x	x	x							
Equipo medico	centrífuga	mantenimiento cambio de carbones	Preventivo		04/05/2023	mantenimiento	x	x	x	x	x								laboratorio
	aspirado de secreciones	reparacion y mantenimiento	Correctivo	MENSUAL	31/05/2023	Reparación	x	x	x	x	x								endoscopia.
	Esfigmomanometro de pedestal	ELECTROMEDICA SA	Preventivo		02/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								internamiento
	Esfigmomanometro de pedestal	ELECTROMEDICA SA	Correctivo		02/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								internamiento
	Esfigmomanometro de pedestal	ELECTROMEDICA SA	Preventivo		02/05/2023	Reparación	x	x	x	x	x								internamiento
	Esfigmomanometro de pedestal	ELECTROMEDICA SA	Correctivo		02/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								internamiento
	Video colonoscopia	SEMINS A	Preventivo		03/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								endoscopia.
	Video colonoscopia	SEMINS A	Preventivo		12/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								endoscopia.
	Video gastroscopia	SEMINS A	Preventivo		12/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								endoscopia.
	Sonografo completo, UPS, Impresora de Imágenes	SEMINS A	Preventivo		30/05/2023	Salida temporal	x	x	x	x	x								

Programación de Mantenimiento para Mayo 2023

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
Unida de Cpre imágenes medicas	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 5mf fan	Vegazo
internamiento sala 207	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
internamiento sala 208	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
internamiento sala 206	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
consulta puerta #8	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
atención al usuario	Mantenimiento condensa,	cambio capacitores 1.5 y 35 mf	vegazo
oficina de Endoscopia	Aire acondicionado de paquete	reparacion cambio de capacitor 5mf	Jonathan
pasillo de imágenes medicas rayos x	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
cocina,patologia, cuarto de maquina	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
caja puerta #16	manteni.A/A	limpieza y mante.	Vegazo
inflamatoria	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Ramón de oleo
Pediatría	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran
recursos humanos	unidad evaporadora	reparacion unidad A/A	Jonathan
consulta puerta #8	unidad evaporadora	reparacion unidad A/A	Julio Duran
UCI internamiento	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
administracion oficina	Mantenimiento condensa,	cambio de 2 breaker 20A	Jonathan
administracion oficna Enc.	Unidad Nueva A/A	Instalacion Nueva unidad	Jonathan
Emergencias unida de piso techo	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Jonathan
Emergencias unida central	Aire acondicionado	mantenimiento profundo	Jonathan
internamiento 202	manteni.A/A	limpiesa y mante.	Ramón de oleo
internamiento 208	Mantenimiento condensa,	reparacion y mantenimiento	Ramón de oleo
facturación de laboratorio	Mantenimiento condensa,	reparación y mantenimiento	Ramón de oleo
sala 206 internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo
epidemiologia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo
sala 204 internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo

Programación de Mantenimiento para Mayo 2023

Residente medicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo
pasillo laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón de oleo
caja #16 facturación	puerta	Instalación de llavín tipo cilindro	Jonathan
salon seminario	mesa de salon	4 reparación	Herquin
sala de espera	banco de 4 asientos	mante, reparación	Rafael
parasitología laboratorio	nevera	reparación y mantenimiento	vegazo
oficina laboratorio	bebedero	reparacion y mantenimiento	Jonathan
lavanderia	secadora	Revicion y mantenimiento	Jonathan
emergencia	puerta	Revicion y mantenimiento	Ramon de oleo
almacén de farmacia	puerta	cambio de llavin	Jonatha
Mantenimiento	Mante. Ascensor	Revicion y mantenimiento	Supervi. Vegazo
baño patologia	baño toma de muestra	destape de drenaje	Herquin
laboratorio empleados	tanque de inodoros	confección de tapa de PVC plafón	Herquin
toma de muestra bajo hombre	tanque de inodoros	confección de tapa de PVC plafón	Herquin
toma de muestra bajo damas	tanque de inodoros	confección de tapa de PVC plafón	Herquin
baño de seminario	baño	instalación y desinstalacion inodoro	Herquin
sala 203 internamiento	baño	cambio de perita tanque	Ramón de oleo
baño pasillo dama segundo nivel	baño	cambio de balancin	Herquin
sala 203 internamiento	baño	cambio de balancín	Ramón de oleo
baño de empleado seminario	baño	desitalacion e intalacion	Herquin
baño de residente médicos	baño	desitalacion e instalación	Herquin
consulta puerta #8	lavamanos	cambio de manguera	Herquin
parqueo centro	filtrate	mantenimiento y limpieza	Herquin
Hepatología	baño	cambio de balancín	Herquin
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Herquin
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin

Programación de Mantenimiento para Mayo 2023

endoscopia	piso cerámica	derretido en cerámica	Peña
manteamiento cuarto ascensor	mantenimiento preventivo mensual	ascensor	Esteban
oficina mayordomía	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	jonathan/Esteban
oficina mayordomía	calle interna	bacheo con hormigón hidráulico	Peña
frente a emergencias	corrección de superficie	pintura y relleno	Peña
frente al lobby	corrección de superficie	pintura y relleno	Peña
acera del centro	acera remozamiento	pintura y reparación	Peña
salon seminario	mesa salón	pintura	Peña
escalera principal	Escalera	mantenimiento y pintura	Peña
oficina administración	corrección de superficie	mantenimiento y pintura	Peña
área de descanso mantenimiento	reparacion de muro y manten.	masillado y pintura	Peña
oficina de seguridad	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Ramon D oleo
pasillo primer nivel	manteni.luminaria	6 lampara cambio de tubo9w	Julio Duran
espera inflamatoria pasillo	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Julio Duran
trabajo social	manteni.luminaria	cambio de transformador de 24w	Vegaso/Julio Duran
oficina laboratorio	Normalizacion de liena	correccion de liena de tierra	Julio Duran
ematologia laboratorio	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 18w	Esteban/Vegazo
lavado y esterilizacion laboratorio	manteni.luminaria	6 lampara cambio de tubo9w	Julio Duran
pasillo primer nivel frente endoscopia	manteni.luminaria	3 lampara cambio de tubo 9w	Esteban
baño y area de ducha de sala 202	manteni.luminaria	4 lámpara cambio de tubo 9w	Ramón d oleo
internamiento 208	corrección de línea de tierra	cambio de toma corriente	Julio
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Jonathan
	Mant. Unidad		Jonathan

Programación de Mantenimiento para Mayo 2023

	condensador		
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D eleo :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran: tercera y cuarta semana



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 23/05/2023

Área Solicitante: Psicología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Chequeo del aseo

Carolina Vera J.

 Nombre del Solicitante Firma Solicitante Fecha de la Solicitud

Carolina Vera J.
 Nombre del Técnico Firma del Técnico Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

03/05/2023

Área Solicitante:

Seguridad

Trabajos a Efectuar

Cambio de seis (6) lamparas de 9w.

Observaciones



Firma del Solicitante

Esteban H.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 19-5-2023

Área Solicitante: Alimentación

Descripción de Trabajo a Efectuar

Sustitución de Bombillos.
12 bombillos 100 wat



<i>Luz maria Zaveron</i>	<i>Luz maria L. Zaveron</i>	<i>19-5-2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Luzmartha matos</i>	<i>Luzmartha matos</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha 09/05/2023

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de clave lavamento



<i>Dr. Pizarro</i>	<i>Dr. Pizarro</i>	<i>03/05/2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Haroldo Pizarro</i>	<i>Haroldo Pizarro</i>	<i>07/05/2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 03/05/2023

Área Solicitante: Hostelería

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de tapa inodoro de detector de enfermedad

<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>03/05/2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hernán Basadre</u>	<u>Hernán Basadre</u>	<u>03/05/2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 05/05/2023

Área Solicitante: Facturación caja #16

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Marvin de la caja #16



<u>Jhonana Trisqui</u>	<u>Jhonana Trisqui</u>	<u>5/5/2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Reynaldo Ureaga</u>	<u>Reynaldo Ureaga</u>	<u>05/05/2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17-5-23

Área Solicitante:

consulta pediatría

Trabajos a Efectuar

cambio de dos lamparas led de 24w

Observaciones

Yasnel Quintana

Firma del Solicitante



Esteban H.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25-23

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

Sabotaje arreglo de unidades
QDh

Observaciones

Esteban J. J. J.

Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/5/23

Área Solicitante:

Trabajo Social

Trabajos a Efectuar

Cambio de Transformador 24 W

Observaciones



Cristóbal Sepúlveda
Firma del Solicitante

Esteban H.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/05/2023

Área Solicitante: Boms Segundo nivel

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de faramano donde forens el depósito de agua -

		18/05/2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		18/05/2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019



Fecha 12/05/2013

Área Solicitante: Baños posibles (1)

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalacion de tapa de inodoro
3 tapas de Baños de Caballeros.

 Nombre del Solicitante	 Firma Solicitante	12/05/2013 Fecha de la Solicitud
---	--	-------------------------------------

 Nombre del Técnico	 Firma del Técnico	12/05/2013 Fecha Termino de Trabajo
---	--	--



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/05/2023

Área Solicitante: Buenos Aires (I)

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalación de tapa de inodoro
3 tapas Buenos Aires.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>12/05/2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hospicio Provincial de Buenos Aires</u>	<u>Hospicio Provincial de Buenos Aires</u>	<u>12/05/2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha: 10/05/2013

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalación de tapa fungus de inodoro
3 tapa.
Baños de Pomas
Baños de Caballeros
Baños de laboratorio

		10/05/2013
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		10/05/2013
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 15/5/2023

Área Solicitante: Rayos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de pera del inodoro.



<i>Dr. Rafael Rosario R.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>15/5/2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/3/23

Área Solicitante:


Internamente

Trabajos a Efectuar

Cambio de llave de la estación de
supermercado, esta defectuoso

Observaciones

Queda golpeando y emite un
ruido al cerrarlo


Licda. Juana Díaz

Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 31/05/2023

Área Solicitante: *mafoordomia*

Trabajos a Efectuar

Cambio de P ? Balancin

Observaciones



Firma del Solicitante

Reynaldo...

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

30/5/23

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Cambio de la lampara #1 y
#4 cubriendo = 2 lamparas de 4
en Emergencia

Observaciones

Mario Sandoval

Firma del Solicitante

Esteban H.

Firma del Técnico




Mes: mayo

Establecimiento: Gastroenterología

Equipo: Elemento eléctrico

Ficha: 1/5/2023

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																				
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																				
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																				



Mes: marzo

Establecimiento: gastroenterología Equipo: planta de emergencia Ficha: 1/5/2023

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																		
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		



Fecha: 15/1/23

Establecimiento: gastroenterología Equipo: Inspección de oficina Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.			FIRMA DEL INSPECTOR			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME						

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO DE CLORO RESIDUAL

DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	INTRODUCIR DATOS																																															
	REGISTRO DIARIO DE CLORO								REGISTRO DIARIO DE CLORO								REGISTRO DIARIO DE CLORO								REGISTRO DIARIO DE CLORO								REGISTRO DIARIO DE CLORO															
	18								19								20								21								22															
	D	L	M	I	J	V	S		D	L	M	I	J	V	S		D	L	M	I	J	V	S		D	L	M	I	J	V	S		D	L	M	I	J	V	S									
Entrada Cisterna, Red CAASD				CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL												CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL	
Entrada Cisterna, Pozo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
Baño medico de Rayox x	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5									
Lavamanos area de Emergencia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL										
Lavamano estacion de enfermeria	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL										
Fregadero, Cocina	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL										
Area de Hematologia, Laboratorio	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL										
Lavamano area de endoscopia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL										

[Handwritten signature]



Mayo 2023



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A JULIO DURAN



Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento				
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS											
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4											
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S					
18	1	Laboratorio																																	0
3	2	Consulta Externa																																	0
1	3	Pediatría																																	0
4	4	Hepatología																																	0
3	5	Atención al Usuario																																	0
0	6																																		0
0	7																																		0
0	8																																		0
24																																			0





CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR



REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A JONATHAN MATIAS

Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento			
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS										
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4										
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S				
3	1	Endoscopia																																0
2	2	Emergencia																																0
7	3	Administracion																																0
2	4	Laparoscopia																																0
1	5	Cocina																																0
1	6	trabajo social																																0
1	7	psicologia																																0
1	8	seguridad																																0
18																																		



Mayo 2023



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A RAMON DE OLEO



Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS							
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4							
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	
12	1	Internamiento (salas y Estacion de Enfermeria)							✓																			0			
4	2	Patologia																										0			
1	3	Enfermedades Inflamatorias	✓																									0			
1	4	Epidemiologia																										0			
4	5	Facturacion de la boratorio	✓																									0			
5	6	Entrega de Resultados de Laboratorio.																										0			
0	7	medico residente																										0			
0	8	Facturacion puerta #8																										0			
27																															





CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA


CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A REYNALDO VEGAZO



REGION	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimien
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4							
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	
0	1	Direccion																											0		
																													0		
2	2	Imágenes Medicas						✓																					0		
8	3	Cardiología						✓																					0		
1	4	Almacen General																										✓	0		
1	5	Almacen de Farmacia																										✓	0		
2	6	Almacen de Medicamentos																										✓	0		
1	7	Lavandería																										✓	0		
1	8	Caja escaleras																										✓	0		
1	9	Farmacia																										✓	0		
2	10	Oficina de facturación																										✓	0		
19																															





CompuCheck
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
No. 133457

FECHA	08/08/2024
HORA	09:00
CLIENTE	ALBA ROSA
DIRECCION	AV. BOLIVAR
CALLE	1240261
CODIGO POSTAL	0457

DIAGNOSTICO
REPARACIONES
CARGA DE GASES
MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLIENTE: CASHIER FRESCO CREDITO PAISAJE

TELEFONO: _____ FAX: _____
DIRECCION: _____

IMPRESA DEL CLIENTE



