

DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. H32

Fecha: 03/04/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		CAMBIAR PESTILLO
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Heb. H33

Fecha: 31/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		PINTAR PUERTAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física


Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 434

Fecha: 03/04/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Bong



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 435

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			COLOCAR PESTILLO Y PINTAR LAS PUERTAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Hab. 436

Fecha: 31/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas	✓			VENTANAL ROTO - PARA CAMBIAR
Puertas		✓		PINTAR LAS 2 PUERTAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Logística - 2º Nivel Bloque B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		RETOCAR
Pisos en General		✓		COLOCAR 1 ZOCALO
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		COLOCAR CINTA PARA EVITAR ENTRE AGUA
Puertas		✓		AJUSTA EL HABILIN A LA PUERTA PRINCIPAL
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Jomg



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baños lobby Hombre 2-A

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)		✓		COLOCAR 1 PLAFON
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baño Mujer lobby / 2A

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		RETOCAR PINTURAS
Pisos en General		✓		CAMBIA 1 LOSA ROTA
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)	✓			CAMBIAR PARTE de LA PERFILERIA
Ventanas		✓		COLOCAR ANUBIO A 1 VENTANAL
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Dirección de Gestión Humana / 2^{do} Nivel - Bloque B Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas		✓		VENTANA AL CUARTIDO OFICINA DE LA ENCARGADA
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Área Administrativa - 2^{do} Piso / Bloque B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: BAÑOS MUJER BLOQUE (B)

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación				

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: BAÑOS CABALLEROS BLOQUE B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas			✓	
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Cirugía Mayor 2^{do} Nivel / Bloque B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				
Puertas	✓			10 PUERTAS CAIEN de SE PONER CAJA de BOLA Y PINTAR LA DEMAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES
Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: UCI / 2^{do} Piso Bloque B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura	✓			PINTAR CUBICULO
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas				A/N
Puertas	✓			PINTAR PUERTAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Romo



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Unidad Cardiología Oncológica / C-150-B

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		RETOCAR PARED
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		PINTAR LAS PUERTAS Y COLOCAR 1 PESTILLO
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Pasillos y Salas de Espera 2^{do} Piso / Bloque A Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura		✓		RETOCAR EL PASILLO
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas		✓		PINTAR TODAS LAS PUERTAS DE LOS CONSULTORIO
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Bando Mujer Consulta / 2-A

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General			✓	
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	
Puertas	✓			FALTA 1 PUERTA A UN CUBICULO. Y PINTAR TODAS LA PUERTAS
Filtraciones			✓	
Mobiliario de oficina y consultorio				A/n
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Baño Hombre Consulta / 2-A

Fecha: 30/03/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	
Pisos en General		✓		CAMBIAR RELILLAS
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	
Ventanas			✓	PINTAR PUERTA
Puertas		✓		PINTAR PUERTA
Filtraciones				
Mobiliario de oficina y consultorio				A/N
Iluminación			✓	

Realizado por: Daniel Gomez



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: CONSULTORIO 2do PISO BLOQUE B

Fecha: _____

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura				
Pisos en General				
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)				
Ventanas				
Puertas				
Filtraciones				
Mobiliario de oficina y consultorio				
Iluminación				

Realizado por: _____



DIRECCION DE OPERACIONES

Planta Física

Formulario de Inspección de Infraestructura Interior

Área: Centro de Imágenes / sótano

Fecha: 7/3/2023

Aspectos a revisar	Condición Actual			Observación
	Malo	Regular	Bueno	
Aspecto de la Pintura			✓	N/A
Pisos en General <i>Nota: Piso de Vinil.</i>		✓		Piso Manchado. Pendiente Mantenimiento. Paraca Sew. Aux.
Estructura de techos (plafones comerciales y/o sheetrock)			✓	N/A
Ventanas	—	—	—	N/A
Puertas			✓	Pendiente Pintura de las Puertas.
Filtraciones			✓	N/A
Mobiliario de oficina y consultorio			✓	N/A
Iluminación			✓	N/A

Realizado por: Hannelisa Santana

